



**INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI**  
**Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de**  
**2023 DANE 150001007507**  
**NIT.901.677.031-2**



**INFORME SUPERVISION**

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**CONTRATO:** No. 2026-04 de enero 29/2026

**CLASE DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA

**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI

**CONTRATISTA:** **INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS**, con el NIT 901.234.893-3, representada por **FREDY SNEIDER MOLINA VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.849.754 expedida en Villavicencio.

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SANITARIAS, DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA CAFETERÍA Y DE CAJA DE INSPECCIÓN A TODO COSTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI DE VILLAVICENCIO.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 7.508.900

**ANTICIPO:** Cero (0)

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Quince (15) Días.

**FECHA DE INICIO:** 29 de enero de 2026

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 de febrero de 2026

1. El contratista **INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS**, con el NIT 901.234.893-3, representada por **FREDY SNEIDER MOLINA VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.849.754 expedida en Villavicencio realizo los respectivos mantenimientos de acuerdo a lo estipulado dentro del contrato de prestación de servicios 2026-04 de 2026, dada las explicaciones de cada ítem establecidas en el alcance del contrato por parte del contratista y la verificación por parte del supervisor de los respectivos servicios técnicos, entendiéndose esta para efectos de la presente cláusula, como la inspección ocular de los ítems que se describen a continuación según la cláusula segunda del contrato en referencia, los cuales el SUPERVISOR recibe A ENTERA SATISFACCIÓN y como se evidencia en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
<b>UNIDAD INFANTIL</b>					
1	pulir y brillo para mesón niños	UND	1	214,200	214,200
2	reposición de kit sifón lavamanos niños	UND	4	136,850	547,400
3	reposición de kit de grifería de orinales niños	UND	3	136,850	410,550
4	punto hidráulico para traperos	UND	1	172,550	172,550
5	muro en bloque para lava traperos	und	1	416,500	416,500
6	pulir y brillo para mesón niñas	UND	1	214,200	214,200
7	reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas	UND	2	220,150	440,300



INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



INFORME SUPERVISION

8	reposición de kit sifón lavamanos niñas	UND	1	136,850	136,850
9	reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas	UND	1	220,150	220,150
<b>UNIDAD BACHILLERATO</b>					
10	reposición de kit sifón lavamanos niños	UND	2	136,850	273,700
11	reposición de kit de grifería de orinales niños	UND	1	136,850	136,850
12	suministro e instalación de llave de lavamanos	UND	2	119,000	238,000
13	reposición de kit sifón lavamanos niñas	UND	3	136,850	410,550
14	reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas	UND	2	136,850	273,700
15	suministro e instalación de llave de lavamanos niñas	UND	2	119,000	238,000
<b>UNIDAD PRIMARIA</b>					
16	reposición de kit sifón lavamanos niños	UND	2	136,850	273,700
17	reposición de kit de grifería de orinales niños	UND	2	136,850	273,700
18	suministro e instalación de llave de lavamanos	UND	1	136,850	136,850
19	reposición de kit sifón lavamanos niñas	UND	3	136,850	410,550
20	reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas	UND	2	136,850	273,700
21	suministro e instalación de llave de lavamanos niñas	UND	1	119,000	119,000
<b>OTROS ESPACIOS</b>					
22	suministro e instalación de tapa en concreto para caja de inspección	UND	1	523,600	523,600
23	suministro e instalación de arreglo de desagüe de lava platos que se encuentra tapado en cafetería	UND	1	309,400	309,400
24	Suministro e instalación y arreglo de humedad en piso al lado de los baños , incluye excavación	UND	1	844,900	844,900
<b>TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS</b>					<b>7,508,900</b>

2. La cláusula cuarta forma de pago del contrato 2026-04 establece: "**LA INSTITUCIÓN**, pagará al **CONTRATISTA** el valor contemplado en la cláusula anterior en **UN SOLO PAGO** al recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de la factura y el pago de los aportes a seguridad social."

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Valor del contrato	<b>\$ 7.508.900</b>
Valor neto a pagar presenta acta	<b>\$ 7.508.900</b>
Saldo por ejecutar	<b>0</b>

4. Se verifico la seguridad social a nombre **INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS**, con el NIT 901.234.893-3, representada por **FREDY SNEIDER MOLINA VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.849.754 expedida en Villavicencio las cuales se anexan.

"Tomemos un libro y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas" MY

Barrio Pinares de Oriente, Calle 64 sur # 47-01 Villavicencio-Meta

[INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO](mailto:INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO)



INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

### 5. Evidencias Fotográficas

#### UNIDAD INFANTIL

- pulir y brillo para mesón niños

antes



Despues



- reposición de kit sifón lavamanos niños

Antes



Después






INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

- reposición de kit de grifería de orinales niños.

Antes



Después



- punto hidráulico para traperos

Antes






INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

Después




- muro en bloque para lava traperos

Antes



Después



- pulir y brillo para mesón niñas

antes



Después





INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

- reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas

Antes



Despues



- reposición de kit sifón lavamanos niñas

Antes



Después





INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

- reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas

Antes



Después



### UNIDAD BACHILLERATO

- reposición de kit sifón lavamanos niños

Antes



Después



- reposición de kit de grifería de orinales niños



INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

Antes



Después




- suministro e instalación de llave de lavamanos

Antes



Después



- reposición de kit sifón lavamanos niñas

Antes



*"Tomemos un libro y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas"* MY  
Barrio Pinares de Oriente, Calle 64 sur # 47-01 Villavicencio-Meta  
[INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO](mailto:INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO)



INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION




Despues





- reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas

Antes



Después





**INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI**  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION

- suministro e instalación de llave de lavamanos niñas

Antes




Después



### UNIDAD PRIMARIA

- reposición de kit sifón lavamanos niños

Antes



Después



*"Tomemos un libro y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas" MY*  
Barrio Pinares de Oriente, Calle 64 sur # 47-01 Villavicencio-Meta  
[INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO](mailto:INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO)




INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



### INFORME SUPERVISION

- reposición de kit de grifería de orinales niños

Antes



Después




- suministro e instalación de llave de lavamanos

Antes



Después



- reposición de kit sifón lavamanos niñas

Antes



*"Tomemos un libro y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas" MY*

Barrio Pinares de Oriente, Calle 64 sur # 47-01 Villavicencio-Meta

[INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO](mailto:INSTITUCIONEDUCATIVA@IEMALALAY.EDU.CO)



**INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI**  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2




## INFORME SUPERVISION


Despues

- reposición y cambio de llave tipo puff por llave de válvula de bronce palanca, incluye enchape niñas

Antes



Despues



- suministro e instalación de llave de lavamanos niñas

Antes



Después



OTROS ESPACIOS

- suministro e instalación de tapa en concreto para caja de inspección

Antes



INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI  
Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de  
2023 DANE 150001007507  
NIT.901.677.031-2



## INFORME SUPERVISION



Después



- suministro e instalación de arreglo de desagüe de lava platos que se encuentra tapado en cafetería

Antes



Después



- Suministro e instalación y arreglo de humedad en piso al lado de los baños, incluye excavación

Antes



Después



**INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI**  
**Resolución No 1500-67.10/065 del 17 de Enero de**  
**2023 DANE 150001007507**  
**NIT.901.677.031-2**



**INFORME SUPERVISION**



Se suscribe el doce (12) de febrero de 2026 por los que en ella intervinieron.

  
**YONH ALEXANDER CARRILLO MAYORGA**  
C.C. 3.141.303 de Quetame  
Supervisor