



**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA**

TABLA DE ACENTAMIENTOS A COMPRESION (SLUMP) RESISTENCIA F'C 21 MPA

CAPAS	Nº DE GOLPES	CONSTANCIA	ACENTAMIENTO EN (CM)
1	25	SECA	0-2
2	25	PLASTICA	3-5
3	25	BLANDA	6-9
		FLUIDA	10-15
		LIQUIDA	">16
MUESTRA	LOCALIZACION	SLUMP (CM)	CONSTANCIA
1	k0+836 A k0+990 BORDE DERECHO	5	PLASTICA
2	K0+836 A K0+990 BORDE IZQUIERDO	4	PLASTICA

