

18 DICIEMBRE 2025

TRABAJO REALIZADO

BASE POLICIA NACIONAL
PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA HOJA, CALLE 19
CON NOTAS, COTADO NOROCCIDENTAL

SE REALIZA INSTALACION DE CHIPS ISOTOPAL A 317 NOTOS. SE REALIZAN
2 PERFORACIONES EN LA PARRILLA DE LA NOTO Y SE FIJA CON
2 REMACHES METALICOS. AL MOMENTO DE INICIA CON LA INSTALACION
LAS NOTOS NO CONTABAN CON LAS MACAS LO CUAL OCASIONO UN
RETRASO DE 4 HORAS.

NOVEDADES

QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION DE 10 CHIPS ISOTOPAL EN
10 NOTOS.

MATERIALES

700 REMACHES $5/25" \times 3/8" 4MM$

3 BROCAS DE $5/32"$

STANDBIKE DE 4 HORAS, RETRASO POR PARTE PERSONAL ENCARGADO

ENTREGA DEL TRABAJO

FECHA: 18 DICIEMBRE 2025

HORA INICIO: 8:00 AM

HORA FINAL: 2:30 PM

PERSONAL ENCARGADO

JOSE RIASCOS

1005715426

~~Riascos Longi~~

PERSONAL QUE RECIBE

17 DICIEMBRE 2025

ANDREA RODRIGUEZ

18 DICIEMBRE 2025

1. DATOS COMERCIALES

NOMBRE INSTALACION: BASE POLICIA NACIONAL	CIUDAD: BOGOTA
RAZON SOCIAL: POLICIA NACIONAL	
DIRECCION: PARQUEADERO, PARQUE DE LA HOJA	EMAIL:
TELEFONO:	SUPERVISOR: ANDREA RODRIGUES

2. MOTIVO VISITA

MTTO PREVENTIVO	MTTO CORRECTIVO	SEVICIO TECNICO	OTRO
-----------------	-----------------	-----------------	------

3. TAREAS REALIZADAS

Se realiza instalacion de 190 chips button a 190 notas.
Se realizan 2 perforaciones en la parrilla lateral de la moto y se fijan con 2 pernos metalicos.

En horas de la mañana tuvimos un retraso de 4 horas ya que las notas no se encontraban con la placa.


4. OBSERVACIONES

Quedaria faltando instalar 131 chips button.
Retraso de 4 horas por eso se inicio la obra de instalacion a las 11:00 AM

5. REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

ENTREGA TRABAJO	PERSONAL QUE INTERVIENE
FECHA: 17 DICIEMBRE 2015	JOSE RASCOS
HORA INICIO: 18:00	
HORA FINAL: 6:30 PM	

NOMBRE DEL TECNICO: JOSE RASCOS
FIRMA: 
CC: 100515476

PERSONA QUE RECIBE:
FIRMA:
CC:

1. DATOS COMERCIALES

NOMBRE INSTALACION: BASE ~~POLICIA NACIONAL~~ CIUDAD: BOGOTA
 RAZON SOCIAL: POLICIA NACIONAL
 DIRECCION: PARQUEADERO, PARQUE DE LA HOJA EMAIL:
 TELEFONO: SUPERVISOR: ANDREA RODRIGUEZ

2. MOTIVO VISITA

MITO PREVENTIVO MITO CORRECTIVO SERVICIO TECNICO OTRO ☒

3. TAREAS REALIZADAS

Se realiza instalacion de chip IBUTTON A 317 MOTOS, SE REALIZAN 2 PERFORACIONES EN LA PARRILLA LATERAL DE LA MOTOCICLETA Y SE FIJAN CON 2 REMACHES METALICOS, AL MOMENTO DE INICIAR CON LA INSTALACION LAS MOTOCICLETAS NO CONTABAN CON LAS PLACAS LO CUAL GENERO UN RETRASO DE 4 HORAS.

4. OBSERVACIONES

QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION DE 10 CHIPS IBUTTON EN 10 MOTOCICLETAS

5. REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
700	REMACHES 5/32" x 3/16" 4MM		
7	PLACAS PARA LAMINA 5/32"		
STANDBIKE DE 4H, RETRASO POR PARTE DE PERSONAL ENCARGADO			

ENTREGA TRABAJO

FECHA: 11 DICIEMBRE 2015
 HORA INICIO: 9:00 AM
 HORA FINAL: 2:30 PM

PERSONAL QUE INTERVIENE

JOSÉ RIASCOS

NOMBRE DEL TECNICO:

FIRMA: José Riascos
 CC: 100515426

PERSONA QUE RECIBE:

Manuel F. Aleans C

FIRMA: Manuel F. Aleans C.
 CC: 1015420424