

Doctor (es)

GUSTAVO QUINTERO

Secretario - Secretario Distrital de Gobierno

radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

sonia.agudelo@gobiernobogota.gov.co

NATASHA AVENDAÑO

Gerente - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP

notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

navendano@acueducto.com.co

naparicio@acueducto.com.co

CONSUELO ORDOÑEZ

Directora - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP

consuelo.ordonez@uaesp.gov.co

paula.giraldo@uaesp.gov.co

MÓNICA ELOÍSA RUEDA PEÑA

Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

monica.rueda@umv.gov.co

atencionalciudadanogel@umv.gov.co

notificacionesjudiciales@umv.gov.co

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN

Alcaldesa - Alcaldía Local de Tunjuelito.

cdi.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co


alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Ciudad.

**Asunto: Nueva Fecha - Mesa de Gestión Territorial – Vía 45 años sin arreglar -
Calle 50 Sur Barrio Fátima – Localidad de Tunjuelito.**

Respetado Doctor Quintero, reciba un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que por motivos de orden público no se pudo realizar la Mesa de Gestión Territorial el día 31 de octubre de 2025, de manera atenta le solicitamos se sirva




convocar a una nueva mesa de trabajo, con el fin de que las entidades responsables presenten su informe en respuesta a las siguientes problemáticas:


Problemáticas:

- 1- **Calle 50 sur entre carreras 34 y 35 requiere habilitación.** Según la comunidad la vía lleva 45 años sin arreglo.
- 2- **Posibles filtraciones de redes de alcantarillado han ocasionado mal estado de la vía.** Los residentes manifiestan que la tubería se revienta constantemente por lo antigua y por falta de renovación de red de alcantarillado, la alcaldía local no rehabilita la vía.
- 3- **Problemas de baja presión del agua.** Según información de la comunidad la cuadra lleva años con problemas de presión de agua. **Cambiaron la tubería de acueducto pero la baja presión continúa.**
- 4- **Andenes en mal estado.** Debido a roturas y fugas de redes de acueducto.
- 5- **Cajas de inspección sólo a la mitad de la cuadra.** Residentes preguntan por qué? Solicitan explicar la intervención que están haciendo.
- 6- **Iluminación deficiente sobre la Calle 50 sur,** algunas luminarias están en mal estado.

Objetivos de la mesa:


1. Rehabilitar Calle 50 sur entre carreras 34 y 35.
2. Lograr la renovación de la red de alcantarillado sobre la Calle 50 sur entre carreras 34 y 35.
3. Mejorar la presión del agua para los predios sobre la Calle 50 sur.
4. Lograr la renovación de los andenes sobre la Calle 50 sur.
5. Informar por qué se cambiaron la mitad de las cajas de inspección de la cuadra?
6. Mejorar la iluminación (luminarias) sobre Calle 50 sur entre carreras 34 y 35.


 **Fecha:** Viernes, 14 de noviembre de 2025

 **Hora:** 4:00 p.m.

 **Dirección:** Calle 50 Sur # 34-52 Barrio Fátima - Localidad de Tunjuelito.

 **Ubicación en Google Maps:** <https://maps.app.goo.gl/iZd74wSj54JYKZsW8>

 **Coordenadas:** 4.586404728264365, -74.13536172883606





**Concejo
de Bogotá**

Entidades Requeridas: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Alcaldía Local de Tunjuelito.

Favor enviar sus presentaciones dos días antes de la mesa de trabajo y confirmar asistencia a los correos electrónicos: sbedoyap@concejobogota.gov.co, jojaramillo@concejobogota.gov.co. Cualquier duda favor comunicarse con mi asesor: Jairo Jaramillo - 3118100774.

Cordialmente,

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE
Concejal de Bogotá

Anexos: ()
Elaboró: JJ, Asesor
Revisó: YS

