

Bogotá D.C.

**Doctor(a):**

REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN HAGA SUS VECES)

CONSTRUCTORA GUIMAR S.A.S EN LIQUIDACION

Dirección Electrónica: MJGUIO198@YAHOO.COM

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

**Asunto:** REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN RESOLUCION N.1534 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - EXPEDIENTE 1-2013-49866-1

Apreciado Señor(a):

La Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, emitió la **Resolución No 1534 del 25 de noviembre de 2014**. “*por la cual se impone una sanción y se imparte una orden*”; acto administrativo debidamente ejecutoriada el día **06 de abril de 2017**, cuya orden de hacer corresponde a:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Ordenar al enajenador CONSTRUCTORA GUIMAR S.A.S., identificada con el Nit. 900.420.875-4 y representada legalmente por el señor MARIO JAVIER GUIO CORREDOR (o quien haga sus veces), que dentro de los seis (6) meses (calendario) siguientes a la ejecutoria del presente acto, se acoja a la normatividad infringida, para lo cual deberá realizar los trabajos tendientes a solucionar en forma definitiva: a) La fachada en su totalidad es en ladrillo a la vista, diferente a los planos aprobados, según los cuales, la franja central es en concreto abuzardado. b) Se suprimieron la entrada peatonal y las áreas previstas para portería, oficina de administración, gimnasio y cuarto de basuras. En su lugar se construyó una rampa de acceso vehicular. c) Se reubicaron unos depósitos y se construyeron otros adicionales en el área de aislamiento posterior, en el espacio aprobado como área verde recreativa y ciclistero d) No existe parqueadero para minusválidos. El proyecto fue reemplazado por 2 asignados como parqueaderos sencillos privados. e) El aislamiento posterior fue cubierto con teja plástica. Se trata de un área aprobada como espacio libre. f) La placa de segundo piso se prolongó y se implementaron depósitos en el área ampliada. g) Se modificó el punto fijo, con la construcción de un ascensor que no estaba previsto y la readecuación de las escaleras. h) El sistema de vacíos fue modificado en su totalidad: Algunos se redujeron o eliminaron para ampliar áreas privadas y otros fueron implementados en áreas adjuntas al foso del ascensor. i) La terraza y los apartamentos del último piso se encuentran al mismo nivel, contrario a los planos aprobados, en los que estas áreas aparecen a diferente nivel, lo que redundó en una mayor altura de la edificación. Así mismo, la prolongación del foso del ascensor sobresale de la cubierta, en una altura no prevista en los planos. j) En el área de la terraza se construyó la oficina de administración, que no aparece en los planos aprobados; en lo referente al aislamiento, el parqueadero privado, del equipo de

*presión y el cuarto de bombas, se encuentran ubicados bajo el parqueadero privado (cursivas fuera de texto), contenidos en los informes de visita técnica No. 13-1191 del 15 de noviembre de 2013 (Folios 110 y 124).*

Desde el vencimiento del plazo otorgado a partir de la fecha de ejecutoria, la citada sociedad enajenadora, no ha acreditado la subsanación de los hechos objeto de orden de hacer por las deficiencias constructivas y/o desmejoramiento de especificaciones técnicas hallados en el inmueble objeto de la orden.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 126 del Decreto Distrital 653 de 2025, **“Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hábitat”**, debe **aportar a esta Subdirección en el término de quince (15) días siguientes al recibo del presente**, las pruebas que demuestren el cumplimiento de la orden impartida en la resolución referida, con las cuales se constate la solución definitiva de las deficiencias constructivas y/o desmejoramiento de especificaciones técnicas, **so pena de quedar sujeta a la imposición de multas sucesivas** por cada seis (6) meses (calendario) de retardo al vencimiento de la fecha establecida para su cumplimiento en atención a lo dispuesto en el **artículo 2° numeral 9 del Decreto 078 de 1987.**

Contra la presente no procede recurso alguno.

Finalmente, le recordamos que sin ningún costo y sin acudir a intermediarios usted puede adelantar cualquier trámite ante la entidad a través de la ventanilla de radicación electrónica de la Secretaría Distrital del Hábitat [ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co](mailto:ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co)

Cordialmente,

**JAZMIN ROCIO OROZCO RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA**

Copia:

Anexos Electrónicos: 0

Elaboró: GERARDO RAFAEL MOREU PINEDA

Revisó: MAURICIO HERNÁNDEZ BELTRÁN

Aprobó: JAZMIN ROCIO OROZCO RODRIGUEZ