

## Formato de Evidencias

**Nombre:** Wilson Alfredo Rodríguez Mora


**Contrato:** CTO 752-26

**Periodo:** Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026

**Rol:**  
Auxiliar Operativo Velocidad, FMS y CDEG







**Obligación No.1 Realizar la verificación, seguimiento, y monitoreo de la información emitida desde los dispositivos ITS SIRCI y No SIRCI instalados en la flota del sistema, dando cumplimiento a los parámetros establecidos para el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas con las que cuenta la entidad.**

**Obligación No.1 Realizar la verificación, seguimiento, y monitoreo de la información emitida desde los dispositivos ITS SIRCI y No SIRCI instalados en la flota del sistema, dando cumplimiento a los parámetros establecidos para el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas con las que cuenta la entidad.**



**REFLEXIÓN:** Realicé la verificación, seguimiento, y monitoreo de la información emitida desde los dispositivos ITS SIRCI y No SIRCI instalados en la flota del sistema, dando cumplimiento a los parámetros establecidos para el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas con las que cuenta la entidad.

**Obligación No. 2**  
**Reportar en los canales establecidos por la entidad, cualquier falla y/o anomalía identificada durante las verificaciones realizadas dentro de las plataformas tecnológicas de la entidad relacionadas con el equipamiento tecnológico tanto del sistema como de los vehículos.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
8	10/03/2026	Z917822		Camara del operador mal ubicada, no permite realizar un correcto seguimiento				
9	11/03/2026	Z97919		Camara del operador mal ubicada, no permite realizar un correcto seguimiento, Además no es clara la imagen				
0	11/03/2026	Z914801		Cámara del operador no funciona. no da video, por lo que no se puede realizar el debido seguimiento				
1	12/03/2026	Z917862		Camara PD_1 solicita usuario y contraseña				
2	18/03/2026	Z917836		Camara del operador mal ubicada, no permite realizar un correcto seguimiento				
3	21/03/2026	Z917881		Camara del operador mal ubicada, no permite realizar un correcto seguimiento				

**REFLEXIÓN:** Reporté en los canales establecidos por la entidad, las fallas y/o anomalías identificadas durante las verificaciones realizadas dentro de las plataformas tecnológicas de la entidad relacionadas con el equipamiento tecnológico tanto del sistema como de los vehículos.

### Obligación No. 3

**Validar y constatar los datos e información producto del monitoreo, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, previo al registro de la información en las herramientas tecnológicas definidas para tal fin.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Fecha	Hora	Concesionario	ID BUS	Ubicación	Motivo de alerta	Clase	Supervisor
2	01/03/2026	12:37	Este es mi bus Suba	Z407836	Via	Error de operdaor	Sin novedad	Paula Urbano
3	02/03/2026	7:37	Gran Americas Fontibon	Z614811	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
4	02/03/2026	7:59	Gran Americas Fontibon	Z617802	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
5	03/03/2026	12:51	Gran Americas Fontibon	Z614847	Via	Error de operador	Sin novedad	Melissa Arevalo
6	04/03/2026	13:02	Gran Americas Fontibon	Z614836	Via	Error de operador	Sin novedad	Laura Castañeda
7	05/03/2026	6:22	E-Somos	Z917908	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
8	05/03/2026	6:26	E-Somos	Z917872	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
9	05/03/2026	6:27	E-Somos	Z917872	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
10	05/03/2026	6:28	E-Somos	Z917872	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
11	05/03/2026	9:57	Gran Americas Fontibon	Z617818	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
12	06/03/2026	6:01	E-Somos	Z914804	Via	Error de operador	Sin novedad	Paula Urbano
13	06/03/2026	16:40	Este es mi bus Suba	Z407838	Via	Error de operador	Sin novedad	Melissa Arevalo
14	07/03/2026	16:39	Este es mi bus Suba	Z407839	Via	Mantenimiento	Error STS	Paula Urbano
15	09/03/2026	6:41	Este es mi bus Suba	Z407886	Via	Caso real	Riña	Paula Urbano
16	09/03/2026	14:02	Gran Americas Fontibon	Z614846	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
17	10/03/2026	15:51	Este es mi bus Suba	Z4017882	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
18	10/03/2026	18:42	E-Somos	Z917852	Via	Caso real	Riña	Wilson Rodríguez
19	11/03/2026	6:09	Este es mi bus Suba	Z407880	Via	Error de operador	Sin novedad	Paula Urbano
20	11/03/2026	15:04	Gran Americas Fontibon	Z614805	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
21	12/03/2026	12:30	Este es mi bus Suba	Z407878	Via	Error de operador	Sin novedad	Melissa Arevalo
22	14/03/2026	15:12	Gran Americas Fontibon	Z617842	Via	Error de operador	Sin novedad	Paula Urbano
23	16/03/2026	8:19	Gran Americas Fontibon	Z614851	Via	Error de operador	Sin novedad	Paula Urbano
24	16/03/2026	8:21	Gran Americas Fontibon	Z614851	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
25	16/03/2026	16:17	E-Somos	Z917864	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
26	18/03/2026	10:54	Gran Americas Fontibon	Z617821	Via	Error de operador	Sin novedad	Wilson Rodríguez
27	18/03/2026	17:10	E-Somos	Z917889	Via	Caso real	TM20	Wilson Rodríguez
28								
29								
30								
31								

**REFLEXIÓN:** Validé y constaté los datos e información producto del monitoreo, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, previo al registro de la información en las herramientas tecnológicas definidas para tal fin.

#### Obligación No. 4

Recolectar, organizar y comunicar las evidencias de los hallazgos obtenidos durante el monitoreo, acatando la estructura, lineamientos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato y dando uso a las plataformas con las cuales cuenta la Entidad para tal fin.

Sistema de Inspecciones Transmilenio S.A.

alfredo.rodriguez@transmilenio.gov.co - TECNICO\_SEGURIDAD

Inspección Seguridad <

Inspección Centro de Gestión <

Personal <

Hallazgos >

Registrar Hallazgos

Consultar y Actualizar Hallazgos

Hallazgos

Fecha: 14/03/2026

Usuario: alfredo.rodriguez@transmilenio.gov.co

Código Bus: [ ]

Tarjeta de Conducción: [ ]

ID de hallazgo: [ ]

Buscar Cancelar Salir Actualizar Ver Evidencias

Listado de registros

Copiar CSV Excel PDF Imprimir

Buscar registro: [ ]

Id Hallazgo	Fecha Hallazgo	Hora Hallazgo	Estado	Código Bus	Placa	Concesionario
1744357	2026-03-14 11:32:08	11:32:08	HALLAZGO IDENTIFICADO	K10650	GUX939	CAPITALBUS

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas

Anterior 1 Siguiente

REFLEXIÓN: organicé y comuniqué las evidencias de los hallazgos obtenidos durante el monitoreo, acatando la estructura, lineamientos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato y dando uso a las plataformas con las cuales cuenta la Entidad para tal fin.

## Obligación No. 5

**Responder de manera oportuna las solicitudes específicas de información que sean requeridas por parte del supervisor del contrato, en lo concerniente a la recuperación y consolidación de la información generada por las plataformas SIRCI y no SIRCI, con relación a las novedades de seguridad operacional detectadas, respecto al desempeño de los concesionarios de operación.**

Ticket Z407820 [Resumir](#)

cdg camaras

Para: John Sebastian Bustamante Vargas; Oscar Armando Quiroga Garces  
CC: David Mendoza Paez; Martin Enrique Salamanca Alvarado

Buenas tardes.

**Fecha:** 19/03/2026  
**Hora:** 16:05  
**Concesionario:** Este es mi Bus Suba  
**No. Móvil:** Z407820  
**Novedad:** No llega registro al bucket

**Descripción:** Se evidencia que el móvil Z407820 realizó obturación el día 19/03/2026 a las 15:28 horas. Sin embargo, al validar la información, se detecta que no están llegando registros al bucket correspondientes a esta obturación.

Agradecemos de alcance del ticket al concesionario.

**Soporte de la novedad:**

← Detalles del bucket [Editar bucket](#) [Ir a ruta](#) [Actualizar](#) [Más información](#)

eemsubacqa\_video

Utilización: us (múltiples regiones en Estados Unidos) Clase de almacenamiento: Standard Acceso público: Valor oculto Protección: Borrado de forma no definitiva

Objetos Configuración Permisos Protección Ciclo de vida Observabilidad Informes de inventario Operaciones

Depósitos > eemsubacqa\_video > Z407820

Crear carpeta Subir Transferir los datos Crear operaciones por lote Nueva Otros servicios

Filtrar solo por perfil de nombre Filtrar objetos y carpetas

Nombre	Fecha de creación	Última modificación	Período de retención del objeto	Fecha y hora de vencimiento de la retención	Conservaciones
20260319	--	--	--	--	1
20260319	--	--	--	--	1

**REFLEXIÓN:** Respondí de manera oportuna las solicitudes específicas de información que sean requeridas por parte del supervisor del contrato, en lo concerniente a la recuperación y consolidación de la información generada por las plataformas SIRCI y no SIRCI, con relación a las novedades de seguridad operacional detectadas, respecto al desempeño de los concesionarios de operación.

**Obligación No. 6**


**Mantener la confidencialidad en la totalidad de la información que recopile o acceda en el ejercicio de las obligaciones, por lo tanto, no podrá suministrar, replicar o publicar en ningún medio, información o datos derivados de la ejecución de las obligaciones del presente contrato.**

**N/A**

REFLEXIÓN:

**Obligación No. 7**



**Elaborar y/o participar en la construcción de documentos o material técnico, informes, presentaciones, actas u otros que le indique el supervisor del contrato en función del cumplimiento de las obligaciones contractuales.**



**EVENTO 9 – ACTIVACIÓN BOTÓN DE PÁNICO**  
**CDGE FLOTA TRONCAL**


**SI18 NORTE – CALLE 80 - SUBA S.A.S**

TRANSMILENIO S.A.  
2026

ACTIVACIÓN BOTÓN DE PÁNICO – EVE 9 SI18 SUBA BOGOTÁ

**Comportamiento obturación botón de pánico**  
**SI18 SUBA – MARZO 2026**




**Análisis realizado del mes de Marzo**

Etiquetas de fila	MARZO	Total general
SI18 SUBA	150	150
CASO REAL	12	12
ERRORES OPERADOR	6	6
MANTENIMIENTO	133	133
<b>Total general</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Durante el mes de Marzo, el área de mantenimiento registró la mayor incidencia de novedades, con 133 obturaciones.

ACTIVACIÓN BOTÓN DE PÁNICO – EVE 9 SI18 NORTE BOGOTÁ

**Comportamiento obturación botón de pánico**  
**SI18 NORTE – MARZO 2026**



**Análisis realizado del mes de Marzo**

Etiquetas de fila	MARZO	Total general
SI18 NORTE	281	281
CASO REAL	20	20
ERRORES OPERADOR	4	4
MANTENIMIENTO	249	249
<b>Total general</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

**REFLEXIÓN: Elaboré y participé en la construcción de documentos o material técnico, informes, presentaciones, actas u otros que se solicitó por el supervisor del contrato en función del cumplimiento de mis obligaciones contractuales.**

**Obligación No. 8**

**El contratista se obliga con Transmilenio S.A a no cometer faltas o conductas que se encuentren incluidas como prohibidas o no debidas en el manual del usuario de Transmilenio S.A, así como en las normas propias de seguridad y convivencia al interior del sistema, en ese orden de ideas, conductas como colarse al sistema constituyen incumplimiento del presente contrato y sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar y al inicio de los procesos administrativos tendientes a lograr el cumplimiento cabal del contrato, se deberá programar con la respectiva supervisión del contrato una jornada de servicio social cumpliendo obligaciones de gestor en el sistema.**

**N/A**

REFLEXIÓN:

**Obligación No. 9**

**El contratista está obligado a informar al supervisor, aquellos eventos que afecten su integridad física y personal durante la prestación del servicio y activar los servicios médicos que recomiende o solicite la Administradora de Riesgos Laborales.**


**N/A**

REFLEXIÓN:

**Obligación No. 10**  
**Asistir a todas las reuniones que sea convocado en función del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.**

REFLEXIÓN: N/A

**Obligación No. 11**  
**Desarrollar las demás tareas y actividades relacionadas con la naturaleza de la presente contratación, conforme a las directrices del supervisor asignado.**



Detalles del bucket

eembsubacqa\_video

Ubicación: us (múltiples regiones en Estados Unidos) | Clase de almacenamiento: Standard | Acceso público: Valor oculto | Protección: Borrado de forma no definitiva

Objetos Configuración Permisos Protección Ciclo de vida Observabilidad Informes de inventario Operaciones

Depósitos > eembsubacqa\_video > Z407820

Crear carpeta Subir Transferir los datos Crear operaciones por lotes Otros servicios

Nombre	Fecha de creación	Última modificación	Periodo de retención del objeto	Fecha y hora de vencimiento de la retención	Conservaciones
20250611/	--	--	--	--	--
20250624/	--	--	--	--	--
20250803/	--	--	--	--	--
20250813/	--	--	--	--	--
20251106/	--	--	--	--	--
20260120/	--	--	--	--	--

REFLEXIÓN: **Desarrollé las demás tareas y actividades relacionadas con la naturaleza de la presente contratación, conforme a las directrices del supervisor asignado.**

**Obligación No. 12**

**Desarrollar las demás tareas y actividades relacionadas con la naturaleza de la presente contratación, conforme a las directrices del supervisor asignado.**

REFLEXIÓN: N/A