



COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

Código: E-CE-FR-053
Versión: 1
Fecha de aprobación: 22/10/2025

SEGUIMIENTO ESTADO DE EQUIPÓS EMISORA EL DORADO RADIO

RESPONSABLE SEGUIMIENTO CAMILO GANTIVA DIAZ FECHA DE SEGUIMIENTO: 26 Marzo 2026

CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DEL EQUIPO	UBICACIÓN	PARAMETROS										OBSERVACION
			FUNCIONAMIENTO			ESTADO GENERAL			CONDICION DE ASEO				
			B	R	M	B	R	M	B	R	M		
1	PARLANTE PROFESIONAL JBL # PLAQUETA GCUN00000768	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			En funcionamiento	
1	MATRIZ 4X4 HDMI VIDEO WALL 2X2 # PLAQUETA GCUN000120564	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
11	MICROFONO PROCASTER # PLAQUETA GCUN000120620 GCUN000120621, GCUN000120622, GCUN000120625, GCUN000120626,GCUN000120627, GCUN000120629, GCUN000120630, GCUN000120631, GCUN000120632, GCUN000120633	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
6	MONITOR DE ESTUDIO # PLAQUETA GCUN000120632, GCUN000120633, GCUN000120634, GCUN000120635, GCUN000120636, GCUN000120637	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Monitores de audio de cabina de grabación presentan distorsión de audio y señales de daño en drive, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.	
1	REPRODUCTOR DE DISCOS # PLAQUETA GCUN000120639	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
1	MATRIZ TELEFONICA # PLAQUETA GCUN000120651	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
1	SINTONIZADOR # PLAQUETA GCUN000120652	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
8	AUDIFONOS SHURE SRH440 # PLAQUETA GCUN000121895, GCUN000121896, GCUN000121897, GCUN000121898, GCUN000121899 GCUN000121900, GCUN000121901,GCUN000121902	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento	
1	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS # PLAQUETA GCUN000121907	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Deterioro del equipo por uso, piezas presentan desgaste. Se Reporta en comité a Daniela Rubiano	
1	CONSOLA DE EMISION # PLAQUETA GCUN000121909	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			Mantenimiento correctivo realizado en el mes de diciembre , equipo funcionando correctamente.	

1	CONSOLA DE PRODUCCION # PLAQUETA GCUN000121910	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			En funcionamiento
1	HIBRIDO TELEFONICO # PLAQUETA GCUN000121915	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MICROFONO PROFESIONAL PG-58	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			En funcionamiento/ Presenta nivel de transductor bajo desgaste en capsula.
1	MICROFONO PROFESIONAL PGA-48	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS PRODUCCION	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Deterioro del equipo por uso, piezas presentan desgaste.
1	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
2	COMPUTADOR PC ESCRITORIO INTEL CORE I7 # PLAQUETA GCUN000127904 GCUN000127907	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	PC PORTATILES PARA TRASNMISIONES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
2	PC PORTATIL PARA TRASNMISIONES MSI	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	SERVIDOR DE VIDEO BPIX	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Servidor presenta desgaste en ventiladores, dado su antigüedad presenta fallos por capacidad de memoria y desactualización de se software , se reconfigura y reinician registros. Presenta fallas en el sistema de control de las cámaras PTZ.
3	CAMARAS FHD PTZ	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
2	CODIFICADOR COMREX BRICK II	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA/ CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento
1	CODIFICADOR COMRESX ACCES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	SISTEMA DE MONITOREO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MEZCLADOR DE MICROFONOS	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			En funcionamiento/Presenta deterioro en uno de sus canales de entrada.

3	TELEVISORES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X		X			X			En funcionamiento/ daño conexión a antena TDT por trabajos de inmobiliaria
9	MONITORES DE COMPUTADOR	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
3	TARJETA DE AUDIO MAUDIO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	TX RVR TEX 30	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	ENLACE RVR RXRL LCD ENLACE RVR PTRL LCD	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			Operativos sin antenas
1	FRECUENCIMETRO TF930	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento
1	MONITOR DE MODULACION DEVA DB 4004	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento
1	POCESADOR DE AUDIO INOVONICS NOVIA 272	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento
1	TRANSMISOR FM DE 2 KW # PLAQUETA GCUN000124759	CERRO TOCA GACHANCIPA			X		X		X			Se encuentra a la espera de la adquisición de repuestos para realizar correctivo, equipo en laboratorio. Daño en circuito de salida de RF, a causa de variaciones electricas en caseta, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	TRANSMISOR FM DE 1 KW # PLAQUETA GCUN000124760	CERRO TOCA GACHANCIPA		X		X			X			Se diagnostica daño en la fuente de poder del Tx, se reconfigura y baja potencia de operación queda funcionando con un warning, a la espera de la adquisición del repuesto. Presenta daño en fusibles de entrada se procede a reemplaza el elemento, revisión y reconfiguración, queda operando correctamente, se reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	COMPUTADOR PC CORE I 7 # PLAQUETAGCUN000121912	CERRO TOCA GACHANCIPA		X			x		X			En funcionamiento
1	Router MIKROTIK ccr2004-16g-2s+	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento
1	UPS 2KVA QUEST	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X			En funcionamiento

Elaborado por:

Camilo Gantiva Díaz
Ingeniero de Soporte

Revisado y Aprobado por:

Daniela Rubiano
Directora Emisora El Dorado Radio