



Gobernación de
Cundinamarca

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código: E-CE-FR-053

Versión: 1

SEGUIMIENTO ESTADO DE EQUIPOS EMISORA EL DORADO RADIO

Fecha de aprobación: 22/10/2025

RESPONSABLE SEGUIMIENTO:

CAMILO GANTIVA DIAZ

FECHA DE SEGUIMIENTO:

17 Octubre de 2025

CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DEL EQUIPO	UBICACIÓN	FUNCIONAMIENTO			ESTADO GENERAL			PARAMETROS CONDICION DE ASEO			OBSERVACION
			BUENO	REGULAR	MALO	BUENO	REGULAR	MALO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	PARLANTE PROFESIONAL JBL # PLAUQUETA GCUN00000768	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MATRIZ 4X4 HDMI VIDEO WALL 2X2 # PLAUQUETA GCUN000120564	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
11	MICROFONO PROCASTER # PLAUQUETA GCUN000120620 GCUN000120621 GCUN000120622 GCUN000120625 GCUN000120626 GCUN000120627 GCUN000120629 GCUN000120630 GCUN000120631 GCUN000120632 GCUN000120633	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
6	MONITOR DE ESTUDIO # PLAUQUETA GCUN000120632 GCUN000120633 GCUN000120634 GCUN000120635 GCUN000120636 GCUN000120637	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X		X			X			Monitores de audio de cabina de grabación presentan distorsión de audio y señales de daño en drive, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	REPRODUCTOR DE DISCOS # PLAUQUETA GCUN000120639	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MATRIZ TELEFONICA # PLAUQUETA GCUN000120651	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	SINTONIZADOR # PLAUQUETA GCUN000120652	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
8	AUDIFONOS SHURE SRH440 # PLAUQUETA GCUN000121895 GCUN000121896 GCUN000121897 GCUN000121898 GCUN000121899 GCUN000121900 GCUN000121901 GCUN000121902	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS # PLAUQUETA GCUN000121907	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Deterioro del equipo por uso, piezas presentan desgaste, se Reporta en comité a Daniela Rubiano
1	CONSOLA DE EMISION # PLAUQUETA GCUN000121909	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA			X			X	X			La consola presenta daño en display, señales de deterioro por tiempo de uso. 04/08/2025 Fallo operativo se Reporta en comité a Daniela Rubiano 17/10/2025 Se encuentra en espera de reparación e laboratorio especializado.
1	CONSOLA DE PRODUCCION # PLAUQUETA GCUN000121910	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			En funcionamiento
1	HIBRIDO TELEFONICO # PLAUQUETA GCUN000121915	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MICROFONO PROFESIONAL PG-58	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	MICROFONO PROFESIONAL PGA-48	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
1	DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS PRODUCCION	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X			Deterioro del equipo por uso, piezas presentan desgaste, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
2	COMPUTADOR PC ESCRITORIO INTEL CORE I7 # PLAUQUETA GCUN000127904 GCUN000127907	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X				X		X			Computador GCUN000127907 a la espera de repuestos para ejecutar el correctivo, daño de discos duros por vanacion de voltaje, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	PC PORTATILES PARA TRASNMISIONES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento
2	PC PORTATIL PARA TRASNMISIONES MSI	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X			En funcionamiento

1	SERVIDOR DE VIDEO BPIX	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X		Servidor presenta desgaste en ventiladores, dado su antigüedad presenta fallos por capacidad de memoria y desactualización de software, se reconfigura y reinician registros. Presenta fallas en el sistema de control de las cámaras PTZ, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
3	CAMARAS FHD PTZ	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
2	CODIFICADOR COMREX BRICK II	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA/ CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	CODIFICADOR COMREX ACCES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
1	SISTEMA DE MONITOREO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
1	MEZCLADOR DE MICROFONOS	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X			X		X		En funcionamiento
4	TELEVISORES	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		X		X			X		En funcionamiento
9	MONITORES DE COMPUTADOR	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
3	TARJETA DE AUDIO MAUDIO	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
1	TX RVR TEX 30	PISO 1 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	X			X			X		En funcionamiento
1	ENLACE RVR RXRL LCD ENLACE RVR PTRL LCD	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	FRECUENCIMETRO TF930	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	MONITOR DE MODULACION DEVA DB 4004	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	POCESADOR DE AUDIO INOVONICS NOVIA 272	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	TRANSMISOR FM DE 2 KW # PLAQUETA GCUH000124759	CERRO TOCA GACHANCIPA			X		X		X		Se encuentra a la espera de la adquisición de repuestos para realizar correctivo, equipo en laboratorio. Daño en circuito de salida de RF, a causa de variaciones eléctricas en caseta, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	TRANSMISOR FM DE 1 KW # PLAQUETA GCUH000124760	CERRO TOCA GACHANCIPA		X		X			X		Se diagnostica daño en la fuente de poder del Tx, se reconfigura y baja potencia de operación queda funcionando con un warning, a la espera de la adquisición del repuesto, se Reporta en comité a Daniela Rubiano.
1	COMPUTADOR PC CORE I 7 # PLAQUETA GCUH000121912	CERRO TOCA GACHANCIPA		X			X		X		En funcionamiento
1	Router MIKROTIK ccr/2004-16g-2s+	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento
1	UPS 2KVA QUEST	CERRO TOCA GACHANCIPA	X			X			X		En funcionamiento

Elaborado por:



Camilo Gantiva
Ingeniero de soporte

Revisado y aprobado:



Daniela Rubiano
Directora Emisora el Dorado Radio