



Tema: Intervención de mantenimiento y control de puntos críticos en la plaza.		
Lugar: PDM El Carmen	Fecha: 13/04//2026 al 15/04/2026	Hora inicial: 8:00 AM Hora Final: 11:30 AM
Objetivo: Realizar intervención de mantenimiento en puntos críticos de la plaza, con el fin de mitigar la problemática de roedores y mejorar las condiciones de infraestructura.		
Agenda: <ul style="list-style-type: none">1. Desarrollo2. Intervención de mantenimiento3. Identificación de observaciones4. Observaciones y requerimientos5. Conclusión		
Desarrollo: <p>Se dio inicio a la jornada de mantenimiento con el acompañamiento de dos personas de la cuadrilla, con el fin de intervenir diferentes puntos de la plaza.</p> <p>Intervención de mantenimiento:</p> <p>Durante la jornada se realizó el taponamiento de espacios críticos mediante la utilización de espuma, con el objetivo de controlar el ingreso de roedores en distintas zonas de la plaza.</p> <p>Así mismo, se realizaron intervenciones en el área del tejado, donde se evidenciaron acumulaciones de escombros que estaban generando obstrucción en las canaletas, impidiendo el adecuado flujo del agua. Estos espacios fueron algunos limpiados y despejados, pero aún hay restos.</p> <p>Observaciones y requerimientos:</p> <p>Durante la actividad, la administración informó que algunos comerciantes han manifestado inquietudes frente al uso de la espuma, indicando que podría no ser efectiva frente a los roedores y que no resulta estéticamente adecuada. Frente a esto, se planteó la necesidad de evaluar alternativas que mejoren tanto la funcionalidad como la apariencia de las intervenciones. Adicionalmente, se solicitó a través del grupo de WhatsApp la instalación de un flanche en el tejado, debido a la presencia de una gotera que está afectando el área interna del cuarto de lavado.</p> <p>Conclusión:</p> <p>La jornada permitió avanzar en el control de puntos críticos relacionados con el ingreso de roedores y mejorar algunas condiciones del tejado. Sin embargo, se evidencia la necesidad de continuar con intervenciones complementarias que fortalezcan la infraestructura y den solución definitiva a las problemáticas identificadas.</p>		



Registro fotográfico:



	ACTA DE REUNIÓN		Código: PA03-FO-018
			Versión: 10
			Fecha: 03/06/2025

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Yulieht Escamilla	IPES-SESEC	pdmelcarmen@ipes.gov.co	3117858856	<i>Yulieht Escamilla</i>
Alisson Rodríguez	IPES-SESEC	aarodriguezm@ipes.gov.co	3204097808	<i>Alisson R</i>

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)				
	Fecha	Hora	Lugar	
Próxima reunión				