



INGESMAN SAS
901.466.301-0

FECHA DE COTIZACION: 8 DE MAYO DE 2026

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS CAMIONETA
HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441**

ITEM	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 389.000,00	\$ 73.910,00	\$ 462.910,00
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (Incluye aceite y filtros) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 546.000,00	\$ 103.740,00	\$ 649.740,00
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 168.000,00	\$ 31.920,00	\$ 199.920,00
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441, AJUSTE LIMPIEZA DE SENSORES	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 189.000,00	\$ 35.910,00	\$ 224.910,00
5	REP	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 578.000,00	\$ 109.820,00	\$ 687.820,00
6	REP	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
7	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO CALIDAD HEAVY DUTY (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 473.000,00	\$ 89.870,00	\$ 562.870,00
8	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 399.000,00	\$ 75.810,00	\$ 474.810,00
9	REP	CAMBIO DE BUJIAS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 357.000,00	\$ 67.830,00	\$ 424.830,00
10	SERV	CALIBRACION FRENOS completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
11	REP	RECTIFICACION DE DISCOS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 273.000,00	\$ 51.870,00	\$ 324.870,00
12	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO ENTRADA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 683.000,00	\$ 129.770,00	\$ 812.770,00
13	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO SALIDA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 683.000,00	\$ 129.770,00	\$ 812.770,00
14	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 609.000,00	\$ 115.710,00	\$ 724.710,00
15	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 788.000,00	\$ 149.720,00	\$ 937.720,00
16	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 53.000,00	\$ 10.070,00	\$ 63.070,00
17	SERV	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 74.000,00	\$ 14.060,00	\$ 88.060,00

SUB TOTAL \$ 7.583.870,00

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020**

ITEM	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 391.000,00	\$ 74.290,00	\$ 465.290,00
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (incluye aceite y filtros) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 504.000,00	\$ 95.760,00	\$ 599.760,00
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 168.000,00	\$ 31.920,00	\$ 199.920,00
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 126.000,00	\$ 23.940,00	\$ 149.940,00
5	SERV	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (mano de obra) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 21.000,00	\$ 3.990,00	\$ 24.990,00
6	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 452.000,00	\$ 85.880,00	\$ 537.880,00
7	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 378.000,00	\$ 71.820,00	\$ 449.820,00
8	REP	BUJIAS GENUINAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 357.000,00	\$ 67.830,00	\$ 424.830,00
9	REP	EMPAQUE TAPA VALVULAS GENUINO (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 336.000,00	\$ 63.840,00	\$ 399.840,00

Dirección: Carrera 102 No 154 -30
Teléfono: +57-300-3565508
Mail: ingesman@outlook.com



INGESMAN SAS
901.466.301-0

10	REP	CALIBRACION FRENOS completo (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 99.960,00
11	REP	JUEGO PLUMILLAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 189.000,00	\$ 35.910,00	\$ 224.910,00
12	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 714.000,00	\$ 135.660,00	\$ 849.660,00
13	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 798.000,00	\$ 151.620,00	\$ 949.620,00
14	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 53.000,00	\$ 10.070,00	\$ 63.070,00
15	REP	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 74.000,00	\$ 14.060,00	\$ 88.060,00

SUB TOTAL \$ 5.527.550,00

GRAN TOTAL \$ 13.111.420,00

Cordialmente:

ELVIA REYES
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901.466.301-0
INGESMAN SAS