



Caso RF-3-466 Ejecutado y Solucionado. Te Invitamos a Calificar Nuestro Servicio.

Desde SDS, Mesa de Servicios Mantenimiento <bienesyservicios@saludcapital.gov.co>
Fecha Mar 26/05/2026 3:45 PM
Para Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

---Mensaje automático [RF-3-466]: Para responder hágalo encima de esta línea---

Cordial Saludo

Le informamos que el caso ha sido solucionado. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, por ello lo invitamos a calificar la encuesta de satisfacción.

[Clic aquí para responder la encuesta](#)

Los detalles del caso registrado se relacionan a continuación:

Caso No.	RF-3-466
Usuario	Giovanni, Aponte Rubio
Fecha de registro	05/05/2026 9:53:07
Descripción de la Solicitud: Edificio: <i>sotano</i> Piso: <i>-1</i> Dependencia: <i>Mantenimiento</i> Colaborador que requiere el servicio: <i>Giovanni APonte Rubio</i> Extensión: Descripción de la solicitud: <i>Realizar ajuste de acero de refuerzo en las tapas en concreto reforzado para fundir concreto y reinstalar tapas deterioradas en sotano de la SDS</i>	
Fecha estimada de solución	
SOLUCIÓN	
Caso RF3466 Se hace desmonte de parrilla de las tapas a fundir para realizar la soldadora de ellas correctamente , se solda varilla de 3/8 y se soldan refuerzo en las esquinas para su mayor duración y que puedan ser fundidas por el contratista . Realizado en los días 19-20 y 21-05-2026	

Cordialmente,

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Subdirección de Bienes y Servicios

Dirección Administrativa