



RE: Carretes de mayor capacidad para persianas del Hemocentro

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Vie 8/05/2026 8:00 AM

Para Uriel Alcides, Gonzales Vasquez <uagonzalez@saludcapital.gov.co>

CC SDS, EventoSDS <EventoSDS@saludcapital.gov.co>; Pablo Alfonso, Quilaguy Peña <PAQuilaguy@saludcapital.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a las alternativas planteadas para mitigar la falla recurrente presentada en el sistema de encarrilamiento de las persianas tipo blackout del Hemocentro, se informa que previamente a la ejecución de cualquier intervención, el técnico encargado deberá evaluar integralmente la viabilidad técnica de las opciones propuestas y verificar que se cuente con los materiales, elementos y condiciones necesarias para desarrollar una solución adecuada y funcional.

Así mismo, se considera importante que la persona que generó el caso, en conjunto con el encargado del área usuaria, coordinen directamente con el técnico responsable la alternativa más viable, teniendo en cuenta las condiciones de operación, funcionalidad y necesidades propias del espacio, con el fin de minimizar afectaciones durante la prestación del servicio y garantizar una solución acorde al uso del espacio.

En ese sentido, una vez realizada la validación técnica y operativa correspondiente, podrá definirse la alternativa temporal más conveniente mientras se gestiona una solución definitiva para el sistema.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



De: Uriel Alcides, Gonzales Vasquez <uagonzalez@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 11:51 a. m.

Para: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Cc: SDS, EventoSDS <EventoSDS@saludcapital.gov.co>; Pablo Alfonso, Quilaguy Peña

<PAQuilaguy@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Carretes de mayor capacidad para persianas del Hemocentro

Cordial saludo;

Con base en la información suministrada por el ingeniero Giovanni Aponte Rubio, y ante la imposibilidad de adquirir carretes de mayor dimensión y capacidad de carga a través de los proveedores vinculados a los contratos vigentes, me permito informar que se sostuvo conversación con el técnico Pablo Quilaguy, quien tiene asignado el caso.

El técnico nos plantea dos soluciones temporales para mitigar la falla recurrente en el encarrilamiento de las persianas tipo blackout del Hemocentro:

1. Extender el tubo soporte de la cortina, con el fin de que tenga mayor longitud y se reduzca el riesgo de que las persianas se descarrilen.
2. Cortar el tubo soporte, dividiendo el sistema para obtener dos cortinas más livianas, lo cual disminuiría el peso sobre el soporte y permitiría una mayor resistencia y durabilidad del sistema.

En este sentido, se solicita muy amablemente su autorización para iniciar con cualquiera de las dos opciones propuestas, según considere más conveniente, mientras se define una solución definitiva.

Quedo atento(a) a sus instrucciones.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Uriel Alcides Gonzáles Vásquez

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono: 3649090|

De: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 8:36 a. m.

Para: Uriel Alcides, Gonzales Vasquez <uagonzalez@saludcapital.gov.co>

Cc: SDS, EventoSDS <EventoSDS@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Carretes de mayor capacidad para persianas del Hemocentro

Cordial saludo,

En atención a la solicitud relacionada con la identificación de proveedores para la adquisición de carretes de mayor dimensión y capacidad de carga destinados al sistema de encarrilamiento de las persianas instaladas en el Hemocentro, se informa que, una vez revisados los antecedentes de suministro y las condiciones de adquisición manejadas por la Entidad, se evidenció que dicho elemento no se comercializa de manera individual por parte de los proveedores con los cuales se celebraron los contratos de suministro de insumos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024.

En ese sentido, los proveedores vinculados a los contratos de suministro adelantados por la Secretaría han manejado principalmente elementos estandarizados y de línea comercial, sin contar dentro de su portafolio con carretes de características especiales o de mayor capacidad para este tipo de sistemas.

Quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



De: Uriel Alcides, Gonzales Vasquez <uagonzalez@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 6 de mayo de 2026 3:03 p. m.

Para: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Cc: SDS, EventoSDS <EventoSDS@saludcapital.gov.co>

Asunto: Carretes de mayor capacidad para persianas del Hemocentro

Ingeniero, buenas tardes.

Solicito su colaboración para identificar el proveedor o lugar donde sea posible adquirir carretes de mayor dimensión para el encarrilamiento de las persianas instaladas en el hemocentro. Lo anterior debido a que algunas cortinas se han desprendido de manera reiterada; aunque el personal de mantenimiento realiza su reinstalación, estas vuelven a presentar la misma falla.

De acuerdo con lo informado por el señor Pablo Quilaguy, la causa del inconveniente obedece a que los sistemas instalados requieren carretes de mayor tamaño y capacidad de carga. En ocasiones anteriores se han adaptado carretes de menor dimensión; no obstante, estos no cuentan con la robustez ni la resistencia necesarias, lo que compromete su adecuado funcionamiento y durabilidad.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Uriel Alcides Gonzáles Vásquez

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono: 3649090|