

## ACTA DE REUNIÓN

|                      |  |               |                      |     |           |                     |                       |             |
|----------------------|--|---------------|----------------------|-----|-----------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Fecha                | 28/05/2026   | Inicio        | 10:50 a.m.           | Fin | 1:02 p.m. | Lugar               | IED Alejandro Obregón |             |
| Asunto               | Acompañamiento territorial - Aseguramiento y prevención de accidentalidad escolar (académico - laboral - siniestro vial) |               |                      |     |           |                     |                       |             |
| Asistentes           | Firmantes del acta   |               |                      |     |           | Asistentes Externos |                       |             |
| Fecha de Elaboración | 28/05/2026   | Elaborado por | Luisa María Quintana |     |           |                     | Próxima Reunión       | Por acordar |

Con el fin de acompañar la adecuada implementación de estrategias para la gestión de aseguramiento, prevención de accidentalidad escolar en las tres modalidades a saber académico, laboral o siniestro vial, de acuerdo con la actividad desarrollada por estudiante (s):

Actividad académica \_\_\_\_ Actividad en formación técnica \_\_\_\_ Desplazamiento en espacio público \_\_\_\_ espacio institucional x

Se realiza visita en la IED x DILE \_\_\_\_ referenciada en este acta, para:

Socializar ruta de gestión de accidentalidad \_\_\_\_

Verificación de condiciones de riesgo x

Acompañamiento a investigación de AT \_\_\_\_

Acompañamiento solicitado por la IED por: accidente escolar \_\_\_\_ accidente laboral \_\_\_\_ siniestro laboral \_\_\_\_

Participación en mesa técnica \_\_\_\_ comité \_\_\_\_

### 1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se identifica que en la sala de sistemas de bachillerato los meses de los computadores tiene en la parte interior la base para la CPU en mal estado, con fillos al alcance de los estudiantes, generando así un riesgo para estos mismos. Se evidenciaron 17

2. VARIOS riesgos en ese estado.  
durante la visita se realizan los siguientes hallazgos: encontramos mobiliario en mal estado en los aulas, encontramos tomas electricas sueltas y encontramos tableros de breaks sin señalizar, el mobiliario en mal estado se fue retirando de las aulas durante la visita, de igual manera se ajustan las tomas electricas sueltas.

### 3. COMPROMISOS Y FECHA DE CUMPLIMIENTO

-Colocar señalización de riesgo electrico a los tableros de breaks de toda la institución educativa y la señalización pendiente.

Luis Román Barona P.  
Almacenis ta  
cc 79245715

Nestor Eiveros  
Aux. Financiero  
cc 79362848

Marina Castelblanco  
Rectora.  
cc: 51913397

Luisa Quintana.  
Luisa María Quintana.  
Gestora de accidentalidad  
cc: 1000574139.