



ACTA DE REUNIÓN No. _____

FECHA: 20-05-2026 HORA INICIO: 9:19 HORA FIN: 3:28
LUGAR: Red de distribución línea el Hato - Acuauida
ASUNTO: Apoyo a Seguimiento de red - Emergencia por desabasteci-
miento de agua Vereda el Hato.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión estado de tanque de almacenamiento vereda el Hato.
- Revisión de presión en Ventosa predio Familia Villalobos.
- Revisión de presión en Ventosa llegada a tanque.
- Seguimiento estado de red. (manguera de 3")
- Cierre de válvula de tanque - Presurización de tubería.
- Recomendaciones.

DESARROLLO:

En el marco del apoyo brindado por la SOTT-OSP, al aueducto comunitario ACUAUIDA de la localidad de Ciudad Bolívar, y por solicitud de la Representante Legal, se realizó apoyo técnico en la solución de desabastecimiento a la vereda el Hato, que presenta daños que han afectado la continuidad desde hace 20 días. De acuerdo con la versión del aueducto, esta red ha venido presentando despresurización lo que impide que el agua llegue al tanque de almacenamiento. En esta visita, se inició verificando el cierre de la válvula de ingreso al tanque para presurizar la red, y poder evidenciar algún daño. Se verificó que después de la subida del río Plugroso la red tiene caudal y presión, sin embargo, es inestable la presión pero el caudal se mantiene en la ventosa en este punto, en la siguiente ventosa a unos 300 metros aproximadamente, ya no llega caudal, después de 2 horas se observa que llega caudal y presión a la segunda ventosa, se continuó el seguimiento a esta red, a campo travesero evidenciando que no hay daños en la tubería. Posteriormente, se verificó presión en punto bajo de la red unos 400 metros antes del tanque en purga existente. Se verificó en punto medio entre esta purga y el tanque, y ahí ya no hay presión ni caudal.



ACTA DE REUNIÓN No. _____

Es necesario hacer revisión en este tramo para descartar daños en tubería, al fin del recorrido, los fontaneros manifiestan que encontraron una conexión ilegal de 3/4" antes del río, esto puede ser causa de la despresurización de la red. Se procedió a evidenciar la conexión ilegal. Se recomienda al acueducto hacer la reparación y volver a presurizar la red como se les explica, haciendo cierre de Válvula de Ingreso al tanque.

COMPROMISOS:

- Informar a la SDHT-DSP el avance luego de hacer la reparación en la conexión ilegal.
- Instalar dispositivos de medición y control (Manómetros y Válvulas) en puntos indicados por la SDHT-DSP.

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Jorge Alberto Herrera
Cargo: operario
Entidad: ACUAVIDA
e-mail:
Tel/Cel: 311 4429298

Firma
Nombre: JUAN JARA
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: Juan.jara@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 317 424 6669

Firma
Nombre: Alexander Lowry Díaz
Cargo: Contratista
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: alexlod1275@gmail.com
Tel/Cel: 3106 494 5150

Firma
Nombre: Daniel Zurub
Cargo: Contratista
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: Daniel.zurub@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 31256 29177

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.