

Medellín
14/05/2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDITAS

Asunto: Cotización

Se relaciona a continuación la cotización de acuerdo a sus necesidades

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Servicio técnico preventivo y correctivo copiadora kyocera M3655Idn con serial: R4P2705579, consiste en limpieza física de unidad de imagen, unidad fusora, todos los rodillos de arrastre y separación de hojas y carcasa del equipo.	\$ 146.450	\$ 146.450	\$ 27.826	\$ 174.276
1	unidad de imagen original kyocera M-3655 (rendimiento aproximado 200.000 impresiones)	\$ 969.600	\$ 969.600	\$ 184.224	\$ 1.153.824
1	Rodillo de carga nuevo kyocera 3655 (rendimiento aproximado 90.000 impresiones)	\$ 153.520	\$ 153.520	\$ 29.169	\$ 182.689
1	Rodillo de presión para fusor nuevo kyocera 3655 (rendimiento aproximado 150.000 impresiones)	\$ 161.600	\$ 161.600	\$ 30.704	\$ 192.304
1	kit rodillos de arrastre y separador de hojas kyocera M-3655 bandeja # 1	\$ 139.380	\$ 139.380	\$ 26.482	\$ 165.862
1	Servicio técnico preventivo copiadora Ricoh SP-3710 con serial: 51712414117, consiste en limpieza física de unidad de transferencia, unidad fusora, todos los rodillos de arrastre y separación de hojas y carcasa del equipo.	\$ 131.300	\$ 131.300	\$ 24.947	\$ 156.247
1	Servicio técnico para reponchado de punto de red para pc y fotocopiadora ricoh en oficina de secretaria y rectoría.	\$ 181.800	\$ 181.800	\$ 34.542	\$ 216.342
1	swiche de red de 5 puertos base 1000	\$ 106.050	\$ 106.050	\$ 20.150	\$ 126.200
1	Servicio técnico preventivo y correctivo a impresora HP LASER M-402n con serial: PHBHC11486 , consiste en limpieza física de unidades con desensamblable del equipo para cambio de repuestos desgastados.	\$ 131.300	\$ 131.300	\$ 24.947	\$ 156.247
1	Acetato fusor hp m402n	\$ 78.780	\$ 78.780	\$ 14.968	\$ 93.748
1	kit rodillo de arrastre y separador hp m402n	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 18.230	\$ 114.180
1	Piñon acople fusor hp-402n	\$ 75.750	\$ 75.750	\$ 14.392	\$ 90.142
3	Mantenimiento preventivo y correctivo impresora hp P1102W con serial:VND3L19342 / VND3F09491 / VNB4311065 ubicadas en sede principal y sede Juan Manuel, consiste en limpieza física de unidad fusora, todos los rodillos de arrastre y separación de hojas y carcasa del equipo con cambio de repuestos averiados.	\$ 121.200	\$ 363.600	\$ 69.084	\$ 432.684
3	Acetato fusor hp 1102w nuevo	\$ 58.580	\$ 175.740	\$ 33.391	\$ 209.131
1	piñon acople fusor hp-1102w	\$ 67.670	\$ 67.670	\$ 12.857	\$ 80.527
1	Rodillo de presión hp -1102w	\$ 111.100	\$ 111.100	\$ 21.109	\$ 132.209
1	Kit rodillos de arrastre y separador impresora hp 1102w	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 18.230	\$ 114.180
1	Mantenimiento preventivo y correctivo impresora samsung ML-1640 ubicada en sede Eterna Primavera, consiste en limpieza física de unidad fusora, todos los rodillos de arrastre y separación de hojas y carcasa del equipo con cambio de repuestos averiados.	\$ 121.200	\$ 121.200	\$ 23.028	\$ 144.228
1	Kit rodillo de arrastre y separador samsung 1640	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 18.230	\$ 114.180
1	Mantenimiento preventivo y correctivo impresora hp P 1006 ubicadas en sede Nuestra Señora, consiste en limpieza física de unidad fusora, todos los rodillos de arrastre y separación de hojas y carcasa del equipo con cambio de repuestos averiados.	\$ 121.200	\$ 121.200	\$ 23.028	\$ 144.228
1	Kit rodillos de arrastre y separador impresora hp P1006	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 18.230	\$ 114.180
1	piñon acople fusor hp-1006	\$ 67.670	\$ 67.670	\$ 12.857	\$ 80.527
1	Mantenimiento preventivo y correctivo a duplicador RICOH DX-2330 ubicado en área administrativa, se reralizara limpieza general de todo el equipo con cambio de repuestos desgastados.	\$ 186.850	\$ 186.850	\$ 35.502	\$ 222.352
1	Pad separador de hojas ricoh dx-2330	\$ 129.280	\$ 129.280	\$ 24.563	\$ 153.843
1	Rodillo de arrastre ricoh dx-2330	\$ 139.380	\$ 139.380	\$ 26.482	\$ 165.862
1	pantalla o tela b4 para tambor de imagen ricoh dx -2330 (saldo)	\$ 222.200	\$ 222.200	\$ 42.218	\$ 264.418
TOTAL			\$ 4.365.220	\$ 829.390	\$ 5.194.610


ALEXIS JURADO ARROYAVE
ADMINISTRADOR