

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018
		Versión: 10
		Fecha: 03/06/2025

Tema: seguimiento al estado de las solicitudes de infraestructura relacionadas con riesgos higiénico-sanitarios en la PDM Las Ferias.

Lugar: Plaza de mercado Las Ferias
Fecha: 9 de mayo de 2026
Hora inicial: 8:00 am
Hora Final: 9:30 am

Objetivo:

Verificar y actualizar el estado de las solicitudes de infraestructura relacionadas con condiciones locativas, presencia de vectores, deterioro estructural, cubiertas, instalaciones eléctricas y demás situaciones que puedan representar riesgos higiénico-sanitarios dentro de la plaza de mercado.

1. ASISTENCIA

- Nelson Silva Rodríguez Auxiliar Administrativo PDM Las Ferias
- Javier Araujo Ingeniero Ambiental SESEC

2. CONTEXTO

Durante el recorrido de inspección se efectuó revisión visual de las condiciones de infraestructura reportadas previamente, verificando el estado actual de las actividades y actualizando su clasificación conforme a los avances evidenciados.

Como resultado de la visita, se actualizaron los siguientes estados:

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Estado de deterioro en el que se encontraba la puerta No. 4 de la plaza.
- Teja suelta PDM Ferias.
- Cambio de cerradura para puerta oficina.

ACTIVIDADES EN PROCESO:

- Soportes de las puertas-rejas de zona de descargue presentan avanzado estado de deterioro.
- Adecuación de puestos para artesanías – PDM Ferias.
- Solicitud de revisión de goteras en cubierta – Local 130-152.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	ACTA DE REUNIÓN		Código: PA03-FO-018
			Versión: 10
			Fecha: 03/06/2025

ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS:

- Alerta por posible medida sanitaria – Plaza de Mercado Las Ferias.
- Conexión energía a local 120119 – Nuevo comerciante PDM Ferias.
- Candados de seguridad para exteriores puertas de seguridad de la PDM Las Ferias.
- Ingreso de ratones por cárcamo dañado PDM Ferias.
- Rejillas con huecos que permitirían el ingreso de roedores.
- Barreras ubicadas en los techos no se encuentran adecuadamente sujetas y existen partes sin barreras.
- Escombros producto de las adecuaciones realizadas en el área denominada La Pajarea.
- Rebose de aguas residuales presentado en baldosa entre los locales del señor Pedro Sarmiento 130116 y Edilma Suárez 130092.
- Solicitud de intervención por inundación en parqueadero anexo a la plaza.

Así mismo, se realizó registro fotográfico como soporte de las condiciones observadas y del estado de las intervenciones adelantadas.

3. CONCLUSIONES

Se realizó seguimiento y actualización al estado de las solicitudes de infraestructura relacionadas con riesgos higiénico-sanitarios en la Plaza Distrital de Mercado Las Ferias, clasificando las actividades según su nivel de avance: NO DESARROLLADO, EN PROCESO y EJECUTADO.

Se recomienda priorizar las actividades pendientes relacionadas con control de vectores, manejo de aguas residuales, adecuaciones locativas y estructuras deterioradas, con el fin de mitigar riesgos sanitarios y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y la normatividad sanitaria vigente.


Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Nelson Silva Rodríguez	IPES- PDM	pdmlasferias@ipes.gov.co	3157688205	

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	ACTA DE REUNIÓN		Código: PA03-FO-018
			Versión: 10
			Fecha: 03/06/2025

Javier Araujo	IPES-SESEC	jearaujor@ipes.gov.co	3114527801	
---------------	------------	-----------------------	------------	---

Revisado por el ingeniero Omar Ruiz:

Nota: se anexan fotos de la visita a la plaza





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

ACTA DE REUNIÓN



Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025

