



FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Código: FO-DE-05
Versión: 01
Fecha elaboración: 27-08-2024
Fecha de Revisión: 27-08-2024
Página 1 de 2

ACTA NÚMERO: _____			
Fecha	20/05/2026	Hora	9:30 am
Lugar	Jundaraja del opa		
Usuario			
Interno:		☐	Externo: ☐

ASUNTO
Visita Técnica SIA ATC 055

PARTICIPANTES		
Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto
Daniel Jaramillo	S. Infraestructura	
William A. Saker	S. Infraestructura	
Leonor Verdugo	Quinta Gorda	
Luis G. Mejía	Planeación	
Martha Cuentes	CMA	
Jessica Pios	CMA	
Jindy González	CMA	

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	
2	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	

Funcionarios de la Contraloría Municipal de Armenia, en acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo de

Planeación realizaron visita técnica en relación al SIA ATC 055.

Los funcionarios evidencian el volcamiento de una parte del guardrail el cual ha ocasionado el desprendimiento de la varanda metálica que se encuentra encima del muro de contención.



ACTA NÚMERO: _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Así mismo, se evidencia acumulación de residuos vegetal en las canaletas. los ganchos se encuentran en buen estado al igual que el resto de obras realizadas mediante inspección ocular.

Se informa por parte de Planeación el compromiso de limpieza de canaletas y retirar las guías cortas.

El día lunes 25 los empiezan con la cuadrilla la labor de limpieza (en adelante)

Nota: 9 mt lineales de varanda colapsada








Se solicita por parte de la CMA informar de la gestión para poder hacer el debido acompañamiento y revisión

Se ^(informa) evidencia que el muro de contención informado en la denuncia no corresponde al contrato de obra del año 2024 sino según la comunidad es de una obra del año 2014 aprox.

el Muro de la obra del año 2024 se encuentra en muy buen estado

la ing. de la CMA le indica a Planeación que se debe hacer mantenimiento de Impresión y retro de guardia que se encuentra a lado de l muro de contención nuevo, toda vez que, tiene a volverse hacia los ruidos.

FIRMAS

Nombre	Firma
 William A. Suvet	SOA-12 Indrag
 Daniel Jaramillo Gómez	Inf.
 Luis Gabriel Maza M	Infraestructura
 Lidy González	Planeación
 Martha Lucero Aponte	Ind 6 CMA
 Jessica Rios Lopez	CMA.
 Blanca L. Pifios	CMA