

	Formato	Código	FEQ-PT
	Reporte de Servicio Preventivo	Versión	1.0
		Vigencia	02/06/2019



Nombre del Equipo:	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN		
Marca:	FICOINOX	Modelo:	H12L
Serie:	232	Ubicación:	Esterilización - Odontología
Código Interno:	10132		

Trabajo Realizado:	Cumple	No cumple
Limpieza y desinfección.	X	
Verificación de funcionamiento en general.	X	
Revisión Sistema y Componentes hidráulicos.		X
Revisión de fugas (aire y agua)		X
Empaque de silicona		X
Revisión sistema eléctrico, cable ac, condensador. Swiche on/off	X	
Verificación de mangueras, válvula de escape. Manómetros.		X
Termostato		X
Verificación y revisión de Holder: Fuga de agua		X
Limpieza general.	X	

Observaciones:

Kit de holder con fuga de agua y aire, requieren cambio. Empaque deteriorado, requiere cambio. Manómetros y termostato no funcionan por fugas y falta de compresión.
Se recomienda técnicamente y por seguridad del paciente y sus operadores hacer reposición tecnológica de equipo por obsolescencia tecnológica cumplida. Ya que el equipo en cuestión tiene más de 10 años de uso. Equipo no cuenta con documentación requerida por la normatividad 3100 de 2019. Sin registro INVIMA, registro de importación, factura de compra y manuales de operación e instalación.

Tiempo en Minutos:	240 min
Fecha: 25-09-2025	Nombre y Firma de quien ejecuta: Nelson Rúa 
Fecha: 25-09-2025	Nombre y Firma de quien recibe:

ESTADO DE VALORACION	
El equipo es apto para el uso.	
El equipo ha necesitado reparación.	
El equipo ha tenido que ser desplazado.	
El equipo no se puede usar.	
El equipo se ha dado de baja.	X