



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución N° 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N°09-2026

9 de julio de 2026

Proceso de Selección Inferior a 20 SMLMV

1. En desarrollo de sus competencias, la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo, requiere la celebración de un contrato que tenga el siguiente objeto contractual: Contrato de obra pública, reparación y el mantenimiento hidrosanitario, del sistema eléctrico y demás actividades complementarias de la planta física a todo costo de la Institución Educativa Samuel Barrientos, en la Sede 2 – Monseñor Perdomo y la Sede 3 – Pío XII.

2. Detalle técnico de forma detallada por ítem y cantidad a contratar es el siguiente:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Codigo UNSPSC	DESCRIPCION DETALLADA DEL ITEM BIEN O SERVICIO
SEDE 2 – MONSEÑOR PERDOMO				
1	1	GLOBAL	721033	En jardinera: desmalezar entrada principal y al interior de la Institución Educativa, al lado de la tienda escolar, retirar matorral, despejar las matas, materas y canastas que se encuentran en el jardín y/o zona que están completamente cubierta por la maleza. Lo mismo la gruta de la virgen. Desmalezar, podar, abonar y fumigar. Votar escombro, basuras y desechos vegetales. Área del trabajo de jardinería: 20.00 metros por 5.00 mts.
2	4	UNIDAD	721033	Destaquear 4 unidades sanitarias así: 2 en baños de hombres y 2 en baños de mujeres. Desmontar las unidades sanitarias de las bases. Hacer limpieza en los recodos, retirando obstrucciones. Volver a instalar con cemento blanco.
3	2	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 2 Manijas en baño de hombres.
4	3	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 3 aguas stop en baño de niñas 2 1 en baño de hombres.
5	4	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 2 mangueras acordeón en unidades sanitaria de hombres y 2 en lavamanos de mujeres, Debajo de los lavamanos.
6	1	UNIDAD	721033	Reparar fuga de agua en orinal, así: cambiar accesorios deteriorados y tubo de p.v.c.
7	5	UNIDAD	721033	En baño de mujeres, instalación de un agua stop.
8	3	UNIDAD	721033	Instalación de unidades sanitarias nuevas con todos sus accesorios en baño de hombres y mujeres antes desmontar las unidades viejas fracturadas.
9	4	UNIDAD	721033	En baño de hombres y mujeres instalación de llaves de paso.
10	3	UNIDAD	721033	Lavamanos fuera del restaurante, están obstruidos y cambio de manguera acordeón.
11	2	UNIDAD	721033	En la tienda escolar está el lavamanos con la llave mala instalación con sus accesorios.

Sede Principal: Calle 44 N° 94-119 Telefax: 2531437 y 4967463. Monseñor Perdomo 2529888

Pío XII: 2531446. El Socorro: 2526216

E.MAIL: ie.samuelbarrientos@medellin.gov.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución Nº 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

12	1	GLOBAL	721033	Reparar fuga de agua en pozuelo cocineta de profesores así: Cortar baldosín con máquina pulidora y disco de corte para concreto. Buscar donde se encuentra obstruido y fracturado el tubo de pvc. El agua que se está filtrando por dentro del muro llega al tomacorriente que se encuentra en el área del daño. Instalación de codo, unión pvc y limpiadores. Volver a revocar con cemento gris y blanco el acabado.
13	3	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 3 kilt-master en baño de hombre 2 y en baño de mujeres 1
14	2	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 2 llaves de paso en orinales.
15	60	UNIDAD	721033	En aulas de clase y pasillos cambiar, tubos quemados en lámparas, hacerles limpieza a las lámparas. Utilizar escalera en tijera. En altura
16	26	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de plafones con sus respectivos bombillos led en parte de pasillos y oficinas. Adecuar orificio de conexión.
17	1	GLOBAL	721033	Hacer trabajo eléctrico, Restaurar energía que tiene corto circuito en corredor se encuentra en el panel cerca a la portería, en la siguiente forma: Cambio de alambre dúplex y alambre rígido. Conexiones soquetes de lámparas, en corto circuito. Distribución de alambres. Colocar plafones y bombillos led. Trabajo en alturas.
18	10	UNIDAD	721033	Remplazos de 10 tomas corrientes dobles de 20 amperios, para salones de clase. Porque los existentes se encuentran fracturados y deteriorados.
19	4	UNIDAD	721033	Cambio de bombillas y limpieza de reflectores, Cambio del cableado, porque el existente está deteriorado- cristalizado. Ubicados en parte externa de la Presente sede.
20	26	UNIDAD	721033	Desmontar 26 lámparas de 2 tubos del techo y bajarlas para hacerles limpieza, cambiarles cableado, donde se sostienen en el techo, cambiar tubos quema dos y volver a instalarlas.
21	1	GLOBAL	721033	Restaurar caja de breques, ajuste y mantenimiento en la caja, cambio de breques.
22	1	GLOBAL	721033	Mantenimiento de puerta en lámina pequeña, en área del restaurante así: Lijar, pulir, aplicar anticorrosivo y el acabado en pintura blanco brillante. Medidas: 0.40 por 0.40 cnts
SEDE 3 – PIO XII				
23	5	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 5 llaves de paso hacer ajuste y asegurarlos con teflón. así: En sala de profesores 1. En restaurante escolar 1 Unidad sanitaria de hombre 2 Unidad sanitaria mujeres una.
24	4	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 4 mangueras de acople en unidad sanitaria de hombres dos. Y en unidad sanitaria de mujeres dos.
25	5	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 5 fluit-master en: unidad sanitaria de hombres 3 Y 2 en unidad sanitaria de mujeres.
26	9	UNIDAD	721033	Reparar 9 chapas de salones de clase así: Desmontar las chapas, hacerles ajuste, limpieza volver a instalar. Ajuste de puerta metálica con soldadura al igual el recibidor. Darle buen cerrado y ajuste. Salones de clase.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución Nº 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

27	5	UNIDAD	721033	Instalación de 5 tubos cortineros de metros cada uno en alturas, con 5 chapetas cada tubo. Instalados con chazos y tornillos. Para 5 ventanas de aulas de clase.
28	6	UNIDAD	721033	Instalación de aguas stop. Baño de hombres. Y mujeres sede
29	6	UNIDAD	721033	Instalación de 6 jaladeras. Baños de hombres. Y mujeres. con tornillos arandelas.
30	5	UNIDAD	721033	Instalación de 5 manguera acople. Baño de mujeres y de hombre.
31	1	UNIDAD	721033	En baño de preescolar, instalación de llave de paso.
32	1	UNIDAD	721033	En baño de preescolar destacar el desagüe. Cambio de accesorios. Ajuste.
33	3	UNIDAD	721033	En baño de hombres, instalación de manguera de acordeón en lavamanos. Por debajo de los lavamanos.
34	2	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de dos llaves de pico-loro en cuarto útil y otra en restaurante escolar.
35	2	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de dos llaves de poceta en unidades sanitarias.
36	2	UNIDAD	721033	Reparación de 2 fuga de agua en 2 orinales así: Canchar, retirar tubos obstruidos instalación de tubo y codo nuevos con limpiador y pega pvc. Volver a tapar y hacer el acabado.
37	3	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 3 reflectores led nuevos de 100 y 200 w para ubicar, en muros y zonas comunes, colocarles alambre dúplex, chazos tornillos, amarras y otros elementos para una excelente instalación y darle firmeza desde la base. Utilizar escalera de dos cuerpos.
38	45	UNIDAD	721033	Retirar tubos quemados de las lámparas de 2 tubos. Retirar suciedades, cambiar alguna instalación o alambres dañados. Ubicados en salones de clase, espacios administrativos y pasillos.
39	15	UNIDAD	721033	Instalación y cambio 15 lámparas led, elec 2x20 w/ 18c/ en acrílico 120x2. Para ubicarlas en salones de clase, zonas comunes. Instalarlas colgantes y pegadas al techo. Según la estructura del techo. En alturas y utilizar la escalera en tijera.
40	35	UNIDAD	721033	Limpieza de las lámparas en altura, unas sostenidas por un cable o alambres a un metro del techo y otras pegadas al techo, ubicadas en salones de clase, áreas administrativas y áreas comunes así: Retirarles la paja, las heces de los pájaros y otras suciedades. En alturas con escalera de tijera.
41	4	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 4 plafones y sus correspondientes bombillos led, en pasillos.
42	3	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 3 tomas suiches, en sala de profesores 2 suiches y 1 en sala de sistemas.
43	2	UNIDAD	721033	Mantenimiento de 2 reflectores así: Darle firmeza, cambiar los chazos y tuercas, porque están inclinados desde la base. Limpieza en la parte externa e interna del reflector. Cambio de cable rígido y duples. Ubicados en los corredores parte frontal del patio. Se utiliza escaleras dobles.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución N° 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

44	1	GLOBAL	721033	Reparación integral sobre la puerta metálica, que tiene salida a la coordinación y a la canalización. Así: Medidas: 4.50 mts de largo por 2.20 metros de ancho y 0.50 cmts de lámina. En la parte superior de la puerta, lijar con pulidora y luego manualmente, para retirar el óxido. También en la parte inferior y superior cambiar algunas platinas que se encuentran oxidadas, Soldar con puntos y cordones de soldadura las platinas nuevas. Reforzar con soldadura los pasadores existentes. Cambio de chapa y recibidor e instalar con soldadura. Maxillar los huecos y espacios donde se aplicó soldadura. Aplicar anticorrosivo y luego retocar a pistola de color verde. Por ambos lados, sobre la puerta instalada.
45	2	UNIDAD	721033	Restauración de bancas de cemento, ubicadas detrás de la tienda escolar. Se restaurarán en la siguiente forma: Con pulidora cortar y tapar las varillas que están descubiertas. Rellenar con mezcla de cemento y arena los huecos que tienen los mesones y adicionarle trozos de varillas de media corrugada para darle mayor firmeza y contextura a las bancas. Además, reforzar también los soportes de los lados de las bancas con trozos de varillas corrugada y mezcla de cemento y arena.
46	2	UNIDAD	721033	Reparación de canchas integradas de futbol y basquetbol así: Cambiar 4 tramos de mallas viejas deterioradas según las medidas establecidas. Reforzar con tubo de 2 pulgadas y soldadura las estructuras metálicas que tienen vaivén y que tienen riesgo de doblarse y así darle firmeza. Utilizar alambre de amarre para sujetar las mallas de nylon en los aros. Reforzar con platina y puntos y cordones de soldadura, la parte de atrás del marco de basquetbol para darle firmeza. Pintar de color blanco a pistola las estructuras metálicas de las canchas de futbol y basquetbol Hacer 2 recuadros de color verde esmeralda en los tableros de basquetbol. Las bases de las canchas se pintar a pistola de color verde esmeralda. Pintura naranja a base de aceite para los aros.
47	2	UNIDAD	721033	Instalación y cambio de 2 mallas de nylon para los aros de basquetbol.

3. Para dicho contrato se cuenta con un presupuesto en la Institución educativa de: \$ 26,559,500 VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILQUINIENTOS PESOS M/C.
4. El recurso económico está respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal CDP Número 12 Con fecha del jueves, 9 de julio de 2026 a nombre de la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo.
5. Debido a la naturaleza del asunto y que la cuantía es inferior 20 SMLMV, este proceso se catalogará como de Regimen especial, y se deberá seguirse el procedimiento establecido en el Acuerdo N°01 del 13 de febrero de 2025.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución N° 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

6. Se recibirán las propuestas virtuales o físicas de la siguiente manera; virtuales mediante correo electrónico enviando la propuesta y documentos habilitantes a los siguientes correos contratosfe@gmail.com y francisco.restrepo.rolan@gmail.com en un único formato PDF y ordenado según la lista de requisitos relacionada en este documento, el archivo deberá estar debidamente firmado, legible y teniendo como límite el día y hora de cierre de recepción de la propuesta relacionado en el cronograma. Las propuestas físicas, deberán ser entregadas en sobre sellado únicamente a los auxiliar administrativo o el rector, quienes firmarán el recibido del sobre con hora y fecha, en la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo ubicada en la CLL 44 N 94 - 119, en días hábiles de lunes a viernes y en el horario de: 8:00 AM a 4:00 PM y con fecha y hora límite, según lo establecido en el cronograma de cierre de recepción de la propuesta.

7. Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la página web institucional y en la cartelera de la Secretaría de la Institución.

8. Se tiene previsto el siguiente cronograma:

ETAPA	TRÁMITES NECESARIOS	TÉRMINOS	RESPONSABLE
Planeación	• Estudios y documentos previos. • Definición de los requisitos técnicos • Requisitos habilitantes • Definición de la ubicación física en donde se prestará el servicio	<u>9 de julio de 2026</u>	Rectoría
Apertura del proceso (invitación)	resolución de apertura aviso de invitación	<u>9 de julio de 2026</u>	Rectoría
Cierre del proceso	Fecha límite para recibo de propuestas	<u>14 de julio de 2026</u> <u>8:00:00 a. m.</u>	Rectoría
Evaluación	• Verificación de requisitos habilitantes • Requerimiento a proponentes para subsanar inconsistencias (1 día)	<u>14 de julio de 2026</u>	Rectoría
Publicación informe	Publicación informe de evaluación.	<u>14 de julio de 2026</u>	Rectoría
Respuesta a observaciones	Respuesta a observaciones	<u>15 de julio de 2026</u>	Rectoría
Adjudicación o declaratoria desierta	Resolución de adjudicación o resolución declaratoria desierta	<u>16 de julio de 2026</u>	Rectoría
Celebración contrato	Firma contrato	<u>16 de julio de 2026</u>	Rectoría

9. Los requisitos habilitantes para participar en este proceso son:

- Carta de presentación de la propuesta según formato anexo en el estudio previo para Persona natural o jurídica según sea el caso.
- Propuesta económica debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa, que relacione el servicio de forma detallada con valor unitario y valor total y relacionando el IVA, en caso de ser obligado.
- Certificado de cámara de Comercio no mayor a 3 meses
- Copia de Registro Único Tributario (RUT) Actualizado y con no más de 2 meses de expedición.
- Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados y/o Copia del recibo de pago de SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pensión y ARL cuando sea el caso) del proponente y las personas a emplear en la ejecución del contrato con corte al último mes, según las fechas de vencimiento establecidas por la norma vigente.
- Fotocopia de la cédula del proponente o Representante Legal de la Persona jurídica y de las personas a emplear.
- Certificados de; Contraloría, Procuraduría, Policía, Medidas Correctivas, Delitos Sexuales y REDAM, no mayor a 3 meses de generación, igualmente estos documentos serán verificados por parte de la Institución educativa.
- Certificado de cuenta bancaria ACTUALIZADO, no mayor a 3 meses a nombre del contratista, con tipo y número de cuenta, nombre y estado.
- Hoja de vida de la función pública que evidencie su experiencia e idoneidad, (Solo en caso de ser servicio).



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO
Creada y Aprobada por Resolución N° 16292 del 27 de Noviembre de 2002
DANE 10500100252 Nit- 811017152-8

- j. Certificado vigente de trabajo en alturas del contratista y sus empleados, (Solo en caso de servicios que requiera trabajo en
- k. Tarjeta de operación, licencia de conducción, SOAT y Técnomecánica vigente, (Solo en caso de transporte escolar).
- l. Seguro contractual y extracontractual, (Solo en caso de transporte escolar).
- m. Resolución Ministerial de autorización para prestar el servicio de transporte escolar, (Solo en caso de transporte escolar).

10. La Institución Educativa informa a los proponentes interesados en participar en el presente proceso contractual que, de conformidad con la normatividad tributaria vigente, se encuentra obligada a efectuar, cuando haya lugar, las retenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas (IVA), en los términos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y demás disposiciones concordantes.

Así mismo, de acuerdo con la normativa tributaria territorial aplicable en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia correspondiente, la Entidad deberá practicar los gravámenes y contribuciones municipales que resulten procedentes, entre ellos: la Tasa Prodeporte y Recreación del 1.3%, la Estampilla para la Justicia Familiar del 2%, la Estampilla Pro-Innovación del 1.3% y la Contribución Especial del 5%, conforme a los acuerdos municipales y demás disposiciones que regulan la materia.

En consecuencia, el proponente deberá tener en cuenta que, cuando se configure el hecho generador de dichos tributos, estos serán aplicados y descontados de los pagos parciales o finales derivados del contrato, según corresponda, por lo cual deberán ser considerados al momento de estructurar y presentar la propuesta económica, de conformidad con la normatividad vigente.

Cordialmente,

Francisco Javier Restrepo Roldán
Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo

Datos de publicación del proceso en pagina y cartelera.

	Fecha	Hora	Nombre del testigo	Firma
Monte de invitación	9/07/2026	09:00:00 a. m.	Natalia Quintero Arroyave	
Desmonte invitación en cartelera	14/07/2026	08:00:00 a. m.	Natalia Quintero Arroyave	