

Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCEE - Gestor Territorial)

Nombre solicitante:	Sonia Rodríguez Aparicio	Correo electrónico:	srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Firma Solicitante			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA

EMERGENCIA	☒	OBRA PRIORITARIA	☐
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE

Nombre de Colegio	GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA		Responsable del Colegio	FABIAN LOPEZ
Dirección	VEREDA TUNAL ALTO		Teléfono	305 7992725
Sede	Sede B - Tunal Alto	C.P.F.	2026	Responsable Nombre y Numero de Localidad
				20-SUMAPAZ

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotografico)

1. Se presenta rotura de aguas negras al costado sur del predio de la sede Tunal Alto, generando malos olores y riesgo de contaminación. Se señala que a la fecha el Rector de la Institución Educativa no cuenta con lo requerido para ser ordenador de gasto y contratar de manera rápida la reparación correspondiente, así como la reparación de un muro de 90cm de alto, que ha perdido la pega de la mampostería a la vista. Desmonte y montaje de piezas y reposición de piezas perdidas.

2. Dada la intervención que se realizará en la sede Tunal Alto del colegio Juan de La Cruz Varela en el marco del contrato CO1.PCCNTR.5305904, es necesario la habilitación de un espacio adecuado y optimo para el traslado de los estudiantes que asisten a clases en la biblioteca y sala de sistemas de la casona de dicha sede.

Por ello, es necesario instalar un aula provisional, la cual consiste en trasladar la estructura metálica, muros de eterboard y cubierta del aula modular existente del colegio General Santander de la localidad de Usaquén, además de la instalación de tomacorrientes, iluminación, tablero eléctrico, pintura interna y externa, instalación de puertas, ventanas y me



Aulas provisionales a instalar, que se deben retirar de un Colegio en restitución.

4. MEDIO DE NOTIFICACIÓN


☐ Llamada telefónica	☐ Visita técnica	Fecha	22-feb-24
☒ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	

5. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Para abordar de manera integral esta problemática, se requiere:

- Excavación de la tubería, retiro del material contaminado, cambio de la tubería afectada. Reemplazo del muro lateral.
- Revisar la estructura metálica y demás elementos del aula modular existente del colegio General Santander, con el fin de verificar si esta en buen estado. Se requiere aplicar impermeabilizante en los muros para evitar humedades.

5.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN													
TIPO DE INTERVENCIÓN					PRIORIZACIÓN								
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☒	MITIGACIÓN-RIESGO	☐

6. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)									
Emergencia	SI	☒	NO	☐	Fecha de inicio de actividades	20-feb-24	CONSECUTIVO No.		
Revisó	ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO				Cargo	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría			
Firma									
Aprobó	ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA				Cargo	Supervisor del contrato de interventoría			
Vo Bo Firma									

6.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN					

Nombre del solicitante notificado	Sonia Rodríguez Aparicio	Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación	22-feb-24
Cargo	Gestor territorial				

* Los numerales 1,2,3,4 y 5 deben ser diligenciados por el Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial

* Los numerales 6y 6.1 son diligenciados por el supervisor del contrato.