



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial)

Nombre solicitante:	Sonia Rodríguez Aparicio	Correo electrónico:	srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Firma Solicitante			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA

EMERGENCIA	☐	OBRA PRIORITARIA	☒
-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE


Nombre de Colegio	GIMNASIO CAMPESTRE JAIME GARZON			Responsable del Colegio	ADRIANA BAQUERO
Dirección	Las Auras			Teléfono	321 3329397
Sede	Sede A - La Auras	C.P.F.	2006	Responsable Nombre y Numero de Localidad	20-SUMAPAZ

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotografico)

Teniendo en cuenta que la cocina de la sede Auras, requiere una intervención correctiva para continuar brindando la alimentación en condiciones requeridas por la secretaría de salud y así mismo por el operador de la cocina, se requiere realizar cambio de puertas, pintura de cárcamos, pintura de la cocina, instalación de llave de pedal, instalación de angeos, instalación de puerta - rejilla en el nicho del gas, etc.

Adicionalmente, Conforme a la solicitud de la rectora, en aras de mitigar la influencia de las condiciones climatologcas de la zona en las aulas, se debe iinstalar el piso en goma en el aula de preescolar, además de pintar los muros internos, esto con el fin de disminuir la baja temperaura en el espacio.

Finalmente, instalación de angeos en las ventanas de la vivienda docente Casa Blanca, con la finalidad de permitir la ventilación de espacios interiores.



4. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☐ Visita técnica	Fecha	10-mar-24
☒ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	

5. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Para abordar de manera integral esta problemática, se requiere:

1. Proteger los equipos e insumos que se encuentren en la cocina.
2. Se requiere aplicar pintura epoxica en los muros y techo para evitar humedades.
3. Realizar cambio de puertas.
4. Instalación de llave de pedal.
5. Cambio de puerta del nicho del gas.
6. Instalación de piso de caucho existente en aulas de preescolar y pintura.
7. Instalación de angeos con marco en aluminio en ventanas de vivienda docente casa blanca.

5.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN													
TIPO DE INTERVENCIÓN					PRIORIZACIÓN								
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☒	MITIGACIÓN-RIESGO	☐

6. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR									
(Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)									
Emergencia	SI	☒	NO	☐	Fecha de inicio de actividades	26-mar-24	CONSECUTIVO No.		
Revisó	ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO				Cargo	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría			
Firma									
Aprobó	ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA				Cargo	Supervisor del contrato de interventoría			
Vo Bo Firma									

6.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN					

Nombre del solicitante notificado	Sonia Rodríguez Aparicio	Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación	10-mar-24
Cargo	Gestor territorial				

* Los numerales 1,2,3,4 y 5 deben ser diligenciados por el Profesional de la DCCCE - Gestor Territorial
 * Los numerales 6 y 6.1 son diligenciados por el supervisor del contrato.