



ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		MOBLIARIO								Unidad	
ITEM:		Coral porcelana tipo arecife o similar									
3.01.01											
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 2)	2							2			
TOTAL	2							2			

ELABORO 
 SERAFIN RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL, T.P. 2000-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		MOBLIARIO								Unidad	
ITEM:		Sanitario taza institucional color blanco con boton ahorrador									
3.01.02											
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)	8							8			
Consulta externa (Nivel 2)	7							7			
Urgencias	15							15			
TOTAL	30							30			

ELABORO 
 SERAFIN RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL, T.P. 2000-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		MOBLIARIO								Unidad	
ITEM:		Ducha cromada con regadera									
3.01.03											
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)	4							4			
Consulta externa (Nivel 2)	1							1			
Urgencias	8							8			
TOTAL	13							13			


ELABORO 
 SERAFIN RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL, T.P. 2000-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		MOBLIARIO								Unidad	
ITEM:		Lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria, tipo San Lorenzo, peti o similar color blanco									
3.01.04											
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)	8							8			
Consulta externa (Nivel 2)	5							5			
Urgencias	15							15			
TOTAL	28							28			

ELABORO 
 SERAFIN RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL, T.P. 2000-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNID	Unidad	
SUBCAPITULO		MOBILIARIO										
ITEM:		Secador de mano eléctrico 110 - 120 Voltios, ultra rapido de acero inoxidable antibacterial										
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO			
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.						
Consulta externa (Nivel 2)	2							2				
TOTAL								2				
ELABORO 										SALVADOR RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL, T.P. 2020-253738 CND		

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNID	Unidad	
SUBCAPITULO		MOBILIARIO										
ITEM:		Suministro e instalacion de tandem de sillas para sala de espera										
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO			
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.						
Consulta externa (Nivel 1)	14							14				
Consulta externa (Nivel 2)	2							2				
Urgencias	4							4				
TOTAL								20				
ELABORO 										SALVADOR RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 2020-253738 CND		

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA													
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNID	Unidad		
SUBCAPITULO		MOBILIARIO											
ITEM:		Suministro e instalacion de silla paciente y acompañante											
3.01.07													
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO				
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.							
Consulta externa (Nivel 1)	14							14					
Consulta externa (Nivel 2)	4							4					
Urgencias	2							2					
TOTAL								20					
ELABORO 										SALVADOR RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 2020-253738 CND			

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA													
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNID	Unidad		
SUBCAPITULO		MOBILIARIO											
ITEM:		Suministro de escritorio mesa consultorio incluye silla con brazos											
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO				
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.							
Consulta externa (Nivel 1)	11							11					
Consulta externa (Nivel 2)	4							4					
Urgencias	6							6					
TOTAL								22					
ELABORO 										SALVADOR RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL, T.P. 2020-253738 CND			

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		3	MEMORIAS DE CANTIDADES							UND	Unidad
SUBCAPITULO		-	MOBILIARIO								
ITEM:		3.01.09	Suministro de archivador								
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)	4							4			
Consulta externa (Nivel 2)	5							5			
Urgencias	1							1			
TOTAL								10			
ELABORO										 EDYVIR RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL, T.P. 2520-553786 CND	