

Asesor: Javier Alexander Hurtado Peñaloza
Correo : jhurtadop@rotofibra.net
Celular: 3145161722

Fecha: 13-05-2026
COTIZACIÓN: 98527-1

Cliente: DIRECCION GENERAL MARITMA - DIMAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE SERVICIOS ESTIMADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IVA (19%)	PRECIO TOTAL
5KFZ – ARC ISLA SERRANA- CARTAGENA						
MATENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:						
1	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE: Mantenimiento al Sistema de Almacenamiento Principal de combustible consistente en: Desmonte de tapas de inspección Desgasificación de los tanques de almacenamiento de combustible Limpieza y lavado interno con desengrasante y agua limpia Verificación visual al término del lavado con el fin de evitar que queden residuos sólidos o material dentro del tanque Recolección de residuos y disposición final Secado con aire para evitar que queden residuos dentro del mismo Suministro e instalación de empaquetadura especial para Sistemas de combustible Instalación de las tapas de inspección de los tanques de combustibles y respectivas pruebas de estanqueidad Medidas: 92 cm x 1,70 m x 1,40 m	1	UNIDAD	4.950.000	940.500	4.950.000
5KFW – ARC ISLA FUERTE – CARTAGENA						
2	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE: Mantenimiento al Sistema de Almacenamiento Principal de combustible consistente en: Desmonte de tapas de inspección, desgasificación de los tanques de almacenamiento de combustible, limpieza y lavado interno con desengrasante y agua limpia, verificación visual al término del lavado con el fin de evitar que queden residuos sólidos o material dentro del tanque. Recolección de residuos y disposición final. Secado con aire para evitar que queden residuos dentro del mismo. Suministro e instalación de empaquetadura especial para Sistemas de combustible, Instalación de las tapas de inspección de los tanques de combustibles y respectivas pruebas de estanqueidad. Medidas: 92 cm x 1,70 m x 1,40 m.	1	UNIDAD	4.950.000	940.500	4.950.000
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BOTE DE 21 PIES PERTENECIENTE A ARC ISLA PALMA – C5KFS						
3	MANTENIMIENTO BOTE DE 21 PIES, INCLUYENDO RESANE Y REPARACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO EN PARTES SUPERFICIALES, OBRA VIVA, BANCADAS Y BORDA. PINTURA INTERIOR GRIS Y PINTURA EXTERIOR EN POLIURETANO BLANCO CON FRANJAS ANARANJADAS, AZUL EN LA PROA, E INSTALARON 15 METROS DE BORDA PROTECTORA.	1	UNIDAD	18.321.201	3.481.028	18.321.201
CAPITANÍA DE PUERTO DE LETICIA – BOTE TAXI						
4	1. INSPECCIÓN VISUAL DE POSIBLES FISURAS O DESGASTE DEL CASCO, OBRA VIVA, BANCADAS Y BORDA. PINTURA INTERIOR BLANCA Y PINTURA EXTERIOR EN POLIURETANO BLANCO, NARANJA Y AZUL, E INSTALACIÓN 15 METROS DE BORDA PROTECTORA. 2. LA APLICACIÓN DE LAS CAPAS DE PINTURA. APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, ACABADO EN COLOR BLANCO CON FRANJAS AZULES Y ANARANJADO A CADA COSTADO CON PINTURA POLIURETANO, DE ACUERDO CON PALETA DE COLORES INSTITUCIONALES DIMAR. PONER EN CADA COSTADO LAS PLANTILLAS CON EL ESCUDO Y TIPOGRAFÍA DIMAR ACUERDO MUESTRA EN AMBOS COSTADOS. 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA DEL BOTE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 FORRO PROTECTOR PARA COJINERÍA CON MATERIAL ULTRA LONA. 5. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE 01 CARPA EN MATERIAL ULTRA LONA CON VENTANILLAS EN PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA LOS LATERALES. CONSISTENTE EN BRINDAR UN SISTEMA DE AGARRE MÁS EFICIENTE QUE EVITE QUE SE SUELTE CON EL VIENTO CUANDO EL BOTE ESTÁ NAVEGANDO. 6. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARINAS INFLABLES PARA EL BOTE, MEDIDAS 16 CM DE ANCHO X 58 CM DE LARGO 7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 GUARDA BORDAS LATERALES. 8. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE AMARRE DEL BOTE DE 1½ PULGADA. 9. SUMINISTRO DE UNA BRUJULA MAGNETICA. 10. MANTENIMIENTO BOMBA DE ACHIQUE. 11. SUMINISTRO DE CABLES DE AMARRE PARA PROA Y POPA. 12. CAMBIO O MANTENIMIENTO PARABRISAS ZONA DE MANDO DEL PILOTO. 13. MANTENIMIENTO ASIENTO TRASERO DE UN SOLO PUESTO, TANTO COMO COJINERÍA COMO FLEXIBILIDAD DEL ASIENTO. 14. VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DEL BOTE, Y DE SER NECESARIO CAMBIO DE CABLEADO O PARTES DEL SISTEMA. 15. CAMBIO VOLANTE DE PILOTO.	1	UNIDAD	43.916.339	8.344.104	43.916.339

5KLD – BUQUE ARC SIMÓN BOLIVAR						
5	MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y COJINERIA EN CUERO NEGRA A 04 SILLAS TIPO COMANDANTE Y 02 MUEBLES, CONSISTENTE EN APLICACION DE HIDRATANTE DE CUERINA Y LUSTRADOR DE TELAS Y CAMBIO DE LAS PARTES DAÑADAS.	1	UNIDAD	3.320.000	630.800	3.320.000
5KMZ – BUQUE ARC RONCADOR						
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS DOS SILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PUENTE DE GOBIERNO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE GUAYAS, ELEMENTOS PARA MOVIMIENTO, ENGRASE DE PARTES Y FORRADO DE LAS MISMAS	1	UNIDAD	2.320.000	440.800	2.320.000
					-	-
					-	-
					-	-
					Subtotal	77.777.540
					Iva (19%)	14.777.733
					Descuentos	
					Total	92.555.273
TÉRMINOS Y CONDICIONES						
1	Vigencia de la propuesta: 12 días calendario					
2	Forma de pago: 20 días después de facturar					
3	Se requieren los documentos para inscripción como clientes					
4	Garantía: 1 año por defectos defabricación					
5	Transporte: Incluido					
6	Tiempo de entrega: 60 días calendario					
Ingeniería en movimiento ¡No tome riesgo por no contar con nosotros!						

