



INFORME DE EJECUCIÓN

Fecha: 29/07/2026

Contratante: Institución Educativa Juan de la Cruz Posada

Contratista: COMPUTONER.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la **Institución Educativa Juan de la Cruz Posada**, me permito informar que fueron ejecutadas de manera satisfactoria las actividades correspondientes **únicamente a los ítems 5 al 13** del contrato. Los **ítems 1 al 4 no hacen parte de la presente ejecución y no serán desarrollados**, conforme a lo indicado para este proceso.

Durante la ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- **Ítem 5:** Servicio técnico correctivo impresora **HP M1212** ubicada en secretaría; limpieza y lubricación del equipo con cambio de repuesto de acetato fusor y pick roller. **\$120.000 + iva**
- **Ítem 6:** Acetato fusor nuevo **HP 1212**. **\$52.000 + iva**
- **Ítem 7:** Servicio técnico correctivo impresora **HP P-2015** ubicada en secretaría; limpieza y lubricación del equipo con cambio de repuesto de acetato fusor y pick roller. **\$120.000**
- **Ítem 8:** Acetato fusor nuevo **HP 2015**. **\$52.000 + iva**
- **Ítem 9:** Servicio técnico correctivo impresora **HP M1132** ubicada en el área administrativa; limpieza y lubricación del equipo con cambio de repuesto de acetato fusor y pick roller. **\$120.000 + iva**
- **Ítem 10:** Servicio técnico correctivo a **consola activa Peavey XR-560**, reparación de puertos de entrada y salida de audio. **\$265.000 + iva**
- **Ítem 11:** Servicio técnico al **sistema de sonido sede Hipólito**, cambio de cable 2×1 y reponchado de conexiones. **\$195.000 + iva**
- **Ítem 12:** Servicio técnico preventivo a **ventilador del aula 5**, limpieza general y lubricación. **\$110.000 + iva**
- **Ítem 13:** Servicio técnico a **hidrolavadora ANNOVI REVERBERI** placa 200504466 serie 13903-03210757, cambio de 3 válvulas, mini breaker, ¼ de aceite y mano de obra. **\$521.008 + iva**

Las actividades descritas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones contractuales, utilizando los repuestos y materiales requeridos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos intervenidos. Una vez finalizadas las labores, los elementos objeto de intervención quedaron en condiciones normales de operación y fueron entregados para su uso.

*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta

*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704



Valor ejecutado: \$1.850.459 COP Iva incluido, correspondiente exclusivamente a la ejecución de los ítems 5 al 13 del contrato.


Nota aclaratoria: Los ítems 1 al 4 del contrato no fueron ejecutados debido a que, durante el proceso de diagnóstico y reparación de la copiadora Ricoh IM 550, se evidenció que la falla no correspondía únicamente al disco duro inicialmente cotizado, sino que la tarjeta controladora del equipo presentaba un defecto que impedía su funcionamiento. Como consecuencia de esta condición, la tarjeta controladora no admite reparación y, adicionalmente, no fue posible conseguir un repuesto compatible en el mercado. En razón de esta situación técnica sobreviniente, la reparación del equipo resultó inviable, motivo por el cual no fue posible ejecutar los ítems relacionados con dicha intervención (ítems 1 al 4), toda vez que estos dependían de la recuperación del funcionamiento de la máquina.

ANEXOS




*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta

*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704




*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta


*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704



*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta

*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704





*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta

*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704



*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta

*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704