



RV: BPA - Actualizacion espacios

Desde Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>

Fecha Mar 21/07/2026 10:54

Para Jazmin Balaguer Alvarez <jbalaguer@bomberosbogota.gov.co>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

2513BPA-MCA-MOD-ARQ-001_Cavila-mc - Sheet - A004 - PLANTA SEGUNDO PISO.dwg; 2513BPA-MCA-PLA-ARQ-A004-PLANTA SEGUNDO PISO.pdf;

Buen día, Jazmín:

Me permito enviar la información detallada sobre el centro de investigación, elaborada por el consultor. En el correo que precede él especifica las medidas y la distribución de cada espacio. Quedo atenta a cualquier observación.

Atentamente,



**U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS**
BOGOTÁ D.C.

Claudia Ximena Bedoya T.
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500



Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.



De: Carlos Francisco Ávila Ardila <cavila@mcarquitectos.com>

Enviado: viernes, 17 de julio de 2026 21:41

Para: Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>

Cc: coordinacionproyectos <coordinacionproyectos@sodinsa.com.co>; Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com>

Asunto: BPA - Actualizacion espacios

Asunto: Envío actualización planta segundo piso – Centro de Desarrollo

Estimada Claudia,

De acuerdo con lo solicitado, adjunto la planta arquitectónica del segundo piso con la actualización correspondiente al Centro de Desarrollo.

En esta versión se incluyeron los cuatro espacios estandarizados de laboratorio, cada uno con dimensiones de 3,50 m x 4,00 m. Estos espacios permiten la ubicación de dos puestos de trabajo y mesas de laboratorio, así como mesas de apoyo y áreas de almacenamiento, de acuerdo con los requerimientos funcionales previstos para su operación.

Respecto a la circulación de 1,50 m de ancho ubicada entre el Centro de Desarrollo y la biblioteca, esta se mantiene debido a que es necesaria para garantizar las distancias de recorrido requeridas para la evacuación de los demás espacios ubicados en este nivel. Adicionalmente, esta circulación constituye la conexión directa hacia la escalera de evacuación del edificio, por lo que resulta fundamental para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y evacuación del piso.

Quedo atento(a) a cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,



Carlos Ávila

Arquitecto

cavila@mcarquitectos.com

Celular: (57) 305 3630978

Teléfono: (571) 6451586 - 3399011

Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402

Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com