

**SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
PRECIOS DE REFERENCIA
IMC-88-007-2026**

ANEXO No. 2

PRECIOS DE REFERENCIA

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para equipos Rayos X marca Smiths electrónicos y mecánicos de la División de Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.

La estimación de los precios de referencia se soporta en la información obtenida en el estudio de mercado adelantado, así como en el análisis técnico de las necesidades a satisfacer, conforme al siguiente detalle:

2. Ítem	3. Descripción	4. Unidad de Medida	5. Cantidad	6. Valor Unitario Antes de IVA-promedio	7. Valor IVA promedio	8. Valor Unitario Incluido IVA Promedio	9. Valor Cantidad con IVA - Promedio
1	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo Equipo de RX 100100V S/N 28494 ubicado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que presta sus servicios a Cali desde el municipio de Palmira, Valle del Cauca	REPORTE	2	\$ 4,777,485	\$ 907,722	\$ 5,685,207	\$ 11,370,414
2	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo Equipo de RX 100100V S/N 29101 ubicado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que presta sus servicios a Cali desde el municipio de Palmira, Valle del Cauca	REPORTE	2	\$ 4,777,485	\$ 907,722	\$ 5,685,207	\$ 11,370,414
3	Mano de obra un (01) servicio de mantenimiento correctivo para equipo de inspección Equipo de RX 100100V S/N 28494, 100100V S/N 29101 ubicado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que presta sus servicios a Cali desde el municipio de Palmira, Valle del Cauca	REPORTE	1	\$ 3,533,638	\$ 671,391	\$ 4,205,029	\$ 4,205,029

Dirección Seccional de Aduanas de Cali

Carrera 3 # 10-60. Piso 4º | 602 3808953 - (+57) 3009141683

Código postal 760044

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

**SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
PRECIOS DE REFERENCIA
IMC-88-007-2026**

4	Bolsa de repuestos*	UNID AD	1	\$ 6,553,76 4	\$ 1,245,215	\$ 7,798,979	\$ 7,798,979
	Rollo de 15m de cortinas emplomadas original de fabrica para equipo de inspección Equipo de RX 100100V S/N 28494, 100100V S/N 29101 ubicado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Incluye transporte e instalación.						
10. Valor Total (IVA Incluido)							\$ 34,744,837

Los anteriores valores relacionados constituyen los precios unitarios de referencias que la DIAN, empleará para el proceso de Mínima Cuantía.

Nota 1: El presupuesto oficial de este proceso corresponde a la suma de Treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos mcte. **\$34.744.837**

Nota 2: En el evento en que durante la ejecución del contrato por circunstancias de orden técnico identificadas por el contratista se requiera de repuestos adicionales al descrito en las especificaciones técnicas y en la oferta económica, y previa autorización por parte del supervisor, se adoptará el siguiente procedimiento.

El contratista, dentro del término que para tal efecto le señale el supervisor, deberá presentar mínimo tres cotizaciones (03) del repuesto requerido en las cuales se incluya el precio incluido el IVA, se expresen los términos de garantía y el tiempo de entrega e instalación de este.

Una vez obtenidas las mismas, el supervisor tendrá a cargo el deber de realizar el respectivo estudio de mercado, reservándose en todo caso la facultad de indagar a otras empresas distintas a las cotizadas por el contratista en caso de que considere que los precios suministrados por este son notoriamente desproporcionados.

En tal sentido, producto del estudio de mercado realizado, se determinará el precio de referencia bajo el cual el contratista se someterá de forma incondicional.

Sebastian C.

Firma

SEBASTIÁN CARVAJAL ZULUAGA

Cargo: Gestor I

Jefe de la División de Viajeros

Dirección Seccional de Aduanas de Cali

Carrera 3 # 10-60. Piso 4º | 602 3808953 - (+57) 3009141683

Código postal 760044

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN