

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	CONCEPTO TÉCNICO EQUIPOS COMUNICACIONES Y COMPUTO		Pág: 1 de 1	
			Código: FO-JEMPP-CEDE6-1176	
			Versión: 0	
			Fecha de emisión: 2018-11-21	

Concepto Tecnico No	001	Baja	☐	AÑO	MES	DIA
		Mantenimiento	☒			
				2026	5	5


I. DESCRIPCIÓN ELEMENTO					
No Activo Fijo	167000011184	No Inventario	8004030000000000002724354	Denominación	RADIO CONVENCIONAL
Texto Estado Raza / Ubicación marca Sexo	REPETIDORA TACTICA MOTOLORA GTR8000-T VHF	N° Serie	112CVV0782		
Valor Adquisición 01,01,2018 NICSP	461.412.000,00	Valor Contable Actual	173.029.500,00		
Depreciación	-237.702.347,36	Valor Historico Adquisición	461.412.000,00		
Fecha Adquisición Histórica	03/01/2020	Unidad	S-6 BIDEH7		

II. REPUESTOS							
Código Material	Número de Parte	N° de Lote	Denominación	N° Serial Tarjeta (ID)	Cantid ad	Fecha Entrada	Valor Adquirido
			Radio apx-8500 FUERA DE RANGO				
			BANCO BATERIAS 24 V		1		
			MODULOS GTR-8000		2		
			MODULO RECTIFICADOR CORDEX CXRC 48-650W		3		

III. DIAGNÓSTICO III NIVEL					
CUMPLE PRUEBAS REALIZADAS Inspeccion Visual Inspeccion Electroni Pasa la prueba Pasa la prueba SI ☐ NO ☒ ☐ ☒ Validacion para Baja Equipos Comunicaciones ☐					

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O PRUEBA: Se procedio a reglizar las diferentes mediciones del equipo debido a que este no energiza se encontro que el banco de baterias y 03 modulo rectificador se encuentran fuera de servicio, para las alineacion y calibracion de esta .
--

IV. ANÁLISIS DE LA FALLA O PRUEBA IDENTIFICACIÓN / LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS: El banco de baterias se encuentra fuera de servicio debido a posibles descargas profundas , lo que pudo haber generado que 01 modulo del rectificador se hubiese quemado..
COMPONENTES DESTRUIDOS Y/O DAÑADOS: Banco de Baterias- 03 modulo rectificador
CONCEPTO Y CONCLUSIÓN TÉCNICA Se recomienda la adquisicion de los repuestos y posterior mantenimineto del equipo debido a la importancia tecnica que representa .



SV. OSCAR FABIAN MURIEL MUÑOZ
TÉCNICO UNIDAD DE MANTENIMIENTO BAMCE
