

Relación de UPS, Ubicación y repuestos

A continuación se presenta descripción de las ubicaciones y los ítems del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo (repuestos) que se estiman que sean requeridos como parte del proceso de contratación que nos ocupa.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO
RELACIÓN DE UPS Y UBICACIÓN**

ITEM	MARCA	MODELO	CANTIDAD	INICIO DE GARANTÍA	FINAL DE GARANTÍA	UBICACIÓN
UPS (12)	TRIPP-LITE	SVF8P0B 100 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BOGOTÁ - SEDE PRINCIPAL PISO SOTANO -1 PLACA 21186
	POWERSUN	PWS40K	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BOGOTÁ - SEDE PRINCIPAL PISO SOTANO -1 PLACA 25051
	TRIPP-LITE	SUT40K 40 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BOGOTÁ - SEDE CIVIS PISO 3 PLACA 24890
	PEI	PEI 0340 40 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BOGOTÁ - SEDE CIVIS PISO 2 PLACA 24811
	PEI	PEI U320 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BARRANQUILLA - EDIFICIO HOLANDA PISO 2 PLACA 24812
	PEI	PEI U320 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	BARRANQUILLA - EDIFICIO PRADO PISO 1 PLACA 23539
	POWEST	EA9920 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	NEIVA - EDIFICIO PLAZA 11 PISO 3 PLACA 23127
	POWEST	EA9920 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	MONTERÍA - EDIFICIO SURA PISO 2 PLACA 23128

ANEXO No. 2

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS de la Superservicios.

	POWEST	YDC3320AS 20 KVA	1	03/12/2024	03/12/2026	BUCARAMANGA - PISO 1 PLACA 18801
	POWERSUN	PWS20K 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	MEDELLIN - PISO 2 PLACA 25052
	PEI	PEI U300 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	CALI - SEDE ANTIGUA PLACA 23540
	PEI	PEI U320 20 KVA	1	SIN GARANTÍA	SIN GARANTÍA	CALI - EDIFICIO PORVENIR PISO 2 PLACA 24612

Nota: Para la UPS ubicada en Bucaramanga (Placa 18801), la cual se encuentra con garantía vigente del fabricante hasta el 03/12/2026, el CONTRATISTA se limitará a realizar labores de mantenimiento preventivo no invasivas (limpieza externa, revisión de parámetros lógicos). En caso de presentarse una falla que requiera mantenimiento correctivo, el CONTRATISTA deberá canalizar, reportar y hacer seguimiento del caso ante el fabricante original para hacer efectiva la garantía, sin que esto genere cobro a la bolsa de correctivos de la Entidad.

SITIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			
CÓDIGO DEL SITIO	NOMBRE	CIUDAD	DIRECCIÓN
PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL CALLE 84	BOGOTÁ	Carrera 18 No. 84 - 35
CIVIS	SEDE CIVIS	BOGOTÁ	Diagonal 92 No. 17 A 42 Edificio Brickell, Pisos 2 y 3
DTNOCC	DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTE	BARRANQUILLA	Carrera 54 No. 74 - 151 Edificio Holanda, Pisos 2 y 3
DTNOCC	DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTE	BARRANQUILLA	Carrera 59 No. 75 - 134
DTNOR	DIRECCIÓN TERRITORIAL NORORIENTE	MONTERÍA	Carrera 7 No. 43 - 25 Edificio SURA Pisos 2 y 3
DTO	DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE	BUCARAMANGA	Carrera 34 No. 54 - 92
DTOCC	DIRECCIÓN TERRITORIAL OCCIDENTE	MEDELLÍN	Avenida 33 No. 74 B 253
DTSOC	DIRECCIÓN TERRITORIAL SUROCCIDENTE	CALI	Calle 21 Norte No. 6 N - 14 Edificio Porvenir, Piso 2
DTSOC	DIRECCIÓN TERRITORIAL SUROCCIDENTE	CALI	Calle 26 N 6 Bis - 19
DTSOR	DIRECCIÓN TERRITORIAL SURORIENTE	NEIVA	Calle 11 No. 5 - 62 Edificio Plaza 11, Piso 3

ANEXO No. 2

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS de la Superservicios.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPUESTOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
REPUESTOS PARA LAS UPS EN CADA UNA DE LAS SEDES	
Banco de Baterías	1
Ventiladores	1
Otros (Tarjetas, conectores, switches, accesorios)	1