



	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA  MUNICIPIO DE SOGAMOSO	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08	Ficha No: 34 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - CUARTO PISO



Detalle de piso tipo tablon en madera.
MAL ESTADO



Detalle de techo en caña brava.
MAL ESTADO

Detalle de piso tipo tablon en madera.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL CUARTO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO DE UNOS DE LOS ESPACIOS QUE COMFORMAN LA NAVE, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE TECHO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

