

 GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN		CODIGO		
			FR-PD-BP-01		
	FORMATO REVISIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL		FECHA DE EMISIÓN		
			04	03	2026
			VERSION 9		

ACTA DE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.



FR-DE-CO-03
VERSIÓN: V2
FECHA EMISIÓN: 21/01//2026

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 19



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	I.E. José Furbau Av. Sede Sal. Basco.
	29	04	2020	DIRECCIÓN	Somocera - Orbaná.
HORA INICIAL	11:30 a.m	HORA FINAL	1:00 P.M	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	

OBJETIVO DE LA VISITA

Identificar las necesidades en materia de infraestructura que se presentan en la sede educativa.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Seabie Daniel Sánchez	Prof. Universitario	SEDA	[Firma]
Emilio Samudio Parang	Coordinador	TER. (Arro)	[Firma]
Eduy Calderón Salinas	Rector	TER	[Firma]
María Ríos Castillo	Docente	Basco	[Firma]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Desplazamiento a la Sede educativa.
- *Socialización del objeto de la visita con el personal educativo.
- *Recorrido de la sede enfatizando en las áreas prioritarias.
- *Reconocimiento de las posibles áreas a intervenir.
- *Diligenciamiento y suscripción de acta.

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Teléfono. 885 2402 Código postal 81001

Arauca - Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

NIT. 800102838 - 5

	PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	CÓDIGO		
		FR-GE-B-07		
	FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE CONDICIONES EN SITIO	FECHA DE EMISIÓN		
		21	10	2022
			VERSIÓN 01	

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

* Muros de fachada de la totalidad de la sede educativa en condiciones deterioradas (Pinturas) tanto muros como carpintería metálica (puertas y ventanas).

* Baños sanitarios deteriorados, con filtraciones entre muros y cubiertas, enchapes rotos, aparatos y elementos sanitarios no funcionales, en gran porcentaje, divisiones de aparatos sanitarios corroídas, y no cuentan con iluminación.

[Handwritten signature]

	PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	CÓDIGO		
		FR-GE-B-07		
	FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE CONDICIONES EN SITIO	FECHA DE EMISIÓN		
		21	10	2022
		VERSIÓN 01		

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

Handwritten signature or mark.

	PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	CÓDIGO		
		FR-GE-B-07		
	FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE CONDICIONES EN SITIO	FECHA DE EMISIÓN		
		21	10	2022
		VERSIÓN 01		

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* El personal educativo manifiesta que la prioridad para la sede corresponde a la intervención de pinturas en la sede, dado el estado de deterioramiento de muros y carpintería metálica, lo cual afecta directamente el ambiente de aprendizaje.

* Los funcionarios de la SEDA se llevan las necesidades planteadas con el compromiso de evaluar las alternativas y comunicar los avances que se presenten en el desarrollo del proyecto.

	PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	CÓDIGO FR-GE-B-07		
		FECHA DE EMISIÓN 21 10 2022		
	FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE CONDICIONES EN SITIO	VERSIÓN 01		

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Adicionar Registro fotográfico que se requiera)	
Fotografía N° 1	Descripción
Fotografía N° 2	Descripción
Fotografía N° 3	Descripción



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	I. E Antonio Narino.
	08	03	2022	DIRECCIÓN	Pto Nariño.
HORA INICIAL	10:am	HORA FINAL	12:00PM	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	Jesús Alfonso Moreno Basto

OBJETIVO DE LA VISITA

Identificación de Accendcos en materia de Infraestructura.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Daniel Sanchez	Prof. Univ.	SEDA	[Firma]
Alfonso Moreno	Rector	I.E Antonio Nariño	[Firma]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Traslado hasta la sede educativa
- * Socialización del objeto de la visita con la directiva de la I.E.
- * Consolidación de necesidades
- * Levantamiento de la zona a intervenir



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN


21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

* Cerramiento caído en la zona adyacente a la
cra principal Saravena - Arauca.

* Parte lateral y posterior sin cerramiento en muro





PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

S



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* Prohibir la intercepción del cerroamiento en la parte
frontal adyacente a la vía principal.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	E.E. Atanasio Girardot.
	04	03	2026	DIRECCIÓN	Sede San Fermín.
HORA INICIAL	4:00 PM	HORA FINAL	5:30 PM	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	

OBJETIVO DE LA VISITA: Visita de inspección para identificar posibles zonas de intervención para mejoramiento de infraestructura.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Daniel Sánchez	Prof. Universitario	SEDA	[Firma]
Paola Infante Jarama	Directora	Atanasio Girardot	[Firma]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Se realizó el desplazamiento hasta la sede educativa.
- * Se socializó el objeto de la visita con el personal administrativo de la Sede.
- * Se consolidaron las necesidades apremiantes por parte de la comunidad educativa.
- * Se realizó el levantamiento de las posibles zonas de intervención.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

- * Baterías en mal estado (Muras, divisiones, humedad, cubierta, pisos y enchapes).
- * Aulas de informática con cubierta de adobe cemento.
- * Deficiencias en redes eléctricas,



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

SS



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* Priorizar baterías sanitarias y reposición y cambio de coberturas en concreto cemento.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	I.E. Tierra Seca
	04	03	2022	DIRECCIÓN	Vda. El Nacado.
HORA INICIAL	2:30 PM	HORA FINAL	4:30 PM	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	Maria Eugenia Rey Valderrama.

OBJETIVO DE LA VISITA Identificar las necesidades existentes en materia de infraestructura.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Daniel Sanchez	Prof. Universitario	SEDA	[Firma]
Maria Eugenia Rey Valderrama	Rectora	I.E. Tierra Seca	[Firma]
ANAYO MARTINEZ RAMIREZ	Secretaria	IE TIERRA SECA	[Firma]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Desplazamiento hasta la sede educativa
- * Socialización con la comunidad educativa del objeto de la visita.
- * Consolidación de sugerencias por parte de la comunidad educativa.
- * Levantamiento de las posibles zonas a intervenir.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

- * Bloques con cubiertas en concreto cemento
- * Pisos en bloques de asfalto deteriorados
- * Necesidad de pozo séptico
- * Muros agrietados en cocina comedor.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

S S



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* En decisión conjunta se prioriza la habilitación de un pozo séptico nuevo, y los cambios de cubierta en aula y comedor, incluyendo arreglo de pisos en aulas y pesados de pisos en cocina-comedor.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	C.E. Ricardo Nieto Caballero.
	05	03	2020	DIRECCIÓN	Sede Luis A. Calvo.
HORA INICIAL	8:15 a.m.	HORA FINAL	9:30 a.m.	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	Alba Rocío Cabrera Ortiz

OBJETIVO DE LA VISITA

Visita diagnóstica para identificar necesidades en materia de infraestructura.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Daniel Sánchez	Prot. Universitario	SEDA	[Firma]
Alba Rocío Cabrera	Directora	CE Ricardo Nieto	[Firma]
Deyana Gaby Arguello	Docente	CE Ricardo Nieto	[Firma]
Luisa Fernanda Blum S	Docente	CE Ricardo Nieto	[Firma]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Desplazamiento hasta la Sede educativa.
- *Socialización del objeto de la visita con el personal educativo.
- *Consolidación de necesidades de forma conjunta con el personal educativo.
- *Levantamiento de posibles zonas para intervenir.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

- * Cobertor de colado cemento.
- * Pisos deteriorados, con grietas y fracturas.
- * Estructura de cubierta en madera.
- * Muros dilatados con presencia de grietas significativas.
- * Mala distribución de cocina y comedor.
- * Necesidad de habilitación de tanque de abastecimiento de agua adicional.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* De acuerdo a la disponibilidad del recurso destinado para el proyecto se coloca como prioridad la adecuación de la cocina-comedor. Esto sin quitar importancia a las demás necesidades expuestas.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	Sede edu. Benito Juárez.
	04	03	2022	DIRECCIÓN	Tome - Vda Mapoy.
HORA INICIAL	11:00 AM	HORA FINAL	12:30 P.M.	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	Henry J. Norramo Romero

OBJETIVO DE LA VISITA

Identificación de necesidades en materia de infraestructura.

ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Seedore Daniel Sanchez N.	Prof. Universitario	SEDA	
Henry J. Norramo Romero	director	ce Benito Juárez	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

- Desplazamiento hasta la sede educativa.
- Socialización con la comunidad docente sobre el objeto de la visita.
- Consolidación de prioridades de acuerdo a lo manifestado por el cuerpo docente y directivo de la sede educativa.
- Levantamiento de las posibles zonas de intervenir.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

- * Necesidad de construcción de Cocina - comedor, dado que el espacio que brinda este servicio no cumple con las condiciones óptimas.
- * Baterías sanitarias deterioradas, cubierta de asbesto cemento, energía eléctrica sin funcionar, sin enchufes, carpintería metálica en mal estado.
- * Aula de sistemas con cubierta de asbesto cemento, con filtraciones presentadas en épocas de lluvia lo que preocupa, dado que en el salón se almacenan dispositivos electrónicos.
- * En general la sede educativa tiene las pinturas de los muros deterioradas.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

S S



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* En acuerdo con los docentes y directivos se define un orden de Priorización de los posibles Zonas de Intervención de la Aula Informática

1. Baterías Sanitaria.
3. Cocina existente.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ENTIDAD	I.E. Paz y Esp. Sede el Caracora.
	04	03	2022	DIRECCIÓN	Fortul.
HORA INICIAL	9:30 am	HORA FINAL	9:00 am	NOMBRE PERSONA ATENDIÓ LA VISITA	Claudia Yaneth Leal H.
OBJETIVO DE LA VISITA	Revisión de necesidades de infraestructura.				
ASISTENTES A LA VISITA					
NOMBRE		CARGO		ENTIDAD	FIRMA
Daniel Sanchez		Prof. Universitario		SEDA	[Firma]
Claudia Leal H.		Docente		I.E. PAZ Y ESPERANZA	[Firma]
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS					
- Se realizó el desplazamiento hasta la sede educativa. - Se socializó el objetivo de la visita con el personal educativo. - Se recogieron solicitudes y priorización de necesidades de infraestructura de acuerdo a lo manifestado por los docentes. - Se procedió a realizar un levantamiento de las áreas críticas con potencial a ser priorizadas para mejoramiento.					



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

- ~~Reparador~~ Sanitarias deterioradas, rotas, y no funciona-
les.
- Baños Sanitarios sin suministro de agua y energía.
- Cubiertas en adobe y cemento en Baños Sanitarios
y Cocina-Comedor.
- Sin lavamanos en baños.
- Enchapes de pisos deteriorados en baños.
- El personal educativo manifiesta que el espacio más
antiguo son los baños sanitarios, ya que actualmen-
te el espacio disponible no brinda el funcionamiento
adecuado.



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

FORMATO: VISITA TECNICA - VERIFICACION DE
CONDICIONES EN SITIO

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

DATOS ENCONTRADOS EN LA VISITA

S S



PROCESO: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO

FR-GE-B-07

FORMATO: VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES EN SITIO

FECHA DE EMISIÓN

21 10 2022

VERSIÓN 01

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES

* El espacio más crítico son las baterías sanitarias