


DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
VISTA FRONTAL
ESC: 1:50



DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
VISTA SUPERIOR
ESC: 1:50



DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
SECCIÓN TÍPICA TRANSVERSAL
ESC: 1:20




12 Ø 3/8"
L= 7.5 m @ 0.40 m
Traslapos de 0.40 m
con gancho de 0.10 m

36 Ø 5/8"
L= 2.4 m @ 0.20 m

18 Ø 3/8" L= 2.4 m @ 0.40 m

8 Ø 3/8" L= 7.5 m @ 0.40
Traslapo de 0.40 m
con gancho de 0.10 m

24 estribos Ø 1/2"
L= 2.8 m @ 0.30 m



18 Ø 3/8" L= 2.4 m @ 0.40 m


36 Ø 5/8"
L= 2.4 m @ 0.20 m

12 Ø 3/8"
L= 7.5 m @ 0.40 m
Traslapos de 0.40 m
con gancho de 0.10 m

8 Ø 3/8" L= 7.5 m @ 0.40
Traslapo de 0.40 m
con gancho de 0.10 m

24 estribos Ø 1/2"
L= 2.8 m @ 0.30 m

DETALLE SECCIÓN TÍPICA
MURO DE PATA
ESC: 1:5



Vista superior Vástago

Base del Vástago

Pata del muro

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
VISTA SUPERIOR
ESC: 1:10

Alcaldía de GUARNE
Es el momento de las personas

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADO EN LA VEREDA SAN IGNACIO, SECTOR LOS RIELES CERCA DE LA ACCIÓN COMUNAL, DEL MUNICIPIO DE GUARNE
NOMBRE ARCHIVO:	
DIBUJÓ:	ALEJANDRO ARIAS CARDONA
APROBÓ:	ELMER GIRALDO
CONTIENE:	MURO DE CONTENCIÓN
ESCALA:	INDICADA
FECHA:	MAYO DE 2021
OBSERVACIONES:	
CONSECUTIVO	1 de 1