SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA		CONSTRUCTORA S.A.S			
NIT CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL			
FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FINAL	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICIONAL	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.271.294.800,00 COP
INTERVENTORIA		INTERVENTORIA Y CONSULTORES S.A.S			
NIT INTERVENTORIA		REPRESENTANTE LEGAL			
FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FINAL	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICIONAL	VALOR DEL CONTRATO	$ 158.830.400,00 COP

SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)

No.	EVENTO	TIPO DE MEDICIÓN	FECHA	TERMINA
1	[illegible]	Estructural	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	Estructural	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	Estructural	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	Estructural	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	Eléctrica	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	Eléctrica	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	Impermeabilización	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	Cerramiento	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	Hidráulica	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	Eléctrica	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	Acabados	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	Hidráulica	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	Eléctrica	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	Estructural	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	Tubo - Poste	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2020	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A	LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la población estudiantil realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mamposteria que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este inseguro, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando esta facilita la práctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades de alistado y corte de material Para escaleras y Rampas

Instalacion de anclajes en Rampas

Instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO










OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 7.094.952,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACER - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACER

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	INSTITUCION: 82. IED GARCES NAVAS - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1814	DIRECCION: CRA. 104 A No. 77C-80	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de acabados en piso - enchapes

Resane y pintura de muros internos con vinilo

Resane y pintura de muros externos con pintura Koraza

Aseo y Empieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.202.208,20

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 30/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de mamposteria para muros de cerramiento

Instalacion de dovelas de refuerzo

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.562.911,68

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 84. IED LA PALESTINA - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1067	DIRECCION: AV. CLL. 80 No.78-88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual sala de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MUROS EN LADRILLO = 12CM

INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISOS INTERIORES

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 771.558,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 25/07/2020	INSTITUCION: 87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR - SEDE B	LOCALIDAD:	USME
FECHA DE TERMINACION: 03/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 541	DIRECCION: CARRERA 14 No. 95 A 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio del año en curso manifiesta que se presenta emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de aguas lluvias en la sala de sistemas de dicha sede, generando, daños en el mobiliario y la estructura física de la sala (...)".

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ASEO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS


LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

PAÑETE DE CULATAS

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.783.478,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)**		
FECHA DE INICIO: 14/09/2020	**INSTITUCION:** **105. IED ESTANISLAO ZULETA**	**LOCALIDAD:**	**USME**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 529	**DIRECCION:** Cra. 4 este No.90D-24 Sur	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a su alta vetustez sumado a una fuerte ventisca se encuentra afectada la cubierta de cemento tipo canales 90 en un (01) aula, afectando ducteria electrica, sistema de iluminacion y generando el ingreso de aguas lluvias a esta pudiendo afectar mobiliario y material didactico

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 59.688,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 07/09/2020	INSTITUCION: 106. IED PALERMO		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-51	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION	LUGAR DE LA EMERGENCIA: TERRAZA - AULA SISTEMAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta del aula de sistemas presenta fallas en su impermeabilizacion, generando filtracion de agua lluvia a este espacio y por ende el contacto de estas con las instalaciones electricas localizadas a su interior produciendo variaciones de energia, corte circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de compute y redes de datos

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL AFINADO DE PISOS EN AREA DE LA MATERA

PAÑETE DE MUROS EN MATERA

LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 926.396,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

3250

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)**		
FECHA DE INICIO: 16/09/2020	**INSTITUCION:**	**110. LOTE SAN DIEGO**	**LOCALIDAD:** **SANTAFE**
FECHA DE TERMINACION: 03/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 327	**DIRECCION:** Cra. 3 No.26-40	**TIPO DE EMERGENCIA:** CERRAMIENTO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El area delimitada por el cerramiento provisional en alambre de puas fue retirada, lo cual genero sustraccion de elementos y que los predios del colegio sean utilizados como deposito de escombros, lo cual esta generando problemas de inseguridad, sumados a condiciones de insalubridad para transeuntes y residentes del sector

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se realiza recorrido completo de todo el sendero donde se realiza limpieza, aseo y recoleccion de basura, residuos de empaques, cajas, ropa vieja, tarros, botellas y material contaminado en estado de descomposicion y que estaba generando riesgo y contaminacion en el predio y al personal de vigilancia.

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla tecnica para realizar el trasiego y la intervencion de obra en el lote. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 2.357.496,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2044

Escaneado con CamScanner

3251

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	**SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)**		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	**INSTITUCION:**	**113. IED JUAN DEL CORRAL**	**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	**DIRECCION:** Cra.69B No79A-42	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERNO - CARCAMOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA


Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la cancha multiple: elementos a los cuales no se les pudo realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura. asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.601.982,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2095

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440644	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 114. IED PALERMO	LOCALIDAD:	TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-81	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, proveean el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortes circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de computo y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortes circuitos en las areas de circulacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT

S.I. DE SALIDA PARA LAMPARA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.530.220,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-93	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal). INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solicitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 113.010,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 03/10/2020	INSTITUCION: 118. AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: 04/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 129	DIRECCION: Cra.1 este No.163-60	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se presenta emergencia hidraulica debido a la ruptura en en el segundo nivel de la red hidráulica de un accesorio, generando filtraciones que afectaron la placa de entrepiso especificamente en el área de los baños.	Se realiza visita a la sede, encontrando que se presenta ruptura en accesorios de la tuberia interna del cuarto de equipos, lo que esta ocasionando fuga y perdida considerable de agua. El accesorio no esta sellando por una posible sobrecarga de presion en los equipos, lo que esta ocasionando daños constantes en las tuberias y accesorios sanitarios y por ende que el colegio quede sin el servicio de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	   
S.I. REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE	
S.I. CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE	
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 119.699,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 01/10/2020	INSTITUCION: 119. INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITAS	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 208	DIRECCION: CARRERA 88 G No 49-53 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AREA COMUN ASCENSOR Y TDA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
En el área común, se presento el colapso de una estructura provisional de cubierta elaborada en madera y plástico. Despues de varias precipitaciones se evidencio que el agua lluvia ingresaba a aulas y circulaciones.	Se realiza visita a la sede encontrando que las areas internas del colegio estan inundadas debido a fuertes lluvias en el sector, lo que ocasiona que la cubierta provisional que tenia el colegio sobre los patios internos, colapsara. La cubierta existente esta construida con madera y plasticos. Se evidencian daños en manto Asfaltico que estan generando filtracion de agua en la placa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA EN MADERA DESMONTE DE APANTALLAMIENTO EXISTENTE ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica y equipos - cuadrilla especial en ornamentacion e impermeabilizacion, certificado para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 858.588,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabore: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

3156

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 120. ALEMANIA UNIFICADA	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 04/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 426	DIRECCION: Cll.37A Bis Sur No.2A-04	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En comunicado del 28 de agosto del año en curso, las directivas del IED Alemania Unificada sede A acompañado de registro fotográfico ponen de manifiesto el alto riesgo de afectación en el que se encuentra un muro del acceso al parqueadero ya que "(...) El pasado martes 18 de Agosto de 2020, se identificó que el muro externo que colinda con la puerta del parqueadero de la institución, se encuentra en mal estado con daño estructural y posiblemente pronto a desplomarse, lo que de igual manera está causando daños estructurales a la institución y posible desplome de la puerta del parqueadero (...)". A lo cual la Dirección de Dotaciones manifiesta a la DCCEE que este requerimiento no puede ser atendido por parte de la aseguradora.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se evidencia en la visita una seccion del mure cerramiento cerca al acceso que presenta falla estructural con grietas en la parte superior y en la base, lo que esta ocasionando que el mure se encuentre desplomado y con riesgo de caida. Asi misma se percibe que el mura esta sosteniendo la cubierta a dos agua del portico lo que tambien genera una posibe sobrecarga en este. La cubierta se encuentra desplomada y sin apoyos suficientes ya que su estructura es exagerada y no es la mas apta para los elementos que la sostienen. Debido a esto, las puertas no estan cerrando bien, lo que genera un esfuerzo adicional para poder abrir y cerrala.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo y construcción de muros. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 739.162,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACZR - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACZR

2100

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 24 (Septiembre 28 - Octubre 04)		
FECHA DE INICIO: 03/10/2020	INSTITUCION: 135, IED JULIO FLOREZ	LOCALIDAD:	SUBA
FECHA DE TERMINACION: 04/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No.	DIRECCION:	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La Secretaria Distrital de Ambiente, realizó visita de evaluación de silvicultura al colegio Julio Flórez y mediante Acta de visita MTR/20200961/072 del 27 de julio de 2020 autorizó la TALA de UN (1) árbol de la especie CIPRÉS con bifurcación basal, el cual presenta fractura en uno de sus fustes a la altura de 70cm, con caída lateral que causa graves daños mecánicos al individuo. No requiere salvoconducto de movilización de madera.	Se realizó visita técnica el día 27 de agosto de 2020 por parte de la interventoría y el contratista; se evidencia un individuo arbóreo de especie PINO CIPRÉS con una bifurcación basal que presenta una ruptura (fractura) en uno de sus fustes a una altura aproximada de 70cm, con caída lateral que causa daños mecánicos sobre el individuo. De igual manera, presenta excesiva ramificación, copa desbalanceada y socavación basal.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
tala de individuos arbóreos de 5> H <10 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	   

OBSERVACIONES		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y ejecucion de la actividad. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectos condiciones de orden y Aseo.	$ 811.077,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACER - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACER

Escaneado con CamScanner