PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. # 2 del 24/06/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	COORDINACION ADMINISTRATIVA – CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2467042
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
VALOR:	($31,461,518) TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
CONTRATISTA:	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT:	860-517.395-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	KM 6 VIA LA PINTADA- CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LA SALADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE ABRIL 2021
FECHA DE INICIO:	01 DE MAYO 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	225 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$31,461,518
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$23,740,560
PRÓRROGA No :	-
ADICIÓN No. :	-
SUSPENSIÓN No. :	-.
FORMA DE PAGO:	**ABONO A CUENTA BANCARIA**

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		
1	Las visitas mensuales acordadas deben garantizar una frecuencia que abarque todas las áreas e instalaciones físicas del centro de formación de tal manera que cada mes se realice control, seguimiento, mantenimiento y evaluación de todas las instalaciones las cuales constan de un área total de 15933 m2, (ver clasificación y distribución de las áreas en anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se abarcan todas las áreas necesarias bajo el control integrado de plaga, se puede evidenciar en los informes presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas. Informes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681.
2	Debe utilizarse métodos de aspersión, nebulización (desinsectación) trampas adhesivas para insectos rastreros, trampas adhesivas para voladores y cebos rodenticidas para roedores con aplicación mensual según necesidad para el control de: Insectos rastreros, insectos voladores y roedores (Ver anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681.
3	Debe utilizarse tratamientos adecuados y debidamente autorizados por la autoridad competente para el tratamiento de avispas y abejas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681. El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
4	Elaborar y entregar informe diagnóstico de condiciones locativas y plano de ubicación de dispositivos de control y aplicación de productos	**CUMPLIDO**	El contratista entrega diagnóstico de condiciones iniciales soportado en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Diagnostico/

5	Entregar de forma mensual y al final del año un Informe consolidado del desarrollo del programa con análisis de tendencias de todas las áreas y por cada método de control, con las respectivas acciones de mejora a implementar y Certificado de Control, Informe de Control con los productos aplicados	**CUMPLIDO**	Se evidencian en los informes correspondientes al servicio y gráficas de tendencia disponibles en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/plan-de-actuacion/grafica-de-tendencias/
6	Debe presentar con anterioridad cronograma de actividades y plan de trabajo a desarrollar en el centro, con fecha y hora específicas concertada con el supervisor de contrato	**CUMPLIDO**	Cronograma socializado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/
7	Se deben Instalar perfiles de caucho para puertas para reemplazar aquellos que por su uso estén desgastados y no cumplan adecuadamente con su función, con el objetivo de sellar las mismas e impedir la entrada de roedores y algunos insectos rastrero	**NO SE REQUIRIO**	En el momento no se ha requerido la instalación o cambio de perfiles de caucho.
8	Capacitar al personal del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, en las medidas preventivas a implementar del Programa de Prevención, manejo y control integrado de Plagas entre 45 y 60 minutos, con entrega del certificado respectivo.	**NO SE REQUIRIO**	Programada para el mes de julio de 2021
9	Utilizar productos compatibles con el medio ambiente, debe proporcionar listado de productos a utilizar y fichas técnicas de los mismos anexos a la propuesta técnica	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681. El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.

10	La disposición de residuos sólidos generados por la prestación del servicio es responsabilidad absoluta del contratista, por lo tanto, debe asumirlo y además presentar programa de manejo de residuos (en especial los peligrosos) que incluya el Plan de Retorno de Residuos Peligrosos y la Certificación de éstos, soportado por el acta respectiva, la certificación debe emitirla una entidad externa debidamente autorizada para tal fin	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681. Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
11	Entregar programa de manejo integrado de plagas del centro completamente documentado con sus procedimientos específicos (desinsectación, Manejo de especies consideradas no plaga, desratización y manejo ecológico)	**NO SE REQUIRIO**	Se entrega al terminar la ejecución con su respectivo informe final
12	Anexar a la propuesta Procedimiento a seguir en caso de derrame de plaguicidas en las instalaciones y/o contaminación de utensilios, equipos, insumos y productos	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681. Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
13	Cumplir los criterios ambientales y de SST relacionados anexos a los estudios previos del proceso	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se entregan documentos correspondientes a seguridad social y ARL del personal aplicador en cada visita. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disponible en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/

14	Cumplir con las normas de autocuidado relacionadas con la prevención del COVID 19, exigidas por las autoridades de salud y del SENA	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los reportes correspondientes al mes de junio: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681. Protocolo disponible en: IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
	DE LA EMPRESA		
15	Aportar concepto sanitario vigente emitido por la entidad sanitaria competente	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
16	Aportar Fichas técnicas de productos, Hoja de seguridad de cada sustancia y Registro sanitario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
17	Certificar experiencia específica en actividades de manejo integrado de plagas como mínimo 5 años, con plantas de alimentos, sector educativo y agropecuario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
	DEL PERSONAL		
18	Soportar que cuentan con asistente técnico especializado con experiencia certificada mínimo de 2 años de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación. Presentar soportes de cumplimiento de los artículos 108 y 109 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
19	Certificado de capacitación técnica de aplicadores asignados, mínimo	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/

	por 60 horas Artículo 172 decreto 1843 de 1991		Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
20	Aportar con la propuesta la respectiva documentación que certifique la capacitación y competencia del personal que se encargará de llevar a cabo las actividades contempladas en el programa de Prevención y manejo Integrado de Plagas, Carnet de aplicador refrendado por la seccional de salud correspondiente según artículos 111 y 112 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
21	Aportar experiencia de personal técnico aplicador mínimo 2 años en manejo integrado de plagas y roedores en el sector de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	El contratista deberá estar registrado en la plataforma SECOP II, todo el proceso se adelantará a través de ésta última.	**Cumplido**	
2	El contratista deberá inscribirse al proceso a través del SECOP II y seguir la línea de tiempo del mismo únicamente a través de la plataforma. Seguimiento, observaciones y todo lo relacionado al proceso se adelantará	**Cumplido**	
3	El Contratista debe cumplir con los tiempos establecidos y definidos por la institución de acuerdo a los requerimientos y necesidades de esta	**Cumplido**	

4	Entregar del bien o servicio de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas	**Cumplido**	
5	Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo al bien o servicio entregado	**Cumplido**	
6	Avisar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo	**No se requirio**	
7	El contratista se obliga a sostener los precios del bien o servicio ofertado dentro de la ejecución del contrato	**Cumplido**	
8	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor	**Cumplido**	
9	Realizar la entrega o prestación el servicio en concertación con el supervisor, de acuerdo con los requerimientos del contrato	**Cumplido**	Cronograma de ejecución del contrato, concertado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/ Los informes correspondientes al mes de mayo presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas, relacionados bajo los consecutivos: 9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681.
10	Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	**Cumplido**	
11	Especificar en las facturas, el objeto del cobro y los valores	**Cumplido**	Factura FED2023 $3,526,089 Correspondiente al periodo de Junio de 2021 Diagnostico del contrato 154-2021

12	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen	**Cumplido**	
13	Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo	**Cumplido**	
14	Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos. El proveedor deberá dar manejo adecuado a los residuos peligrosos y no peligrosos que se lleguen a generar en las actividades que se realicen durante la ejecución del objeto contractual	**No se requirio**	
15	Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	**Cumplido**	
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización	**Cumplido**	
17	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	**Cumplido**	

18	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero	**Cumplido**	
19	El contratista deberá acatar y cumplir con los protocolos de bioseguridad que tiene la entidad al momento de hacer las entregas	**Cumplido**	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
Mayo de 2021	**FED1989**	**$4,194,869**	**$4,194,869**	**$27,266,649**	**13,33%**		
Junio de 2021	**FED2023**	**$3,526,089**	**$7,720,958**	**$23,740,560**	**24,54%**		


OBSERVACIONES

Se adjunta Pruebas de ejecución del contrato suministrada por supervisor técnico del contrato

- Informes correspondientes al mes de junio:

9148, 9160, 9256, 9172, 9184, 9196, 9304, 9208, 9280, 9232, 9244, 9292, 9268, 9220 y 9681.

- Fichas Tecnicas



Elaboró: PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Supervisor



Reviso: SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
Supervisor Tecnico

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9148

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede OVINOS Y CAPRINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

Desratización Tratamiento de desratización

FECHA Y HORARIO

08/06/21 08:00 - 10:05

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exterior	
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	40 cc	Exterior,Corrales, bodega,oficina	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas cambio de cebo moscas y limpieza a las estaciones de roedores.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9148

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9148

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: OVINOS Y CAPRINOS

Plano: OVINOS Y CAPRINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
oficina	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
bodega	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Exterior	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se hace limpieza					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exterior	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	100 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Cambio de cebo mosca y limpieza				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	150 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y cambió de cebo mosca				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	120 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y cambio de cebo moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exterior	TS-1	100 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	150 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	120 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9148

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9160

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AVICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

Desratización Tratamiento de desratización

FECHA Y HORARIO

08/06/21 10:15 - 11:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Ponedoras	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	galpones	
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	60 cc	oficina,Baño,bodega de concentrado., Pollos de Engorde, galpones,Picapasto, bodega de huevos, Ponedoras	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:


Se realiza la nebulización a toda las áreas limpieza de estaciones cebaderas cambio cebo moscas.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9160

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9160

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AVICULTURA

Plano: Unidad avicultura

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Picapasto	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
bodega de concentrado.	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
bodega de huevos	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
galpones	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Picapasto	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
bodega de concentrado.	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
galpones	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Ponedoras	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
galpones	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	80 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas y cambio de cebo moscas				
Ponedoras	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas y cambió de cebo moscas.				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
galpones	TS-1	80 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Ponedoras	TS-2	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9160

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9172

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede PLANTA DE AGUAS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

08/06/21 14:40 - 15:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	20 cc	Laboratorio,Agua, Tanques,Filtración, Planta de tratamiento,exterior	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización limpieza de las estaciones cebaderas







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9172

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9172

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: PLANTA DE AGUAS

Plano: PLANTA DE AGUAS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Laboratorio	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Filtración	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

08/06/21 15:50 - 17:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	30 cc	parqueadero, Lavadora, dormitorios, exteriores	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización y limpieza a las estaciones cebaderas.







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO MESETA

Plano: ALOJAMIENTO MESETA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Lavadora	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9196

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD GANADERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

Desratización Tratamiento de desratización

FECHA Y HORARIO

09/06/21 08:00 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Desratización							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	150 g	ORDEÑO, LACTEOS	200726 31/07/2023
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALA DE TERNERILES	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	ORDEÑO	
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	100 cc	ESTABLO, ORDEÑO, LACTEOS, FABRICA DE CONCENTRADOS, CORRAL TERNERA,SALA DE TERNERILES, CALDERA,PLANTA DE CARNICOS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CORRALES, LOCKERS GANADERIA, PLANTA DE SACRIFICIO, VESTIERES, UNIDAD GANADERIA, PLANTA DE LACTEOS	0003-20-15600 31/07/2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc /L	100 cc	LACTEOS,PLANTA DE SACRIFICIO, PLANTA DE LACTEOS,PLANTA DE CARNICOS	200421 30/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9196

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

INCIDENCIAS:


Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebadera y moscas, se instalan 2 trampas de captura en bodega de ordeño ya que se evidencia actividad de roedores en techo por mal estado, se instalan cebos químicos en los entretechos.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9196

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9196

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraesctructuras: Espacios abiertos en techos

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
09/06/2021



Medida correctora: Se recomienda sellar espacios abiertos entre techos para evitar presencia de plagas como roedores

Nivel de Prioridad: MEDIA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

Código	Zona	Modelo	Tipo
ER-1	ORDEÑO		Trampa captura roedores
ER-2	ORDEÑO		Trampa captura roedores

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD GANADERIA

Plano: CARNICOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
VESTIERES	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estación cebadera					
VESTIERES	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
PLANTA DE SACRIFICIO	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
LACTEOS	EBQ-4		-	No	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9196

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
CALDERA	EBQ-5	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-6	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-7	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
SALA DE TERNERILES	EBQ-8	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
ORDEÑO	EBQ-9	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
	EBQ-10	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
	EBQ-11	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
	EBQ-12	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				
	EBQ-13	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
ORDEÑO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	50 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera capturas				
SALA DE TERNERILES	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	45 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones moscas capturas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	43 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones moscas capturas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
ORDEÑO	TS-1	50 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALA DE TERNERILES	TS-2	45 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	43 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/06/21 11:00 - 13:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g	CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	200726 31/07/2023
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	100 cc	TANQUE AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 2 Primer Nivel, Alojamiento 2 Segundo Nivel, CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 1 Primer Nivel, Alojamiento 1 Segundo Nivel	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza aspersion a techos o vigas con limón y vinagre para repelar las avispas, y se bajan nidos en esta zona de alojamiento.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Se realiza la nebulización a toda las áreas limpieza a las estaciones de roedores.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Plano: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Alojamiento 1 Primer Nivel	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Alojamiento 2 Primer Nivel	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	! EBQ-10	RASTOP 10g	Medio	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y cambio de cebo					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9220

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede EQUINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

11/06/21 11:00 - 13:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	20 g		200726 31/07/2023
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	BODEGA INSUMOS AGRICOLA	
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	60 cc	OFICINA EQUINOS, CULTIVOS, BODEGA INSUMOS AGRICOLA, CORRALES, LOCKERS EQUINOS	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones y balde de moscas.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9220

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9220

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: EQUINOS

Plano: EQUINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	! EBQ-2	RASTOP 10g	Medio	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	! EBQ-4	RASTOP 10g	Medio	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	55 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	47 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	39 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-4	MAXTRAP CEBO M-20 50g	57 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Se quita y se lleva para ganaderia				
	ER-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Se quita y se lleva para ganaderia				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9220

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	TS-1	55 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	47 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	39 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-4	57 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9232

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4 /UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

10/06/21 08:00 - 09:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	60 cc	Unidad de Psicultura,Cabaña 4, Oficinas,Baños, Cabaña 2,Exteriores, Cabaña 3,Cabaña 1, Casa Fiscal	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebaderas.












FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9232

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9232

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Plano: CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza del cebadero					
Oficinas	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estaciones cebaderas.					
Oficinas	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estación cebadera.					
Exteriores	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estación cebadera					
Cabaña 1	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estación cebadera					
Cabaña 2	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera.					
Cabaña 3	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de la estación cebadera.					
Cabaña 4	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera.					
Unidad de Psicultura	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
Exteriores	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9232

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9244

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

10/06/21 09:35 - 11:50

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g	PORTERIA	200726 31/07/2023
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	20 g		200726 31/07/2023
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	80 cc	AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4, PISTA DE ALTURAS, GIMNASIO, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5, PORTERIA,AULA DE ALTURAS, PUNTO DE VENTA, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas limpieza de estaciones cebaderas y reposición del cebo # 9-10-11por consumo











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9244

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9244

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA

Plano: ALTURAS Y GIMNASIO

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					
	! EBQ-9	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo del cebo					
	! EBQ-10	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo del cebo					
PORTERIA	! EBQ-11	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo del cebo					
PORTERIA	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estaciones cebadera					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9244

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

Desratización Tratamiento de desratización

FECHA Y HORARIO

08/06/21 11:10 - 14:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g		200726 31/07/2023
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PARIDERAS	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	LEVANTE Y CEBO	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALÓN	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
Desratización							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	440 g	SALÓN,UNIDAD DE PORCICULTURA, BASCULA, PORTERIA MESETA,LEVANTE Y CEBO,OFICINA, PARIDERAS	200726 31/07/2023
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	200 cc	SALÓN,UNIDAD DE PORCICULTURA, PORTERIA MESETA,BASCULA, LEVANTE Y CEBO, OFICINA, PARIDERAS	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las área. se capturan 11 ratas, se hace limpieza de estaciones y limpieza de baldes para moscas. Alta infestacion de roedores, cucarachas, y moscas falta limpieza de parideras y altillo cerdos. Se instala cebos en techos



Se realiza refuerzo el viernes 11 de junio del 2021 y de capturan 4 roedores



Se realiza refuerzo el jueves 10 de junio del 2021 y se capturan 3 roedores.




Se realiza refuerzo el día miércoles 9 de de junio 2021 y se capturan en trampas 6 de roedores.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Mala gestión limpieza en porcicultura.

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
08/06/2021







Medida correctora: Mejorar el plan de gestión de limpieza en parideras y altillo porcicultura.

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA

Plano: UNIDAD PORCICULTURA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
UNIDAD DE PORCICULTURA	! EBQ-1	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

OBSERVACIONES: Consumo					
LEVANTE Y CEBO	! EBQ-2	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
LEVANTE Y CEBO	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	! EBQ-4	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
SALÓN	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
SALÓN	! EBQ-6	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
PARIDERAS	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
UNIDAD DE PORCICULTURA	! EBQ-8	RASTOP 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					
PORTERIA MESETA	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LEVANTE Y CEBO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	400 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
PARIDERAS	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	100 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
SALÓN	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	850 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-4	MAXTRAP CEBO M-20 50g	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-5	MAXTRAP CEBO M-20 50g	250 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-6	MAXTRAP CEBO M-20 50g	380 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! ER-1		4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				
	! ER-2		4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				
PARIDERAS	! ER-3		4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9256

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 06 / 2021

PARIDERAS	! ER-4	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores			
PARIDERAS	! ER-5	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores			
PARIDERAS	! ER-6	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores			

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
LEVANTE Y CEBO	TS-1	400 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
PARIDERAS	TS-2	100 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALÓN	TS-3	850 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-4	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-5	250 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-6	380 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	ER-1	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)
Sin definir	ER-2	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)
PARIDERAS	ER-3	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)
PARIDERAS	ER-4	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)
PARIDERAS	ER-5	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)
PARIDERAS	ER-6	4 Rata Común (Rattus Norvegicus)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9268

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AGRICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

11/06/21 08:00 - 10:40

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	120 cc	CUNICULTURA, BODEGA INSUMOS AGRICOLA, OFICINA ALMACEN, COMPOSTAJE AGRICOLA, BODEGA SEISO, BAÑOS,CUARTO FERTILIZANTES, BANCO DE HERRAMIENTAS, AULA AMBIENTAL, CENTRO DE RESIDUOS, BODEGA PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:


Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebadera y baldes para moscas.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9268

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9268

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AGRICULTURA

Plano: UNIDAD AMBIENTAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estacion cebadera					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estacion cebadera					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera.					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9268

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 06 / 2021

	EBQ-16		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-17		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-18		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
!	EBQ-20	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Perdida no se encuentra					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
!	TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	48 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas moscas.				
!	TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	39 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
!	TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	95 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				
	ER-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	48 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	39 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	95 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9280

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede LABORATORIOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/06/21 14:00 - 16:40

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g		200726 31/07/2023
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	150 cc	OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA, ACEITES VEGETALES, LABORATORIO DE HONGOS, LABORATORIO ELECTRICIDAD, LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN, ALMACEN SUSTRATOS,ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS,Baños, LABORATORIO CIENCIAS BASICAS,ASERRIO, BODEGA FORESTAL, AEROPONÍA, LABORATORIO DE PROCESOS FORESTALES, TALLER DE MANTENIMIENTO, LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA, OFICINA COMPLEJO FORESTAL	0003-20-15600 31/07/2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc /L	15 cc	LABORATORIO CAFÉ 2	200421 30/04/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9280

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebaderas y limpieza de baldes para moscas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

Jeisson Velandia

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9280

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: LABORATORIOS

Plano: LABORATORIOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO DE HONGOS	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9280

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

ALMACEN SUSTRATOS	EBQ-16		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-17		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-18		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
TALLER DE MANTENIMIENTO	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
Baños	EBQ-20		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estacion cebadera					
Baños	EBQ-21		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estacion cebadera					
	EBQ-22		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estacion cebadera					
ASERRIO	EBQ-23		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
BODEGA FORESTAL	EBQ-24		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
ACEITES VEGETALES	EBQ-25		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-26		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-27		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA	EBQ-28		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
AEROPONÍA	EBQ-29		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	! EBQ-30	RASTOP 10g	Medio	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo					

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-48		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-49		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				
	MI-50		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9280

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede BLOQUE CENTRAL
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

10/06/21 12:45 - 17:25

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PUNTO BLANCO	
Monitor de insectos TRAPPER					9 uds	RESTAURANTE APRENDICES	
Desinsectación							
Blattanex 5g (Imidacloprid)	RGSP-113-2000		Punteo Gel	2-5gotas/m2	5 g	PUNTO BLANCO, CAFETERIA, PLANTA DE FRUVER, RESTAURANTE APRENDICES, LABORATORIO CAFÉ,TALLER DE TOSTIÓN,PLANTA DE PANIFICACIÓN	EMGE001110 30/09/2022
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	200 cc	OFICINA BIENESTAR AL APRENDIZ, EDIFICIO CENTRAL,SALA INSTRUCTORES, SISTEMAS, BIBLIOTECA, BLOQUE DE AMBIENTES LA PINTADA, ENFERMERIA, LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, Exteriores., PAPELERIA,SALA DE DESCANSO Y LOCKERS INSTRUCTORES, INTERNADO OF CENTRAL (PASANTIAS), OFICINA DE COORDINADORES	0003-20-15600 31/07/2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc /L	100 cc	CAFETERIA, PUNTO BLANCO, PLANTA DE FRUVER, LABORATORIO CAFÉ,AMBIENTE GASTRONOMIA, TALLER DE TOSTIÓN,PLANTA DE PANIFICACIÓN	200421 30/04/2023


INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estación cebadera y de baldes para moscas, aplicación de gel, cambio de monitores cucarachas dónde se presentó actividad, en restaurante se evidencia alta presencia de cucarachas, tomacorrientes con espacio abiertos, baldosas con grietas y piso con grietas



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraesctructuras: grietas en baldosas, paredes,pisos, tomacorrientes.

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/06/2021











Medida correctora: Tapar o sellar huecos.

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: BLOQUE CENTRAL

Plano: BLOQUE CENTRAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-16		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación					
	EBQ-17		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-18		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

EBQ-20		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-21		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-22		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-23		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-24		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-25		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-26		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-27		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-28		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-29		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
! EBQ-30	RASTOP 10g	Medio	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo				
EBQ-31		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-32		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-33		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-34		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-35		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-36		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-37		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-41		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-42		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-43		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				
EBQ-44		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera				

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ	MI-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin captura				
LABORATORIO CAFÉ	MI-2		-	Bien

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

OBSERVACIONES: Sin capturas			
LABORATORIO CAFÉ	MI-3	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-4	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-5	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-6	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
TALLER DE TOSTIÓN	MI-7	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
TALLER DE TOSTIÓN	MI-8	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
TALLER DE TOSTIÓN	MI-9	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE FRUVER	MI-10	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE FRUVER	MI-11	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE FRUVER	MI-12	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PLANTA DE FRUVER	MI-13	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PUNTO BLANCO	MI-14	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
PUNTO BLANCO	MI-15	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
CAFETERIA	MI-16	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
SALA INSTRUCTORES	MI-17	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
SALA INSTRUCTORES	MI-18	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
SALA INSTRUCTORES	MI-19	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
SALA INSTRUCTORES	MI-20	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
PUNTO BLANCO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

Plano: RESTAURANTE APRENDICES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-38		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-39		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
	EBQ-40		-	No	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
RESTAURANTE APRENDICES	MI-21		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-22		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-23		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-24		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-25		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-26		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-27	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	45 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-28		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-29	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-30		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-31	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	20 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-32	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	33 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-33	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	60 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-34		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-35		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-36		-	Bien
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-37	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-38	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	12 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-39	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-40		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-41		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-42	Monitor de insectos TRAPPER 1uds	60 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-43		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-44		-	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9292

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 06 / 2021

OBSERVACIONES: Sin capturas			
RESTAURANTE APRENDICES	MI-45	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
RESTAURANTE APRENDICES	MI-46	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			
RESTAURANTE APRENDICES	MI-47	-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas			

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
PUNTO BLANCO	TS-1	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-27	45 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-29	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-31	20 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-32	33 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-33	60 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-37	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-38	12 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-39	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-42	60 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9304

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Tratamiento de desinsectación

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/06/21 10:00 - 10:50

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exteriores	
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	20 cc	Exteriores	0003-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización limpieza de estaciones cebaderas y cambio de cebo moscas.







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9304

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9304

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Plano: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Exteriores	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Exteriores	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					
Exteriores	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exteriores	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas y cambio de cebo moscas.				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exteriores	TS-1	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9304

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 06 / 2021

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9256	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	08-jun.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Control de plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

Equipos

4. ÁREAS A INTERVENIR

Ovinos y caprinos - Avicultura - porcicultura, planta de Agua - casa maseta.

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	FENDONA	Bromadiolona	RATSTOP	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		**DESINFECTANTES**	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural		Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	GLUE BOARD	Dicloro	
Monitores Insectos	CEBO MOSCAS	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: Porcicultura Captura de 11 Roedores

Barreras Fisicas:

Otras:

7. OBSERVACIONES

Se realiza la nebulización a todas las areas, limpieza y cebos quimicos y cebos moscas

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

En Fumicol sas

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2) Jeisson Velandia
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3) Jose Bedoya

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9280	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	09-jun.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE
Control de plagas	EQUIPOS

4. ÁREAS A INTERVENIR

Cocteos - cainicos - Residuos peligrosos - Alojamientos piso 1-2
Aguas Residuales - biologicos

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	FENDONA	Bromadiolona	RATTOP	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	SPEE	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	GLUE BOARD	Dicloro	
Monitores Insectos	CEBO MOSCAS	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: Porcicultura captura de 6 roedores
Barreras Fisicas: se bajo nidos de Avispas entre Techos o Tejados
Otras: se aplica repelente Avispas

7. OBSERVACIONES	8. MANEJO DE RESPEL GENERADO
se realizo la nebulizacion a Todos los, limpieza estaciones, cebos goteros cebo moscas	

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia M.	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Si requiere alguna información adicional, no dude en consultarnos
www.fumicolmedellin.com e-mail comercial@fumicolmedellin.com CEL: (317) 2487505

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9244		
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	10-jun.-21		
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN	
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA	
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear			

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE
Control de Plagas	CAMARAS

4. ÁREAS A INTERVENIR

BLOQUE CENTRAL - RESTAURANTE - TOSTIÓN - FRUVER - PANIFICACIÓN
TALLER CAFE - PUNTO BLANCO - OFICINAS - LA PINTADA
BLOQUE ALTO - CASA COLONIAL - CABAÑAS.

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	FENDONA	Bromadiolona	RASTAP	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Cifiutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	SUPER	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)	BAYTHEX	Bandas Pegantes	GLUE BOARDS	Dicloro	
Monitores Insectos	CEBO MOSCA COLOMBIANOS	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: SE CAPTURAN EN PANIFICADORA 3 ROEDORES

Barreras Fisicas:

Otras:

7. OBSERVACIONES	8. MANEJO DE RESPEL GENERADO
SE REALIZA LA NEBULIZACIÓN - APLICACION DE GEL - LIMPIEZA ESTACIONES, CEBO MOSCAS	EN FUMICOL SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9292	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	11-jun.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE
control de Plagas	Equipos

4. ÁREAS A INTERVENIR

Cunicultura, Equinos.

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	Fendona	Bromadiolona	Rastop	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorpirifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural		Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	Glof Boards	Dicloro	
Monitores Insectos	Monitores cebo moscas	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: Se capturan 11 Roedores en Porcicultura

Barreras Fisicas:

Otras:

7. OBSERVACIONES	8. MANEJO DE RESPEL GENERADO
*Se hace Proceso de Nebolizacion en todas las areas *Se hace limpieza y mantenimiento en las estaaan-es y trampas de moscas	

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	9 HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia A. R.	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

SPEE 3 EW

Insecticida natural · Corto efecto residual



NIVEL

	1	2	3	4
Knock Down	■	■	■	■
Flushing Out	■	■	■	
Residualidad	■			



Spee 3 EW innovador insecticida botánico, formulado en base a Piretrinas Naturales, oleorresina obtenida a partir del extracto de la hoja del Crisantemo y que son reconocidas por tener un gran efecto insecticida (Knock Down y Flushing Out), un amplio espectro de acción (insectos rastreros y voladores) y por tener un excelente perfil toxicológico para personas, animales y el ambiente.

Spee 3 EW se caracteriza por una baja persistencia en el ambiente, lo que lo hace ideal para su uso en la industria de alimentos y tabacalera. Luego de unas pocas horas de aplicado, no se generan residuos que impliquen riesgo para la salud humana, llegando a ser los únicos insecticidas aprobados por la FDA y EPA para el uso en plantas de alimentos.

Spee 3 EW posee Piperonil Butóxido (PBO), un poderoso sinergista que inhibe y anula la acción de la Oxidasa de Función Múltiple (OFM), una enzima presente en poblaciones de insectos resistentes capaz de degradar y anular a los insecticidas. Al tener PBO, ***Spee 3 EW*** evita la acción de esta enzima, haciendo susceptible incluso a insectos resistentes.

Spee 3 EW es una formulación acuosa, con muy baja presencia de solventes orgánicos, lo que reduce efectos indeseados como alteraciones de las condiciones organolépticas y aromáticas de alimentos y tabaco que se presentan al usar formulaciones con solventes tradicionales.

MODO DE ACCIÓN

Spee 3 EW altera el flujo de los iones sodio-potasio a nivel de las neuronas del sist. nervioso central de los insectos, provocando su muerte.

DOSIS

Tratamiento ambiental en espacios abiertos y cerrados:

Método de aplicación	Dosificación del producto	Diluir en	Área a cubrir
Ultra - Bajo Volumen (manual)	100 cc.	Sin diluir	3.000 m³
	500 cc.		10.000 m²
	200 - 400 cc.		3.000 m³
Nebulización Térmica (manual)	100 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
Nebulización Fría	200 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
	400 cc.		3.000 m³

Tratamientos sobre superficies:

Tipo de aplicación	Dosificación de producto	Diluir en	Área a cubrir
Tratamiento no residual (manual)	100 cc.	5 lts. de agua	100 m²
Tratamiento residualidad corta (1-2 semanas)	500 cc.	5 lts. de agua	100 m²

SPEE 3 EW	
Composición	Piretrinas Naturales 3% + PBO 15%, EW
Formatos	Envases de 1 L
Registro ISP	P-438/16
Clase Toxicológica	Clase IV OMS

Alto grado de eficacia con dosis mínimas



Dosificación


Antes de usarse ha de diluirse en agua. Puede aplicarse con cualquier pulverizador. Vierta en el pulverizador la cantidad indicada de agua y añada la dosis de Fendona®. A continuación agite bien el pulverizador cerrado para asegurar una mezcla adecuada (agite siempre el pulverizador tras un periodo largo en desuso). Después de la aplicación limpie con agua el pulverizador.

Evite utilizar el producto sobre superficies muy sucias. En la mayoría de los casos basta con 25 ml. de Fendona® diluidos en 5 litros de agua para la desinfección de alrededor de 100 m^2. No obstante se recomienda aplicar el doble de la dosis indicada en el tratamiento de zonas sucias o superficies porosas de gran absorción.

Según el caso se recomienda repetir el tratamiento cada seis semanas.

Fendona® se vende en botellas de 500 ml. con dosificador.

Propiedades Fendona®	
Indicaciones	Plagas de insectos rastreros o voladores.
Principio activo	60 g/l Alfacipermetrina.
Formato	Insecticida por contacto; concentrado en suspensión.
Registros	Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación): Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.
Dosificación	25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m^2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Funcionamiento	Inhibición de los estímulos nerviosos.
Eficacia	Acción inmediata y duración prolongada (alrededor de 12 semanas).
Aplicación	Dentro y alrededor de la vivienda, así como en establecimientos públicos, establos, bares, restaurantes, aviones, barcos, industrias etc.
Plazo de seguridad	12 horas.



Este documento es una mera guía de utilización. Es conveniente leer atentamente las indicaciones y la información del producto antes de utilizarlo.
©= Marcas Registradas de BASF. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo.

BASF Española S.L.
Calle Can Rabia, 3-5
08017 Barcelona
Tel.: 93 496 40 00
Fax: 93 496 40 25

Professional Pest Control

BASF
The Chemical Company

FENDONA

Insecticida de contacto e ingestión con acción inmediata sobre un amplio espectro de plagas.

Professional Pest Control

BASF
The Chemical Company









Insecticida de efecto inmediato que actua por contacto e ingestión



Principio activo
Fendona® es un insecticida de contacto de amplio espectro eficaz contra plagas de todo tipo de insectos. Contiene 60 g/l de Alfacipermetrina. Las partículas cristalinas microscópicas de la Alfaciperme-trina de BASF son la clave de la eficacia excepcional de Fendona® en comparación con otros productos convencionales, ya que garantizan un alto grado de eficacia con dosis mínimas en todo tipo de superficies. Los agentes de suspensión y dispersión aseguran una distribución homogénea y una disolución rápida y completa del producto. Fendona® combina la excepcional eficacia de las partículas cristalinas de su principio activo con la comodidad y facilidad de uso de los soluciones concentradas. Fendona® tiene un efecto inmediato y su eficacia se mantiene durante alrededor de doce semanas. Su grado de toxicidad para las personas y demás animales de sangre caliente es mínimo (DL 50 para ratas > 5.000 mg/kg). Fendona® resulta ideal para la desinfección antiplagas de viviendas así como de instituciones públicas como hospitales, escuelas, aviones, barcos, restaurantes, bares y plantas de manipulación de productos alimenticios, donde este tipo de desinfecciones representa con frecuencia un problema.

Propiedades
Fendona® tiene una eficacia considerablemente superior a la del resto de productos del mercado, gracias a:

- La gran potencia insecticida de su principio activo de alta calidad, que permite exterminar hasta las especies más difíciles, como por ejemplo chinches, pulgas o insectos de productos almacenados.
- La duración del principio activo, que continúa resultando eficaz durante mucho tiempo.
- Su fórmula evita que las superficies porosas absorban el producto haciéndole perder su eficacia. La fórmula es totalmente estable, lo que garantiza que el producto no pierda eficacia si se almacena durante largos periodos de tiempo. A esto se añade una gran flexibilidad de aplicación.



Fendona®
Ventajas Principales

- Alto grado de eficacia con dosis mínimas en todo tipo de superficies.
- Acción inmediata con gran efecto de choque y eficacia duradera (más de doce semanas).
- Grado de toxicidad mínimo para las personas y animales de sangre caliente (DL 50 para ratas > 5.000 mg/kg).
- Inodoro, ya que es un producto en base de agua .
- No corrosivo y limpio (no mancha).
- Fácil de dosificar y aplicar (envase con dosificador).
- Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria.
- Plazo de seguridad 12 horas.
- Notificado y aceptado por las directivas europeas sobre biocidas.

Fendona® es un concentrado soluble en agua que no contiene disolventes orgánicos y por tanto resulta totalmente inodoro. No es corrosivo y no mancha. Debido a su baja presión Fendona® no tiende a volatilizarse, lo que elimina el riesgo de inspiración.

Fendona® es totalmente biodegradable y resulta ideal para un programa integral de control de plagas, gracias a su gran eficacia y la posibilidad de ir reduciendo la dosis con el tiempo. En diferentes zonas del lugar de tratamiento se combina perfectamente con Tenopa®, Faslane® y Goliath® Gel.

Usado adecuadamente, Fendona® no representa ningún riesgo para los usuarios, las personas y los animales domésticos que entren en las habitaciones tratadas después del plazo de seguridad y resulta totalmente inocuo para el medio ambiente.

Aplicación
Resulta eficaz contra diversos tipos de plagas

Insectos voladores
Tratamiento eficaz de las zonas preferidas por las moscas, mosquitos, polillas y otros insectos.

Rastreros
Cucarachas germánicas, orientales, americanas y de banda marrón, así como otras plagas, especialmente garrapatas, lepismas, escarabajos, cochillinas y arañas. Está especialmente indicado para el tratamiento en rodapiés y revestimientos de hornos, neveras y otros electrodomésticos. Estos insectos viven escondidos en grietas, por lo que se recomienda aplicar el producto en bandas de 10 cm de ancho.

Hormigas
Se recomienda tratar los caminos y zonas que circundan el hormiguero. Además se pueden interponer barreras de insecticida para evitar que las hormigas entren en casa. En caso de que no se puedan localizar los hormigueros, se aconseja completar el tratamiento colocando cebos específicos.

Chinches
Producto indicado para el tratamiento de la estructura de la cama, así como de los muebles y paredes del dormitorio. Ha de prestarse especial atención al tratamiento de grietas. No pulverizar sobre la ropa de cama.

Pulgas
Producto indicado para superficies infestadas como alfombras, muebles tapizados, y lugares de descanso de animales domésticos en viviendas o establos.



FICHA TECNICA

Blattanex® Gel Cucarachicida

Uso doméstico
Registro Sanitario RGSP-113-2000
Reg. INVIMA No. V-004633
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO – CUIDADO



1. INFORMACION GENERAL

Blattanex® Gel Cucarachicida, es un cebo listo para usar, altamente atractivo y eficaz contra las cucarachas en el hogar o en pequeños establecimientos comerciales, provocando su muerte en muy pocas horas y cuyo ingrediente activo es de baja toxicidad para el hombre.
Blattanex® Gel Cucarachicida, posee una avanzada tecnología de control, con grandes ventajas para resultados profesionales.
Una gota mata más de 100 cucarachas, por su efecto no inmediato, y por los hábitos de estos insectos, llega hasta los nidos, eliminando poblaciones ocultas.

2. INGREDIENTE ACTIVO

IMIDACLOPRID. Nombre IUPAC: 1-(6-chloro-3-pyridymethyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine
Nombre común: Imidacloprid
Gramos de Ingrediente activo / kilo: 21,5 gr
Concentración de i.a: 2,15%:
Excipientes c.s.p. 100

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION:

El ingrediente activo Imidacloprid pertenece al grupo químico de insecticidas, Neonicotinoides, los cuales causan un bloqueo irreversible de los receptores nicotinérgicos postsinápticos de la acetilcolina. Es decir que la molécula de Imidacloprid bloquea la llegada de acetilcolina a los receptores nerviosos.

4. RECOMENDACIONES DE USO REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:

Este producto tiene registradas ante la autoridad competente las siguientes recomendaciones de uso que están reportadas en su etiqueta.

Blattanex® Gel Cucarachicida, es un cebo contenido en una jeringa plástica de 5 g, listo para usar. No necesita preparar mezclas ni equipos especiales. Simplemente aplíquelo en los sitios donde observe la presencia de cucarachas americanas, orientales y/o alemanas (conocidas comúnmente como chiripas):

- En grietas, hendiduras y rendijas en cocinas, repisas y gabinetes.
- Bajo cubiertas de mesas.
- Detrás y debajo de artefactos y equipos como refrigeradores, hornos, electrodomésticos, computadores, etc.
- En ángulos de muros, cielos rasos, marcos de puertas y ventanas.
- Sobre y bajo campanas extractoras, etc.

A diferencia de aerosoles y productos tradicionales, que exigen cuidados previos y posteriores a su aplicación, con **Blattanex® Gel Cucarachicida** no se requiere preparación especial.

Remueva la tapa de la punta y aplique el gel directamente sobre los puntos de aplicación, presionando suavemente el émbolo de la jeringa. El gel se adhiere a todo tipo de superficie y al conservar su humedad, se mantiene atractivo para las cucarachas por mucho tiempo.

Aplicación:

La cantidad de **Blattanex® Gel Cucarachicida** a aplicar dependerá del tipo de cucarachas y del nivel de infestación. Aplique pequeñas gotas de 5 mm de diámetro por m² o metro lineal en repisas, gabinetes, etc.

Nivel de infestación	Cucarachas pequeñas	Cucarachas grandes
Bajo	1 gota	2 gotas
Alto	2 gotas	3 gotas

Revise periódicamente los puntos de aplicación y reaplique mientras observe que el **Blattanex® Gel Cucarachicida**, ha sido consumido. De ser necesarios, el Gel se puede remover, limpiar con una solución de sal común al 5% en agua.

5. OTRAS RECOMENDACIONES:

Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no es una información oficial por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del producto).

Indicaciones:

Blattanex® Gel Cucarachicida es un producto novedoso, listo para ser usado en el control de cucarachas en el hogar o pequeños establecimientos comerciales.

Blattanex® Gel Cucarachicida posee una avanzada tecnología de control, con grandes ventajas en seguridad y eficacia, permitiéndoles lograr resultados profesionales.

Blattanex® Gel Cucarachicida se mantiene atractivo para las cucarachas por mucho tempo.

Para mayor información consulte folleto informativo o inserto.

6. BENEFICIOS

- **Blattanex® Gel Cucarachicida** es in insecticida listo para usar no requiere ningún tipo de mezcla ni equipos de aplicación.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** no exige cuidados previos ni posteriores a su aplicación.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** ofrece más residualidad por su legítima e inimitable fórmula
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** proporciona un control efectivo a largo plazo, ya que permanece activo y apetecible por 25 a 40 días, dependiendo de las condiciones del lugar de aplicación.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** tiene mayor atracción tiene una formulación única, cuyos inertes específicos le otorgan el mayor poder de atracción del mercado de geles.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** es seguro previniendo accidentes ya que posee amargante que previene la ingestión accidental por humanos.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** es ideal para áreas sensibles, no deja insecticida en el aire, no contamina el entorno, recomendable para sitios en los que los aerosoles y productos tradicionales no son adecuados.
- **Blattanex® Gel Cucarachicida** ofrece alto rendimiento con solo 5 gramos para puede tratar un recinto de 50 mt2, sin olor y sin manchas.

7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

- No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.

- Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y marcadas claramente de forma que puedan ser identificadas e inspeccionadas fácilmente; los envases se deben almacenar verticalmente y se debe limitar la altura de las pilas, para evitar desperfectos por aplastamiento. Los envases no deben estar almacenados directamente en el suelo, sino preferentemente sobre estibas y apartados de la pared, para permitir la ventilación.

- Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para detectar signos de deterioro.

ELIMINACION DE RESIDUOS

Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean seguros para aquellos que los manejan, que dejen limpias las áreas y los objetos contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental.
Se deben cumplir los siguientes principios generales, de acuerdo siempre a las normas locales:

- Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de grandes cantidades a eliminar.
- En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día.
- Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones específicas.
- En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales.
- Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los residuos.
- No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda poner en peligro a personas, animales domésticos, fauna silvestre, alimentos almacenados o fuentes de agua.
- Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente.
- Preguntar al proveedor si puede aceptarlo para su destrucción.
- Si no puede, preguntar si existe un incinerador AUTORIZADO disponible, donde se puedan eliminar los plaguicidas sin riesgo, quemándolos a altas temperaturas.

DESTRUCCION DE ENVASES

LOS ENVASES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS NUNCA DEBEN SER UTILIZADOS PARA CONTENER AGUA O ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO O DE ANIMALES.

Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de escurrirlos, para hacerlos inservibles.

El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo permita. Para mayor información de los programas de recolección de envases, consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

- Nocivo si es ingerido
- No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Evitar el contacto con la piel.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con Abundante agua y jabón.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
- No se debe aplicar donde hayan productos alimenticios o utensilios de cocina expuestos o superficies donde se envasan productos alimenticios. No arrojar residuos a los ríos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL Tel. (1) 288 60 12. ATENCIÓN 24 HORAS. LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

8. PRESENTACION:

Jeringa plástica x 5 gr.

9. INFORMACION DE CONTACTO:

Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com
Tels: 3174326282, 1-4234536

NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes.

FICHA TECNICA

RASTOP®

Bloque Parafinado

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP 323-2012

Registro INVIMA 2016V-0005094
Concepto Toxicológico: EP 14419-2011
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICION GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Cat. I
FORMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: ..... 0,05 g
Benzoato de denatonium ..... 0,01 g
Excipientes c.s.p. .....1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales domésticos.
Rastop® es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado en boques y mini bloques; es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo; posee, además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

- Rastop® bloques mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.

- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- Rastop® bloques, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- Rastop® bloques, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Rastop® bloques, actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.
En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.
En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque Rastop® bloques cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.
Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.
Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida a medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
Rastop® bloques	En áreas perimetrales de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos, molinos, planteles avícolas, porcícolas, lecherías, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos, caños y cultivos, entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en madrigueras, anillos de control, en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales y acequias.	**Para ratas**: 1 - 2 cada 5 a 10 m; 1 a 2 bloques por madriguera. **Para ratones**: 1 bloque cada 2 a 4 m (*)

(*) A campo abierto y cultivos se calcula dosis de 1 a 2 kg por hectárea.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, inhibición de la formación de la vitamina K, originando alteración en los tiempos de protombina
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.

ANTÍDOTO:

Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 100 gr, caja x 250 gr, caja x 500 gr, caja x 3 kg, Caja x 10 kg
- NO reutilizar los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.co

www.anasac-casayjardin.co

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia.
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.

MAXTRAP®

TRAMPA PARA MOSCAS

M-20



REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

PARA EL CONTROL DE:

MOSCAS

Sin riesgo para niños y mascotas

No tóxico

Con cebo 100% natural. Sin insecticidas.

TRAMPA PARA MOSCAS M-20

REUTILIZABLE

DESCRIPCIÓN MAXTRAP® M-20

- La trampa MAXTRAP® M-20 es un dispositivo que se compone de un recipiente plástico y un cebo atrayente que en combinación se convierte en la mejor alternativa para el control profesional de las moscas sin el uso de insecticidas.
- Se compone de un recipiente plástico resistente y reutilizable diseñado con orificios que permiten el ingreso de las moscas pero no su salida, dejándolas atrapadas en su interior y un cebo biológico altamente atrayente.
- Puede ser usada con excelentes resultados en porcícolas, avícolas, establos, rellenos sanitarios, lugares de acopio de residuos orgánicos, composteras, o en cualquier lugar donde se presenten problemas de moscas.
- Su potente y efectivo cebo biológico permite controlar y monitorear las moscas en lugares donde el control químico está prohibido, también pueden ser usadas como control complementario o paralelo al uso de otros métodos de control.
- No contiene ningún tipo de insecticida lo que las hace seguras para las personas, las mascotas y el ambiente.
- Son una excelente alternativa para aquellos lugares donde hay resistencia de las moscas a los insecticidas, o donde se quiera implementar un programa de control amigable con el ambiente.

MAXTRAP® M-20 ES UNA TRAMPA PARA EL CONTROL DE MOSCAS SIN EL USO DE INSECTICIDAS.

• REUTILIZABLE • NO TÓXICA • EFECTIVA • NO CONTAMINANTE •
• FÁCIL DE USAR • RÁPIDOS Y EXCELENTES RESULTADOS • SEGURA •

DIMENSIONES	PESO
• *Ancho:* ***18*** *cm* • *Largo:* ***18*** *cm* • *Alto:* ***20*** *cm*	***282 g***

Mantys
Sabemos de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

Unidades por caja: 72 trampas por caja o 144 trampas si se utilizan divididas.

COMPOSICIÓN

Mezcla de polímeros.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Cartón Engomado

Color Incoloro

Olor Característico

CARACTERISTICAS

Es una Goma sintética incolora, altamente viscosa. A bajas temperaturas no se cristaliza y no se derrite, ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir su eficacia es adicionarle partículas de polvos sobre la superficie del adhesivo. No pierde su poder adhesivo con el paso del tiempo ni con los cambios climáticos o de temperaturas. Es adecuado para los lugares donde el uso de sustancias químicas se encuentra restringido o no son recomendables.

INSTRUCIONES DE USO

Separe por la mitad. Retire suavemente el papel protector. Colóquelas con el lado del pegamento hacia arriba, contra zócalos o paredes y debajo de los fregaderos. Si no se atrapan ratones en un plazo de 2 a 3 días en el lugar donde se colocaron las trampas, entonces es mejor trasladarlas a otro lugar donde puedan esconderse los roedores. Después de su uso, introdúzcalo en una bolsa plástica y deséchelo.

REGISTRO SANITARIO

NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. Este producto corresponde a una trampa de ratones e insectos puramente mecánica. No contiene sustancias tóxicas, por lo tanto no puede poseer concepto toxicológico y no puede ser catalogado como un plaguicida con categoría toxicológica. La mayoría de los requisitos del Decreto 2092 de 1986 no aplican para este tipo de producto.







MEDIDA 21,5 x 13,3 cms

PEST CATCHERS TRAMPA ENGOMADA PARA RATONES E INSECTOS

Unidades por caja: 72 trampas por caja listas para usar

Mezcla de polímeros.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Cartón Engomado

Color Incoloro

Olor Característico

CARACTERISTICAS

Es una Goma sintética incolora, altamente viscosa. A bajas temperaturas no se cristaliza y no se derrite, ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir su eficacia es adicionarle partículas de polvos sobre la superficie del adhesivo. No pierde su poder adhesivo con el paso del tiempo ni con los cambios climáticos o de temperaturas. Es adecuado para los lugares donde el uso de sustancias químicas se encuentra restringido o no son recomendables.

INSTRUCIONES DE USO

Retire suavemente el papel protector. Colóquelas con el lado del pegamento hacia arriba, contra zócalos o paredes y debajo de los fregaderos. Si no se atrapan ratones en un plazo de 2 a 3 días en el lugar donde se colocaron las trampas, entonces es mejor trasladarlas a otro lugar donde puedan esconderse los roedores. Después de su uso, introdúzcalo en una bolsa plástica y deséchelo.

REGISTRO SANITARIO

NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. Este producto corresponde a una trampa de ratones e insectos puramente mecánica. No contiene sustancias tóxicas, por lo tanto no puede poseer concepto toxicológico y no puede ser catalogado como un plaguicida con categoría toxicológica. La mayoría de los requisitos del Decreto 2092 de 1986 no aplican para este tipo de producto.



MEDIDA 21 x 12,3 cms