ACTA No. 4145.020.14.63.	FECHA:	27/ abr / 2021
	HORA INICIAL:	08:30 am
	HORA FINAL:	12:00 m
OBJETIVO: Realizar recorrido en el territorio priorizado 2021 Barrio Los Chorros de la Comuna 18 identificando Factores de Riesgo Sanitarios del Ambiente aplicando Ficha "Diagnóstico de las Condiciones Sanitarias, Ambientales y Sociales del Entorno" con participación intersectorial y comunitaria, en el marco del Comité Municipal "Entornos para la Vida".	LUGAR: Barrio Los Chorros – Comuna 18	

ASISTENTES: Gloria Patricia Vásquez O – Contratista SSPM, Johanna Manzur – Contratista SSPM, Johnny Eduardo Narváez – Profesional Universitario SSPM. Se adjunta listado de asistencia.

AUSENTES: No aplica - N/A.
INVITADOS: No aplica - N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Confirmación de asistentes.
2. Recorrido por el Territorio Priorizado 2021 Barrio Los Chorros de la Comuna 18

DESARROLLO:

1. Confirmación de Asistentes

En el punto de encuentro ubicado en la Carrera 76F Oeste No 2F- 43, sitio conocido como cuatro esquinas del Barrio Los Chorros de la Comuna 18 acudieron los representantes del Comité Municipal "Entornos para la Vida" y Comunidad así: Secretaria de Bienestar Social (Comedores, Habitante de Calle), Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana – TIO, Secretaria de Vivienda Social y hábitat, DAGMA, Secretaria de Salud - Entornos Saludables, Mesa Territorial de Mujeres Comuna 1, Empresa de Aseo Promovalle, Junta de Acción Comunal y líderes de Los Chorros.

2. Recorrido por el Territorio Priorizado 2021 Barrio Los Chorros de la Comuna 18.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se inicia la jornada y la Profesional Gloria Patricia Vásquez da la bienvenida y agradece a todas las Instituciones y líderes comunitarios que acompañaron al recorrido, informando que el Barrio Los Chorros de la Comuna 18 es priorizado para la vigencia 2021 por concentrar el mayor riesgo epidemiológico, sanitario, ambiental y social, así mismo enseña en un mapa la zona a intervenir con las acciones de Diagnostico Sanitario, Ambiental y Social de las Viviendas.

La profesional Johanna Manzur indica que el recorrido se hace por las viviendas intervenidas, y se observan las problemáticas del sector y realizar el Diagnóstico intersectorial y comunitario del Entorno identificando Factores de Riesgo Sanitarios, Ambientales y Sociales del Territorio Priorizado 2021. Indica que al terminar se hará reunión en La Caseta de la Junta de Acción Comunal para diligenciar la Ficha "Diagnóstico de las Condiciones Sanitarias, Ambientales y Sociales del Entorno" de acuerdo a lo observado en el territorio.

Se inicia la reunión explicando todos los Items que tiene la Ficha de Diagnostico de las condiciones Sanitarias, Ambientales y Sociales del Entorno, y de acuerdo a esto se diligencia y se generan unos compromisos entre las entidades y la comunidad.

A continuación se adjunta la Ficha “Diagnostico de las condiciones Sanitarias, Ambientales y Sociales del Entorno”, junto con los compromisos adquiridos:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ENTORNO**	MMDS01.03.06.18.P04.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	18/feb/2015

A. Unidad Ejecutora de Saneamiento (UESA): Ladera	**B. Responsable UESA: John Jairo Mariño**
C. Responsables de coordinar el diagnóstico: Secretaria de Salud Pública	
D. Participan en el diagnóstico: Organizaciones Comunitarias (cuáles): Junta de Acción Comunal Barrio Los Chorros, Lideres **Entidades (cuales): DAGMA, Secretaria de Bienestar Social (Comedores, Habitante de Calle), Empresa de Aseo PromoValle, Secretaria de Vivienda y Habitat, Secretaria de Desarrollo Territorio y Participación Ciudadana - TIO, UAESPM.**	
E. Comuna o Corregimiento: Comuna 18 Barrio Los Chorros	**F. Bariio o Vereda: Barrio Los Chorros**
G. Dirección del Área priorizada:	**H: N° de Manzanas__ I: N° Aprox de Viviendas: 700**
J. Fecha de 1a visita de Diagnóstico: Día 27 Mes 04 Año 2021	**K. Fecha de 2a visita de Evaluación: Día ____ Mes _____ Año _____**

N°	Aspectos a evaluar	1a. Visita Diagnóstico					
		Si	No	No Observado	No Aplica	Cantidad	Observaciones
1.	**ABASTECIMIENTO DE AGUA**						
1.1	Suministro de agua potable con cobertura en el área priorizada.	X					EMCALI. Existen sectores como Las Minas y otros que se ven afectados por insuficiente presiòn de agua, ademas por lavadero de carros en cuatro esquinas que afecta este servicio

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.	**MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS**							
2.1	Conexión al sistema colectivo de recolección de aguas residuales público o privado, con cobertura en el área priorizada.	X					EMCALI, En la Calle 3Oeste No. 71-11 se encuentra daño de alcantarillado desde hace dias el cual bota agua permanentemente y EMCALI no lo ha arreglado.	
2.2	Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con su respectiva tapa.	X					En buen estado	
2.3	Sumideros de aguas lluvias suficientes y en buen estado.	X					Sumidero colmatado en la calle 2BOeste No. 73D-59. En la Via de la Paz hay sumideros con tapas en mal estado.	Informar a Emcali para el mantenimiento de los sumideros
2.4	Canales de aguas lluvias recubiertos, sin presencia de sedimentos y residuos sólidos. Especifique cuantos (#) y ubicación.		x					
3.	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**							
3.1	Recolección periódica de residuos sólidos domiciliarios generados, con cobertura del servicio a toda el área priorizada. Especificar cual Empresa de aseo (u otro) realiza la recolección.	X					Empresa de Aseo Promoambiental. En cuatro esquinas pasa los lunes, miercoles y viernes, sabado. El camión no sube a Las Minas y esto hace que la comunidad baje sus residuos sólidos en horarios que no corresponden.	
3.2	Existencia de Unidades de Almacenamiento de Residuos - UAR, comunitarias o contenedores. Especifique cuantos (#) y estado.		x					
3.3	Existencia de recipientes en las vías públicas, para la recolección de residuos. Especifique cuantos (#) y su estado.		x					
3.4	Existencia de basureros crónicos. Especificar cuantos (#) y su localización	x					Existen basureros cronicos en: - Calle 2 Oeste No. 70-06 - Calle cuarta oeste 74 G 38 Sector Cuatro esquinas. - A la salida de Ciudad Perdida existe basurero crónico. - En propiedad privada lote, existe basurero, ubicado en la via a la Paz. - En toda la via a la Paz se encuentran varios puntos de residuos de construcción y demolición en los andenes que imposibilitan el paso de la comunidad. - Junto a la Caseta Comunal se ha generado botadero de colchones y demas enseres. - Junto a la Escuela Juan Pablo II se encuentra sitio de arrojo clandestido de residuos sólidos	Promovalle hara informe sobre la problemática y se tratara de hacer conciliación. Gestionar con el dueño del lote minga comunitaria con participación de UAESPM, Secretaria de Salud y Promovalle para la limpieza del lote. Promovalle y la UESPM con Entornos realizar educación en los entornos a los puntos criticos Promovalle generara acciones para la recolección de los rcd
3.5	Presencia de recicladores en la zona. Especificar si residen en el sector.	x					Hay recicladores de paso, no viven en el territorio	
3.6	Existencia de bodegas de reciclaje. Especificar cuántas (#) y su localización	x				2	Bodega de recicaje ubicada en la Calle 3 Oeste No. 72-03. ASOBOSUR Asociación de recicladores de la Comuna 18	Informar a Bibiana Cuesta referente del Entorno Laboral
4.	**RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS**							
4.1	Conexiones legales a las redes públicas de suministro de energía, con cobertura a toda el área priorizada. Especifique la empresa que suministra el servicio.	x					EMCALI.	
4.2	Redes eléctricas en mal estado (incluir transformadores). Especificar ubicación	x						
4.3	Postes de energía en mal estado. Especificar ubicación	x					Postes en riesgo de caerse ubicado en calle 2c No. 45-01 número de postería 6301886 y el otro es calle 2c 1con 76 poste Número de poste 630187 y luminaria lleva 8 meses que no funciona	Informar a EMCALI sobre el peligro de caida de postes y carencia de luminaria
4.4	Presencia de subestaciones de energía. Especificar ubicación		x					
4.5	Presencia de antenas de telecomunicaciones. Especificar ubicación		x					
5.	**ZOONOSIS Y PLAGAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA**							
5.1	**Animales domésticos o silvestres**							
5.1.1	Presencia de animales en vía pública. Especificar especie: caninos, felinos, equinos, otros.	x					Evidencia de caninos y felinos en via publica	
5.1.2	Evidencia de materia fecal de animales en vía pública	x					Evidencia de materia fecal en via publica	
5.1.3	Presencia de criaderos o expendio de animales en vía pública. Especificar de que tipo y ubicación	x					Cria de gallinas al interior de las viviendas para consumo propio	
5.1.4	Presencia de explotaciones pecuarias (Pesebreras, caballerizas, corrales, galpones, cocheras, entre otros). Especifique de que tipo y ubicación.		x					

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5.2	**Roedores**							
5.2.1	Evidencia de madrigueras o rastros por presencia de roedores. Especificar ubicación.	x					Presencia de roedores entorno donde se encuentran las problemàticas de residuos sólidos.	
5.3	**Vectores**							
5.3.1	Evidencia de depósitos de agua que sirven como criaderos. Especificar tipo de depósito y localización.		x					
5.3.2	Infestación de insectos, y otros vectores en la vía pública. Especificar cuales y ubicación	x					Evidencia de zancudos,	
6.	**EMERGENCIAS Y DESASTRES**							
6.1	Riesgo por deslizamiento. Especificar posible causa y ubicación	x					Riesgo por delizamiento por lluvia: Calle 4 Oeste #73-52, carrera 73B con calle 4 oeste # 4-13 vía La Paz por el lado de mirador, calle 2A oeste entre carreras 76 y 77. En las viviendas ubicada en la Carrera 73D No 4-32	Secretaria de Vivienda hara caracterización de la familia y la vivienda para mejoramiento y reubicación de la familia. Realizar acercamiento con Gestión del Riesgo e informar la problemàtica de viviendas en riesgo de deslizamiento
6.2	Riesgo por inundación. Especificar posible causa y ubicación	x					Inundaciones en cuatro esquinas por las alcantarillas colmatadas.	
6.3	Riesgo por incendio. Especificar posible causa y ubicación		x					
6.4	Otro. Especificar cual.		x					
7.	**ESTADO GENERAL DE LAS VIVIENDAS**							
7.1	Fachadas en mal estado . Especificar tipos de materiales predominantes.						En la Calle 2B Oeste con carrera 73D existe vivienda en muy mal estado y en el cual hay asinamiento. Existen cuatro viviendas que fueron afectas en su alcantarillado por la construcción de la Via de la Paz	
7.2	Antejardines con uso inadecuado.	**x**					En vias peatonales uso indiscriminado de los andenes con parqueadero de motos y ventas ambulantes	
7.3	Presencia de inquilinatos. Especificar cuántos (#), ubicación.	**x**						
8.	**ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS, INDUSTRIA Y COMERCIO**							
8.1	**Establecimientos de servicios**							
8.1.1	IPS públicas o privadas. Especifique cuántas (#) y cuales.						Hospital Mario Correa Rengifo	
8.1.2	Establecimientos educativos: escuelas, colegios y similares. Especifique cuales y cuántos públicos (#) y cuántos privados (#).	x				2	Escuela Templo del Saber, Colegio Juan Pablo II	
8.1.3	Jardines, guarderías	x					Guarderias	
8.1.4	Ancianatos, Centros de rehabilitación, albergues, Centros o sedes de Adulto Mayor.		x					
8.1.5	Estaciones o talleres de transporte urbano, incluyendo Sistema de Transporte Masivo		x				Solo ingresa al territorio los motorratornes y los jeepetos. La Via de la Paz se construyo con el fin incluir el transporte MIO, y hasta la fecha no se ha cumplido	
8.1.6	Unidades Recreativas o establecimientos con piscina		x					
8.1.7	Casa de Cultura o espacios para actividades culturales	x					Sede Comunal	
8.1.8	CALI		x					
8.1.9	Inspecciones, CAI, Estaciones de Policía		x					
8.1.10	Cárceles		x					
8.1.11	Iglesias o centros religiosos	x					Iglesia catolica, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Pentecostes	
8.1.12	Lugares usados como Terminal de transportes		x					
8.1.13	Otro. En observaciones especifique cuál?		x					
8.2	**Expendios de alimentos**							
8.2.1	Restaurantes	x						
8.2.2	Panaderías - Cafeterías	x						
8.2.3	Tiendas y graneros	x						
8.2.4	Plazas de mercado o mercados móviles		x					
8.2.5	Ventas estacionarias	x						
8.2.6	Ventas ambulantes	x						
8.2.7	Hogares ICBF, comedores y ollas comunitarias		x					
8.2.8	Supermercados	x						
8.2.9	Otro. En observaciones especifique cuál?		x					
8.3	**Expendios de bebidas alcohólicas**							
8.3.1	Bares, cantinas, discotecas, centros de diversión nocturna, casinos o similares	x						
8.3.2	Estancos	x						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

8.4	**Otros establecimientos**							
8.4.1	Talleres de metalmecánica o similares	x						
8.4.2	Estaciones de servicio y venta de combustibles		x					
8.4.3	Servitecas, lavaderos de carros y similares	x						
8.4.4	Procesamiento y/o bodega y/o expendio de sustancias químicas, plaguicidas, agroquímicos y agroveterinarios		x					
8.4.5	Cementerios, funerarias y/o salas de velación		x					
8.4.6	Centros de estética							
8.4.7	Salas de belleza o peluquerías	x						
8.4.8	Establecimientos de salud visual: ópticas, laboratorios ópticos, talles realacionados	x						
8.4.9	Otro. En observaciones especifique cuál?		x					
9.	**CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN**							
9.1	**Estilos de Vida Saludables**							
9.1.1	Espacios habilitados para el desarrollo de actividad física y la recreación. Especificar (#) y cuales .	x					Solo existe una cancha junto a la Caseta Comunal, sin embargo la comunidad no puede disfrutar de él, ya que lo utilizan como parqueadero.	
9.1.2	Grupos de adultos mayores que practican actividad física. Especificar cuantos (#) y cuales .	x				2	Grupo de Adulto Mayor las Margaritas, Grupo dirigido por Angel Meneses	
9.1.3	Existen procesos culturales, música, teatro, danza, pintura, otros. Especificar cuantos (#) y cuales .	x					Grupo de Baile	
9.1.4	Zonas donde se consumen sustancias psicoactivas en el entorno.Especificar cuantas (#) y cuales .	x					En esquinas y callejones	Salud Mental trabajo con jovenes para la prevención y rutas de atencion para consumidres de psa
9.1.5	Consumo de licor en área pública.	x						
9.1.6	Consumo de cigarrillo en área pública.	x						
9.1.7	Existen zonas señaladas como espacios Libres de Humo de Cigarrillo. Especificar cuantas (#) y cuales.		x					
9.1.8	Servicios Amigables. Especificar (#) y cuales .		x					
9.1.9	Centro de Escucha. Especificar cuantas (#) y cuales		x					
9.1.10	Zona de Orientación Escolar (ZOE). Especificar		x					
9.2	**Participación Social**							
9.2.1	Existen organizaciones comunitarias. Especificar cuantas (#) y cuales.	x					Junta de Acción Comunal	
9.2.2	Existen espacios de concertación o interlocución entre organizaciones sociales o con la institucionalidad (Por ejemplo, mesas, comités). Especificar (#) cuantos y cuales.	x					Caseta Comunal, Comedores	Con Bienestar Social se articularan capacitaciones con las personas que asisten a comedores
9.3	**Entidades con presencia en el sector**							
9.3.1	Existen otras dependencias de la Administración Municipal con presencia en el sector. Especificar (#) cuantas y cuales.	x					Secretaria de Vivienda	
9.3.2	Existen en el sector entidades que no son del Municipio. Especificar cuantas (#) y cuales.	x					Promoambiental	
9.3.3	Se están desarrollando proyectos por parte de entidades públicas o privadas. Especificar el nombre de las entidades y del proyecto.	x					Secretaria de Vivienda Planeación - Taller de Espacio Público: Proyecto Vive el Espacio Público. Estrategia de Priorizacion para la Intervención, recuperación y resignificacion del Estapcio Público de Santiago de Cali parte baja, Calle 2 Oeste carrera 67	
10.	**CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO**							
10.1	**Urbanización y condiciones ambientales del entorno**							
10.1.1	Vías sin pavimentar. Cuantificar (#) las cuadras, diferenciando si son vehiculares o peatonales.		x					
10.1.2	Ausencia de semaforización de las intersecciones viales de mayor flujo vehicular.	x						
10.1.3	Ausencia de señalización de vías y zonas de alto riesgo	x						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

10.1.4	Deficiente cobertura de rutas de transporte público. Especificar STM u otro.						Existe el transporte publico formal e informal, pero carece del servicio MIO	
10.1.5	Áreas para estacionamiento y parqueo.	x					Invasión de cancha por paqueo de autimoviles	
10.1.6	Parques, zonas verdes, separadores viales. Especificar estado de limpieza y mantenimiento		x					
10.1.7	Ríos, quebradas o fuentes superficiales que recorran la zona carentes de mantenimiento		x					
10.1.8	Lotes baldíos sin encerramiento y sin mantenimiento. Especificar ubicación	x					Lote en la Via a la Paz, con arrojo clandestino de residuos sólidos	Proyectar intervención conjunta con el propietario del lote para limpieza con la
10.1.9	Canales de aguas lluvias carentes de mantenimiento		x					
10.1.10	Se perciben olores ofensivos. En observaciones especificar la fuente.		x					
10.1.11	Evidencia de generación de altos volúmenes de partículas en suspensión. En observaciones especificar fuente.		x					
10.1.12	Generadores de altos niveles de ruido. Especificar origen o causas.	x					Zona de establecimientos comerciales sobre todo en la via a la Paz	
10.1.13	Contaminación visual en el entorno. Especificar causa.		x					
10.1.14	Caseta comunal u otros sitios para encuentro o reunión de la comunidad.	x						
10.1.15	Baños públicos para el acceso de la comunidad.		x					
10.1.16	Asentamientos subnormales individuales o colectivos en la zona.		x					
10.2	**Condiciones de seguridad**							
10.2.1	Alumbrado público con insuficiente cantidad de luminarias o en mal estado.	x					Es necesario el alumbrado pùblico por la via La Paz, inseguridad. En cuatro esquinas y otros sectores. En la 2c 1con 76 poste Número de poste 630187 luminaria lleva 8 meses que no funciona	
10.2.2	Existencia de mecanismos que promuevan la seguridad ciudadana (alarmas comunitarias, policía comunitaria, entre otros).		x					
10.2.3	Se identifican presencia de pandillas. Si se identifican, especificar el grupo.	x						
11.	**OTROS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN**							
11.1	Seguridad para el acceso de los funcionarios al sector. Especificar cualquier problema evidenciado.	x					Con acompañamiento de la comunidad y acercamiento con grupos	
11.2	Viabilidad para avanzar en la gestión. Especificar cualquier dificultad identificada.	x						

A las 12:00 m se da por terminada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES: Este diagnóstico es entregado a nivel central para su respectiva digitación.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Informar a Emcali para el mantenimiento de los sumideros	Gloria Patricia Vásquez	A definir
Gestionar con el dueño del lote donde se encuentra el arrojo clandestino de residuos sólidos minga comunitaria con participación de	Luz Ángela Minota	A definir

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

UAESPM, Secretaria de Salud y Promovalle para la limpieza del lote.		
Promovalle y la UESPM con Entornos Saludables realizaran jornada de sensibilización en los entornos a los arrojos clandestinos de residuos Solidos	Gloria Patricia Vasquez	A definir
Promovalle generara acciones para la recolección de los residuos de construcción y demolición.	Luz Angélica Minota	A definir
Informar a EMCALI sobre el peligro de caída de postes y carencia de luminaria	Gloria Patricia Vásquez	A definir
Secretaria de Vivienda hará caracterización de la familia y la vivienda para mejoramiento y reubicación de la familia.	Johan Steffens	A definir
Realizar acercamiento con Gestión del Riesgo e informar la problemática de viviendas en riesgo de deslizamiento	Gloria Patricia Vásquez	A definir
Con Bienestar Social se articularan capacitaciones con las personas que asisten a comedores	Erika Huertas – Gloria Patricia Vásquez	A definir

Firmas (responsables



Gloria Patricia Vásquez O
Contratista
Secretaria de Salud Pública.





Johanna Manzur H
Contratista
Secretaria de Salud Pública

Elaboró: Gloria Patricia Vásquez - Contratista
Revisó: Gloria Patricia Vásquez - Contratista

Registro fotográfico compuesto por siete (7) folios

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.









Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folios.

LISTADO DE ASISTENCIA



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P03.F07 | VERSION 1 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/sep/2020

A DE REUNIÓN N°

FECHA: 30 / Abril / 2021
HORA INICIAL: 08:30 am
HORA FINAL: 12:00 m
LUGAR: Barrio los Chorros Comuna 18

ETIVO: Realizar recorrido en el Territorio priorizado zona Barrio Los Chorros de la Comuna 18 ntificando Factores de riesgo sanitarios del Ambiente aplicando Ficha "Pronostico de las condiciones sanitarias, Ambientales y sociales del Entorno" con participación ersectorial y comunitario, en el Marco del Comité Mpal "Entornos para la vida"

ASISTENTES

	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Mauricio Naranjo	UAESP	3205352551	mauronaranjo@gmail.com	
2	Gloria Patricio Vasquez	SSPM-GSA-Entorn	3043629835	patricia.vasquez50@gmail.com	
3	Johanna Tapias	SSPM-GSA-GAT	3044444918	Johannaretamal@gmail.com	
4	[illegible]	[illegible]	3218[illegible]	[illegible]	
5	Johnny Narvaez	SSPM-Entornos S	3218378162	johnny.narvaez@cali.gov.co	
6	Diego (fernande).	SB comedores	3053499620	dcfc24@hotmail.com	
7	Yandra Rios	JAC.	3136412030	Yandra6476@Outlook.com	
8	Alba Rubiela Salgado		3189109519		
9	Mang Fernando Franco U	lider	3856121	FrancoMate76@gmail.com	
10	Johann E. Steffens Ortiz	SVSH - MIH	3015698053	Johannsteffenses@gmail.com	
11	Mirian Yolima Chavez	SVSH - Social	3116487237	yolisocial03@gmail.com	
12	Diego Valencia.	SDT - PC.	3173765292	Linkesuno@gmail.com	
13	Liz Angelica Pinotta	Pranovalle	3128965185	pind.cordoba@pranovalle.gov.co	
14	Hector Fabio ospina	DAGMA	3502729186	Perradistacia@gmail.com	
15	Erika Huertas Ramirez	SBS - comedores	3043329040	erika.huertas@cali.gov.co	
16	Yoli Maria Lozano U	SBS - habitante de calle	3007264069	Yumalozano@gmail.com	Yuli M. Lozano
17					
18					

Documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 1 de 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.