
| SOAMBIENTALES S.A.S<br>Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable | INFORME FINAL<br>CONTRATO | CODIGO : F-OP-026<br>REVISION No : 02<br>FECHA : 17/11/2020 |
|---|---|---|


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | **85001122021** | **CONTRATANTE:** | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CASANARE | **CICLO:** | 1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL ICBF REGIONAL CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, VILLANUEVA Y PAZ DE ARIPORO Y LIMPIEZA DE VIGA CANALES DE LA REGIONAL Y CZ YOPAL, CON EL FIN DE PREVENIR RIESGOS PARA LA SALUD DE TRABAJADORES DEL ICBF Y USUARIOS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES | | | | |
| **FECHA TERMINACION:** | 10/12/2021 | **VALOR :** | $ 9.183.169 | **SUPERVISOR:** | DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ |
| **FECHA DE SERVICIO** | Julio 9,10, 13 de 2021 | **LUGAR:** | Sedes del ICBF en Yopa | | |

| Iten | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|---|
| | **Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 2750 (M2)**<br>**Fecha de Servicio: 10-Julio-2021**<br>**Yopal - Dg. 9 No. 8-85** | **Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos) en entrevista con personal de servicio generales no refieren infestaciones de plagas. |
| | | **Control de Vectores:** Se aplicó por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC**. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en áreas internas y externas de Regional Centro Zonal Yopal (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, almacenes, bodegas, shuts de residuos, garajes zonas verdes, jardines y exterior alrededor de instalaciones. |
| | | **DESINFECCION DE AMBIENTES** Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de oficinas, baños, cafetería, archivo por el método de nebulización en frio. |
| | | En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 17 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas de archivo y perímetro de instalaciones. |
| | | **Registro Fotográfico** |










| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2)** **Fecha de Servicio: 10-Julio-2021** **Yopal - Cl. 31A TV 7-32** | **Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas)<br><br>**Control de Vectores:** Se aplicó por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC**. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas (casa-bodega) y exterior de instalaciones.<br><br>En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 4 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas. |
| | **Registro Fotográfico** | |
| |    | |
| | **Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2)** **Fecha de Servicio: 10-Julio-2021** **Yopal - Cl. 24 No. 10-42** | **Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas)<br><br>**Control de Vectores:** Se aplicó por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC**. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas (bodega) y exterior de instalaciones.<br><br>En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 2 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas. |
| | **Registro Fotográfico** | |
| |    | |
| | Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2) **Fecha de Servicio: 09-Julio-2021** **Yopal - Cr. 20 No. 29-46** | **Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas) en entrevista con personal de seguridad refieren avistamiento de roedores.<br><br>**DESINFECCION DE AMBIENTES** Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de archivo por el método de nebulización en frio.<br><br>**Control de Vectores:** Se aplicó por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC**. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones.<br><br>En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 8 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas. |
| | **Registro Fotográfico** | |










| | |
|---|---|
| **Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2)**<br>**Fecha de Servicio: 09-Julio-2021**<br>Yopal - Yopal - Cr. 19 No. 22-12 | **Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas) en entrevista con personal de seguridad refieren avistamiento de roedores. |
| | **DESINFECCION DE AMBIENTES** Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de archivo por el método de nebulización en frio. |
| | **Control de Vectores:** Se aplicó por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC**. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones. |
| | En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 4 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas. |

**Registro Fotográfico**







| | |
|---|---|
| Sede Yopal: Servicio de lavado y desinfección Tanque 1000 lt - Nivel + 3,0 / 5 (UN)<br>**Fecha de Servicio:** | Se verifica estado físico de los tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Se realizo cambio de flotador en un tanque por presentar fallas. |
| | Se retirar las tapas de del tanque permitiendo la aireación, se cierra válvula de ingreso de agua y se abren válvulas de salida hasta alcanzar Nivel mínimo y vaciar tuberías. |
| | Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C. |
| | Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **10-Julio-2021** Yopal - Dg. 9 No. 8-85 | Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. |
| | | Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento adecuado. |
| | **Registro Fotográfico** | |
| |  | |
| 5 | Sede Yopal: Tanque subterráneo dimensiones de 8X3X1,8 mts - Servicio de lavado y desinfección / 1 (UN) **Fecha de Servicio: 13-Julio-2021 Yopal - Dg. 9 No. 8-85** | Se verifica estado físico del tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Se evidencia desprendimiento de oxido en escaleras internas que afectan la calidad del agua. |
| | | Se abren las 2 tapas de del tanque permitiendo la aireación durante 15 minutos, se cierra válvula de ingreso de agua y se vaciado con 2 bombas eléctricas. |
| | | Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C. |
| | | Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes. |
| | | Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. |
| | | Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento quedando en funcionamiento adecuado. |
| | **Registro Fotográfico** | |
| |  | |
| | Limpieza viga canales para aguas lluvias ubicadas en el Centro Zonal | Se inicia retirando sucedía de viga canales manualmente. |


| | | |
|---|---|---|
| 10 | Yopal y Regional / 216 (ML)<br>**Fecha de Servicio: 9-Julio-2021 Yopal - Dg. 9 No. 8-85** | Se raspa suciedad de áreas con uso de cepillo y con presión de Hidrolavadora.<br><br>Se realiza disposición de residuos orgánicos en punto de acopio |

**Registro Fotográfico**












**JOSE MERARY ACOSTA ROA**
Supervisor
**Soambientales S.A.S**