1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***MARIA CAMILA GIRADO MONTENEGRO***
Informe de Actividades Nº	***1 de 6***
Periodo	*22/04/2021-22/05/2021*
Número del Contrato	*3092*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	(06) SEIS MESES
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($12.156.000).
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($2.026.000)
Fecha de Inicio	22/04/2021
Fecha de Terminación	21/10/2021
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA ZONA RURAL DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ALBERTO VARGAS GIRALES
Dependencia	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.	*N/A.*	*N/A.*	
2. Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.	**24 de abril:** Visita al corregimiento de Combia, específicamente en la vereda La Renta, para la identificación del sistema séptico y la verificación de su estado. **24 de abril:** Visita realizada la I.E. El pital, para la identificación del sistema septico Ubicado en Combia Alta, El pital. **27 de abril:** Visita al corregimiento de Altagracia, vereda el Jazmín para la verificación del estado del sistema séptico de la Escuela. **28 de abril:** Reunión con **Jovanny Sánchez Escobar** con el fin de realizar asesoría y encaminamiento al contrato	**SERIE***: Informes* **SUBSERIE***: Saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.* ***Anexo 2*** ***REGISTRO*** ***24 de abril:*** *Diario de labores* *Registro fotográfico* ***24 de abril:*** *Diario de labores* *Registro fotográfico* ***27 de abril:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***28 de abril:***	

	actual de la Contratista Camila Giraldo **04 de mayo:** Visita a la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry para la revisión del sistema de tratamiento presente. **10 de mayo:** Visita al núcleo de la Institución Educativa G M E para la identificación del sistema séptico que allí se encuentra. Realizada en el corregimiento de Altagracia.	*Acta de reunión.* ***04 de mayo:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***10 de mayo:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.	**11 de mayo:** Primera reunión con la comunidad aledaña a la finca villa maría, en el corregimiento de Combia con el fin de asesorarlos en cuanto a los tramites ambientales que deben realizar para: Uso de aguas Superficiales, Ocupación de Cauce y permisos de vertimientos.	**SERIE***: Informes* **SUBSERIE***: Tramites ambientales con el sector pecuario.* ***Anexo 3*** ***REGISTRO*** ***11 de mayo:*** *Registro fotográfico.* *Acta de reunión.*	
4. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Durante el periodo se utilizaron 12 (doce) formatos del subproceso de desarrollo rural y gestión ambiental.	Actas de reunión: 2 Registro fotográfico: 5 Transferencia de tecnología: 0 Control de asistencia: 0 Actividades varias: 0 Diario de labores: 5	


OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	*N/A*	*N/A*	
6. Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	N/A	N/A	



MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
Contratista
c.c. 1225089241

Vo.Bo.

CARLOS ALBERTO VARGAS GRISALES
Supervisor



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1225089241
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	PEREIRA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	0-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legisladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4385312251	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		906617419

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 146.400
SUBTOTAL:			1	$ 146.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1	$ 113.600
SUBTOTAL:			1	$ 113.600
TOTAL PAGADO:				$ 259.000

Planilla Pagada

SOI

EMPRESA: EFECTY S.A.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9043937592 DV: 729911

Cajero: JASBLUME

Cliente beneficiario:
LUREJ PILA MECADO

Fecha: 12/05/2021 08:48:28

PS Recaudador:
903932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA PEREIRA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1225089241

Nombre: MARIA C GIRALDO
Apellido 1: XXXXX
Apellido 2: XXXXX
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4385312251
Periodo Pago: 2021/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
1225089241 $259.000,00

Valor recibido: $259.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalclienteefecty.com.co
www.efecty.com.co

ANEXOS INFORME 1	***24 de abril: Diario de labores + Registro fotográfico***
	24 de abril: Diario de labores + Registro fotográfico
	27 de abril: Diario de labores + Registro fotográfico
	28 de abril: Acta de reunión + Registro fotográfico
	04 de mayo: Diario de labores + Registro fotográfico
	10 de mayo: Diario de labores + Registro fotográfico
	11 de mayo: Registro fotográfico + Acta de reunión.

Evidencias:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 24 de abril 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Combia.

VEREDA Y/O BARRIO: La renta **FINCA Y/O LUGAR:** Escuela de la Renta

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Visita diagnóstico para la verificación del estado del sistema séptico presente en la I.E. El Pital, en

Combia



Estado del sistema séptico.



Visita diagnóstico para la verificación del estado del sistema séptico presente en la I.E. El Pital, en Combia

Camila Giraldo

FIRMA: _____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123851

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula — Edad
Tel Fijo: — Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 24 | 04 | 2021
Corregimiento: La Rental (Combia baja)
Vereda: La Renta
Nombre de finca
Ficha Catastral
Cod. SISAA — Cod. SICA

N	4°	49'06"	024"
W	75°	41'56"	6952"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos	X	Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORÍA TÉCNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Realiza visita en el corregimiento de Combia baja - Vereda La renta, para la identificación de la planta de tratamiento y demas componente para identificar su estado.

Se puede identificar que la Ptar se encuentra Bellada y por esta razón no se puede hacer un diagnostico de su estado actual. Con esto se recomienda, para una proxima visita, al señor Hernando Castañeda encargado de la planta que la Ptar este destapada.

PRÓXIMA VISITA: DIA — MES — AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Camila Giraldo
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 24 de abril 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA: Combia Baja**

VEREDA Y/O BARRIO: El pital de Combia **FINCA Y/O LUGAR: I.E. El Pital.**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Visita diagnóstico para la verificación del estado del sistema séptico presente en el pital de Combia, en Combia



Estado del sistema septico.



FIRMA: _____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123855

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula — Edad
Tel Fijo: — Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita	24	04	2021
Corregimiento	Combia baja		
Vereda	El Pital		
Nombre de finca	I.E. El Pital		
Ficha Catastral			
Cod. SISAA		Cod. SICA	
N	4°	51' 17.	7804"
W	75°	44' 12.	0048"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORÍA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita en el Corregimiento Combia-baja - El Pital para la identificacion de la PTAR y demas componentes para verificar su estado.

Se realiza visita a la PTAR del Pital. Ubicada en la Institucion educativa el pital el cual se encuentra en buen funcionamiento.

Nos dice, Guillermo Sanchez que se hizo mantenimiento hace 6 meses lo que hace que este funcionando en optimo estado

PROXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Camilo Giraldo
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 27 de abril 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA: Altagracia.**

VEREDA Y/O BARRIO: El Jazmín. FINCA Y/O LUGAR: Escuela Gonzalo Mejía Echeverry.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Visita diagnóstico para determinar el estado del sistema séptico en la sede GME el Jazmín.



Estado del sistema séptico, totalmente sellado y con piedras por encima que impidieron su revisión.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123858

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Flor Maria
Apellidos: Mejia
Cedula: 1088259699 — Edad:
Tel Fijo: 3116646163 — Celular: 3124758643

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 27 / 04 / 2021
Corregimiento: Altagracia
Vereda: El Jazmín
Nombre de finca: Escuela Gonzalo Mejia Echeverry
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: — Cod. SICA:
N: 4° 43' 50,83"
W: 75° 43' 39,41"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	[ ]	Sostenimiento	[ ]	AES	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematizacion	[ ]	Plan Manejo Admin.	[ ]
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento Básico	[ ]	Otras. ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORÍA TÉCNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita para la inspección del Sistema Septico presente en la vereda el jazmín.

Se encuentra el sistema totalmente tapado, hasta con raices encima, lo cual no permite hacer la inspección adecuadamente.

la escuela cuenta con Unidades Sanitarias, 1 Cocina y 1 vivienda, esta funciona diariamente, aprox 20 alumnos, pero pueden llegar a estar matriculados más de 50. El restaurante estudiantil se construyó a finales de 2020, tiene baño y cocina pero sus aguas residuales se vierten sobre un terreno privado de manera superficial.

la señora Catalina indica que un funcionario de Secretaria Rural le esta colaborando, a realizar un proyecto en el municipio para solicitar un sistema septico.

No se perciben olores del sistema actual y no se presenta retroceso de aguas por los Sanitarios. La Escuela fue construida hace mas de 40 años, con el pozo septico, del cual nos indican que posiblemente no se le ha hecho mantenimiento desde Construcción.

Se recomienda hacer limpieza al area externa del pozo para realizar la respectiva revisión y mantenimiento.

la información fue dada por: Flor Maria Mejia y Catherin Garzon en acompañamiento del contratista Jhon Virgüe.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Flor M Mejia — Camila Giraldo

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 04 de Mayo 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Altagracia.

VEREDA Y/O BARRIO: Altagracia **FINCA Y/O LUGAR:** I.E. Gonzalo Mejía Echeverry.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.
.



Estado de los compartimietos



Se evidencia la presencia de materia inorgánica.



Presencia de solidos.



Estado de los compartimientos.



FIRMA: _____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123854

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Luz Stella Avendaño
Apellidos: Gomez
Cedula: ____ Edad: ____
Tel Fijo: 3254233 Celular: 3113372453

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 04 / 05 / 2021
Corregimiento: Altagracia
Vereda: ____
Nombre de finca: I.E. Gonzalo Mejia Echeverry
Ficha Catastral: ____
Cod. SISAA: ____ Cod. SICA: ____

N	4°	44'	48,26"
W	75°	47'	57,62"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	☐	Sostenimiento	☐	AES	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematizacion	☐	Plan Manejo Admin.	☐
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras. ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION ANO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TÉCNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita al Corregimiento de Altagracia para la revision de la PTAR en la I.E. Gonzalo Mejia Echeverry, la cual se encuentra en la parte occidental del Colegio.

Se encuentra una estructura de 2 secciones la primera con: Canaleta de ingreso, tres tanques Septicos; la segunda Seccion Cuenta con filtros los cuales estan totalmente obstruidos por Vegetacion lo cual hizo dificil de identificar todas las unidades.

En el filtro que se revisó, se encuentran un gran cantidad de Residuos de origen Sanitario. ~~pos~~

No se observó acumulacion de natas y Solidos flotantes ya que la I.E. lleva más de un año sin casi uso.

No se presencian olores.

El plantel atiende aprox 500-700 Alumnos. Se Cuenta Con el servicio de acueducto por parte de la empresa

Se recomienda limpiar y despojar de Vegetacion al acceso a la planta, al area Circundante y Cada placa de Concreto. Tambien se recomienda evitar que lleguen residuos solidos a la planta que son arrojados por los Sanitarios.

la visita se realiza en compañia de Jhon E. Virgües.
Visita atendida por: Harim Loy Duca León Secretario

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Harim Loy Duca León
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Camila Giraldo
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 10 de mayo 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Altagracia.

VEREDA Y/O BARRIO: Altagracia. **FINCA Y/O LUGAR:** Nucleo I.E. Gonzalo Mejia Echeverry.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Visita para la revisión del sistema séptico.



Los compartimientos tenían aun las esterillas propias de la construcción, lo cual no permitió hacer una revisión más exhaustiva



Caja de inspección sin paso.



FIRMA: _____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123859

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jovanny
Apellidos: Pravetto O.
Cedula: 16007621 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3207220272

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 10 / 05 / 2021
Corregimiento: Altagracia
Vereda: 11N
Nombre de finca: I.E. Gonzalo Mejia Echeverry (Nucleo)
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:

N	4°	44'	45,44"
W	75°	42'	48,17"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento	X		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORÍA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita al Corregimiento de Altagracia para la inspeccion del pozo séptico y sus Componentes.

Al realizar la inspeccion se encuentra con un pozo fotaluente nuevo, el cual sera habilitado para las aguas de los baños correspondientes a las aulas.

Se tiene un segundo sistema Septico que se encuentra en Construccion el cual va a tratar las aguas de las oficinas y zona habitable.

El plantel cuenta con la Capacidad para 400 Alumnos

Sistema con tanques de plastico con loza de concreto

Se presta servicio de acueducto el cestillas

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Jovanny

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Camila Giraldo

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO