1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***MARIA CAMILA GIRADO MONTENEGRO***
Informe de Actividades Nº	***2 de 6***
Periodo	*22/05/2021-22/06/2021*
Número del Contrato	*3092*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	(06) SEIS MESES
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($12.156.000).
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($2.026.000)
Fecha de Inicio	22/04/2021
Fecha de Terminación	21/10/2021
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA ZONA RURAL DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ALBERTO VARGAS GIRALES
Dependencia	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.	*N/A.*	*N/A.*	
2. Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.	**18 de mayo:** Se realiza visita a la vereda la palmilla para la revisión del sistema séptico en la I.E. La Palmilla sede La Merced. **20 de mayo:** Visita realizada al plan de vivienda Betulia baja para la identificación del sistema séptico allí presente. **20 de mayo:** Visita llevada a cabo en la vereda El Gurrío para la inspección y verificación del sistema séptico que se haya en La Escuela Nueva el Gurrío.	**SERIE**: *Informes* **SUBSERIE**: *Saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.* ***Anexo 2*** ***REGISTRO*** ***18 de mayo:*** *Diario de labores* *Registro fotográfico* ***20 de mayo:*** *Diario de labores* *Registro fotográfico*	

	01 de junio: Visita al centro poblado Jardín, para la revisión de la planta de tratamiento comunitaria. **06 de junio:** Elaboración de folleto educativo para el cuidado optimo de los sistemas sépticos individuales. Con el fin de realizarse volanteo con este en las comunidades que haya sistemas sépticos individuales. **12 de junio:** Se realiza visita a Puerto Caldas, al sector de cofre para la inspección de los sistemas sépticos allí presentes. **12 de junio:** Se realiza visita a Puerto Caldas, al sector de cofre para la inspección de los sistemas sépticos allí presentes **12 de junio:** Se realiza visita a Puerto Caldas, al sector de cofre para la inspección de los sistemas sépticos allí presentes	***20 de mayo:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***01 de junio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***06 de junio:*** *Documento Word* **12 de junio*:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* **12 de junio*:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* **12 de junio*:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.	***05 de junio:*** Visita realizada a la comunidad de la convención para recolectar información de los predios sobre sus sistemas sépticos y saber si se pueden vincular al trámite de concesión de aguas. Predio estudiado: Villa Hermosa, en la vereda La Convención perteneciente al corregimiento de Combia. ***05 de junio:*** Visita realizada a la comunidad de la convención para recolectar información de los predios sobre sus sistemas sépticos y saber si se pueden vincular al trámite de concesión de aguas. Predio estudiado: El Rocío, en la vereda La	**SERIE***: Informes* **SUBSERIE***: Tramites ambientales con el sector pecuario.* ***Anexo 3*** ***REGISTRO*** ***05 de junio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***05 de junio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.*	

	Convención perteneciente al corregimiento de Combia.		

4. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Durante el periodo se utilizaron 21 (veintiún) formatos del subproceso de desarrollo rural y gestión ambiental.	Actas de reunión: Transferencia de tecnología: 0 Control de asistencia: 0 Actividades varias: 1 Diario de labores: 9 Registro fotográfico: 11	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo	*N/A*	*N/A*	

Rural y Gestión Ambiental.			


6. Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	**19 de mayo:** Reunión virtual realizada con Sebastián Gonzales para la socialización de información sobre los sistemas sépticos presentes en Puerto Caldas, Arabia y Cerritos. **05 de junio:** Se hace levantamiento de Datos en la bocatoma de la vereda La Convención para la asesoría de la comunidad respecto a los tramites ambientales que allí están solicitando.	**19 de mayo:** *Registro Fotográfico* **05 de mayo:** *Registro fotográfico*	

Camila Giraldo

Vo.Bo.

MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
Contratista
c.c. 1225089241

CARLOS ALBERTO VARGAS GRISALES
Supervisor



ORDEN DE SERVICIO

TOTAL PAGADO: $ 259.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Planilla Pagada

Evidencias:

Anexos informe 2	*18 de mayo: Diario de labores + Registro fotográfico*
	19 de mayo: Registro fotográfico
	20 de mayo: Diario de labores + Registro fotográfico.
	20 de mayo: Diario de labores + Registro fotográfico.
	01 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	05 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	05 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	06 de junio: Documento Word
	12 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	12 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	12 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico.

Evidencias:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 18 de mayo 2021**.** **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** La Estrella

VEREDA Y/O BARRIO: La Palmilla **FINCA Y/O LUGAR:** I.E. La Palmilla Sede Merced

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Área superficial del sistema séptico en buenas condiciones.



Tanque séptico con presencia de bastante materia orgánica e inorgánica.



Tanque colmatado de materia orgánica e inorgánica. Se evidencia deformación en la estructura del tanque.



Estado de uno de los filtros, presenta turrones de tierra que no deberían estar allí.



Estado del segundo filtro.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123860

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Alvaro Gil
Apellidos:
Cedula: Edad:
Tel Fijo: Celular:

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 18 / 05 / 2021
Corregimiento: Estrella - Palmilla
Vereda: La Palmilla
Nombre de finca: I.E. La Palmilla Sede Mixed
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4° 43' 33,01"
W: 75° 47' 42,22"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	☐	Sostenimiento	☐	AES	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematizacion	☐	Plan Manejo Admin.	☐
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras. ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ALARBIDOPSIS: INSTALACION CULTIVO					
ALARBIDOPSIS: MANEJO FITOSANITARIO					
ALARBIDOPSIS: MANEJO NUTRICIONAL					
ALARBIDOPSIS: MANEJO CULTURAL					
ALARBIDOPSIS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
ALARBIDOPSIS: MANEJO DE ARVENSES					
ALARBIDOPSIS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
ALARBIDOPSIS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLEACRBOARRESS: ALIMENTACIÓN				
PLEACRBOARRESS: BIENESTAR ANIMAL				
PLEACRBOARRESS: BIOSEGURIDAD				
PLEACRBOARRESS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PLEACRBOARRESS: MANEJO				
PLEACRBOARRESS: MEDIO AMBIENTE				
PLEACRBOARRESS: PASTOS Y FORRAJES				
PLEACRBOARRESS: PLAN DE VACUNACIÓN				
PLEACRBOARRESS: PLAN SANITARIO				
PLEACRBOARRESS: REPRODUCCIÓN				
PLEACRBOARRESS: ASESORÍA TECNICA				
PLEACRBOARRESS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita a la vereda la palmilla en la institucion educativa La palmilla para la Revision del sistema septico y sus demas Componentes

Se encuentra el sistema Compuesto por Caja de inspeccion, trampa grasa, dos tanques Septicos y dos filtros que funcionan en lineas diferentes con sus respectivas descole en bodega a una 50-60 mts. y va a dar a una ascorrantia superficial, El sistema se encuentra en el predio la wanela. la institucion atiende a 60 alumnos aprox. Cuenta con una vivienda para 5 personas.

Para la trampa grasa se encuentra saturado por natas y grasas para lo que se recomienda una limpieza y remocion superficial de estas.

los tanques septicos se encuentran totalmente colmatados con mucha presencia de materia organica e inorganica. Tambien se evidencia larvas y mosquitos

Los filtros presentan Solidos los cuales no deberian estar allí, ya que son Varias viviendas las que estan conectadas al sistema.

El descole llega directamente arroyuelo de agua donde proyecta la captacion de agua en el predio, la wanela ya que cae directamente al curso del vertimiento allí presente

La visita fue atendida por la señora Jaqui en la I.E. la palmilla quien indica que no se hace mantenimiento hace aprox dos años.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Blanca Yanel Castrillón


Camila Giraldo

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**


FECHA: 19 de mayo 2021**.** **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Pereira.

VEREDA Y/O BARRIO: Reunión realizada vía meet. **FINCA Y/O LUGAR:** Reunión realizada vía meet.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



Reunión realizada de forma Virtual para la socialización sobre los sistemas sépticos a visitar. Reunión realizada con los compañeros: José Manuel Franco, Jhon Virgües, Sebastián Gonzales y mi persona Camila Giraldo.


10:42
(4)
Jhon E Virgues (Tú)
sebastian gonzalez mont...
M
Maria Camila Giraldo Mon...
manuel Franco
NUEVO

El compañero Sebastián Gonzales, compartió gran parte de la información sobre los sistemas sépticos a visitar.



FIRMA:_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M.

FECHA: 20 de mayo 2021. **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** **Arabia**

VEREDA Y/O BARRIO: Betulia baja **FINCA Y/O LUGAR:** Plan de vivienda Betulia-baja

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.





Plan de vivienda Betulia Baja.



Trampa grasa sin mantenimiento reciente.



Después de haber realizado la visita junto con el diario de labores, se nos permitió ingresar al terreno donde se encuentra el sistema séptico. Se encuentra el área superficial totalmente cubierta de vegetación.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123863

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jhon Jairo
Apellidos: Echeverry
Cedula: 10142250 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3216051206

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 / 05 / 2021
Corregimiento: Arabia
Vereda: Betulia-baja
Nombre de finca: Plan de Vivienda Betulia-baja
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4° 43' 27,39"
W: 75° 45' 44,81"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, X Otras. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ALGARBIOCELSAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACABUSA: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita al centro poblado, Betulia bajo para hacer inspección del sistema septico allí presente.

Al realizar la inspección solo se encuentra y solo se pudo revisar la trampa de grasa la cual, se encuentra totalmente Colapsada. El tanque septico se encuentra en terreno privado al cual no se pudo acceder.

El señor Jhon Jairo Echeverry, que nos acompañó en la visita, nos comentó que son 4 viviendas las cuales descargan sus aguas negras al pozo que no se pudo inspeccionar.

La empresa prestadora del servicio de acueducto es Castilla el Diamante

Se recomienda limpieza superficial ó mantenimiento apuntado a la trampa grasa. Para la trampa grasa con un periodo mensual.

Esta visita se realizo en la MzD en el Plan de vivienda Betulia-baja en el Corregimiento de Arabia.

El sistema septico fue construido, hace 15 años aprox. El ultimo mantenimiento se realizó hace 5 meses

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Jhon Jairo Echeverry CC 10142250

Camila Giraldo

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: María Camia Giraldo M.**

FECHA: 20 de mayo 2021. **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** La Estrella

VEREDA Y/O BARRIO: El Gurrío **FINCA Y/O LUGAR:** Escuela nueva el Gurrio

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Área superficial del sistema totalmente tapado con pasto y tierra.



Sistema séptico vacío y con plantas dentro.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123863

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jhon Jairo
Apellidos: Echeverry
Cedula: 10142250 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3216051206

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 / 05 / 2021
Corregimiento: Arabia
Vereda: Betulia-baja
Nombre de finca: Plan de Vivienda Betulia-baja
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4° 43' 27,39"
W: 75° 45' 44,81"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, X Otras. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ALGARBIOCELSAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACABUSA: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita al centro poblado, Betulia bajo para hacer inspección del sistema septico allí presente.

Al realizar la inspección solo se encuentra y solo se pudo revisar la trampa de grasa la cual, se encuentra totalmente Colapsada. El tanque septico se encuentra en terreno privado al cual no se pudo acceder.

El señor Jhon Jairo Echeverry, que nos acompañó en la visita, nos comentó que son 4 viviendas las cuales descargan sus aguas negras al pozo que no se pudo inspeccionar.

La empresa prestadora del servicio de acueducto es Castilla el Diamante

Se recomienda limpieza superficial ó mantenimiento apuntado a la trampa grasa. Para la trampa grasa con un periodo mensual.

Esta visita se realizo en la MzD en el Plan de vivienda Betulia-baja en el Corregimiento de Arabia.

El sistema septico fue construido, hace 15 años aprox. El ultimo mantenimiento se realizó hace 5 meses

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Jhon Jairo Echeverry CC 10142250

Camila Giraldo

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M.

FECHA: 01 de junio 2021. **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** La Estrella

VEREDA Y/O BARRIO: La Palmilla-El Jardín **FINCA Y/O LUGAR: I.E.** Centro Poblado.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.





Sistema totalmente sellado, evidenciando la falta de mantenimiento y cuidado de este.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123866

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula — Edad
Tel Fijo: — Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita	12	06	2021
Corregimiento	Puerto Caldas		
Vereda	El Cofre		
Nombre de finca	El Cofre		
Ficha Catastral			
Cod. SISAA		Cod. SICA	
N	4 ° 45' 42"		9048
W	75 ° 54' 45"		396

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria ☐	Sostenimiento ☐	AES ☐	
Comercialización ☐	Establecimiento ☐	Estatus Sanitario ☐	
Cosecha ☐	Costos de producción ☐	BPA ☐	
Planificación ☐	Sistematizacion ☐	Plan Manejo Admin. ☐	
		Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐	Reforestación ☐	Verificación ☐	
Manejo de residuos solidos ☐	Revisión ☐	Manejo de Aguas ☐	
Manejo de suelos ☐	Saneamiento Básico ☐	Otras. ¿Cuáles? ✓	
Mantenimiento ☐	Seguimiento ☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

En la visita realizada para la inspeccion y verificacion del sistema septico en el Corregimiento de Puerto Caldas Sector el Cofre encontramos que una de las plantas de tratamientos se la llevó el rio.

Debido a esto una parte del sector, se encuentra sin tratamientos de aguas residuales y estas aguas estan cayendo directamente al rio.

Visita realizada en conjunto por Jose Manuel Franco y Camila Giraldo

PRÓXIMA VISITA: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

Permitor horas.

Camila Giraldo Jose Manuel Franco


NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 05 de junio 2021**. CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Combia

VEREDA Y/O BARRIO: La Convención. **FINCA Y/O LUGAR:** Bocatoma.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.






Bocatoma Ubicada en La vereda la Convencion.




Placa frontal



Desarenador.



Toma de caudal.


Desarenador
3 tapas
50cm x 50cm
1,92 m
Tubo de lavado
Nivel del suelo
Toma de caudal
1) 7,7 seg 2) 4,66 seg
3) 5,60 seg 4) 5,59 seg
Tubería de rebose
Tubería de salida
Tubería de limpieza
Bocatoma
Pared frontal
Pop: 65cm
3,30m
28cm

Recopilación de los datos tomados.



FIRMA: _____


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 05 de junio 2021**. CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Combia.

VEREDA Y/O BARRIO: La convención. **FINCA Y/O LUGAR:** La villa hermosa.

ACTIVIDAD: Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.






Entrada a la finca La Villa Hermosa.







Sistema Séptico de la Finca La Villa Hermosa en buenas condiciones.





Cuarto de lavado de café. Medidas: 1,85 cm x 97 cm con un desnivel de caída de 5cm.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL 135299

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jose Jawis
Apellidos: Manrique Baron
Cedula: 10080829 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3136160890

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, Victvio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 JUNIO 2021
Corregimiento: Caimba
Vereda: La Convencion
Nombre de finca: La Villa Hermosa
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA
N: 4 " 53'00" 6632"
W: 75° " 44'03" 5376"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistema zacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras. ¿Cuáles? Tramite

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACAS BUENAS PRACTICAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se hace la revision del pozo

Se hace la visita a la bocatoma, con el fin de recolectar la informacion necesaria para la solicitud del tramite que se viene realizando con la Comunidad la Convencion. Se tomaron medidas de la bocatoma, el cuadal y las distancias entre la bocatoma y la caseta donde se encuentra el tanque de almacenamiento y distribucion. Tambien se tomaron medidas de tuberia.

Junto con esta visita, se realiza la toma de datos en la Finca Villa Hermosa en la cual habitan 4 personas, cuenta con 2 baños y el estado en general de sistema septico es de buenas condiciones.

Se realiza inspeccion al cuarto de lavado de café el cual cuenta con medidas de 1,85 x 97 y con un desnivel para la caida de agua de Sum.

No cuenta con los tanques ((de ((lavado)))) que reciben los lixiviados del lavado de café

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Vic ma violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL 135300

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Katerine
Apellidos: Alvarracin Baño
Cedula: 1125619253 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3053973689

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 Julio 2021
Corregimiento: Combia - Alta
Vereda: la Convencion
Nombre de finca: El Rocio
Ficha Catastral:
Cod. SISAA:
Cod. SICA:
N: 4° 55'09" 722 "
W: 75° 44'04" 0596 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistema zacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras. ¿Cuáles? Tramites

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIO: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
BUENAS PRACTICAS: IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se hace la visita a la finca el Rocio, la cual no cumple los requisitos para seguir con el tramite ambiental solicitado por la comunidad de la convencion.

El predio no cuenta con sistema septico ya que no cuenb con el terreno o area necesaria para su instalación y no se puede llegar a un acuerdo con el dueño del predio vecino.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Katherine
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Camila Giraldo
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Vic ma violencia

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 12 de junio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Puerto Caldas.

VEREDA Y/O BARRIO: El Cofre **FINCA Y/O LUGAR:** El Cofre 1

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Entrada por la mitad de la casa azul y la casa beige.



En una de las crecidas, el rio se llevo la estructura del sistema séptico de este sector.



Las tuberías que estaban conectadas al sistema séptico quedaron totalmente expuestas y todo va a dar al rio.



El sector cuenta con un problema sanitario grande. El saneamiento es deficiente, hay tuberías de casas que van detrás de las casas y allí salen las aguas negras.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123866

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula — Edad
Tel Fijo: — Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita	12	06	2021
Corregimiento	Puerto Caldas		
Vereda	El Cofre		
Nombre de finca	El Cofre		
Ficha Catastral			
Cod. SISAA		Cod. SICA	
N	4 ° 45' 42"		9048
W	75 ° 54' 45"		396

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria ☐	Sostenimiento ☐	AES ☐	
Comercialización ☐	Establecimiento ☐	Estatus Sanitario ☐	
Cosecha ☐	Costos de producción ☐	BPA ☐	
Planificación ☐	Sistematizacion ☐	Plan Manejo Admin. ☐	
		Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐	Reforestación ☐	Verificación ☐	
Manejo de residuos solidos ☐	Revisión ☐	Manejo de Aguas ☐	
Manejo de suelos ☐	Saneamiento Básico ☐	Otras. ¿Cuáles? ✓	
Mantenimiento ☐	Seguimiento ☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

En la visita realizada para la inspeccion y verificacion del sistema septico en el Corregimiento de Puerto Caldas Sector el Cofre encontramos que una de las plantas de tratamientos se la llevó el rio.

Debido a esto una parte del sector, se encuentra sin tratamientos de aguas residuales y estas aguas estan cayendo directamente al rio.

Visita realizada en conjunto por Jose Manuel Franco y Camila Giraldo

PRÓXIMA VISITA: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

Permitor horas.

Camila Giraldo Jose Manuel Franco


NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 12 de junio 2021**. CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Puerto Caldas.

VEREDA Y/O BARRIO: El Cofre2. **FINCA Y/O LUGAR:** Sector el Cofre 2.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.





Frente de la casa donde se encuentra uno de los sistemas sépticos comunitarios.



El sistema queda en el patio de la casa que va a dar a un potrero que se encuentra contaminado tanto por este sistema como por los otros aledaños, que se encuentran totalmente colapsados.



Estado del patio, por acá pasan vacas, gallinas, perros y gatos que están en contacto con los habitantes de la casa y el sector.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123864

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula Edad
Tel Fijo: Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria Secundaria
Tecnico Universitario
Ninguno No Informa

GRUPO POBLACIONAL

Desp MCH Discap
Indig Migr Otro
Afrod VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita 12 / 06 / 2021
Corregimiento Puerto Caldas
Vereda El Cofre
Nombre de finca
Ficha Catastral
Cod. SISAA Cod. SICA
N 4° 45' 38" 952 m
W 75° 54' 40" 49.20'

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLAGAS: ALIMENTACIÓN				
SIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PUESTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

En visita a puesto Caldas para la inspeccion de los sistemas septicos alli presentes en el sector del Cofre se encontró que la planta de tratamiento Comunitaria se encuentra totalmente colapsado por lo que requiere de una intervencion prioritaria.

Se realiza diario de labores para verificar la problematica y que se agregue a la base de datos de la SDRGA. para cuando haya programa de mantenimiento SEA ESTE SECTOR PUESTO ENTRE LOS PROPIETARIOS

La visita fue realizada en compañia del contratista Jose Manuel Franco y Camila Giraldo.

Se realiza Diario de labores en Conjunto como evidencia.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Lu 12 Dic Bateria

Camila Giraldo - Jose Manuel Franco

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: María Camia Giraldo M.**

FECHA: 12 de junio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA**: Puerto Caldas

VEREDA Y/O BARRIO: El Cofre **FINCA Y/O LUGAR:** Sector el Cofre 2.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Principal sistema séptico, totalmente colapsado. Se ve como lo utilizan de basurero, las aguas negras rebosan y están estancadas a sus alrededores.



El Cofre-Puerto Caldas.



Las casas no cuentan con adecuados sistemas para la disposición de aguas negras e improvisan canales para que por allí puedan fluir estas aguas hacia el potrero.



Parte del potrero donde caen las aguas negras de las casas y los sistemas colapsados.



FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123865

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres
Apellidos
Cedula Edad
Tel Fijo: Celular

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria Secundaria
Tecnico Universitario
Ninguno No Informa

GRUPO POBLACIONAL

Desp MCH Discap
Indig Migr Otro
Afrod Victvio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita 06 06 2021
Corregimiento Puerto Caldas
Vereda El Cofre
Nombre de finca
Ficha Catastral
Cod. SISAA Cod. SICA
N 4 ° 45'37 0808
W 75 ° 54'37 67746

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	Sostenimiento	AES
Comercialización	Establecimiento	Estatus Sanitario
Cosecha	Costos de producción	BPA
Planificación	Sistematizacion	Plan Manejo Admin.
		Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	Reforestación	Verificación
Manejo de residuos solidos	Revisión	Manejo de Aguas
Manejo de suelos	Saneamiento Básico	X Otras. ¿Cuáles?
Mantenimiento	Seguimiento	

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (mts)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLES ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita para la inspeccion y verificacion del sistema Septico y sus componentes en Puerto Caldas Sector el Cofre

Al realizar la inspección se encuentra el sistema totalmente Colapsado ya que cuenta con una tubaria de descole mas pequeña de lo normal haciendo que no haya un flujo adecuado provocando que este se salierá por la tapa y como solucion momentanea el dueño del predio decidio hacer un roto por un lado del tanque.

Esto ha provocado que el agua residual pase en medio del potrero del predio, el cual cuenta con caballetas. las vacas y gallinas, allí presentes pasan por encima del lodazal que esto provoca

Y esta situacion no se ve solo en la Casa sino en casi todo el sector aledaño. Se presenta colapso en los sistemas y estas aguas por fuera de la tierra van al potrero y allí se estanca.

SE SOLICITA URGENTE INTERVENCION EN EL SECTOR

Visita en Conjunto de los Contratistas Jose Manuel Franco y Camila Giraldo

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Marcela 1006294217 Camila Giraldo Jose Manuel Franco