1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO***
Informe de Actividades Nº	***3 de 6***
Periodo	*22/06/2021-21/07/2021*
Número del Contrato	*3092*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	(06) SEIS MESES
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($12.156.000).
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($2.026.000)
Fecha de Inicio	22/04/2021
Fecha de Terminación	21/10/2021
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA RURAL DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ALBERTO VARGAS GIRALES
Dependencia	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.	*N/A.*	*N/A.*	
2. Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.	**29 de junio:** Visita hecha a Puerto Caldas para la verificación e identificación del pozo séptico allí presente en el centro poblado. **30 de junio:** Reunión realizada por el equipo de saneamiento para mirar la posible solución de diversos temas que se desarrollan dentro y fuera del área de saneamiento. **09 de Julio:** Visita realizada a la comunidad de Betulia Alta para la inspección del sistema séptico presente en el predio La Sonora.	**SERIE**: *Informes* **SUBSERIE**: *Saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.* ***Anexo 2*** ***REGISTRO*** ***29 de junio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***30 de junio:*** *Registro fotográfico.*	

	12 de Julio: Visita realizada al predio el Vergel, ubicado en la vereda de Betulia Alta. **12 de Julio:** Visita realizada a la verdea de Betulia Alta para la inspección	***09 de Julio:*** *Diario de labores* *Registro fotográfico* ***12 de Julio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.* ***12 de Julio:*** *Diario de labores.* *Registro fotográfico.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.	**15 de Julio:** Llamadas para requerimientos de trámites ambientales. **16 de Julio:** Terminación de trámite ambiental adquirido en la comunidad de Combia - La convención, tanto de la finca El Rocío como de la finca La Hermosa por no cumplir con los requisitos legales para la concesión de aguas y permiso de vertimientos.	**SERIE**: *Informes* **SUBSERIE**: *Trámites ambientales con el sector pecuario.* ***Anexo 3*** ***REGISTRO*** ***15 de Julio:*** *Formato word* ***16 de julio:*** *Formato Word*	


4. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Durante el periodo se utilizaron 14 (Catorce) formatos del subproceso de desarrollo rural y gestión ambiental.	Actas de reunión: Transferencia de tecnología: 0 Control de asistencia: 0 Actividades varias: 2 Diario de labores: 4 Registro fotográfico: 5	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	*Ingreso de usuarios no registrados y diario de labores al SISAA*	*Certificado SISAA*	

6. Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	**07 de Julio:** Campaña de recolección de envases de agroquímicos en el corregimiento de Arabia. **12 de Julio:** Capacitación de Lombricultivo recibida por parte de Enrique Ocampo en la finca la Beraca.	***07 de julio:*** *Registro fotográfico* ***12 de Julio:*** *Registro fotográfico*	

MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
Contratista
c.c. 1225089241

Vo.Bo.
CARLOS ALBERTO VARGAS GRISALES
Supervisor



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9074105924 DV: 732139

Cajero: MERPISEG

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 13/07/2021 15:48:56

PS Recaudador:
905332 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA PEREIRA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1225089241

Nombre: MARIA CAMILA
Apellido 1: GIRALDO
Apellido 2: MONTENEGRO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3013532107
Codigo Planilla: 4402302829
Periodo Pago: 202106
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
1225089241 $259.000.00

Valor recibido: $259.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalclientedefecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1225089241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	PEREIRA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4402302829	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/13	NUMERO AUTORIZACIÓN:		8859925630	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400
SUBTOTAL:			1	$ 145.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1	$ 113.600
SUBTOTAL			1	$ 113.600

TOTAL PAGADO: $ 259.000

Planilla Pagada

SOI


CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

Anexos informe 3	*29 de junio: Diario de labores + Registro fotográfico*
	30 de junio: Registro fotográfico
	9 de Julio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	12 de Julio: Diario de labores + Registro fotográfico.
	15 de Julio: Documento Word.
	16 de Julio: Documento de Word.
	07 de Julio: Registro fotográfico.
	06 de junio: Documento Word
	12 de Julio: Diario de labores + Registro fotográfico.

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 29 de junio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Puerto Caldas.

VEREDA Y/O BARRIO: San Isidro. **FINCA Y/O LUGAR:** Centro poblado Puerto Caldas.
ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Sistema septico de la vivienda en el cual se adaptó la zona habitable de la entrada al predio.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 123867

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Orlando
Apellidos: Barbosa
Cedula: 16200646 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3234675761

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MICH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, Victivio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 29 / 06 / 2021
Corregimiento: Puerto Caldas
Vereda: San Isidro
Nombre de finca: Ver 4
Ficha Catastral:
Cod. SISAA — Cod. SICA
N: 4 — 46 — 48,80
W: 75 — 54 — 57,73

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AES, Estrtus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras. ¿Cuáles? X

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (ton/ha)					
INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Realiza visita al Corregimiento de Puerto Caldas para la inspeccion y verificacion de los sistemas septicos. allí presentes.

Se encuentra un sistema compuesto por una caja de inspeccion de entrada, un tanque septico de dos compartimientos un tanque FAFA

No se pudo acceder a la casa ya que no se encontraba nadie.

Pero desde la entrada se ve el sistema el cual hace parte de la "sala" de la casa. lo cual implica riesgos la presencia de este allí por presencia de olores y vectores, que pueden transmitir Enfermedades ó pequeñas particulas de los desechos presentes en el sistema septico a las zonas comunes de la vivienda debido a su cercania.

Fuimos Atendidos por el presidente de la junta Orlando Barbosa

Largo = 9.0 m
Ancho = 2.5 m
Altura Util = 2.2m

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

CC. 16200646

CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 07 de julio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Arabia **FINCA Y/O LUGAR:** Cooperativa de cafeteros.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



Campaña de recoleccion de envases de agroquimicos en el corregimiento de Arabia.



En la jornada de 8:00 am a 12:00pm se atendieron a distintas personas que fueron a hacer disposición tanto de envases de agroquímicos como bolsas plataneras.



Al final de la jornada se recolectaron alrededor de 150kg de envases y bolsas.

FIRMA:_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

FECHA: 9 de julio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Betulia Alta **FINCA Y/O LUGAR:** La Sonora.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Predio La Sonora visto desde afuera.



Sistema séptico totalmente tapado por vegetación y tierra. Se hizo la respectiva recomendación de despejarlo, pero el propietario no accedió.



Caja de inspección con bastante lodo semiseco.



Caja de inspección de salida no se pudo levantar, aunque se hizo despeje de plantas y tierra.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

DIARIO DE LABORES No. 123870

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jose Didier
Apellidos: Torres
Cedula: 1007146S — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3136795990

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 9 / 07 / 2021
Corregimiento: Agua Fria
Vereda: Betulia Alta
Nombre de finca: La Sonora
Ficha Catastral:
Cod. SISAA — Cod. SICA
N: 4 ° 9311 ' 80 "
W: 75 ° 45 10 ' 88 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otros. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, X Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (Has)				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita a la vereda Betulia Alta, para la inspeccion e identificacion del sistema Septico en la finca La Sonora.

Principalmente se encuentra el sistema totalmente sellado lo que hace imposible una revision interna.

Solo se pudo identificar la caja de inspeccion de entrada la cual cuenta con bastante lodo seco.

2m Aprox x 4m Largo Compuesto por Caja de inspeccion entrada y salida, tanque septico y filtro

- Construido en el 2014 aprox
- Descole por cuneta a campo abierto
- Sin evidencia de mantenimiento
- Castillo en Concreto prestados de acuerdo
- Propietario Jose Didier Torres
- # de viviendas conectadas = 1

Se recomienda despejar la zona del sistema septico y mantener limpio mas de seguido

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Jose Didier Torres Suarez — Camila Giraldo

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA — NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 12 de julio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** La Florida

VEREDA Y/O BARRIO: La Florida **FINCA Y/O LUGAR:** La Beraca.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



Enrique Ocampo liderando la capacitación de lombricultivo a los contratistas de la Alcaldía de Pereira.



Capacitación donde se enseñó biología y ecología de las lombrices para ser aplicada a la degradación de materia orgánica, la cual se convierte en humus, dando así resultado al proceso de lombricultivo.

FIRMA:_____

CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 12 de julio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Betulia Alta **FINCA Y/O LUGAR:** Los naranjos.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Predio Los Naranjos visto desde afuera.



Trampa grasa con exceso de grasas y natas.



Sistema séptico compuesto por dos compartimentos. Tanque y filtro. No se pudo abrir el fitro.



Tanque séptico con presencia de materia orgánica e inorgánica.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

DIARIO DE LABORES No. 123871

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Hector
Apellidos: Loaiza
Cedula: 4453065
Edad:
Tel Fijo:
Celular: 3225214381

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, Victvio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 Julio 2021
Corregimiento: Arabia
Vereda: Betulia Alta
Nombre de finca: Los Naranjos
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA
N: 4 ° 75 ' | 4310 | 09 " 57 "
W: 75 ° 45 ' 13 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin. Otros. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Erosión, Saneamiento Básico (X), Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otros. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES CULTURALES: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza Visita a la vereda Betulia Alta para la respectiva del sistema septico presente en la finca los naranjos

Se encuentra el sistema septico en buen estado con el tanque septico lleno de materia organica e inorganica

No se pudo destapar el filtro

Pozo Construido en el 2013, recibe solo 1 vivienda y Son 4 habitantes

Se recomienda mantenimiento

Trampa grasa Voluminosa de grasas y natas - Se recomienda Mantenimiento superficial

Ultimo mantenimiento hace 2 meses

Sistema de 2m x 6m

Hector Loaiza Propietario

Descarga en ladera superficial

Cestilla el Diamante prestadora de servicio Agua

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Hector Loaiza Lopez

Camila Giraldo

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 12 de julio 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Betulia Alta **FINCA Y/O LUGAR:** El Vergel.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Predio El Vergel visto desde afuera.



Caja de inspección de entrada, sistema séptico totalmente tapado por vegetación y tierra.



Caja de inspección de entrada colapsada, con presencia de heces fecales, lodo y cucarachas.



Trampa grasa que se encuentra deshabilitada.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

DIARIO DE LABORES No. 123872

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Rosa Elena
Apellidos: Blandon Zapata
Cedula: 24907063 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3206283589

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 Julio 2021
Corregimiento: Arabia
Vereda: Bulla Alta
Nombre de finca: El Vergel
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: — Cod. SICA:

N	4 °	439 '	33 "
W	75 °	457 '	00 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin. Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, X Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otros. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ACTIVIDADES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO				
	MANEJO FITOSANITARIO				
	MANEJO NUTRICIONAL				
	MANEJO CULTURAL				
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA				
	MANEJO DE ARVENSES				
	LABORES DE SEGUIMIENTO				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ACTIVIDADES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN			
	BIENESTAR ANIMAL			
	BIOSEGURIDAD			
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS			
	MANEJO			
	MEDIO AMBIENTE			
	PASTOS Y FORRAJES			
	PLAN DE VACUNACIÓN			
	PLAN SANITARIO			
	REPRODUCCIÓN			
	ASESORIA TECNICA			
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza la visita para la inspección e identificación del pozo septico encontrado en la finca.

Se Encuentra el sistema totalmente tapado por tierra y plantas lo cual imposibilita la revisión interna del. Poste Se pudo destapar la caja de inspección el Cual, se encuentra con heces fecales el cual nos permite identificar que hay una obstrucción en la entrada al tanque Septico.

El Sistema nunca ha sido destapado, por ende no ha tenido mantenimiento. En la casa habitan 4 personas

La trampa de grasa no esta funcionando, desembocan los lavaros la cual va a parar superficial en tierra

- Gestiona Diligente prestador de servicio
- Propietario
- Pozo de Superficial
- Requiere mantenimiento

2 veces x Cau

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Rosa Elena Blandón. — Camila Giraldo

CAVARGAS-02459431165347-1466394-003568335-A
VAGUDELOR-02459433073913-1466394-003575032-A

15 de Julio 2021:
Realización de llamadas y propuestas.
Buenas tardes Carlos Vargas, la presente es para presentarle la propuesta ante la escasez de trámites ambientales por hacer.

Como propuesta en la reunión realizada con el equipo de saneamiento, para los que se comparte el alcance de Trámites Ambientales, se optó por coger la base de datos de productores pecuarios y llamar para preguntar quienes necesitan trámites ambientales. Las primeras llamadas que realicé, muchas personas no sabían qué trámites ambientales necesitaban o no sabían de qué tema les estaba hablando.
Haciendo esto, sentí que estaba perdiendo el tiempo llamando y no encontrando soluciones.

Así que como propuesta, le pregunté a Rochi si se podía hacer visitas para la identificación de trámites necesarios en algunas zonas y así poder dejar una base de datos de los que se necesitan para los compañeros que necesiten apoyar trámites en el tema de concesión de aguas, permiso de vertimiento.

Las llamadas se realizaron basados en los datos que hay sobre los productores pecuarios vinculados a la SDRYGA.
Espero su respuesta, muchas gracias.

16 de Julio 2021: Con la presente se da terminación a la asesoría del requerimiento de los trámites ambientales solicitados en las fincas ubicadas en el corregimiento de Combia Alta, vereda la convención.

La Finca El Rocío, con coordenadas N 4° 53,04.722" W 75° 44,04.0596. Atendida por Katerine Albarracin Bañol de cédula 1125619253. Fue inspeccionada y descartada al instante por no poseer el terreno necesario para la construcción del sistema séptico como es requerido para los trámites de Concesión de aguas y Permiso de vertimientos. " El terreno linda con el predio vecino al cual no se ha podido llegar a un acuerdo para la construcción del sistema séptico individual"

La Finca La Villa Hermosa, con coordenadas N 4° 53,00.6072" W 75°44,03.5376". Atendida por Jose Jamir Manrique Varon de cedula 10080829. Fue inspeccionada, cuenta con sistema séptico pero su capacidad es de 3L, se le preguntó a Jamir Manrique si estaba a hacer las modificaciones para continuar con el trámite ambiental que requiere un tanque de 5L pero por cuestiones económicas no accedió a seguir.

Con esta información doy por terminada la asesoría que llevaba con estas dos Fincas, de 7 propuestas como comunidad para la gestión de los trámites ambientales de Concesión de aguas y Permiso de vertimientos del cual es responsable el contratista Jhon Virgüe, quien solicitó mi apoyo para la gestión de este trámite en estas dos Fincas.

Visitas realizadas por la contratista Maria Camila Giraldo Montenegro