Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021							Hoja	1	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**									
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.									
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.									
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

GENERALIDADES:

1. PISO TABLETA GANITO PULIDO PARCIALMENTE MANCHADO Y FISURADO.
2. ENCHAPE DE MURO EN TABLETA DE MARMOL CON PRESENCIA DE FISURAS Y ROTO EN ESQUINAS.
3. LOS MARCOS Y PUERTAS EN MADERA CON GOLPES Y DESPRENDIMIENTO DE LÁMINA.
4. EL MARCO Y BARANDA EN MADERA DE ACCESO A ESCALERAS SE ENCUENTRA CON Y DESGASTE DE PINTURA.
5. EN PISO TABLETA GRANITO PULIDO EXISTE REPOSICIÓN DEL MISMO POR MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MARCOS DE PUERTA.
6. EN LOS MUROS DE MAMPOSTERIA Y PINTURA BLANCA SE ENCUENTRAN TESTIGOS DE CHAZOS DE TORNILLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO., FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA.
7. DESPRENDIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANITO PULIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS.
8. FALTANTE DE TAPA DE TOMA CORRIENTE SOBRE MURO.
9. EN EL CIELO RASO FALSO SE EVIDENCIA PARCIALMENTE LÁMINAS SUELTAS, CORRIDAS Y CON MANCHAS NEGRAS.
10. EN EL AREA DE CIRCULACION SE ENCUENTRAN 2 LÁMPARAS DE EMERGENCIA.
11. DE LAS 13 LÁMPARAS EXISTENTES EN CIELO RASO, 3 NO ESTAN FUNCIONANDO, NO PRENDEN. 10 DE LAS LÁMPARAS SE ENCUENTRAN SUCIAS Y MANCHADAS.
12. DE LAS 12 REJILLAS MICROPERFORADAS EN ALUMINIO DEL CIELO RASO, 3 SE ENCUENTRAN SUCIAS Y GOLPEADAS.
13. EXISTEN 4 SENSORES DE ILUMINACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y ALUMBRANDO EL TESTIGO.
14. LAS 2 LÁMPARAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021							Hoja	2	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**									
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.									
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.									
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

GENERALIDADES:

15. LA CÁMARA DE VIGILANCIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO.
16. LA SIRENA DE ALARMA Y/O EMERGENCIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO.
17. LA DIVISION MURO DRY WALL DEL ESPACIO 4 Y 10 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON PRESENCIA DE ALGUNAS MANCHAS Y SUCIOS EN LOS MARCOS DE ALUMINIO.
18. LA DIVISION MURO DRY WALL DEL ESPACIO 7 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON PRESENCIA DE ALGUNAS MANCHAS Y SUCIOS EN LOS MARCOS DE ALUMINIO. EL VIDRIO DE LA HOJA DE PUERTA SE ENCUENTRA PARTIDO HORIZOLTALMENTE DE LADO A LADO.
19. EL GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO EN EL INTERIOR CON EXTINTOR, MANGUERA, HACHA, VALVULA DE CORTE DE RED CONTRA INCENDIO Y LLAVE PARA ABRIR MANGUERA. EL GABINETE SE ENCUENTRA SIN CERRADURA.
20. LOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN POR FUERA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
21. LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ES EN ACRILICO Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	3	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

1. PISO TABLETA GANITO PULIDO PARCIALMENTE MANCHADO Y FISURADO.

5. EN PISO TABLETA GRANITO PULIDO EXISTE REPOSICIÓN DEL MISMO POR MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MARCOS DE PUERTA.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	4	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO











2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

2. ENCHAPE DE MURO EN TABLETA DE MARMOL CON PRESENCIA DE FISURAS Y ROTO EN ESQUINAS.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD


Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	5	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO











2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

2. ENCHAPE DE MURO EN TABLETA DE MARMOL CON PRESENCIA DE FISURAS Y ROTO EN ESQUINAS. PERFORACIÓN DE TALADRO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	6	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

6. EN LOS MUROS DE MAMPOSTERIA Y PINTURA BLANCA SE ENCUENTRAN TESTIGOS DE CHAZOS DE TORNILLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO., FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA.
7. DESPRENDIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANITO PULIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS.
8. FALTANTE DE TAPA DE TOMA CORRIENTE SOBRE MURO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	7	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

6. EN LOS MUROS DE MAMPOSTERIA Y PINTURA BLANCA SE ENCUENTRAN TESTIGOS DE CHAZOS DE TORNILLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO., FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA.

10. EN EL AREA DE CIRCULACION SE ENCUENTRAN 2 LÁMPARAS DE EMERGENCIA.

,

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD


Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.


CONTRATO No. :			2021 - 021					Hoja	8	de 19
OBJETO:			**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**							
CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.							
INTERVENTOR:			INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.							
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

3. LOS MARCOS Y PUERTAS EN MADERA CON GOLPES Y DESPRENDIMIENTO DE LÁMINA.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	9	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

3. LOS MARCOS Y PUERTAS EN MADERA CON GOLPES Y DESPRENDIMIENTO DE LÁMINA.
4. EL MARCO Y BARANDA EN MADERA DE ACCESO A ESCALERAS SE ENCUENTRA CON
Y DESGASTE DE PINTURA.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :			2021 - 021					Hoja	10	de 19
OBJETO:			**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**							
CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.							
INTERVENTOR:			INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.							
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

9. EN EL CIELO RASO FALSO SE EVIDENCIA PARCIALMENTE LÁMINAS SUELTAS, CORRIDAS Y CON MANCHAS NEGRAS.
11. DE LAS 13 LÁMPARAS EXISTENTES EN CIELO RASO, 3 NO ESTAN FUNCIONANDO, NO PRENDEN. 10 DE LAS LÁMPARAS SE ENCUENTRAN SUCIAS Y MANCHADAS.
12. DE LAS 12 REJILLAS METALICASDE CIELO RASO, 3 SE ENCUENTRAN SUCIAS Y GOLPEADAS.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	11	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

11. DE LAS 13 LÁMPARAS EXISTENTES EN CIELO RASO, 3 NO ESTAN FUNCIONANDO,
NO PRENDEN. 10 DE LAS LÁMPARAS SE ENCUENTRAN SUCIAS Y MANCHADAS.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	12	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

13. EXISTEN 4 SENSORES DE ILUMINACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y ALUMBRANDO EL TESTIGO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	13	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

13. EXISTEN 4 SENSORES DE ILUMINACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y ALUMBRANDO EL TESTIGO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	14	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

14. LAS 2 LÁMPARAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO.
15. LA CÁMARA DE VIGILANCIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO.
16. LA SIRENA DE ALARMA Y/O EMERGENCIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	15	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

12. DE LAS 12 REJILLAS MICROPERFORADAS EN ALUMINIO DEL CIELO RASO, 3 SE ENCUENTRAN SUCIAS Y GOLPEADAS.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	16	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	7, 4 Y 10
PISO	CUARTO (4)

17. LA DIVISION MURO DRY WALL DEL ESPACIO 4 Y 10 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON PRESENCIA DE ALGUNAS MANCHAS Y SUCIOS EN LOS MARCOS DE ALUMINIO.

18. LA DIVISION MURO DRY WALL DEL ESPACIO 7 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON PRESENCIA DE ALGUNAS MANCHAS Y SUCIOS EN LOS MARCOS DE ALUMINIO. EL VIDRIO DE LA HOJA DE PUERTA SE ENCUENTRA PARTIDO HORIZONTALMENTE DE LADO A LADO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)


CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	17	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

19. EL GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO EN EL INTERIOR CON EXTINTOR, MANGUERA, HACHA, VALVULA DE CORTE DE RED CONTRA INCENDIO Y LLAVE PARA ABRIR MANGUERA. EL GABINETE SE ENCUENTRA SIN CERRADURA.

20. LOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN POR FUERA EN BUEN ESTADO, SIN VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :			2021 - 021					Hoja	18	de 19
OBJETO:			**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**							
CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.							
INTERVENTOR:			INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.							
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

21. LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ES EN ACRILICO Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN

ACTA DE VECINDAD

Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquía
Edificio José Felix de Restrepo (4 Piso)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.

CONTRATO No. :	2021 - 021						Hoja	19	de 19
OBJETO:	**REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)**								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.								
INTERVENTOR:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S - INGOSER S.A.S.								
REGISTRO No.	**1**	**FECHA**	**2021**	**7**	**16**	**ELABORÓ**	Arq. Francia Valencia	**REVISÓ**	Arq. Richard Uran

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

ESPACIO	CIRCULACION COSTADO ORIENTAL
PISO	CUARTO (4)

21. LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ES EN ACRILICO Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	SUPERVISOR:
ARQ. FRANCIA E. VALENCIA T. Residente de Obra CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.	ARQ. RICHARD URAN ROSAS Residente de Obra INGOSER S.A.S.	ING.JUAN CAMILO DAVID PUERTA Supervisor Delegado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN