ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
**GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA - CONTROL ESPACIO PÚBLICO**

INFORME TECNICO No. **374**

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE VISITA | 23/09/2021 | Nº PRELIMINAR | |
| OBJETO DE LA VISITA | VERIFICAR OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Nº ACTUACIÓN POLICIVA | 20216110169442 |
| DIRECCION | CARRERA 110 C CON CALLE 133 A | | |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA) | NO APLICA | Nº IDENTIFICACION | NO |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | NO APLICA | Nº IDENTIFICACION | NO |


## ASPECTOS TÉCNICOS

### VERIFICACION DOCUMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA) | SI_____ NO _____ | RESOLUCION Nº | NO APLICA |
| FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA) | NO APLICA | FECHA DE VIGENCIA | NO APLICA |
| CONCEPTO DADEP ( SI APLICA) | Espacio Público de cesión **RUPI 2162-69** Vías Vehiculares - Urbanización Villa Maria I y II Sector | | |
| HECHO NOTORIO | OCUPACIÓN INDEBIDA SOBRE ESPACIO PÚBLICO | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

**PLANO LOCALIZACIÓN**




**Identificador RUPI:** 2162-69
**Nombre Urbanización:** VILLA MARIA I Y II SECTOR
**Tipo Urbanización:** PUBLICOS DE CESION
**Naturaleza del Urbanismo:** URBANISMO LEGAL
**Barrio:** 009209 VILLA MARIA

**IMAGEN FOTOGRÁFICA**





## OBSERVACIONES

Se realiza informe de acuerdo al radicado 20216110169442 en la dirección CARRERA 110 C CON CALLE 133 A , UPZ 28 EL RINCON - SECTOR 3, Reglamentado mediante decreto 399 de 2004.

realizó visita en atención a la solicitud radicada " Se realizó visita en atención a la solicitud radicada " Bolardos en la carrera 110C con calle 133ª están obstaculizando pasar vehículos como ambulancias, carros de bomberos y otros.. ".
De acuerdo con lo anterior en el momento de la visita se evidencia dos bolardos ubicados en la calle 133ª con carrera 110c obstaculizando el libre tránsito vehicular sobre la vía por el cual se encuentra una ocupación indebida del espacio público.
Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que el espacio público se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 2162-69** Vías Vehiculares - Urbanización Villa María I y II Sector. Sobre estas zonas se prohíben toda clase de obstáculos, casetas, construcciones o cerramientos que privaticen y vulneren las zonas, o actividades que cambien su uso.
Por lo tanto, bolardos en la vía vehicular obstaculizando el libre tránsito vehicular en el espacio público de cesión identificado con **RUPI 2162-69** Vías Vehiculares.

## CONCLUSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)** | 00.00 M2 | **ÁREA LEGALIZABLE (M2)** | 00.00 M2 |
| | | **AREA NO LEGALIZABLE (M2** | 00.00 M2 |
| **DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN** | Ocupación indebida del espacio público de cesión Vías Vehiculares identificado con **RUPI 2162-69** (Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6). | | |
| **OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO** | SI | **SE DEJÓ CITACIÓN?** | NO |

| ELABORADO POR | RECIBIDO POR | NOTA |
|---|---|---|
| ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ<br>GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 180-2021 | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno