Bogotá D.C. agosto 30 de 2021

INFORME DE MANTENIMIENTO TECNICO

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Supervisor contrato MC 010-2021

Con el objetivo de mejorar y prevenir acontecimientos inusuales en la infraestructura técnica de los equipos se procedió a realizar el mantenimiento siguiendo el procedimiento establecido según las normas de seguridad.

ARCHIVO GRAFICO DEL INFORME DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS


REPORTE DE ESTADO ACTUAL SEGÚN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO

ítem	Ubicación	Marca	Modelo	Numero serie	Contador	Nivel de Tóner	Ud. Imagen	Kit Mto.	Observaciones
1	ATENCION AL USUARIO	Hp LaserJet Pro	M201dw	VNB3F29704	36.381	20%		N/A	
2	ATENCION AL USUARIO	Hp LaserJet Pro	M201dw	VNB3F29757	26.977	40%		N/A	Se encuentran residuos de ganchos y trozos de papel
3	ATENCION AL USUARIO	Hp LaserJet Pro	M201dw	VNB3F29756	N/A	2%		N/A	
4	ATENCION AL USUARIO	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DG4	65.719	65%	75%	65%	
5	NOTIFICACIONES	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DFH	63.775	N/A	70%	50%	SIN TONER
6	SISTEMAS	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DCC	49.532	40%	75%	80%	
7	FINANCIERO	LEXMARK	XM721adhe	7464832020CR6	179.831	50%	40%	25%	
8	NEGOCIOS	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DDN	183.027	100%	100%	25%	
9	JURIDICO	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DG7	65.936	90%	80%	70%	
10	CISU 2º PISO	LEXMARK	XM721adhe	7464832020DG9	128.529	90%	20%	40%	
11	CISU 2º PISO	LEXMARK	MS812	406347990K6DD	690.152	70%	30%	75%	
12	DIRECCION GENERAL	LEXMARK	MS410dn	451430LM07K6Y	164.629	20%	60%	N/A	
13	CONTROL INTERNO	LEXMARK	MS410dn	451430LM07K2Z	94.560	30%	70%	N/A	
14	BACKUP	LEXMARK	MS410dn						SIN TONER - FUERA DE SERVICIO

	Optimo Estado
	Regular Estado
	Mal Estado

En algunas de las impresoras (sobre todo en ATENCION AL USUARIO) se encontraron ganchos de cosedora. Se aconseja una rotación interna de las maquinas para nivelar las cargas de las unidades y una mayor durabilidad , ejemplo (la de NEGOCIOS con NOTIFICACIONES).

Se realiza desarme y lubricación de partes mecánicas, limpieza interna y externa de la impresora y de todos los componentes electrónicos, así como la instalación eléctrica.











REPORTE DE ESTADO ACTUAL SEGÚN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO

ítem	Ubicación	Marca	Modelo	Numero serie	Observaciones
1	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GC420T	54J123401494	Stiker en cubierta interna y pin del eje del rodillo de arrastre roto
2	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GC420T	54J123401501	Stiker pegado en rodillo de arrastre
3	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GC420T	54J123303194	
4	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GK420T	29J111600756	Trozos de papel internos
5	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GK420T	29J175202256	
6	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GK420T	29J175202290	Trozos de papel internos
7	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	GK420T	29J175202228	
8	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	TLP2844	41A082503043	Stiker pegado en base del rodillo de arrastre
9	ATENCION AL USUARIO	ZEBRA	TLP2844	41A070701091	

Se realiza desarme y lubricación de partes mecánicas, limpieza interna y externa de la impresora y de todos los componentes electrónicos, así como la instalación eléctrica.


INFORME REALIZADO

SOPORTE CAMNET

INGENIERO CARLOS ARTURO MARTINEZ