1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***MARIA CAMILA GIRADO MONTENEGRO***
Informe de Actividades Nº	***6 de 9***
Periodo	*22/09/2021-22/10/2021*
Número del Contrato	*3092*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	(08) OCHO MESES Y DIEZ DIAS
Valor Total del Contrato	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL M/CTE ($16.883.333).
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($2.026.000)
Fecha de Inicio	22/04/2021
Fecha de Terminación	31/12/2021
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA ZONA RURAL DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ALBERTO VARGAS GIRALES
Dependencia	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.	***29 de septiembre:*** *Se realiza visita para la valoración de terreno para ver si se es posible la construcción de un sistema séptico en el predio Portugal ubicado en la vereda El Retiro, corregimiento Morelia.* ***19 de octubre****: Requerimiento para la construcción de un sistema séptico en la casa de coordenadas -4° 7210 25 – 75° 7053 90.*	*ANEXO 1* *REGISTRO* ***29 de septiembre:*** *Registro fotográfico + Diario de labores.* ***19 de octubre:*** *Diario de labores*	
2. Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.	**19 de octubre:** Se realiza visita pactada para la inspección del sistema séptico presente en la primera casa (roja-azul) del segundo caserío de Pérez Bajo. **19 de octubre:** Se realiza visita a la casa 45 de Pérez bajo para la inspección del sistema séptico allí presente.	**SERIE***: Informes* **SUBSERIE***: Saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.* ***Anexo 2*** ***REGISTRO***	

	21 de octubre: Visita realizada a cerritos en la parte piñera para la inspección de los 3 sistemas sépticos allí presentes.	***19 de octubre:*** *Registro fotográfico + Diario de labores.*	
	21 de octubre: Visita realizada a cerritos en la parte piñera para la inspección de los 3 sistemas sépticos allí presentes.	***19 de octubre:*** *Registro fotográfico + Diario de labores.*	
	21 de octubre: Visita realizada a cerritos en la parte piñera para la inspección de los 3 sistemas sépticos allí presentes.	***21 de octubre:*** *Registro fotográfico + Diario de labores.*	
		21 de octubre: *Registro fotográfico + Diario de labores.*	
	21 de octubre: Visita realizada a cerritos en la parte piñera para la inspección de los 3 sistemas sépticos allí presentes.	***21 de octubre:*** *Registro fotográfico + Diario de labores.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.	**20 octubre:** Se realiza visita a la finca la milagrosa para aclarar dudas sobre el proceso que se esta llevando a cabo para la conexión de acueducto.	**SERIE***: Informes* **SUBSERIE***: Tramites ambientales con el sector pecuario.* ***Anexo 3*** ***REGISTRO*** ***20 octubre:*** *Diario de labores*	

4. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Durante el periodo se utilizaron 16 (dieciséis) formatos del subproceso de desarrollo rural y gestión ambiental.	Actas de reunión: Transferencia de tecnología: 0 Control de asistencia: 0 Actividades varias: 0 Diario de labores: 7 Registro fotográfico: 9	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	*Certificado SISAA*	***ANEXO 4***	

6. Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	**26 de septiembre:** Apoyo en actividad del día de la Pereiranidad realizado en el corregimiento de la Florida. Se realizaron actividades de concientización a las personas que pasaban por el estan con el fin de enseñar a los pereiranos la forma adecuada de hacer reciclaje. **15 de octubre:** Se realiza apoyo en tema PGIRS para el evento Pereira es un parche, llevado a cabo en expo futuro. Se realizaron actividades lúdicas con las personas que se acercaban al están de Ciudadano inteligente separa en la fuente, en la mayoría niños y adolescentes que se interesaron en aprender sobre el tema de una correcta separación en la fuente.	***ANEXO 5*** ***REGISTRO:*** ***26 de septiembre:*** *Registro fotográfico.* ***15 de octubre:*** *Registro fotográfico.*	



Vo.Bo.

MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO
Contratista
c.c. 1225089241

CARLOS ALBERTO VARGAS GRISALES
Supervisor

ANEXO INFORME 6

26 SEPTIEMBRE: Registro fotográfico.

29 DE SEPTIEMBRE: Registro fotográfico + Diario de labores.

15 DE OCTUBRE: Registro fotográfico.

19 DE OCTUBRE: Diario de labores.

19 DE OCTUBRE: Diario de labores + Registro fotográfico.

19 DE OCTUBRE: Diario de labores + Registro fotográfico.

19 DE OCTUBRE: Diario de labores + Registro fotográfico.

20 DE OCTUBRE: Diario de labores.

21 DE OCTUBRE : Diario de labores + Registro fotográfico.

21 DE OCTUBRE : Diario de labores + Registro fotográfico.

21 DE OCTUBRE : Diario de labores + Registro fotográfico.

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 26 de septiembre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** La Florida

VEREDA Y/O BARRIO: La Florida **FINCA Y/O LUGAR:** Parque principal.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



Preparación del están del ciudadano inteligente separa en la fuente para la llegada de las personas interesadas en aprender del tema.



A lo largo de la jornada se acercaron distintas personas que hicieron parte de las actividades lúdicas de la campaña ciudadano inteligente separa en la fuente, llevándose consigo un premio por responder correctamente las preguntas que se les hacía después de recibir una pequeña capacitación sobre como separar debidamente los residuos generados en casa.



En la mesa teníamos un juego de concéntrate, dos bolsas de color blanco y negro, junto con diversos residuos para que las personas hicieran el proceso de separación.

Camila Giraldo

FIRMA:_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE: M. Camila Giraldo M.**

FECHA: 29 septiembre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Morelia.

VEREDA Y/O BARRIO: El retiro. **FINCA Y/O LUGAR:** Portugal.

ACTIVIDAD: Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.



Visita realizada al barrio a la finca Portual en el Retiro para la verificación del área disponible.




El predio cuenta con dos áreas posibles para la construcción libre de vegetación.



Segunda opción de construcción, con pendiente necesaria para el flujo del agua desde la vivienda.

Camila Giraldo

FIRMA: _____



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

173871

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

INFORMACIÓN DEL PREDIO

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realiza visita por la empresa del Rio-Tercero para la construcción del sistema séptico.

Se espera el cierre, donde que se cree flujo de lodos, natural, pozos sépticos y aplicación que puedan la Corporación del sistema y septico. Ellos están cita a través de la casa agrícola.

La casa tiene 2 cuartos y 3 baños las pilas van hacia abajo y se van tubería de pvc cuando casa conexiones de drenaje de aguas de la cocina aparte.

Según la vecindad a Rapiado Cochinera el que se tiene una APTA para la construcción del sistema séptico

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 15 de octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Pereira

VEREDA Y/O BARRIO: Villa Olimpica. **FINCA Y/O LUGAR:** Expofuturo.

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



Campaña ciudadano inteligente separa en la fuente, presente en el evento Pereira es un parche.



A lo largo del dia, se acercaron demasiadas personas que aprendieron como reciclar debidamente en la fuente.




Principalmente los niños y adolescentes disfrutaban jugar twister aprendiendo sobre como cuales son los residuos aprovechables y no aprovechables



Todas las personas que se arrimaron al estan se llevaron un llavero y libro al responder bien las preguntas que se les hacia luego de una breve capacitación.

Camila Giraldo

FIRMA:_____


PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 19 octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Pérez Alto. **FINCA Y/O LUGAR:** Casa 45


ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Se evidencia un sistema séptico con buen estado exterior. No se pudo hacer revisión interna porque las tapas estaban muy pegadas. Se hizo acuerdo de visita pendiente para revisión interna.

Camila Giraldo

FIRMA:_____


PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE 133954

DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita a la casa de la esposa del sistema optico más puente

No se pudo hacer medición debido por lo cual se parte una vida pluvia.

Tanque de Plásticos 1500 L Bue con capacidad para 3mil litros

Sistema Contenido agua en el tubo

- Gratitud el Acueducto como prestador de servicio de agua.
- Tubería de abasto a tubería

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 19 de octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Arabia.

VEREDA Y/O BARRIO: Pérez Bajo. **FINCA Y/O LUGAR:** Casa roja-azul.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Predio visto desde fuera, ubicado en el segundo caserío de Pérez Bajo.



En la visita anterior se había pactado la limpieza externa del sistema séptico para su revisión interna. El sistema cuenta con una presencia externa aceptable.




Tanque séptico con presencia de materia orgánica, bastante lodo y por el echo de haber estado tapado con arboles pequeños encima, indica falta de mantenimiento.



Tanque séptico con presencia de lodos, pero a un nivel adecuado, en funcionamiento. No se encontró caja de entrada y salida.

Camila Giraldo

FIRMA:_____



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

133955

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 21 de octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Cerritos.

VEREDA Y/O BARRIO: Cerritos **FINCA Y/O LUGAR:** Local piñeros 1.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Vista desde la carretera del área donde se encuentra el sistema septico.



Sistema septico compuesto por tanque y filtro. El tanque no cuenta con la barrar de agarre, por o que no se pudo inspeccionar.




Tanque séptico con presencia de materia orgánica, lama y huevos de insectos. En ocasiones presenta rebose y presenta malos olores.



Sistema de descole con presencia de muchas basuras e infiltración.

Camila Giraldo

FIRMA:_____



CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092 **RESPONSABLE:** María Camia Giraldo M**.**

FECHA: 21 de octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Cerritos.

VEREDA Y/O BARRIO: Cerritos **FINCA Y/O LUGAR:** Local piñeros 2.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



Area donde debe estar el segundo sistema séptico, totalmente obstruido. Lugar usado como basurero.



El sistema séptico presenta reboses en los sistemas sanitarios conectados, no es difícil saber el porque viendo la imagen.

Camila Giraldo

FIRMA:_____


PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3092

RESPONSABLE: María Camia Giraldo M.

FECHA: 21 de octubre 2021 **CORREGIMIENTO Y/O COMUNA:** Cerritos.

VEREDA Y/O BARRIO: Cerritos **FINCA Y/O LUGAR:** Local piñeros 3.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira



Area donde los tenderos de la zona indican que esta el 3er sistema septico de este sector piñero



No se evidencia ningún rastro del sistema séptico.

Camila Giraldo

FIRMA:_____