


SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable	INFORME FINAL CONTRATO	CODIGO : F-OP-026 REVISION No : 02 FECHA : 17/11/2020

CONTRATO No:	**85001122021**	**CONTRATANTE:**	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CASANARE	**CICLO:**	2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL ICBF REGIONAL CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, VILLANUEVA Y PAZ DE ARIPORO Y LIMPIEZA DE VIGA CANALES DE LA REGIONAL Y CZ YOPAL, CON EL FIN DE PREVENIR RIESGOS PARA LA SALUD DE TRABAJADORES DEL ICBF Y USUARIOS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES				
FECHA TERMINACION:	10/12/2021	**VALOR :**	$ 9.183.169	**SUPERVISOR:**	DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ
FECHA DE SERVICIO	Noviembre. 5,6,10,15	**LUGAR:**	Sedes del ICBF en Yopa		



Iten	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 2750 (M2) **Fecha de Servicio: 06-Nov-2021 Yopal - Dg. 9 No. 8-85**	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos y comejen No se evidencia precencia de Roedores) en entrevista con personal de servicio generales no refieren infestaciones de plagas.
		Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A) Se aplicó en áreas internas y externas de Regional Centro Zonal Yopal (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, almacenes, bodegas, shuts de residuos, garajes zonas verdes, jardines y exterior alrededor de instalaciones.
		DESINFECCION DE AMBIENTES Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de oficinas, baños, cafetería, archivo por el método de nebulización en frio.
		En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 17 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas de archivo y perímetro de instalaciones.
		Registro Fotográfico














	Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2) **Fecha de Servicio: 10-Julio-2021 Yopal - Cl. 31A TV 7-32**	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas)
		Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A). Se aplicó en área internas (casa-bodega) y exterior de instalaciones.
		En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 4 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas.
	Registro Fotográfico	
	  	
	Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2) **Fecha de Servicio: 05-Nov-2021 Yopal - Cl. 24 No. 10-42**	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas)
		Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A). Se aplicó en área internas (bodega) y exterior de instalaciones.
		En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 2 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas.
	Registro Fotográfico	
1	  	
	Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2) **Fecha de Servicio: 05-Nov-2021 Yopal - Cr. 20 No. 29-46**	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas) en entrevista con personal de seguridad refieren avistamiento de roedores.
		DESINFECCION DE AMBIENTES Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de archivo por el método de nebulización en frio.
		Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A). Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones.
		En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 8 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas.

Registro Fotográfico	
     	
Servicio de fumigación control plagas y roedores - Regional y Centro Zonal Yopal / 6804,92 (M2) **Fecha de Servicio: 09-Julio-2021** Yopal - Yopal - Cr. 19 No. 22-12	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observan (Hormigas y mosquitos, cucarachas) en entrevista con personal de seguridad refieren avistamiento de roedores.
	DESINFECCION DE AMBIENTES Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la eliminación de hongos virus y bacterias en áreas internas de archivo por el método de nebulización en frio.
	Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A) Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones.
	En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monosódico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 4 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas.
Registro Fotográfico	
     	
Sede Yopal: Servicio de lavado y desinfección Tanque 1000 lt - Nivel + 3,0 /	Se verifica estado físico de los tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Se realizo cambio de flotador en un tanque por presentar fallas.
	Se retirar las tapas de del tanque permitiendo la aireación, se cierra válvula de ingreso de agua y se abren válvulas de salida hasta alcanzar Nivel mínimo y vaciar tuberías.
	Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.

	5 (UN) **Fecha de Servicio: 10-Nov-2021** Yopal - Dg. 9 No. 8-85	Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento adecuado.
	Registro Fotográfico	
4	      	
	Sede Yopal: Tanque subterráneo dimensiones de 8X3X1,8 mts - Servicio de lavado y desinfección / 1 (UN) **Fecha de Servicio: 15-Nov-2021 Yopal - Dg. 9 No. 8-85**	Se verifica estado físico del tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Se evidencia desprendimiento de oxido en escaleras internas que afectan la calidad del agua.
		Se abren las 2 tapas de del tanque permitiendo la aireación durante 15 minutos, se cierra válvula de ingreso de agua y se vaciado con 2 bombas eléctricas.
		Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.
		Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento quedando en funcionamiento adecuado.
	Registro Fotográfico	
5	     	

10	Limpieza viga canales para aguas lluvias ubicadas en el Centro Zonal Yopal y Regional / 216 (ML) **Fecha de Servicio: 15-Nov-2021 Yopal - Dg. 9 No. 8-85**	Se inicia retirando sucedía de viga canales manualmente.
		Se raspa suciedad de áreas con uso de cepillo y con presión de Hidrolavadora.
		Se realiza disposición de residuos orgánicos en punto de acopio
	Registro Fotográfico	
	     	

JOSE MERARY ACOSTA ROA
Supervisor

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 738-0

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	06 11 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores, en áreas internas y externas de Regional Centro Zonal Yopal (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, almacenes, bodegas, shuts de residuos, garajes zonas verdes, jardines y exterior alrededor de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas.

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
FENDONA 60 SC	Alfacipermetrina	RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA C.	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ Hora de Finalización: _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S

MERARY ACOSTA ROA
Técnico Aplicador

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 738-1

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE			PROYECTO	CASA BODEGA
FECHA:	05	11	2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cl. 24 No. 10-42*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores, en área internas (bodega), exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
FENDONA 60 SC	Alfacipermetrina	RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA C.	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento:

Hora de Finalización:

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S

MERARY ACOSTA ROA
Técnico Aplicador

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 738-2

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	ARCHIVO 1
FECHA:	05 / 11 / 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cr. 20 No. 29-46*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores, en área internas archivo y exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
FENDONA 60 SC	Alfacipermetrina	RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA C.	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ **Hora de Finalización:** _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

_____
Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

MERARY ACOSTA ROA
Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario
ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización
Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 738-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	ARCHIVO 2
FECHA:	05 11 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cr. 19 No. 22-12*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros:_____

Alcance

Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores, en área internas archivo y exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas.

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
FENDONA 60 SC	Alfacipermetrina	RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA C.	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento:

Hora de Finalización:

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S

MERARY ACOSTA ROA

Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-227-0

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	10 / 11 / 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85 .*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
5	PVC	100 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua Promedio 30 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: MERARY ACOSTA ROA

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-227-1

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	15 / 11 / 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85 .*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	CONCRETO ENCHAPADO	8X3X1,8 mts
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua 40 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: MERARY ACOSTA ROA

Concepto Sanitario — Autorización

ALCALDIA DE YOPAL

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co