(A) TIPO DE VISITA:	
Solicitud escrita (No de Radicado) :	
Presupuesto Participativo:	Urbano (N/A) Rural (N/A)
Otro tipo de visita (Detalle):	Visita técnica
(B) INFORMACIÒN RECOLECTADA EN VISITA:	
LOCALIZACIÓN DEL SITIO A INTERVENIR. (Describa lo mejor posible el sito, barrio, nomenclatura, vereda, abscisa etc.).	Escenario deportivo COMPLEJO DEPORTIVO
OBSERVACIONES: (Describa a su juicio aspectos generales o específicos que considere deben quedar reportados en este informe)	El día 10 de agosto de 2021, se llevo a cabo visita técnica al escenario en mención ubicado sobre la vía que conduce a SANTA ROSA - CAUCA, donde se evidenciaron varias necesidades urgentes a las locaciones, para que el mismo se encuentre en funcionamiento óptimo y seguro, dentro de éstas se tienen: **COLISEO MAYOR** A. Se evidencia goteras debido al rebose de los canales y daños presentados en estos.  B. Es necesario realizar un recorrido sobre la cubierta y realizar la limpieza, debido a que se evidencian goteras, de ser necesario la reposición de tejas que presenten daños, fisuras. 

C. También se evidencia la carencia de tubería bajante en PVC.



D. Debido a las goteras y reboses de los canales, han afectado principalmente la cacha en maderamen.





E. Es necesario el aseo y limpieza de telarañas, se evidencia gran cantidad en la parte interna de la cubierta.



COLISEO MENOR


A. Se evidencia goteras debido al rebose de los canales y daños presentados en estos.



B. Es necesario realizar un recorrido sobre la cubierta y realizar la limpieza, debido a que se evidencian goteras, de ser necesario la reposición de tejas que presenten daños, fisuras.




C. En la vista se observa que por medio de la fachada (4 lados) en los días lluviosos entra el agua, a que su fachada cuenta con cortasol con perforaciones.





D. Es necesario el aseo y limpieza de telarañas, se evidencia gran cantidad en la parte interna de la cubierta



(C) DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD:

TIPO DE VIABILIDAD	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Técnica	Viable	
Económica	Viable	
Legal	Viable	
Otro		

Fecha De La Visita: Día 10 Mes Agosto Año 2021 Hora: 4:00m

Para constancia se firma en Popayán a los 10 días del mes de agosto del 2021, por quienes asistieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOJANA IBARGUEN VALVERDE	Profesional Universitario Coordinadora de Infraestructura y Administradora Escenarios Deportivos	
JUAN PABLO MELO ORTIZ	Contratista Secretaria de Deporte	