ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** (ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN)	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 07 Fecha: 2020-05-20

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	366 - 2021	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04	03	2021
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN	30	12	2021
TIPO DE CONTRACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS	CLASE DE CONTRATO	Minima Cuantia		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2021000489	FECHA DE EXPEDICIÓN	10	02	2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021000869	FECHA DE EXPEDICIÓN	04	03	2021
ACTA DE INICIO	SI: X NO:	FECHA DE ACTA DE INICIO	11	03	2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 12,378,877	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA			

AMPAROS								
1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	DESDE	09	03	2021	HASTA	09	07	2022
	Valor	2,475,775							
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE	09	03	2021	HASTA	09	07	2022
	Valor	2,475,775							
3) PAGO POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORALES	Vigencia	DESDE	09	03	2021	HASTA	09	01	2025
	Valor	1,237,888							

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	CEDIAUTO S A — NIT. No. 900091293-5

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES			PAGO ACTUAL	2			
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	01	08	2021	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	16	11	2021	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA GENERAL							
VALOR A PAGAR	$ 2,780,604			Cód Rubro	2.1.2.02.02.007.1.71355.11001			
				Rubro	ALCALDIA- SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING" FUENTE: 11001-RP LIBRE DESTINACIÓN			
VALOR TOTAL	$ 2,780,604							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES		
$ 12,378,877	$ 0.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 12,378,877.00	$ 947,511.00	$ 2,780,604.00	$ 8,650,762.00

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	COMPENSAR-EPS SURA-FAMISANAR-NUEVA EPS-SALUD TOTAL-SANITAS	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI	X		NO	
FONDO DE P.	COLFONDOS -COLPENSIONES- PORVENIR-PROTECCION	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X		NO	
ARL	COLPATRIA ARP- CCF (ADMINISTRADORAS:6)	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI	X		NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
23	11	2021	29	11	2021	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Dora Sanchez

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	80,656,114		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

FUNZA ciudad líder CONTABILIDAD

30 NOV 2021 Hora: 9:40 AM Recibí: SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARÍA JURÍDICA 7 DIC 2021

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23546

FECHA		
17	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM VEH. LIVIANO	150,512.00	150,512.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V	6,300.00	6,300.00
	PIN: 13220411542003304526180		
	PLACA: OCF212		

CODIGO CUFE

9afa32c193cacc4971b672a798eeacf268d2e012f18bcae508fc4de6dd0402

SUB TOTAL	$	188,638
I V A 19%	$	28,597
TOTAL A PAGAR	$	217,235

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, Julio 23 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica del vehículo relacionado a continuación:

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
				Año	Mes	Día	
OCF-212	Vehículo	Toyota Hilux 4x2	2009	2021	8	13	Secretaría General

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES / 823	Jefe Oficina OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Julio-23-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Dora Sánchez.	Julio-23-2021

contáctenos, funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 154503228

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/08/18

Fecha de vencimiento: 2022/08/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OCF212

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2009

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2700

NRO. MOTOR: 2TR6752637

NRO. CHASIS: MR0EX12G692025280

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: INDEFINIDO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/494917

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

Cdlautos S.A.

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937972)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2021/08/18	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT() C.E.(X) Nº. 899999433	
Dirección	**Teléfono Fijo o Número Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA
Correo Electrónico			
patio@funza-cundinamarca.gov.co			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OCF212	Colombia	OFICIAL	Camioneta	TOYOTA	SIN LINEA

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2009	4605272	2009/09/17	ATEADO METALI	GASOLINA	MR0EX12G692025280

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
2TR6752637	OTTO	2700	156906	0	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	PICK UP	2021-09-11	SI () NO () N/A()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	18,1			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	0,60			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	11,8			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	2,50			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	5,60				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	50,6				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0,00				klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	0,00				klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	56,2	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	53,6		51,7		54,7		49,4	40,00	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	3426	4919	N	Eje 1	3340	4298	N	2,51	20-30	30	%
Eje 2	2750	3899	N	Eje 2	2535	3620	N	7,82	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	72,0	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
13,4*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1355	8818	N	Sumatoria Derecho	891	7918	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0,40	0,50				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	31X10.50R15	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	650	0,23	1,0	%	15,8	7,0	%	0,50	5,0	%	37,0	200	(ppm)			%
Crucero	2440	0,02	1,0	%	14,9	7,0	%	1,70	5,0	%	3,00	200	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	SI	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	21,0	° C
	Humedad Relativa	58,2	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad ° C	Temperatura ambiente	Unidad ° C	Humedad Relativa	Unidad %		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.			X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	9,52	10,1								1,68	
DERECHA	9,37	10,1									

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __	**Nº Consecutivo RUNT:** A 154503228

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

Nº: 494917/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

ANTINIEBLAS INOPERANTES
Presión de Neumáticos: Eje1: 36,0psi/36,0psi, Eje2: 38,0psi/38,0psi, Repuesto1: 36,0psi
Hora de entrada: 11:47 - Hora de salida: 12:23
Fecha de Vencimiento: 2022/08/18

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03082, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:003930, PEF:0.5, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3082/EU2670
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundimetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1827Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 614854
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3283
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3108
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie: 1203
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0382
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Banco de Suspensión: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión:
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Emisiones: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Banco de Suspensión: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Sonómetro: Luis Francisco Vargas Forero (Lv374)
Frenómetro: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Alineador al Paso: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Luxómetro: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23547

FECHA		
17	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA		NIT ó C.C.	899999433		
DIRECCION	CRA 14 N 13 05		EMAIL			
TEL			FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM VEH. LIVIANO	150,512.00	150,512.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V	6,100.00	6,100.00
	PIN: 13220411542003304614864		
	PLACA: ODR551		

CODIGO CUFE

9cf236d7b8503ee401f13da5156299ec3c3e0191bf98b6bde0416600e9f6f

SUB TOTAL	$	188,438
I V A 19%	$	28,597
TOTAL A PAGAR	$	217,035

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

[redacted]

Funza, Junio 28 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación;

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
				Año	Mes	Día	
ZRL91D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2016	2020	6	30	Sipol- pendiente copia
ODR-551	Vehículo [redacted]	Hyundai H1 Panel	2014	2020	6	30	Policía Nacional

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Jun-28-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Jun-28-2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 1550002O0

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293 **No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/09/18 **Fecha de vencimiento:** 2022/09/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODR551 **CLASE:** CAMIONETA

MARCA: HYUNDAI **MODELO:** 2014

SERVICIO: Oficial **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 2476 **NRO. MOTOR:** D4BHD008417

NRO. CHASIS: KMFWBX7HAEU563758 **VIN:** KMFWBX7HAEU563758

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/498720

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO
SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

Cedlautos S.A.

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2021-09-18	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.() Nº. 899999433-1	
Dirección	**Teléfono Fijo o Número Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA
Correo Electrónico			
patio@funza-cundinamarca.gov.co			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODR551	Colombia	OFICIAL	Camioneta	HYUNDAI	H1

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006677466	2014-01-13	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFWBX7HAEU563758

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
D4BHD008417	Diesel	2476	268492	3	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	PANEL	2022-04-15	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	10,6			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1,50			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8,10			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1,20			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	12,5				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	9,30				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 21,8			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	51,1		49,7		82,0		40,8	40,00	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	3849	5917	N	Eje 1	3533	5917	N	8,21	20-30	30	%
Eje 2	3919	4578	N	Eje 2	3607	4578	N	7,96	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Mínimo	Unidad
Eficacia Total	71,0	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
17,0*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1423	10495	N	Sumatoria Derecho	2145	10495	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-8,20	1,50				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de Carbono (CO)	Norma	Unidad	Dióxido de Carbono (CO_2)	Norma	Unidad	Oxígeno (O_2)	Norma	Unidad	Hidrocarburo (hexano) (HC)	Norma	Unidad	Óxido Nitroso (NOx)	Norma	Unidad
Ralenti			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		° C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidac
	10,1	%	10,7	%	10,9	%	11,1	%	Resultado	10,9	35,0	%
	4070	(rpm)	4070	(rpm)	4070	(rpm)	4110	(rpm)				

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
730	53,0	53,0	° C	20,8	° C	48.6	%	60	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.			X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	7,50 38,0psi	3,60 38,0psi								3,10	
DERECHA	7,50 38,0psi	2,40 38,0psi								38,0psi	

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __	**Nº Consecutivo RUNT:** A 155000200
E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado **SI** __ **NO** __	

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

Nº: 498720/000/2021 - Inspección Anterior: 497948/000/2021 - fecha: 2021-09-11 - hora: 17:06:29

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 7:57 - Hora de salida: 8:10
Fecha de Vencimiento: 2022/09/18

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Opacímetro: Marca: RYME, Serie: 0126, LTOE: 215, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - 3081/EU14128, Pinza de Batería: Marca: CAPELEC - 3081/EU14116
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1828Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 080215
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 141001
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3053
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie: 3165
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0123
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Opacímetro: Programa: Opacimetro, Versión: 2.0.0.0Banco de Suspensión: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: William Fermin Martinez Ochoa (WO924)
Emisiones: Jhon Fernando Casallas (JC260)
Banco de Suspensión: German Andres Morales Toledo (GM343)
Sonómetro: Luis Francisco Vargas Forero (Lv374)
Frenómetro: William Fermin Martinez Ochoa (WO924)
Alineador al Paso: German Andres Morales Toledo (GM343)
Luxómetro: German Andres Morales Toledo (GM343)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

FIN DE INFORME

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° T 23548

FECHA

17 11 2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM VEH. LIVIANO	150,512.00	150,512.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V	6,300.00	6,300.00
	PIN: 13220411542003304509058		
	PLACA: OCF211		

CODIGO CUFE

9a8be210499b3401f7131353b98fa3dd677d2d96c2f1b99cfa392bbe74b92

SUB TOTAL	$	188,638
I V A 19%	$	28,597
TOTAL A PAGAR	$	217,235

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

Funza, Julio 23 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica del vehículo relacionado a continuación:

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
				Año	Mes	Día	
OCF-211	Vehículo	Toyota Hilux 4x2	2009	2021	8	4	Secretaría de Infraestructura

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina OFICINA DE RECURSOS FISICOS		Julio-23-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Dora Sánchez.	Julio-23-2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 154404886

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/08/12

Fecha de vencimiento: 2022/08/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OCF211

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2009

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2700

NRO. MOTOR: 2TR6753363

NRO. CHASIS: MR0EX12G292025325

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: INDEFINIDO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR N°: 2021/494295

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937972)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2021/08/12	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT() C.E.(X) N°. 899999433	
Dirección	**Teléfono Fijo o Número Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA
Correo Electrónico			
patio@funza-cundinamarca.gov.co			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OCF211	Colombia	OFICIAL	Camioneta	TOYOTA	SIN LINEA

Modelo	N° de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2009	4605271	2009/09/17	ATEADO METALI	GASOLINA	MR0EX12G292025325

N° de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
2TR6753363	OTTO	2700	188434	0	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	PICK UP	2021-09-14	SI () NO () N/A()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6,80			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1,70			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3,70			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	3,10			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	11,2				klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	12,5				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 0,00*			Máxima	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	56,9		90,5		82,6		88,4	40,00	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2938	4370	N	Eje 1	2672	4099	N	9,05	20-30	30	%
Eje 2	2078	4067	N	Eje 2	1855	3802	N	10,7	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	58,4	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24,7	18	%	Sumatoria Izquierdo	2156	8437	N	Sumatoria Derecho	1871	7901	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1,30	0,40				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	31 X 10.50 R15	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	870	0,02	1,0	%	16,6	7,0	%	0,10	5,0	%	21,0	200	(ppm)			%
Crucero	2310	0,01	1,0	%	16,5	7,0	%	0,20	5,0	%	3,00	200	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	SI	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	21,5	° C
	Humedad Relativa	48,6	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidac
		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad ° C	Temperatura ambiente	Unidad ° C	Humedad Relativa	Unidad %		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	5,60	5,50								4,30	
DERECHA	5,20	5,50									

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __	**Nº Consecutivo RUNT:** A 154404886
E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado **SI** __ **NO** __	

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 494295/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión de Neumáticos: Eje1: 37,0psi/37,0psi, Eje2: 37,0psi/37,0psi, Repuesto1: 37,0psi
Hora de entrada: 14:02 - Hora de salida: 14:31
Fecha de Vencimiento: 2022/08/12

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03082, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:003930, PEF:0.5, Pinza de Batería: Marca: CAPELEC - 3082/EU16089
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1827Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 614854
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3283
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3108
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie: 1203
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0382
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Banco de Suspensión: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión:
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Mervin Steeven Diaz Moreno (MD216)
Emisiones: Mervin Steeven Diaz Moreno (MD216)
Banco de Suspensión: German Andres Morales Toledo (GM343)
Sonómetro: William Fermin Martinez Ochoa (WO924)
Frenómetro: German Andres Morales Toledo (GM343)
Alineador al Paso: German Andres Morales Toledo (GM343)
Luxómetro: German Andres Morales Toledo (GM343)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23549

FECHA		
17	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304676860		
	PLACA: IZW01D		

CODIGO CUFE

21743c0d21c11d6043be2b0d4b72edb61fb536272a589d7b678520408a9

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, agosto 30 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica del vehículo relacionado a continuación:

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
IZW-01D	Motocicleta	Yamaha SZ16R	2014	2021	9	29	Secretaria de Infraestructura

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155346275

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/09/30

Fecha de vencimiento: 2022/09/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IZW01D

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 153

NRO. MOTOR: 1SV1022672

NRO. CHASIS: 9FKKG0629E2022672

VIN: 9FKKG0629E2022672

LÍNEA: SZ16R

COLOR: NEGRO GRIS

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/500191

República de Colombia
Ministerio de Transporte

SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937972)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021/09/30	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT() C.E.(X) Nº. 899999433

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
IZW01D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	SZ16R

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006718511	2014/01/21	NEGRO GRIS	GASOLINA	9FKKG0629E2022672

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
1SV1022672	4T	153	60893	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	SIN CARROCERIA	2022-03-18	SI () NO () N/A()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3,70			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	2,40			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	22,5				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	387	658	N	Eje 1			N				%
Eje 2	533	1044	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	54,1	30	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
		%	Sumatoria Izquierdo			N	Sumatoria Derecho			N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
					±	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	860	0,04	4,5	%	10,2		%	6,40		%	128	2.000	(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	NO.	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	53,0	° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	13,4	° C
	Humedad Relativa	78,5	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad ° C	Temperatura ambiente	Unidad ° C	Humedad Relativa	Unidad %		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3,24	4,75				
DERECHA						

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155346275

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 500191/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión de Neumáticos: Eje1: 32,0psi, Eje2: 35,0psi
Hora de entrada: 9:25 - Hora de salida: 9:37
Fecha de Vencimiento: 2022/09/30

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03080, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:001797, PEF:0.5, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - EU-3095/EU14119, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3080/EU14127
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU2559
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3040
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0374
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: T230014
Elevador: Marca: BIKE LIFT, Serie: 07119284

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Sonómetro: Programa: SONOMETRO, Versión: 1.0.0
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión:
Luxómetro: Programa: HBT Interface - R, Versión: 1.9.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Paola Andrea Bravo Cifuentes
Emisiones: Paola Andrea Bravo Cifuentes
Sonómetro: Paola Andrea Bravo Cifuentes
Frenómetro: Paola Andrea Bravo Cifuentes
Luxómetro: Paola Andrea Bravo Cifuentes

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

ediauto S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° T 23550

FECHA		
17	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304694868		
	PLACA: IZW02D		

CODIGO CUFE

54620c145bf5d3bbadadcbf890ece761ebfcfcf89ca003316d7b248805684b

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, agosto 30 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica del vehículo relacionado a continuación:

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
IZW-02D	Motocicleta	Yamaha FZ-16	2014	2021	9	29	Secretaria General

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente.

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155444991

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT:	900091293	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-106-001
Fecha de expedición:	2021/10/05	**Fecha de vencimiento:**	2022/10/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IZW02D	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	153	**NRO. MOTOR:**	45D3059411
NRO. CHASIS:	9FKKG0344E2059411	**VIN:**	9FKKG0344E2059411
LÍNEA:	FZ16		
COLOR:	NEGRO		

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/500781

República de Colombia
Ministerio de Transporte

ONAC

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937972)
Res.. 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2021/10/05	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.()	Nº. 899999433

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea
IZW02D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	FZ16

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006718807	2014/01/21	NEGRO	GASOLINA	9FKKG0344E2059411

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3) (Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
45D3059411	4T	153	18764	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	SIN CARROCERIA	2022-03-18	SI () NO () N/A()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	4,30			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	3,20			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	9,30				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	313	819	N	Eje 1			N				%
Eje 2	606	1127	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	47.2	30	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
		%	Sumatoria Izquierdo			N	Sumatoria Derecho			N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	Unidad
					±		m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta		Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo	±	Unidad	%

9 EMISIONES DE GASES (Exentos vehiculos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí	1590	0.04	4.5	%	12,7		%	3,10		%	112	2.000	(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	NO	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	57,0	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	18,6	°C
	Humedad Relativa	73,0	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		%		%		%		%	Resultado			%
		(rpm)		(rpm)		(rpm)		(rpm)				

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp Inicial	Temp Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		mm
			°C		°C		%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.50	6.60				
DERECHA						

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la via pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la via pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado SI X NO __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155444991

E 1 Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehiculos de este tipo)

Aprobado SI __ NO __

NOTA. Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehiculos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilistica.
   - Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilistica tipo Cuatrimotos, Mototriciclos Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

Nº: 500781/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión de Neumáticos: Eje1: 31 0psi, Eje2: 33,0psi
Hora de entrada: 9.39 - Hora de salida: 9:48
Fecha de Vencimiento: 2022/10/05

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases. Marca. RYME, Serie:03080, Marca Banco.CAPELEC, Serie Banco 001797, PEF 0 5, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - EU-3095/EU14119 Pinza de Inducción. Marca CAPELEC - 3080/EU14127
Termohigrómetro. Marca: GREISINGER, Serie. RY GMH 020
Profundimetro Marca: FOWLER. Serie: EU2559
Frenómetro: Marca. RYME, Serie. 3040
Luxómetro: Marca TECNOLUX, Serie: 0374
Sonómetro Marca CESVA, Serie T230014
Elevador Marca: BIKE LIFT Serie 07119284

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Sonómetro: Programa: SONOMETRO, Versión: 1.0 0
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: -
Luxómetro, Programa. HBT Interface - R, Version. 1.9.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual. Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Emisiones. Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Sonómetro: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Frenómetro: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Luxómetro: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Paola Andrea Bravo Cifuentes

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya

---------- FIN DE INFORME ----------

Kediauto S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23551

FECHA		
17	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM. VEH. PESADO	244,393.00	244,393.00
	INGRESO TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V PESADO	5,800.00	5,800.00
	PIN: 13220411542003304723182		
	PLACA: OFK198		

CODIGO CUFE

f632fdd2b0426c1aef2af8574885b6582c3260189d8becdfcddd90ea2f1142

SUB TOTAL	$	282,019
I V A 19%	$	46,435
TOTAL A PAGAR	$	328,454

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

ALCALDÍA DE FUNZA

FUNZA ciudad

Funza, septiembre 23 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	ENTE DE SEGURIDAD
OFK -198	Vehículo	Chevroleth NKR	1998	Infraestructura
ASB-O4	Motocicleta	Suzuki GN 125	2006	
WQW-71A	Motocicleta	AKT AK 125	2008	
WQW -70A	Motocicleta	AKT -125	2008	

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físic

Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		23-09-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		23-09-2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155601967

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/10/12

Fecha de vencimiento: 2022/10/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OFK198	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1998
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	456420
NRO. CHASIS:	JAANKR55EW7100639	**VIN:**	
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	BLANCO ARCO		

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/501733

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

Cdlautos S.A. Centro de Diagnóstico Automotor

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937972)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2021-10-12	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.()	Nº. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OFK198	Colombia	OFICIAL	Camion	CHEVROLET	NKR

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
1998	10002986062	1998-01-27	BLANCO ARCO	DIESEL	JAANKR55EW7100639

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
456420	Diesel	2771	332069	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	ESTACAS	2022-03-18	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	9,30			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	2,30			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	9,30			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1,50			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	15,0				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	10,6				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	25,6	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Mínima	Unidad
					%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	5219	6967	N	Eje 1	4645	5697	N	11,0	20-30	30	%
Eje 2	3148	6830	N	Eje 2	3797	6040	N	17,1	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	65,8	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad
25,7	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad
Sumatoria Izquierdo	3059	13797	N

	Fuerza	Peso	Unidad
Sumatoria Derecho	3496	11737	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
2,30	-0,20				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo ±	Unidad
7.00-22		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de Carbono (CO)	Norma	Unidad	Dióxido de Carbono (CO_2)	Norma	Unidad	Oxígeno (O_2)	Norma	Unidad	Hidrocarburo (hexano) (HC)	Norma	Unidad	Óxido Nitroso (NOx)	Norma	Unidad
Ralenti			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		° C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
	7,30	%	7,40	%	7,40	%	7,40	%
	3870	(rpm)	3870	(rpm)	3870	(rpm)	3870	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	7,40	35,0	%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
760	59,0	59,0	° C	19,7	° C	55.7	%	55	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	5,78	6,00	5,87							6,50	
	70,0psi	75,0psi	76,0psi								
DERECHA	5,98	5,78	5,78							74,0psi	
	70,0psi	75,0psi	75,0psi								

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __	**Nº Consecutivo RUNT:** A 155601967
E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado **SI** __ **NO** __	

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 501733/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 15:46 - Hora de salida: 16:08
Fecha de Vencimiento: 2022/10/12

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Opacímetro: Marca: RYME, Serie: 0126, LTOE: 215, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - 3081/EU14128, Pinza de Batería: Marca: CAPELEC - 3081/EU14116
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1826Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 080215
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 1313
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3053
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0123
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Opacímetro: Programa: Opacimetro, Versión: 2.0.0.0Sonómetro: Programa: SONOMETRO, Versión: 1.0.0
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Tobias Linares (TL200)
Emisiones: Tobias Linares (TL200)
Sonómetro: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Frenómetro: Jhon Fernando Casallas (JC260)
Alineador al Paso: Jhon Fernando Casallas (JC260)
Luxómetro: Jhon Fernando Casallas (JC260)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Paola Andrea Bravo Cifuentes

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23885

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433		
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL			
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304789656		
	PLACA: EBT38D		

CODIGO CUFE

633da72e1b08f3a311e474940c95bae13de9aafe648da53408f48ba5d716f

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad lider

Funza, octubre 21 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK-183	Vehículo	kia Ceres	1997	2021	11	6	Secretaría de Salud-
2	EBT-39D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
3	CTN-48C	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2015	2021	11	9	Bomberos
4	ZRQ59D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2016	2021	11	9	Ejercito Nacional
5	EBT-41D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
6	EBT-40D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
7	EBT-38D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional - ORGANIZAR PARA REVISION
8	EBT -42D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2014	2021	11	20	Sijin Funza- mantenimiento
9	HTP82E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2020	11	26	Policía Nacional VENCIDA

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21 - 10 -2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21-10 - 2021

CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155983827

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/11/03

Fecha de vencimiento: 2022/11/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EBT38D

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E006083

NRO. CHASIS: 9FKKG0416E2006083

VIN: 9FKKG0416E2006083

LÍNEA: XTZ250

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FUR Nº: 2021/503940

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

República de Colombia
Ministerio de Transporte

ACREDITADO ONAC

SO/EC 17020:2012
OCN: 06

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel 8937830)
Res. 003455(2009-07-30)
Correo electrónico. cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba: 2021-11-03

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social: Alcaldia Municipal De Funza

Documento de Identidad: C.C.() NIT(X) C.E.() Nº. 899999433-1

Teléfono Fijo o Número Celular: 8263211

Ciudad: FUNZA

Departamento: CUNDINAMARCA

Dirección: Alcaldia De Funza

Correo Electrónico: patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
EBT38D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	XTZ250

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10005886327	2013-07-10	NEGRO	GASOLINA	9FKKG0416E2006083

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
G391E006083	4T	249	19256	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
21	SIN CARROCERIA	2022-08-31	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.6			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	2,00			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	16,2				klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Intensidad Máxima Unidad klux

Sumatoria de luces simultáneamente

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	445	791	N	Eje 1			N				%
Eje 2	662	1173	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	56.4	30	%

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Emisiones: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Sonómetro: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)
Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Luis Alberto Gutierrez Trompa (LG594)

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aqui consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican articulos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23886

FECHA

16 11 2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433				
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL					
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X	

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304789673		
	PLACA: ZRQ59D		

CODIGO CUFE

d212061c6ba5725cb53d988dda5d9d7253af15f53212b7587e62320eaa30

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, octubre 21 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK-183	Vehículo	kia Ceres	1997	2021	11	6	Secretaría de Salud-
2	EBT-39D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
3	CTN-48C	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2015	2021	11	9	Bomberos
4	ZRQ59D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2016	2021	11	9	Ejercito Nacional
5	EBT-41D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
6	EBT-40D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
7	EBT-38D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional - ORGANIZAR PARA REVISION
8	EBT -42D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2014	2021	11	20	Sijin Funza-mantenimiento
9	HTR82E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2020	11	26	Policia Nacional VENCIDA

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21 - 10 -2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21-10 - 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155983600

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/11/03

Fecha de vencimiento: 2022/11/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ZRQ59D

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2016

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E009311

NRO. CHASIS: 9FKKG0414G2009311

VIN: 9FKKG0414G2009311

LÍNEA: XTZ250

COLOR: NEGRO VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021-11-03	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.() N°. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca gov co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ZRQ59D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	XTZ250

Modelo	N° de Licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2016	10010581165	2015-10-28	NEGRO VERDE	GASOLINA	9FKKG0414G2009311

N° de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
G391E009311	4T	249	70211	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
21	SIN CARROCERIA	2022-10-25	SI () NO () N/A()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4 Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	12,5			2 5	klux	no/no/no
		Inclinación	1,30			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	14,3				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	381	777	N	Eje 1			N				%
Eje 2	580	786	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Mínimo	Unidad
Eficacia Total	61,5	30	%

6 1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
		%	Sumatoria Izquierdo			N	Sumatoria Derecho			N

7 DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	Unidad
						±	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo	±	Unidad	%

9 EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO. 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	1560	1,09	4,5	%	11,5		%	3,70		%	121	2 000	(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	NO.	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	56,0	° C
	Temperatura ambiente	17,0	° C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa	79,0	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		mm
			° C		° C		%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2,68	3,14				
	30,0psi	35,0psi				
DERECHA						

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado SI X NO __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155983600

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado SI __ NO __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 503938/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 9:30 - Hora de salida: 10:22
Fecha de Vencimiento: 2022/11/03

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03080, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:001797, PEF:0.5, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - EU-3095/EU14119, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3080/EU14127
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundimetro: Marca: FOWLER, Serie: EU2559
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3040
Luxómetro: Marca TECNOLUX, Serie: 0374
Sonómetro Marca. CESVA, Serie: 239820
Elevador: Marca: BIKE LIFT, Serie: 07119284

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Emisiones. Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Sonómetro: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)

Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro. Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Luis Alberto Gutierrez Trompa (LG594)

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- F I N D E I N F O R M E ----------

Cediauto S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° T 23887

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304789592		
	PLACA: EBT41D		

CODIGO CUFE

25607002c422bff29ee571202c522e442334d073ccbe2ea7c95e043aec736

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

ALCALDÍA DE FUNZA

FUNZA ciudad feliz

Funza, octubre 21 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK-183	Vehículo	kia Ceres	1997	2021	11	6	Secretaría de Salud-
2	EBT-39D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
3	CTN-48C	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2015	2021	11	9	Bomberos
4	ZRQ59D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2016	2021	11	9	Ejercito Nacional
5	EBT-41D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
6	EBT-40D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
7	EBT-38D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional - ORGANIZAR PARA REVISION
8	EBT -42D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2014	2021	11	20	Sijin Funza-mantenimiento
9	HTP82E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2020	11	26	Policía Nacional VENCIDA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21 - 10 -2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21-10 - 2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155982798

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/11/03

Fecha de vencimiento: 2022/11/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EBT41D

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E006023

NRO. CHASIS: 9FKKG041XE2006023

VIN: 9FKKG041XE2006023

LÍNEA: XTZ250

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

República de Colombia
Ministerio de Transporte

Super Transporte

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
10-ONAC-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.. 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021-11-03	Alcaldia Municipal De Funza	C C () NIT(X) C.E.() N°. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca.gov.co

3 DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
EBT41D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	XTZ250

Modelo	N° de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10005686119	2013-07-10	NEGRO	GASOLINA	9FKKG041XE2006023

N° de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
G391E006023	4T	249	95998	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
21	SIN CARROCERIA	2022-08-31	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8,70			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1.90			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	9.30				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	571	768	N	Eje 1			N				%
Eje 2	712	1104	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Mínimo	Unidad
Eficacia Total	68,5	30	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
		%	Sumatoria Izquierdo			N	Sumatoria Derecho			N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
					±	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	1420	0,67	4,5	%	12,2		%	3,10		%	129	2.000	(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	NO.	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	55,0	° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	18,5	° C
	Humedad Relativa	78,4	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			° C		° C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2,59 32,0psi	3,14 36,0psi				
DERECHA						

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155982798

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 503934/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 9:28 - Hora de salida: 9:58
Fecha de Vencimiento: 2022/11/03

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03080, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:001797, PEF:0.5, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - EU-3095/EU14119, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3080/EU14127
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU2559
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3040
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0374
Sonómetro Marca: CESVA, Serie: 239820
Elevador: Marca: BIKE LIFT, Serie: 07119284

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.b

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Emisiones: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Sonómetro: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)
Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Luis Alberto Gutierrez Trompa (LG594)

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehiculo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23889

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433		
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL			
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 13220411542003304789583		
	PLACA: EBT39D /		

CODIGO CUFE

0db98a773614a684647a4268920a03e4c7332d8dd197be74ca00cc015279

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303 /

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, octubre 21 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehiculos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK-183	Vehículo	kia Ceres	1997	2021	11	6	Secretaría de Salud-
2	EBT-39D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
3	CTN-48C	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2015	2021	11	9	Bomberos
4	ZRQ59D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2016	2021	11	9	Ejercito Nacional
5	EBT-41D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
6	EBT-40D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
7	EBT-38D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional - ORGANIZAR PARA REVISION
8	EBT -42D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2014	2021	11	20	Sijin Funza-mantenimiento
9	HTR82E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2020	11	26	Policia Nacional VENCIDA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21 - 10 -2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21-10 - 2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155982972

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/11/03

Fecha de vencimiento: 2022/11/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EBT39D	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	249	**NRO. MOTOR:**	G391E006067
NRO. CHASIS:	9FKKG0418E2006067	**VIN:**	9FKKG0418E2006067
LÍNEA:	XTZ250		
COLOR:	NEGRO		

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

República de Colombia
Ministerio de Transporte

ACREDITADO ONAC

SO/IEC 17020:2012
0 C N 06

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel : 8937830)
Res . 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba: 2021-11-03

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social	Documento de Identidad			
Alcaldia Municipal De Funza	C.C.()	NIT(X)	C.E.()	N°. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico: patio@funza-cundinamarca.gov.co

3 DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
EBT39D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	XTZ250

Modelo	N° de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10005686384	2013-07-10	NEGRO	GASOLINA	9FKKG0418E2006067

N° de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
G391E006067	4T	249	107089	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
21	SIN CARROCERIA	2022-08-31	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4 Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	18.1			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	1.20			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	18,1				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	580	754	N	Eje 1			N				%
Eje 2	633	1090	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	65.8	30	%

J: NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Emisiones: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Sonómetro: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)
Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Luis Alberto Gutierrez Trompa (LG594)

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

Cediaut S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23890

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM MOTOS	92,670.00	92,670.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V. MOTOS	6,200.00	6,200.00
	PIN: 132204115420033047897 2		
	PLACA: EBT40D /		

CODIGO CUFE

0600f57c83e8b5793c89ad0f1661f5c79675df0c77cae37dd93f492656000c

SUB TOTAL	$	130,696
I V A 19%	$	17,607
TOTAL A PAGAR	$	148,303

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, octubre 21 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK-183	Vehículo	kia Ceres	1997	2021	11	6	Secretaría de Salud-
2	EBT-39D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
3	CTN-48C	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2015	2021	11	9	Bomberos
4	ZRQ59D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2016	2021	11	9	Ejercito Nacional
5	EBT-41D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
6	EBT-40D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional
7	EBT-38D	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2014	2021	11	9	Ejercito Nacional - ORGANIZAR PARA REVISION
8	EBT -42D	Motocicleta	Yamaha YBR 125	2014	2021	11	20	Sijin Funza-mantenimiento
9	HTR82E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2020	11	26	Policía Nacional VENCIDA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FISICOS		21 - 10 -2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		21-10 - 2021

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155984073

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/11/03

Fecha de vencimiento: 2022/11/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EBT40D	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	249	**NRO. MOTOR:**	G391E006034
NRO. CHASIS:	9FKKG0414E2006034	**VIN:**	9FKKG0414E2006034
LÍNEA:	XTZ250		
COLOR:	NEGRO		

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/503942

República de Colombia
Ministerio de Transporte

SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021-11-03	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.() Nº. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico
patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
EBT40D	Colombia	OFICIAL	Motocicleta	YAMAHA	XTZ250

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10005686207	2013-07-10	NEGRO	GASOLINA	9FKKG0414E2006034

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
G391E006034	4T	249	98098	2	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
21	SIN CARROCERIA	2022-08-31	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad	11,2			2.5	klux	no/no/no
		Inclinación	2,20			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	18,1				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
			klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	448	814	N	Eje 1			N				%
Eje 2	504	1209	N	Eje 2			N				%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	47,1	30	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
		%	Sumatoria Izquierdo			N	Sumatoria Derecho			N

7 DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	Unidad
					±		m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO. 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralenti	1560	1,38	4,5	%	11,1		%	3,90		%	144	2.000	(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	NO.	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	55,0	° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	16,7	° C
	Humedad Relativa	78,9	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		mm
			° C		° C		%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.16 30.0psi	1.89 36.0psi				
DERECHA						

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155984073

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº 503942/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 9:32 - Hora de salida: 10:35
Fecha de Vencimiento: 2022/11/03

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03080, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:001797, PEF:0.5, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - EU-3095/EU14119, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3080/EU14127
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundimetro: Marca: FOWLER, Serie: EU2559
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3040
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0374
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820
Elevador: Marca. BIKE LIFT, Serie. 07119284

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Emisiones: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)
Sonómetro: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)

Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Heather Zoath Diaz Moreno (HD778)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Luis Alberto Gutierrez Trompa (LG594)

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° T 23891

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM VEH. LIVIANO	150,512.00	150,512.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V	6,100.00	6,100.00
	PIN: 13220411542003304728606		
	PLACA: ODR558		

CODIGO CUFE

6ff6d5f3d1bcfeeb7d6a9654f225f9c7130769ef174742a4425d682519f230

SUB TOTAL	$	188,438
I V A 19%	$	28,597
TOTAL A PAGAR	$	217,035

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, septiembre 27 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK - 198	Vehículo	Chevrol eth NKR	1998	2021	10	2	Secretaría de Infraestructura
2	IZU-93E	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2017	2021	10	8	CESPA
3	ODR-729	Camioneta Furgon	Chevrol eth NHR	2016	2021	10	14	Salud. Unidad Médico Veterinaria
4	OCF-223	Vehículo	Toyota Hilux 4x2	2011	2021	10	14	Secretaría de Desarrollo Social
5	ODR-558	Vehículo	Toyota HILUX 4x2	2014	2021	10	14	Secretaria de Planeación
6	HTP86E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2021	10	15	Policia Nacional
7	ASB-O4	Motocicleta	Suzuki GN 125	2006	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura
8	WQW-71A	Motocicleta	AKT AK 125	2008	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura
9	WQW - 70A	Motocicleta	AKT -125	2008	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		27-09-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		27-09-2021

CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155633151

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/10/14

Fecha de vencimiento: 2022/10/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	ODR558	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	2694	**NRO. MOTOR:**	2TR7699593
NRO. CHASIS:	MR0EX12G0E2083055	**VIN:**	MR0EX12G0E2083055
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	GRIS OSCURO MICA METALICO		

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/501940

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021-10-14	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.() Nº. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico: patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODR558	Colombia	OFICIAL	Camioneta	TOYOTA	HILUX

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2014	10007485351	2014-06-06	SCURO MICA ME	GASOLINA	MR0EX12G0E2083055

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
2TR7699593	OTTO	2694	92423	4	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	DOBLE CABINA	2022-08-31	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	7,50			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	1,80			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	38,7			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	1,80			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	10,6				klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	7,50				klux	no/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	no/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	no/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	46,2	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Mínima	Unidad
61,2	51,0	60,3	54,6	40,00	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2953	4907	N	Eje 1	2836	4290	N	3,96	20-30	30	%
Eje 2	2574	3977	N	Eje 2	2293	3776	N	10,9	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	62,9	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
26,9	18	%	Sumatoria Izquierdo	2418	8884	N	Sumatoria Derecho	2145	8066	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0,20	-0,80				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí	920	0,00	1,0	%	16,2	7,0	%	0,20	5,0	%	0,00	200	(ppm)			%
Crucero	2440	0,00	1,0	%	16,3	7,0	%	0,30	5,0	%	0,00	200	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)	SI	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	21,1	° C
	Humedad Relativa	71,5	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidac
		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)		% (rpm)	Resultado			%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad ° C	Temperatura ambiente	Unidad ° C	Humedad Relativa	Unidad %		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6,59 36,5psi	6,54 37,0psi				5,67
DERECHA	6,99 36,8psi	6,32 37,4psi				38,0psi

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __ **Nº Consecutivo RUNT:** A 155633151

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

Nº: 501940/000/2021 - Inspección Anterior: 501924/000/2021 - fecha: 2021-10-14 - hora: 10:43:01

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

no prende antinieblas
Hora de entrada: 11:57 - Hora de salida: 12:00
Fecha de Vencimiento: 2022/10/14

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie:03082, Marca Banco:CAPELEC, Serie Banco:003930, PEF:0.5, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - 3082/EU2670
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1828Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 614854
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3283
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3108
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie: 1203
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0382
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Jeisson Javier Bernal Sosa (JB239)
Emisiones: Eduard Alexander Gomez Sanchez
Banco de Suspensión: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Sonómetro: Albert Antonio Beltran Valdes (AB155)
Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Alineador al Paso: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

FIN DE INFORME

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nº T 23892

FECHA

16 11 2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL	
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO [ ] CREDITO [X]

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM. VEH. PESADO	244,393.00	244,393.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V PESADO	5,800.00	5,800.00
	PIN: 13220411542003304737342		
	PLACA: OFK431		

CODIGO CUFE

0fef40eb120911b48e216f09ab540a3df66fa729afdb680af0cdb3c5e7f5a4a

SUB TOTAL	$	282,019
I V A 19%	$	46,435
TOTAL A PAGAR	$	328,454

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155683940

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/10/16

Fecha de vencimiento: 2022/10/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OFK431

CLASE: BUS

MARCA: MITSUBISHI

MODELO: 2003

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3908

NRO. MOTOR: 4D34J20940

NRO. CHASIS: FE659HA41654

VIN:

LÍNEA: CANTER

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

Funza, agosto 30 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica del vehículo relacionado a continuación:

Placa del Vehículo	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Fecha Vencimiento Tecno - Mecánica			Dependencia y/o Institución a cargo
OFK -431	Vehículo	Mitsubishi Canter 659	2003	2021	9	24	Secretaría de Educación

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe Oficina de Recursos Físicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Agosto-30-2021

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR Nº: 2021/502228

República de Colombia
Ministerio de Transporte

VIGILADO SuperTransporte

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-106

900091293 5 - CDA CONTROLAUTOS DE MOSQUERA
CARRERA 5 ESTE No. 15-81 MOSQUERA C/MARCA
Mosquera - (Tel.: 8937830)
Res.: 003455(2009-07-30)
Correo electrónico: cdamosquera@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad
2021-10-16	Alcaldia Municipal De Funza	C.C.() NIT(X) C.E.() Nº. 899999433-1

Dirección	Teléfono Fijo o Número Celular	Ciudad	Departamento
Alcaldia De Funza	8263211	FUNZA	CUNDINAMARCA

Correo Electrónico: patio@funza-cundinamarca.gov.co

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OFK431	Colombia	OFICIAL	Bus	MITSUBISHI	CANTER

Modelo	Nº de Licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2003	10002987349	2003-12-05	BLANCO	DIESEL	FE659HA41654

Nº de Motor	Tipo motor	Cilindraje (cm^3)(Si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
4D34J20940	Diesel	3908	339053	33	SI () NO (X)

Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	CERRADA	2021-12-20	SI () NO () N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5,00			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	3,40			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	4,30			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	3,00			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	14,3				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	11,2				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	20,0				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	30,0				klux	si/no/no

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	84,8	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Mínima	Unidad
					%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	10195	10697	N	Eje 1	7734	10106	N	24,11	20-30	30	%
Eje 2	9141	14039	N	Eje 2	8496	13625	N	7,06	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	73,4	50	%

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	8,25 85,0psi	8,32 89,0psi	7,21 85,0psi							3,21	
DERECHA	8,25 86,0psi	7,54 87,0psi	6,98 85,0psi							86,0psi	

NOTA Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado	SI X	NO __	Nº Consecutivo RUNT: A 155683940

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado	SI __	NO __

NOTA: Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº: 502228/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 11:53 - Hora de salida: 12:26
Fecha de Vencimiento: 2022/10/16

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Opacímetro: Marca: RYME, Serie: 0127, LTOE: 215, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - 3082/EU14123
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER, Serie: EU1827Detector de Holguras: Marca: RYME, Serie: 614854
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 3283
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3108
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0582
Sonómetro: Marca: CESVA, Serie: 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Opacimetro: Programa: Opacimetro, Versión: 2.0.0.0Sonómetro: Programa: SONOMETRO, Versión: 1.0.0
Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: -
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Version: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Eduard Alexander Gomez Sanchez
Emisiones: Eduard Alexander Gomez Sanchez
Sonómetro: Albert Antonio Beltran Valdes (AB155)
Frenómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Alineador al Paso: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)
Luxómetro: Elkin Ricardo Paez Sachica (EP941)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Andres Rodriguez Torres

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
31,2	18	%	Sumatoria Izquierdo	7695	24736	N	Sumatoria Derecho	7402	23731	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1,40	0,80				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad %	Error en tiempo	Unidad %	Máximo ±	Unidad %

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehiculos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de Carbono (CO)	Norma	Unidad	Dióxido de Carbono (CO_2)	Norma	Unidad	Oxígeno (O_2)	Norma	Unidad	Hidrocarburo (hexano) (HC)	Norma	Unidad	Óxido Nitroso (NOx)	Norma	Unidad
Ralenti			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		° C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		° C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada	9,60	%	10,1	%	10,4	%	10,6	%	Resultado	10,4	35,0	%
	3210	(rpm)	3210	(rpm)	3210	(rpm)	3210	(rpm)				

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
710	59,0	59,0	° C	20,9	° C	65.7	%	70	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
1.1.7.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.			X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

REVISION QUINTA RUEDAS CHASIS, KING PIN, PARTICULAS MAGENTICAS, LUZ NEGRA PRUEBAS HIDROSTATICAS "ULTRA SONIDO"- REVISIONES PREVENTIVAS Y DE ASEGURABILIDAD

NIT 900.091.293-5

REGIMEN COMUN

Habilitación de facturación Electrónica DIAN 18764017944445 Fecha: 13/09/2021 Habilitado del T23216 a la T28778. Vigencia 18 meses.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° T 23893

FECHA		
16	11	2021

SEÑOR (ES)	MUNICIPIO DE FUNZA	NIT ó C.C.	899999433			
DIRECCION	CRA 14 N 13 05	EMAIL				
TEL		FORMA DE PAGO	EFECTIVO		CREDITO	X

CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
	INGRESOS PROPIOS		
1.00	RTM VEH. LIVIANO	150,512.00	150,512.00
	INGRESOS PARA TERCEROS		
1.00	FUPAS EXCENTO	4,200.00	4,200.00
1.00	SICOV. Nit 830.056.149-0	20,297.00	20,297.00
1.00	RECAUDO	7,329.00	7,329.00
1.00	A.N.S.V	6,100.00	6,100.00
	PIN: 13220411542003304729971		
	PLACA: ODR729		

CODIGO CUFE

d57ac29905956719a4b089bdaf774eaf70a351b4b3596e18191cc9820007

SUB TOTAL	$	188,438
I V A 19%	$	28,597
TOTAL A PAGAR	$	217,035

Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento en el pago de la factura se cobraran intereses de mora de acuerdo con las disposiciones legales.

Funza, septiembre 27 de 2021

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR - CEDIAUTO SA
Carrera 5 E. No. 15 - 93
Mosquera / Cundinamarca

Asunto: **AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito **AUTORIZAR** realizar la revisión técnica mecánica de los vehículos y motocicletas relacionados a continuación:

	PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	FECHA VENCIMIENTO			ENTE DE SEGURIDAD
1	OFK - 198	Vehículo	Chevrol eth NKR	1998	2021	10	2	Secretaría de Infraestructura
2	IZU-93E	Motocicleta	Suzuki GS 150 R	2017	2021	10	8	CESPA
3	ODR-729	Camioneta Furgon	Chevrol eth NHR	2016	2021	10	14	Salud. Unidad Médico Veterinaria
4	OCF-223	Vehículo	Toyota Hilux 4x2	2011	2021	10	14	Secretaría de Desarrollo Social
5	ODR-558	Vehículo	Toyota HILUX 4x2	2014	2021	10	14	Secretaria de Planeación
6	HTP86E	Motocicleta	Yamaha XTZ 250	2017	2021	10	15	Policía Nacional
7	ASB-04	Motocicleta	Suzuki GN 125	2006	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura
8	WQW-71A	Motocicleta	AKT AK 125	2008	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura
9	WQW - 70A	Motocicleta	AKT -125	2008	2021	10	16	Secretaria de Infraestructura

SC-CER116479

SA-CER753750

ST-CER753753

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		27-09-2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Secretaria - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		27-09-2021

CO-SC-CER116479
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 155639689

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2021/10/14

Fecha de vencimiento: 2022/10/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODR729

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2016

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2999

NRO. MOTOR: 1Y3590

NRO. CHASIS: 9GDNLR770GB015341

VIN: 9GDNLR770GB015341

LÍNEA: NHR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE FUNZA

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
30,9	18	%	Sumatoria Izquierdo	4414	15399	N	Sumatoria Derecho	5379	16337	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0,40	0,90				± 10,0	m/Km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo ±	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de Carbono (CO)	Norma	Unidad	Dióxido de Carbono (CO_2)	Norma	Unidad	Oxígeno (O_2)	Norma	Unidad	Hidrocarburo (hexano) (HC)	Norma	Unidad	Óxido Nitroso (NOx)	Norma	Unidad
Ralenti			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
	6,60	%	6,70	%	6,70	%	6,80	%	Resultado	6,70	35,0	%
	4000	(rpm)	4000	(rpm)	4000	(rpm)	4000	(rpm)				

(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
700	65,0	65,0	°C	20,9	°C	59.0	%	50	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
1.1.7.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.			X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto A	Tipo de Defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	9,50	10,1				
	80,0psi	100psi				12,5
DERECHA	9,80	10,5				
	80,0psi	100psi				100psi

NOTA **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado **SI** X **NO** __	**Nº Consecutivo RUNT:** A 155639689

E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado **SI** __ **NO** __

NOTA Causal de rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
   - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
   - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
   - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
   - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
   - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos Cuadriciclos Ciclomotor Tricimoto
   - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similarestipo remolques


NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:


Nº 501962/000/2021

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 13:41 - Hora de salida: 13:56
Fecha de Vencimiento. 2022/10/14

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Opacímetro: Marca: RYME, Serie: 0126, LTOE: 215, Sonda de Temperatura: Marca: CAPELEC - 3081/EU14128, Imán de Vibración: Marca. AVL - 4699/EU6622
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: RY GMH 020
Profundímetro: Marca: FOWLER Serie: EU1826Detector de Holguras Marca: RYME, Serie: 080215
Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 1313
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3053
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie. 3165
Luxómetro: Marca: TECNOLUX, Serie: 0123
Sonómetro: Marca: CESVA Serie 239820

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Opacímetro: Programa: Opacimetro, Versión: 2.0.0.0Banco de Suspensión: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Emisiones: Jhon Alexander Romero Millan (Jr708)
Banco de Suspensión: German Andres Morales Toledo (GM343)
Sonómetro: William Fermin Martinez Ochoa (WO924)
Frenómetro: German Andres Morales Toledo (GM343)
Alineador al Paso: German Andres Morales Toledo (GM343)
Luxómetro: German Andres Morales Toledo (GM343)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Paola Andrea Bravo Cifuentes

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

---------- FIN DE INFORME ----------

Mosquera, NOVIEMBRE 17 de 2021

Cuenta de Cobro

No.002

VALOR CUENTA DE COBRO: Dos Millones Setecientos Ochenta Mil Seiscientos Cuatro pesos ($ 2.780.604)

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA REVISION TÉCNICO MECANICA Y EMISION DE GASES A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

MES A COBRAR: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

DATOS DEL CONTRATISTA:

CEDIAUTO S.A

Nit: 900.091.293-5

Tel: 3153005524



Autopista Mosquera Funza Carrera 5 este No 15-81 Tels. 8937830-8937972 / 73 – Cel. 3165220180
EMAIL: cdamosquera@gmail.com

cediauto s.a.

CUENTA DE COBRO NO. 002

ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUNZA

Por concepto: Servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Gases.

FACTURA	PLACA	FECHA	VALOR
23546	OCF212	14/10/2021	217,235
23547	ODR551	14/10/2021	217,035
23548	OCF211	14/10/2021	217,235
23549	IZW01D	14/10/2021	148,303
23550	IZW02D	14/10/2021	148,303
23551	OFK198	14/10/2021	328,454
23885	EBT38D	16/11/2021	148,303
23886	ZRQ59D	16/11/2021	148,303
23887	EBT41D	16/11/2021	148,303
23889	EBT39D	16/11/2021	148,303
23890	EBT40D	16/11/2021	148,303
23891	ODR558	16/11/2021	217,035
23892	OFK431	16/11/2021	328,454
23893	ODR729	16/11/2021	217,035
		TOTAL	**2,780,604**

FUNZA ciudad líder
Hora:
Recibí:
25 NOV 2021
ALMACÉN MUNICIPAL

Cordialmente,

Jessica A. Borda

JESSICA ANDREA BORDA CEPEDA
Dpto. contabilidad
Tel 8278010 – 3153005524
Comercialcediauto@gmail com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MOSQUERA
(CUNDINAMARCA),
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,

18/12/2018

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CEDIAUTO S A** con **NIT** número **9000912935**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**0560462169999861**
Fecha de apertura	**09/04/2010**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en línea

Resumen general de pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1214649116	9427395926	E	2021/11/23	2021/11/23	BANCOLOMBIA	0	$19,415,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$10,106,200	$0	$0	$10,106,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,021,700	$0	$0	$1,021,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,769,800	$0	$0	$4,769,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,793,500	$0	$0	$2,793,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,521,200	$0	$0	$1,521,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,302,200	$0	$0	$1,302,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$1,302,200	$0	$0	$1,302,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,413,800	$0	$0	$2,413,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$2,413,800	$0	$0	$2,413,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$4,458,000	$0	$0	$4,458,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$2,970,300	$0	$0	$2,970,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$239,700	$0	$0	$239,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$644,500	$0	$0	$644,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$162,400	$0	$0	$162,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$243,200	$0	$0	$243,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$197,900	$0	$0	$197,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$681,400	$0	$0	$681,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$681,400	$0	$0	$681,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,300	$0	$0	$454,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$454,300	$0	$0	$454,300
TOTAL				23	$19,415,900	$0	$0	$19,415,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/11/23 01:18 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1214649116	9427395926	E	2021/11/23	2021/11/23	BANCOLOMBIA	0	$ 19,415,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)						$60,315,817	$10,106,200			$61,224,343	$4,458,000			$60,315,817	$2,413,800			$61,224,343	$1,302,200		$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (6 Afiliados)						$7,748,700	$1,239,900			$8,657,226	$423,800			$7,748,700	$310,200			$8,657,226	$90,500		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$7,748,700	$1,239,900			$8,657,226	$423,800			$7,748,700	$310,200			$8,657,226	$90,500		$0	$0
1	CC	50864649	BELLO EDILBERTA		0	$0	$0	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
2	CC	1013618232	FIERRO CINDY	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
3	CC	53066431	FRANCO ANA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0
4	CC	1014039655	GARCIA CLAUDIA	230301	30	$1,223,564	$195,800	EPS005	30	$1,223,564	$49,000	CCF22	30	$1,223,564	$49,000	14-4	30	$1,223,564	$12,800	30	$0	$0
5	CC	1073154523	GOMEZ YUDY	230201	30	$2,393,546	$383,000	EPS017	30	$2,393,546	$95,800	CCF22	30	$2,393,546	$95,800	14-4	30	$2,393,546	$25,000	30	$0	$0
6	CC	53071364	MONROY YOHANA	230301	30	$1,223,064	$195,700	EPS017	30	$1,223,064	$49,000	CCF22	30	$1,223,064	$49,000	14-4	30	$1,223,064	$12,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (11 Afiliados)						$19,081,719	$3,054,000			$19,081,719	$763,900			$19,081,719	$763,900			$19,081,719	$830,500		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)						$19,081,719	$3,054,000			$19,081,719	$763,900			$19,081,719	$763,900			$19,081,719	$830,500		$0	$0
7	CC	80858155	BELTRAN ALBERT	230201	30	$1,720,715	$275,400	EPS005	30	$1,720,715	$68,900	CCF22	30	$1,720,715	$68,900	14-4	30	$1,720,715	$74,900	30	$0	$0
8	CC	1073236382	BRAVO PAOLA	230301	30	$1,584,778	$253,600	EPS008	30	$1,584,778	$63,400	CCF22	30	$1,584,778	$63,400	14-4	30	$1,584,778	$69,000	30	$0	$0
9	CC	74283087	DIAZ MERVIN	231001	30	$1,560,715	$249,800	EPS017	30	$1,560,715	$62,500	CCF22	30	$1,560,715	$62,500	14-4	30	$1,560,715	$67,900	30	$0	$0
10	CC	80821260	FRANCO JHON	230301	30	$1,690,715	$270,600	EPS008	30	$1,690,715	$67,700	CCF22	30	$1,690,715	$67,700	14-4	30	$1,690,715	$73,600	30	$0	$0
11	CC	1073150673	LARA JHON	230201	30	$1,700,715	$272,200	EPS017	30	$1,700,715	$68,100	CCF22	30	$1,700,715	$68,100	14-4	30	$1,700,715	$74,000	30	$0	$0
12	CC	80897200	LINARES TOBIAS	230301	30	$1,663,810	$266,300	EPS002	30	$1,663,810	$66,600	CCF22	30	$1,663,810	$66,600	14-4	30	$1,663,810	$72,400	30	$0	$0
13	CC	1019012924	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS002	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0
14	CC	79898343	MORALES GERMAN	230301	30	$1,603,810	$256,700	EPS017	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,800	30	$0	$0
15	CC	80158155	PRADA NORBEY	230301	30	$1,660,715	$265,800	EPS017	30	$1,660,715	$66,500	CCF22	30	$1,660,715	$66,500	14-4	30	$1,660,715	$72,300	30	$0	$0
16	CC	80737612	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$2,748,126	$439,800	EPS017	30	$2,748,126	$110,000	CCF22	30	$2,748,126	$110,000	14-4	30	$2,748,126	$119,600	30	$0	$0
17	CC	1073169708	ROMERO JOHN	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS017	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)						$22,713,000	$4,088,400			$22,713,000	$2,839,200			$22,713,000	$908,600			$22,713,000	$118,600	1	$22,713,000	$1,135,700
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$22,713,000	$4,088,400			$22,713,000	$2,839,200			$22,713,000	$908,600			$22,713,000	$118,600		$22,713,000	$1,135,700
18	CC	7330713	FRANCO RAFAEL	25-14	30	$22,713,000	$4,088,400	EPS008	30	$22,713,000	$2,839,200	CCF22	30	$22,713,000	$908,600	14-4	30	$22,713,000	$118,600	30	$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO3 (5 Afiliados)						$10,772,398	$1,723,900			$10,772,398	$431,100			$10,772,398	$431,100			$10,772,398	$262,600		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$10,772,398	$1,723,900			$10,772,398	$431,100			$10,772,398	$431,100			$10,772,398	$262,600		$0	$0
19	CC	80851291	CUBIDES JORGE	231001	30	$3,150,000	$504,000	EPS037	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	$76,800	30	$0	$0
20	CC	1015421778	DIAZ HEATHER	230201	30	$1,690,715	$270,600	EPS010	30	$1,690,715	$67,700	CCF22	30	$1,690,715	$67,700	14-4	30	$1,690,715	$41,200	30	$0	$0
21	CC	11434594	GUTIERREZ LUIS	25-14	30	$2,624,063	$419,900	EPS010	30	$2,624,063	$105,000	CCF22	30	$2,624,063	$105,000	14-4	30	$2,624,063	$64,000	30	$0	$0
22	CC	1012343456	ORJUELA ANGEL	231001	30	$1,673,810	$267,900	EPS010	30	$1,673,810	$67,000	CCF22	30	$1,673,810	$67,000	14-4	30	$1,673,810	$40,800	30	$0	$0
23	CC	79976941	PAEZ ELKIN	25-14	30	$1,633,810	$261,500	EPS017	30	$1,633,810	$65,400	CCF22	30	$1,633,810	$65,400	14-4	30	$1,633,810	$39,800	30	$0	$0
Total Afiliados(23)						$60,315,817	$10,106,200			$61,224,343	$4,458,000			$60,315,817	$2,413,800			$61,224,343	$1,302,200		$22,713,000	$1,135,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/11/23 01:18 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1180822754	9426394068	E	2021/10/22	2021/10/28	BANCOLOMBIA	6	$19,226,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$9,977,100	$0	$0	$9,977,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$978,300	$0	$0	$978,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,789,700	$0	$0	$4,789,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,005,700	$0	$0	$3,005,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,203,400	$0	$0	$1,203,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,285,900	$0	$0	$1,285,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$1,285,900	$0	$0	$1,285,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,406,900	$0	$0	$2,406,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$2,406,900	$0	$0	$2,406,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$4,421,100	$0	$0	$4,421,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$2,954,900	$0	$0	$2,954,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$233,800	$0	$0	$233,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$564,600	$0	$0	$564,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$206,000	$0	$0	$206,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$232,700	$0	$0	$232,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$229,100	$0	$0	$229,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$681,400	$0	$0	$681,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$681,400	$0	$0	$681,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,300	$0	$0	$454,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$454,300	$0	$0	$454,300
TOTAL				25	$19,226,700	$0	$0	$19,226,700

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1180822754	9426394068	E	2021/10/22	2021/10/28	BANCOLOMBIA	6	$19,226,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (25 Afiliados)						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (6 Afiliados)						$6,217,248	$989,280			$7,125,744	$336,600			$6,612,934	$238,980			$7,125,744	$73,000		$0	$0		$1,677,700
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$6,217,248	$989,280			$7,125,744	$336,600			$6,612,934	$238,900			$7,125,744	$73,000		$0	$0		$1,677,700
1	CC	30864649	BELLO ERLIBERTA		0	$0	$0	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0	No	$123,100
2	CC	1012618322	PIERRO CINDY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$18,000	30	$0	$0	SI	$450,000
3	CC	1014609635	GARCIA CLAUDIA	230301	30	$1,162,374	$186,000	EPS005	30	$1,162,374	$46,500	CCF22	30	$1,162,374	$46,500	14-4	30	$1,162,374	$12,200	30	$0	$0	SI	$291,200
4	CC	1073154923	GOMEZ YUBY	230301	11	$877,634	$140,500	EPS013	11	$877,634	$35,200	CCF22	11	$877,634	$35,200	14-4	11	$877,634	$9,200	11	$0	$0	SI	$220,100
5	CC	53071364	MONROY YOHANA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS047	30	$1,100,000	$44,100	CCF22	30	$1,100,000	$44,100	14-4	30	$1,100,000	$11,500	30	$0	$0	SI	$275,700
6	CC	1099153147	MOSA PAOLA	230301	4	$146,667	$17,700	EPS008	4	$146,667	$0	CCF22	4	$146,667	$0	14-4	4	$146,667	$0	4	$0	$0	SI	$17,700
7	CC	1099153147	MOSA PAOLA	230301	26	$1,129,875	$180,800	EPS005	26	$1,129,875	$45,200	CCF22	26	$1,525,589	$61,100	14-4	26	$1,129,875	$11,800	26	$0	$0	SI	$298,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (12 Afiliados)						$19,879,696	$3,053,700			$19,879,696	$763,700			$19,434,890	$777,800			$19,879,696	$830,500		$0	$0		$5,425,700
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)						$19,879,696	$3,053,700			$19,879,696	$763,700			$19,434,890	$777,800			$19,879,696	$830,500		$0	$0		$5,425,700
8	CC	80836155	BELTRAN ALBERT	230301	30	$1,633,810	$261,380	EPS005	30	$1,633,810	$65,400	CCF22	30	$1,633,810	$65,400	14-4	30	$1,633,810	$71,100	30	$0	$0	SI	$463,400
9	CC	1073236382	BRAVO PAOLA	230301	30	$1,286,905	$205,900	EPS006	30	$1,286,905	$51,500	CCF22	30	$1,286,905	$51,500	14-4	30	$1,286,905	$56,000	30	$0	$0	SI	$365,000
10	CC	74083087	DIAZ MERVIN	231001	30	$1,473,810	$235,900	EPS017	30	$1,473,810	$59,000	CCF22	30	$1,473,810	$59,000	14-4	30	$1,473,810	$64,200	30	$0	$0	SI	$418,100
11	CC	80821288	FRANCO JHON	230301	30	$1,603,810	$256,500	EPS008	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,800	30	$0	$0	SI	$454,900
12	CC	1073190673	LARA JHON	230301	30	$1,603,810	$256,700	EPS017	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,800	30	$0	$0	SI	$454,900
13	CC	80897200	LINARES TOBIAS	230301	30	$1,490,000	$238,400	EPS002	30	$1,490,000	$59,600	CCF22	30	$1,490,000	$59,600	14-4	30	$1,490,000	$64,900	30	$0	$0	SI	$422,500
14	CC	1019012924	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,486,905	$238,000	EPS002	30	$1,486,905	$59,500	CCF22	30	$1,486,905	$59,500	14-4	30	$1,486,905	$64,700	30	$0	$0	SI	$421,700
15	CC	79890343	MORALES GERMAN	230301	30	$1,516,905	$242,800	EPS017	30	$1,516,905	$60,700	CCF22	30	$1,516,905	$60,700	14-4	30	$1,516,905	$66,000	30	$0	$0	SI	$430,200
16	CC	80138135	PRADA NORBEY	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS017	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0	SI	$446,400
17	CC	80737612	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$2,748,126	$439,800	EPS017	30	$2,748,126	$110,000	CCF22	30	$2,748,126	$110,000	14-4	30	$2,748,126	$119,600	30	$0	$0	SI	$779,400
18	CC	1073189788	ROMERO JOHN	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS017	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0	SI	$446,400
19	CC	1016039334	VARGAS LUIS	230301	22	$1,087,905	$174,100	EPS037	22	$1,087,905	$43,500	CCF22	22	$1,442,349	$57,700	14-4	22	$1,087,905	$47,400	22	$0	$0	SI	$322,600
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,000			$23,621,526	$2,875,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700		$9,313,300
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,000			$23,621,526	$2,875,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700		$9,313,300
20	CC	5304434	FRANCO ANA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
21	CC	7330913	FRANCO RAFAEL	25-14	30	$22,713,000	$4,088,400	EPS008	30	$22,713,000	$2,839,200	CCF22	30	$22,713,000	$908,600	14-4	30	$22,713,000	$118,600	30	$22,713,000	$1,135,700	No	$9,990,500
Centro de Trabajo: RIESGO3 (5 Afiliados)						$10,625,748	$1,700,400			$10,625,748	$425,200			$10,625,748	$425,200			$10,625,748	$299,000		$0	$0		$2,849,800
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$10,625,748	$1,700,400			$10,625,748	$425,200			$10,625,748	$425,200			$10,625,748	$299,000		$0	$0		$2,849,800
22	CC	80881291	LUNDES JORGE	231001	30	$3,150,000	$504,000	EPS037	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	$76,800	30	$0	$0	SI	$832,800
23	CC	1015421778	DIAZ HEATHER	230801	30	$1,603,810	$256,700	EPS010	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$39,100	30	$0	$0	SI	$424,200
24	CC	11434994	GUTIERREZ LUIS	25-14	30	$2,748,126	$439,800	EPS010	30	$2,748,126	$190,000	CCF22	30	$2,748,126	$180,000	14-4	30	$2,748,126	$67,800	30	$0	$0	SI	$726,800
25	CC	1012340436	OBJUELA ANGEL	231001	30	$1,490,000	$238,400	EPS010	30	$1,490,000	$59,600	CCF22	30	$1,490,000	$59,600	14-4	30	$1,490,000	$36,300	30	$0	$0	SI	$393,900
26	CC	79976941	PAEZ ELKIN	25-14	30	$1,633,810	$261,500	EPS017	30	$1,633,810	$65,400	CCF22	30	$1,633,810	$65,400	14-4	30	$1,633,810	$39,800	30	$0	$0	SI	$432,100
Total		**Afiliados(25)**				$89,544,118	$9,977,980			$60,452,644	$4,421,900			$68,294,256	$2,486,900			$60,452,644	$1,289,900		$22,713,000	$1,135,700		$19,226,980

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1140391023	9424959927	E	2021/09/21	2021/09/23	BANCOLOMBIA	2	$19,754,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSU (24 Afiliados)						$87,310,140	$10,266,700			$62,226,666	$4,498,200			$61,310,140	$2,454,000			$62,226,666	$1,399,000		$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)						$5,603,878	$696,700			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$55,600		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						$5,603,878	$696,700			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$55,600		$0	$0
1	CC	1013514232	FIERRO CINDY	230201	25	$1,500,000	$240,000	EPS025	25	$1,500,000	$60,000	CCF22	25	$1,500,000	$60,000	14-4	25	$1,500,000	$15,750	25	$0	$0
2	CC	1013518232	FIERRO CINDY	230201	5	$300,000	$48,000	EPS025	5	$300,000	$12,000	CCF22	5	$300,000	$12,000	14-4	5	$300,000	$0	5	$0	$0
3	CC	1016039455	GARCIA CLAUDIA	230201	30	$1,223,564	$195,800	EPS025	30	$1,223,564	$49,000	CCF22	30	$1,223,564	$49,000	14-4	30	$1,223,564	$12,600	30	$0	$0
4	CC	53071354	MONROY YOHANA	230201	30	$1,284,252	$205,500	EPS017	30	$1,284,252	$51,400	CCF22	30	$1,284,252	$51,400	14-4	30	$1,284,252	$13,500	30	$0	$0
5	CC	37995247	ROSA PAOLA	230201	30	$1,296,062	$207,400	EPS035	30	$1,296,062	$51,900	CCF22	30	$1,296,062	$51,900	14-4	30	$1,296,062	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (13 Afiliados)						$20,021,497	$3,332,500			$21,730,023	$947,200			$20,021,497	$833,600			$21,730,023	$945,900		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$20,021,497	$3,332,500			$21,730,023	$947,200			$20,021,497	$833,600			$21,730,023	$945,900		$0	$0
6	CC	52056569	CELLO EDILBERTA		0	$0	$0	EPS002	30	$900,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$900,526	$39,600	0	$0	$0
7	CC	52050155	CELTTAN ALBERT	232701	30	$1,720,715	$275,400	EPS005	30	$1,720,715	$68,900	CCF22	30	$1,720,715	$68,900	14-4	30	$1,720,715	$74,900	30	$0	$0
8	CC	1073234302	CRAVO PAOLA	230301	30	$1,547,620	$247,700	EPS001	30	$1,547,620	$62,000	CCF22	30	$1,547,620	$62,000	14-4	30	$1,547,620	$67,400	30	$0	$0
9	CC	7428307	DIAZ MELVIN	231001	30	$1,560,715	$249,700	EPS017	30	$1,560,715	$62,500	CCF22	30	$1,560,715	$62,500	14-4	30	$1,560,715	$67,900	30	$0	$0
10	CC	80021260	FRANCO JHON	230201	30	$1,603,810	$256,700	EPS005	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,600	30	$0	$0
11	CC	1073150673	LARA JHON	231201	30	$1,777,620	$284,500	EPS017	30	$1,777,620	$71,200	CCF22	30	$1,777,620	$71,200	14-4	30	$1,777,620	$77,400	30	$0	$0
12	CC	80097200	LINARES TOMAS	230301	30	$1,576,905	$252,400	EPS002	30	$1,576,905	$63,100	CCF22	30	$1,576,905	$63,100	14-4	30	$1,576,905	$68,600	30	$0	$0
13	CC	1019012924	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS002	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0
14	CC	79093343	MORALES GERMAN	230301	30	$1,603,810	$256,700	EPS017	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,600	30	$0	$0
15	CC	80150155	PINDA ROBERY	230201	30	$1,747,620	$279,700	EPS017	30	$1,747,620	$70,000	CCF22	30	$1,747,620	$70,000	14-4	30	$1,747,620	$76,100	30	$0	$0
16	CC	80737612	RODRIGUEZ CARLOS	230201	30	$2,996,252	$479,500	EPS017	30	$2,996,252	$119,900	CCF22	30	$2,996,252	$119,900	14-4	30	$2,996,252	$130,000	30	$0	$0
17	CC	1073169705	ROMERO JOHN	230201	30	$1,486,905	$238,000	EPS017	30	$1,486,905	$59,500	CCF22	30	$1,486,905	$59,500	14-4	30	$1,486,905	$64,700	30	$0	$0
18	CC	1016039374	VARGAS LUIS	230201	30	$1,625,715	$260,200	EPS037	30	$1,625,715	$65,100	CCF22	30	$1,625,715	$65,100	14-4	30	$1,625,715	$70,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,600			$23,621,526	$2,675,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,600			$23,621,526	$2,675,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700
19	CC	52056431	FRANCO ANA	230201	30	$900,526	$145,400	EPS037	30	$900,526	$36,000	CCF22	30	$900,526	$36,000	14-4	30	$900,526	$4,000	30	$0	$0
20	CC	7330713	FRANCO RAFAEL	25-14	30	$22,713,000	$4,088,200	EPS025	30	$22,713,000	$2,639,200	CCF22	30	$22,713,000	$909,000	14-4	30	$22,713,000	$118,600	30	$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO3 (5 Afiliados)						$11,271,239	$1,803,700			$11,271,239	$451,100			$11,271,239	$451,100			$11,271,239	$274,900		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$11,271,239	$1,803,700			$11,271,239	$451,100			$11,271,239	$451,100			$11,271,239	$274,900		$0	$0
21	CC	80051291	CUDRIS JORGE	231001	30	$3,150,000	$504,000	EPS037	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	$76,000	30	$0	$0
22	CC	1015421770	DIAZ HEATHER	230201	30	$1,777,620	$284,500	EPS010	30	$1,777,620	$71,200	CCF22	30	$1,777,620	$71,200	14-4	30	$1,777,620	$43,400	30	$0	$0
23	CC	11434594	GUTIERREZ LUIS	25-14	30	$2,072,189	$459,600	EPS010	30	$2,072,189	$114,900	CCF22	30	$2,072,189	$114,900	14-4	30	$2,072,189	$70,000	30	$0	$0
24	CC	1012343455	ORJUELA ANGEL	231001	30	$1,750,715	$280,200	EPS010	30	$1,750,715	$70,100	CCF22	30	$1,750,715	$70,100	14-4	30	$1,750,715	$42,700	30	$0	$0
25	CC	79976941	PAEZ ELKIN	25-14	30	$1,720,715	$275,400	EPS017	30	$1,720,715	$68,900	CCF22	30	$1,720,715	$68,900	14-4	30	$1,720,715	$42,000	30	$0	$0
Total Afiliados(24)						$87,310,140	$10,266,700			$62,226,666	$4,498,200			$61,310,140	$2,454,000			$62,226,666	$1,399,000		$22,713,000	$1,135,700

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1140391023	9424959927	E	2021/09/21	2021/09/23	BANCOLOMBIA	2	$19,754,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$10,266,700	$0	$0	$10,266,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,034,000	$0	$0	$1,034,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,823,400	$0	$0	$4,823,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,276,900	$0	$0	$3,276,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,132,400	$0	$0	$1,132,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		-		24	$1,399,800	$0	$0	$1,399,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$1,399,800	$0	$0	$1,399,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,454,000	$0	$0	$2,454,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$2,454,000	$0	$0	$2,454,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$4,498,200	$0	$0	$4,498,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$2,965,400	$0	$0	$2,965,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$256,200	$0	$0	$256,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$567,600	$0	$0	$567,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$227,500	$0	$0	$227,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$239,700	$0	$0	$239,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$241,800	$0	$0	$241,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$681,400	$0	$0	$681,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$681,400	$0	$0	$681,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,300	$0	$0	$454,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$454,300	$0	$0	$454,300
TOTAL				**24**	**$19,754,400**	**$0**	**$0**	**$19,754,400**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1098882295	9423450246	E	2021/08/23	2021/08/18	BANCOLOMBIA	0	$19,732,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$10,272,800	$0	$0	$10,272,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,087,700	$0	$0	$1,087,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,803,600	$0	$0	$4,803,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,263,000	$0	$0	$3,263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,118,500	$0	$0	$1,118,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,368,500	$0	$0	$1,368,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$1,368,500	$0	$0	$1,368,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,455,500	$0	$0	$2,455,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$2,455,500	$0	$0	$2,455,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$4,499,800	$0	$0	$4,499,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$2,961,900	$0	$0	$2,961,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$240,800	$0	$0	$240,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$578,000	$0	$0	$578,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$234,000	$0	$0	$234,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$239,800	$0	$0	$239,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$245,300	$0	$0	$245,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$681,400	$0	$0	$681,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$681,400	$0	$0	$681,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,300	$0	$0	$454,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$454,300	$0	$0	$454,300
TOTAL				24	$19,732,300	$0	$0	$19,732,300

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900091293	5	CEDIAUTO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	cra 5 este 15 81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8937973	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1098882295	9423450246	E	2021/08/23	2021/08/18	BANCOLOMBIA	0	$19,732,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (24 Afiliados)						$61,355,298	$10,272,800			$62,263,825	$4,499,800			$61,355,298	$2,455,500			$61,476,435	$1,368,500		$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)						$5,603,878	$896,700			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$54,400		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						$5,603,878	$896,700			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$224,300			$5,603,878	$54,400		$0	$0
1	CC	1013518232	FIERRO CINDY	230201	23	$1,380,000	$220,800	EPS005	23	$1,380,000	$55,200	CCF22	23	$1,380,000	$55,200	14-4	23	$1,380,000	$14,500	23	$0	$0
2	CC	1013518232	FIERRO CINDY	230201	7	$420,000	$67,200	EPS005	7	$420,000	$16,800	CCF22	7	$420,000	$16,800	14-4	7	$420,000	$0	7	$0	$0
3	CC	1016039655	GARCIA CLAUDIA	230301	30	$1,223,564	$195,800	EPS005	30	$1,223,564	$49,000	CCF22	30	$1,223,564	$49,000	14-4	30	$1,223,564	$12,800	30	$0	$0
4	CC	53071364	MONROY YOHANA	230301	30	$1,284,252	$205,500	EPS017	30	$1,284,252	$51,400	CCF22	30	$1,284,252	$51,400	14-4	30	$1,284,252	$13,300	30	$0	$0
5	CC	37995247	NOSA PAOLA	230301	30	$1,296,062	$207,400	EPS005	30	$1,296,062	$51,900	CCF22	30	$1,296,062	$51,900	14-4	30	$1,296,062	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (13 Afiliados)						$20,995,307	$3,360,300			$21,903,834	$954,200			$20,995,307	$840,500			$21,116,444	$919,200		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$20,995,307	$3,360,300			$21,903,834	$954,200			$20,995,307	$840,500			$21,116,444	$919,200		$0	$0
6	CC	50864649	BELLO EDILBERTA		0	$0	$0	EPS002	26	$787,390	$98,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
7	CC	50864649	BELLO EDILBERTA		0	$0	$0	EPS002	4	$121,137	$15,200		0	$0	$0	14-4	4	$121,137	$5,300	0	$0	$0
8	CC	80858155	BELTRAN ALBERT	230201	30	$1,807,620	$289,300	EPS005	30	$1,807,620	$72,400	CCF22	30	$1,807,620	$72,400	14-4	30	$1,807,620	$78,700	30	$0	$0
9	CC	1073236382	BRAVO PAOLA	230301	30	$1,460,715	$233,800	EPS005	30	$1,460,715	$58,500	CCF22	30	$1,460,715	$58,500	14-4	30	$1,460,715	$63,600	30	$0	$0
10	CC	74203067	DIAZ MERVIN	231001	30	$1,821,430	$291,500	EPS017	30	$1,821,430	$72,900	CCF22	30	$1,821,430	$72,900	14-4	30	$1,821,430	$79,300	30	$0	$0
11	CC	80321260	FRANCO JHON	230301	30	$1,603,810	$256,700	EPS008	30	$1,603,810	$64,200	CCF22	30	$1,603,810	$64,200	14-4	30	$1,603,810	$69,800	30	$0	$0
12	CC	1073150673	LARA JHON	230701	30	$1,690,715	$270,600	EPS017	30	$1,690,715	$67,700	CCF22	30	$1,690,715	$67,700	14-4	30	$1,690,715	$73,600	30	$0	$0
13	CC	80397200	LINARES TOBIAS	230301	30	$1,663,810	$266,300	EPS002	30	$1,663,810	$66,600	CCF22	30	$1,663,810	$66,600	14-4	30	$1,663,810	$72,400	30	$0	$0
14	CC	1019012924	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,486,905	$238,000	EPS002	30	$1,486,905	$59,500	CCF22	30	$1,486,905	$59,500	14-4	30	$1,486,905	$64,700	30	$0	$0
15	CC	79898343	MORALES GERMAN	230301	30	$1,690,715	$270,600	EPS017	30	$1,690,715	$67,700	CCF22	30	$1,690,715	$67,700	14-4	30	$1,690,715	$73,600	30	$0	$0
16	CC	80158155	PRADA NORBEY	230301	30	$1,660,715	$265,800	EPS017	30	$1,660,715	$66,500	CCF22	30	$1,660,715	$66,500	14-4	30	$1,660,715	$72,300	30	$0	$0
17	CC	80737612	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$2,996,252	$479,500	EPS017	30	$2,996,252	$119,900	CCF22	30	$2,996,252	$119,900	14-4	30	$2,996,252	$130,400	30	$0	$0
18	CC	1073169705	ROMERO JOHN	230301	30	$1,573,810	$251,900	EPS017	30	$1,573,810	$63,000	CCF22	30	$1,573,810	$63,000	14-4	30	$1,573,810	$68,500	30	$0	$0
19	CC	1016039374	VARGAS LUIS	230301	30	$1,538,810	$246,300	EPS037	30	$1,538,810	$61,600	CCF22	30	$1,538,810	$61,600	14-4	30	$1,538,810	$67,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,800			$23,621,526	$2,875,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$23,621,526	$4,233,800			$23,621,526	$2,875,600			$23,621,526	$945,000			$23,621,526	$123,400		$22,713,000	$1,135,700
20	CC	53066431	FRANCO ANA	230301	30	$909,526	$145,400	EPS037	30	$909,526	$36,400	CCF22	30	$909,526	$36,400	14-4	30	$909,526	$4,800	30	$0	$0
21	CC	7332713	FRANCO RAFAEL	25-14	30	$22,713,000	$4,088,400	EPS008	30	$22,713,000	$2,839,200	CCF22	30	$22,713,000	$908,600	14-4	30	$22,713,000	$118,600	30	$22,713,000	$1,135,700
Centro de Trabajo: RIESGO3 (5 Afiliados)						$11,134,587	$1,782,000			$11,134,587	$445,700			$11,134,587	$445,700			$11,134,587	$271,500		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$11,134,587	$1,782,000			$11,134,587	$445,700			$11,134,587	$445,700			$11,134,587	$271,500		$0	$0
22	CC	80851291	CUBIDES JORGE	231001	30	$3,398,126	$543,800	EPS037	30	$3,398,126	$136,000	CCF22	30	$3,398,126	$136,000	14-4	30	$3,398,126	$82,800	30	$0	$0
23	CC	1015421778	DIAZ HEATHER	230201	30	$1,690,715	$270,600	EPS010	30	$1,690,715	$67,700	CCF22	30	$1,690,715	$67,700	14-4	30	$1,690,715	$41,200	30	$0	$0
24	CC	11434594	GUTIERREZ LUIS	25-14	30	$2,748,126	$439,800	EPS010	30	$2,748,126	$110,000	CCF22	30	$2,748,126	$110,000	14-4	30	$2,748,126	$67,000	30	$0	$0
25	CC	1012343456	ORJUELA ANGEL	231001	30	$1,576,905	$252,400	EPS010	30	$1,576,905	$63,100	CCF22	30	$1,576,905	$63,100	14-4	30	$1,576,905	$38,500	30	$0	$0
26	CC	79976941	PAEZ ELKIN	25-14	30	$1,720,715	$275,400	EPS017	30	$1,720,715	$68,900	CCF22	30	$1,720,715	$68,900	14-4	30	$1,720,715	$42,000	30	$0	$0
Total Afiliados(24)						$61,355,298	$10,272,800			$62,263,825	$4,499,800			$61,355,298	$2,455,500			$61,476,435	$1,368,500		$22,713,000	$1,135,700

cediauto S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CERTIFICACION PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA CEDIAUTO S.A.

Certifico bajo gravedad de juramento que la compañía CEDIAUTO S.A. identificada con NIT: 900.091.293-5. Ha cumplido durante los (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales ARL y los aportes parafiscales a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF Y servicio nacional de aprendizaje SENA, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de las contribuciones a las empresas promotoras de salud EPS Fondos de pensiones administradora de riesgos laborales ARL, Caja de compensación familiar, ICBF y SENA.

La presente certificación se expide a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

Cordialmente

WILLIAM LEÓN LOPEZ
Cc: 79.261.409
T.P. 26563-T

Autopista Mosquera Funza Carrera 5 este No 15-81 Tels. 8937830-8937972 / 73 – Cel. 3165220180
EMAIL: cdamosquera@gmail.com

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.261.409
LEON LOPEZ
APELLIDOS
WILLIAM GUILLERMO
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1509400-00549638-M-0079261409-20140224 0003738736A 2 1782747500

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

26563-T

WILLIAM EURIPIDES

LEON LOPEZ

C.C. 79281403

RESOLUCION (REVOCATORIA) 506

UNIVERSIDAD

DIRECTOR NACIONAL



FECHA 06/03/1990

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

1972

209636

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 643 53 60 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 1 8 H 8 C 4 D A D 2 5 9 2 D D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM GUILLERMO LEON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79261409 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 26563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

La firma **CEDIAUTO S.A.**, identificada con Nit. No. 900091293-5, cumplió con lo establecido en el contrato No.**366-2021**, REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, dentro del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2021 al 16 de noviembre de 2021 los cuales se describen detalladamente en la cuenta de cobro adjunta; por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.780.604.oo.).**

El presente Valor debe afectarse presupuestalmente de acuerdo a:

REGISTRO DE COMPROMISO No.: 2021000869 De fecha 04 de marzo de 2021.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.: 2021000489 De fecha 10 de febrero de 2021.

Se expide en Funza, Cundinamarca, a los (29) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretario de Despacho
Secretaría General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Noviembre-29- 2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Noviembre-29- 2021

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA
VILLA INDUSTRIAL Y AGRICOLA

FUNZA ciudad líder

ALCALDIA DE FUNZA
RECURSOS FISICOS

El Jefe de la Oficina de Recursos Fisicos, certifica, **a CEDIAUTOS S.A.** identificada con Nit. No° **900.091.293-5**,en su calidad de contratista de la Administracion Municipal, **REALIZO LA REVISION TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 16 de noviembre de 2021, dando cumpliento al contrato **No. 366** de 2021.

La anterior certificacion se expide a los veintinueve (29) de noviembre de 2021, con destino a Secretaria General del Municipio de Funza.

Coordialmente;

JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES
Jefe oficina Recursos Fisicos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JOHN ALEJANDRO ALDANA FLORES	Jefe Oficina- OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Noviembre-29- 2021
Proyectó	DORA SANCHEZ FIGUEROA	Auxiliar administrativo - OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS		Noviembre-29- 2021

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2021005996

Nit: 899999433-5

jueves, 2 de diciembre de 2021

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2021005788	02-dic.-21

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CEDIAUTO S.A. **CC o NIT** 900091293 **DV** 5

DIRECCION CARRERA 5 ESTE No.15-93 **TELEFONO** 8937830

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No TF EN LINEA FC **VALOR PAGO** 2,520,851.00

DESCRIPCION CONTRATO No. 366 DE 2021, ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DENTRO DEL PROCESO MC0042021, REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA, PLAZO DE EJECUCIÓN DIEZ (10

SON DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100699996		BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES	00.00	2,520,851.00
24905501 900091293 001	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS CEDIAUTO S.A.	2,520,851.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**2,520,851.00**	**2,520,851.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2021000489	2021000869	2.1.2.02.02.007.1.71355.1100 1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 11001-RP LIBRE DESTINACION	2,780,604.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,780,604.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2021005788

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072203	ESTAMPILLA PRO DEPORTE-0.5% ORDEN DE PAGO	00.00	12,108.00	ESTAM	2,421,500	0.5
24072202	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-1% ORDEN DE PAGO	00.00	24,215.00	ESTAM	2,421,500	1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	14,529.00	30% - E	726,450	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	33,901.00	70%--E	1,695,050	2
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	97,000.00	Fuente	2,421,500	4
24362501	IVA RETENIDO	00.00	54,000.00	I.V.A.	359,104	15
41058508	INDUSTRIA Y COMERCIO 10 X 1000	00.00	24,000.00	I.C.A.	2,421,500	1

Aprobó:

SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: DIANAC