AutoMás Comercial LTDA

Aseguradora Solidaria de Colombia

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

N° INSPECCION	2992706	TURNO	1
FECHA	16-Sep-2021		
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS IBAGUE		
SOLICITADO POR	KAROL JULIETH LIZARAZO CABEZAS		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos		
COD. FASECOLDA	03201307	VALOR FASECOLDA	$ 23.800.000
VALOR AUTOMÁS	$ 23.800.000	VALOR ACCESORIOS	$ 0
RESULTADO	PENDIENTE DEFINIR POR GERENCIA		


TGU404


NOVEDADES DE RECHAZO : ; NO PRESENTA LICENCIA DE TRÁNSITO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN; NO PRESENTO TARJETA DE PROPIEDAD AL MOMENTO DE INSPECCION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; VEHÍCULO SUCIO AL MOMENTO DE INSPECCIÓN, NO SE DICTAMINA ESTADO DE PINTURA, NO SE DICTAMINA ESTADO DE PARTES BAJAS, PUNTAS TRASERAS NI DELANTERAS POR CONDICIONES DEL LUGAR, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO COMPONENTES ELÉCTRICOS NI MECÁNICOS,

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	i10 [FL] CITY TAXI PLUS MT 1100CC SA 5P TAX	SERVICIO	PUBLICO
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	00
MODELO	2015	COLOR	AMARILLO
NACIONALIDAD	INDIA	N° CHASIS	MALAM51BAFM575818
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	MALAM51BAFM575818
CILINDRAJE	1086	N° MOTOR	G4HGEM82813

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	SUCURSAL	SEAS BOGOTA DIRECTA LICITAC
INTERMEDIARIO	DELIMA MARSH S.A	CLAVE	976
CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FISCALIA G	IDENTIFICACIÓN	800152783

REVISIÓN VISUAL





Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS — 93,00 %

60	ESTRIBO DERECHO	REGULAR

CARROCERIA - EXTERIOR — 92,30%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	REGULAR
5	COSTADO DERECHO	REGULAR
7	FAROLA DERECHA	HERMETICIDAD DEFICIENTE
8	FAROLA IZQUIERDA	HERMETICIDAD DEFICIENTE
12	PANEL TRASERO	REGULAR
15	PISO BAUL	REGULAR
24	RETROVISOR DER.	REGULAR
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO

> 60% | 59% - 11% | < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
5%	5%	5%	5%

FUGA DE FLUIDOS — 100,00%

PINTURA — 82,00%

34	PERDIDA DE BRILLO	

TOTAL CARROCERIA

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ORIGINALES/ PARA EL MODELO	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR

FOTOS







LICENCIA DE TRANSITO





IMPRONTAS

