CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	3/06/2021	**PLACA:**	**GJR08D**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	1742149376	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	CDA LOS DUJOS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	AUTECO	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	MOTOCICLETA	**MODELO**	2015
TIPO	PULSAR	**CARROCERIA**	MOTO
COLOR	ROJO	**CILINDRAJE**	199
COD. FASEC.	00317057	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	JLZCEM61643	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9FLA36FZ2FBH46744	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9FLA36FZ2FBH46744	**ORDEN**	2108019030
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	0		
ENVIADO A	CRA 7		


ASEGURADORA	MAPFRE	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTOMAPFRE	**Clave:**
NOMBRE	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ...	
IDENTIFICACION	8917000379	**Edad:** 43
DIRECCION	BOGOTA D.C.	
PROFESION	OTROS	**Tel:** ...
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 4.700.000	
V/R COLSERAUTO	$ 1.200.000	
V/R ACCESORIOS	$ 150.000	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTADO GENERAL

LATONERIA		0%
PINTURA	##########	60%
VIDRIOS		0%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA		0%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	



Observaciones: NO PRESENTA REPORTES NI POLIZA, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE BATERIA, NO PRESENTA LLANTA TRASERA, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, CAJA Y SISTEMAS ELECTRICOS., , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
DEFENSAS CHASIS	**OPCIONAL OPCIONAL**	**1**	**$ 150.000**

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR