DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 4

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	1	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			28	2	22

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
4. Nombre o razón social:	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S.
5. Documento de Identificación	900.339.185-5
6. Designación de supervisión:	JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	25	1	22		31	12	22

9. Forma de Pago:	La DIAN cancelará el valor del contrato 16-001-2022, conforme a la ejecución mensual del servicio vencido en moneda legal Colombiana siempre y cuando la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S., haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por intermedio del Area Financiera de la División Administrativa y Financiera de la DIAN Pereira, de acuerdo con el mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, facturado y recibido a satisfacción por el Supervisor designado, por la DIAN, dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan anual mensualizado de caja) para la vigencia correspondiente previa presentación de la factura con los documentos soportes ante el supervisior del contrato, para que este tramite su pago a traves de la Pagaduría de la DIAN Pereira.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	1822	Fecha	Día	18	Mes	1	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor $ 96.911.547,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor
11. Número de factura	FE-843	Fecha	Día	28	Mes	2	Año	2022			Valor $ 8.131.270,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
										14. Valor pagar	$ 8.131.270,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:											
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Día Mes Año	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor
20. Otras deducciones											
										21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Certifico que se realizó el mantenimiento preventivo para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS, ubicado en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de acuerdo a lo registrado en la factura de venta N° FE-843 del 28 de febrero de 2022, por un valor de OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCte ($8.131.270,oo), incluido IVA. Y al reporte de servicio de mantenimiento de ciclo 1 donde se describe: a) El equipo se encuentra en funcionamiento, aunque presenta desgaste natural en tubo de rayos x y 2 tarjetas PXDA. b) Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina. c) Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de elementos mecánicos y electrónicos. d) Se encuentra que el voltaje de alimentación eléctrica del equipo entregada por el aeropuerto es muy alto y esto está afectando le ups externa y puede afectar los componentes internos del equipo. e) Se encuentra que dos tarjetas PXDA presentan desgaste y fallas en leds 9, 14 y 15, aunque esto no afecta de manera importante la funcionalidad del equipo, aun así, se recomienda cambio de estas. f) Se entrega el equipo en

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se adjunta planilla y certificación expedida por el representante legal.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verificó el cargue en la plataforma SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Jenny Paola Robledo Escobar	Nombres y apellidos	
Firma	Jenny Paola Robledo Escobar	Firma	
Cargo	Jefe División de la Operación Aduanera	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-843

Código Único de Factura - CUFE : 8b66f9b6d7585c0c073d903302 78163db81a8908c90428e5b48e8a7b38215bb5af33c4f1881050b8f6 7b3a598fef17e3

Fecha de Emisión: 28/02/2022
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 28/02/2022
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 900339185

Razón Social: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S

Nombre Comercial: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4659

Teléfono: 5228613

Dirección: AK 19 95 55 OF 501
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: financiero@api-int.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800197268

Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Nombre Comercial: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL PEREIRA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-13;O-15;O-23

Dirección: Calle 14 Bis N15-29
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio/Ciudad: Pereira
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 607999

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	VISIT MANT	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEREIRA	NIU	1,00	$ 6.833.000,00			$ 1.298.270,00 19.00 %			$ 6.833.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Transferencia: Cuenta corriente No 410676858 Banco PICHINCHA
Una vez realizada la transferencia por favor notificar al tel. 5228613/5204194
Después de 3 días hábiles sin objetar la factura se da por aceptada.
Factura correspondiente al Primer ciclo de facturación contrato 2022
#$13-10-00-016;16-001-2022;spinedas@dian.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
28/02/2022 12:20:18

Documento generado el: 28/02/2022 12:20:16

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.833.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.833.000,00
Total IVA	$	1.298.270,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.298.270,00
Total mas impuesto (=)	$	8.131.270,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.131.270,00

Numero de Autorización: 18764022191242 Rango Autorizado: Desde 834 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-12-01

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: DIAN		
DIRECCIÓN/ CIUDAD / LUGAR	Aeropuerto Matecaña – viajeros inter, Dian	
REPRESENTANTE DEL CLIENTE	Nombre: Jenny Paola Robledo	
CARGO	Jefe División de Operación Aduanera	Teléfono: 3113013224

INGENIERO DE SERVICIO	Paulo Ardila
FECHA DEL SERVICIO	07/02/2022
TIPO DE MANTENIMIENTO	DIAGNÓSTICO ( ) PREVENTIVO (X) CORRECTIVO ( ) INSTALACIÓN ( ) RETIRO ( ) TRANSLADO ( )
EQUIPO	SISTEMA RAYOS X (X) ARCO DETECTOR DE METALES ( ) DETECTOR MANUAL ( )
MODELO	PX 231
SERIE	PX 231147
UBICACION	Aeropuerto Matecaña viajeros inter, Dian Nueva Terminal

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:

El equipo se encuentra en funcionamiento, aunque presenta desgaste natural en tubo de rayos x y 2 tarjetas PXDA
-Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de elementos mecánicos y electrónicos
Se encuentra que el voltaje de alimentación eléctrica del equipo entregada por el aeropuerto es muy alto y esto está afectando la ups externa y puede afectar los componentes internos del equipo.
Se encuentra que dos tarjetas PXDA presentan desgaste y fallas en leds 9, 14 y 15, aunque esto no afecta de manera importante la funcionalidad del equipo, aun así, se recomienda el cambio de estas.
Se entrega el equipo en funcionamiento.

L3 communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

API ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO RAYOS X			
PARTE A REVISAR	**Estado ✓Bueno ✗Malo**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Pintura	☑		
Paneles	☑		
Tornillería	☑		
Banda transportadora	☑		
Túnel y cortinas	☑		
Indicadores X ray on y System on	☑		
Stickers de seguridad	☑		Total: 0 Retirados o en mal estado: 0
Rodillos	☑		
Chasis (Paneles y cubiertas)	☑		
Línea de alimentación	☑		Regulada: ☐ UPS independiente: ☑
Cable de alimentación	☑		
Breakers y fusibles	☑		
UPS central en el sitio	☐	N/A	
UPS para el equipo	☑		
Llave de encendido	☑		
Monitores	☑		
Membrana teclado y botones.	☑		

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO ARCO DETECTOR			
PARTE A REVISAR	**Estado ✓Bueno ✗Malo**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Pintura	☐	N/A	
Paneles detectores	☐	N/A	
Tornillería	☐	N/A	
Estado de los Leds de acceso, paso y espera	☐	N/A	
Stickers de seguridad	☐	N/A	Total: Retirados o en mal estado:
Estado de los soportes	☐	N/A	
Cables de alimentación	☐	N/A	
Fusibles	☐	N/A	
Llave de encendido	☐	N/A	
Membrana del teclado y botones	☐	N/A	
Control remoto	☐	N/A	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
PARTE A REVISAR	**Estado ✓Bueno ×Malo**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Encendido del equipo	☑		
Imagen de inicialización.	☑		
Calentamiento del tubo	☑		Presenta desgaste por su uso natural
Funciones: metal, orgánico e inorgánico etc.	☑		
Lectura de Leds de advertencia en tarjetas	☑		Leds de advertencia en 9, 14 y 15
Verificación de llave de programación	☐	N/A	
Funcionamiento del panel de programación	☐	N/A	
Verificación de señales de ingreso y espera	☐	N/A	

PROCEDIMIENTOS DE SOFTWARE			
VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES	**Realizado ✓si ×no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Test de sensores LXDA (plot de diodos) y tarjetas defectuosas rayos x	☑		4 leds en 3 tarjetas dañadas. Tarjetas 9, 14 y 15
Test SCSI	☑		
Test CAN Bus	☑		
Verificación softswitches	☑		
Configuración del generador: Voltaje Corriente	 ☑ ☑		 4 leds en 3 tarjetas dañadas. Tarjetas 9, 14 y 15
Verificación del diagnosticscreens	☑		
Verificación del status (F1 o F2)	☑		
Verificación del log de errores	☑		

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Test de sensibilidad y volumen de alarmas	☐	N/A	
Verificación del programa de detección	☐	N/A	
Verificación de zonas de detección por porcentajes	☐	N/A	

PROCEDIMIENTO PARA PROBLEMAS DE IMAGEN, PROGRAMACION Y SENSIBILIDAD			
Acción	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**Observaciones**
Colimador: Ajuste de apertura Ajuste de alineación	 ☐ ☐	N/A	
Generador: Revisión de LED´s Revisión SCSI	 ☑ ☑		 4 leds en 3 tarjetas dañadas. Tarjetas 9, 14 y 15
Tarjetas LXDA Revisión cable análogo Revisión cable Digital	 ☑ ☑		
Revisión de tarjeta ADC Voltajes en puntos de prueba	 ☑		
Test de tarjetas pxda	☑		
Calibración de sensibilidad general	☐	N/A	
Calibración de sensibilidad por zonas	☐	N/A	
Cambio del programa de detección	☐	N/A	
Cambio de baterías internas	☐	N/A	
Cambio de fusibles	☐	N/A	
Cambio de tarjeta detectora	☐	N/A	
Cambio de tarjeta controladora	☐	N/A	
Cambio de fuente de alimentación	☐	N/A	

MEDICIONES Y VERIFICACIONES				
PARTES A REVISAR	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	
Voltaje de Alimentación	☑		ok	
Fuente alimentación DC	☑		$V_{AC\ IN}$: V_{DC1} : V_{DC2} :	Ajuste potenciómetros ☐ $V_{DC1\ nuevo}$: $V_{DC2\ nuevo}$:

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

			V_{DC3} :	$V_{DC3\ nuevo}$:	
Voltajes en tarjeta PCP	☐	N/A	$V_{DC1\ In}$: $V_{DC1\ to\ HIP}$: $V_{DC1\ to\ DTP}$:	$V_{DC2\ In}$: $V_{DC2\ to\ HIP}$: $V_{DC2\ to\ DTP}$:	$V_{DC3\ In}$: $V_{DC3\ to\ HIP}$: $V_{DC3\ to\ DTP}$:
Voltajes en tarjeta HIP	☐	N/A	$V_{DC1\ In}$:	$V_{DC2\ In}$:	$V_{DC3\ In}$:
Voltajes en tarjeta DTP	☐	N/A	$V_{DC1\ In}$:	$V_{DC2\ In}$:	$V_{DC3\ In}$:
Voltajes en tarjeta GDB	☑		ok		
Relevadores	☐	N/A	Motriz ☐Encendido☐Dirección ☐		
CAN bus y Cable SCSI	☐	N/A			
Voltaje de baterías internas arco detector	☐	N/A			

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA			
LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES	**Realizado ✓si ×no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Túnel	☑		
Soportes de los rodillos	☑		
Panel superior	☑		
Panel inferior	☑		
Fotoceldas	☑		
Tarjetas electrónicas	☑		
Monitores.	☑		
Colimador	☑		
Paneles detectores	☑		
Tarjetas controladoras y detectoras	☑		
Fuente de alimentación	☑		
Baterias internas	☑		
Control remoto	☑		
Sensores	☑		

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

-El tubo proyector de rayos x presenta desgaste
-4 leds en 3 tarjetas dañadas. Tarjetas 9, 14 y 15, se deben cambiar 2 tarjetas PXDA
-Se requiere verificar el voltaje de entrada ya que está muy alto y afecta los componentes internos del equipo y de la ups

¿REQUISICIÓN DE REPUESTOS?	**SI (X)**	**NO ( )**
PARTES SOLICITADAS:		
2 TARJETAS PXDA		

ESTADO DE ENTREGA		
EN FUNCIONAMIENTO: (X)	FUERA DE SERVICIO: ( )	EN SERVICIO CON ERRORES: ( )

GARANTÍA

La garantía no incluye: mal uso, abuso, manipulación por terceros no autorizados por API, por des configuración de hardware o software por parte de los operadores, por encontrar los stickers de seguridad de los equipos alterados, por traslados no autorizados y no efectuados por API, por problemas eléctricos (cortes de energía, picos de voltaje, caídas de voltaje, sobretensión, falta de sistemas de soporte de alimentación (UPS) y puntos de alimentación dedicados y regulados) en los lugares de instalación de las maquinas, por derramamiento de líquidos o elementos que afecten el funcionamiento del equipo, por no estar protegido adecuadamente de los efectos climáticos y por el desgaste propio de la máquina.

Cliente: Nombre: Jenny Paola Robledo Escobar
Cargo: Jefe División Operación Aduanera
Firma: Jenny Paola Robledo Escobar

Ingeniero de soporte: Paulo Ardila
Firma:
Fecha: 07/02/2022

Bogotá, Febrero 21, 2022 API-02212022-1002

Señores:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN
Bogotá, D.C.

Estimados señores:

Por medio de la presente certifico que la Sociedad **ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S.,** identificada con el Nit 900.339.185-5., ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que ha vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que la sociedad e encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud-EPS-, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradora de Riesgos Profesionales- ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje al mes de Febrero del año 2022 y durante los últimos seis (6) meses anteriores.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO ACOSTA
TP 8223-T
Revisor fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 A D 1 5 4 0 0 0 0 4 6 1 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ANTONIO ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17172841 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ADVANCED PROTECCION INTERNATIONAL API SAS, identificada con NI-900339185 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	192.000	0	192.000
Periodo salud:	2022-02	230201	800229739	PROTECCION	2	0	625.100	0	625.100
Planilla Nro.:	22650060 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	430.100	0	430.100
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	4	0	968.100	0	968.100
Fecha transacción:	2022-02-21	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	585.000	0	585.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	263.300	0	263.300
Transacción:	1335741067	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	336.000	0	336.000
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	0	150.300	0	150.300
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	94.100	0	94.100
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	142.800	0	142.800
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	150.000	0	150.000
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	8	0	461.200	0	461.200
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	45.700	0	45.700
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	0	350.100	0	350.100
		CCF16	891080005	COMFACOR	1	0	48.000	0	48.000
		PASENA	899999034	SENA	7	0	222.100	0	222.100
		PAICBF	899999239	ICBF	7	0	333.000	0	333.000
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 5.396.900

PAGADO




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

8223-T


JOSE ANTONIO
ACOSTA
C.C. 17.172.841
RESOLUCION INSCRIPCION 168-T FECHA 14-II-83
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

00015570



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.172.841
ACOSTA
APELLIDOS
JOSE ANTONIO
FIRMA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1947
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH. | M SEXO

30-JUL-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00030842-M-0017172841-20080729 0001456834A 1 1730018837