INFORME DE VISITA PARA EL MANEJO TECNICO Y SANITARIO DEL APIARIO, MUNICIPIO VILLAPINZON, PREDIO LA RINCONADA VEREDA LA MERCED, 14 DE FEBRERO 2022

El día 14 de febrero , se realizó visita al predio La Rinconada, vereda La Merced, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia “ABEJAS PARA LA CONSERVACION”, el objetivo de la visita es realizar el manejo técnico y sanitario de las colmenas que se encuentran instaladas en el apiario también verificar la evolución y las acciones que se pueden realizar para aumentar la población y en si mejoramiento al apiario, como también la revisión y verificación del estado de las instalaciones y en general del apiario tanto externo como interno, se realiza verificación a cada cuadro de las colmenas, ya que en el momento de la visita el clima era favorable.







Nº DE COLMENA Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS	***REGISTRO FOTOGRAFICO***
COLMENA # 48	

Colmena con 1 cámara de cría, 4 medias alzas y un excluidor de reina instalado sobre la primera media alza, se identifica alta población, muy activa, entrando polen por la piquera, se identifica que las abejas se encuentran en proceso de construcción de los medios cuadros de la ultima media alza, a esta colmena con la posibilidad de instalar trampa de polen, no se suministra alimento ya que presenta alta reserva de alimento en los medios cuadros de las medias alzas y en la cámara de cría.	
COLMENA # 44 Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica postura del día en dos cuadros, se identifica la reina joven en desarrollo, se identifican 3 cuadros con cría cerrada, cría abierta larvas de más de 3 días, mediana cantidad de reserva de alimento en dos cuadros, se suministra alimento 750 ml en alimentador interno.	
COLMENA # 63 Colmena con 8 cuadros contruidos, 3 cuadros con postura del dia, alta reserva de alimento en 3 cuadros, se identifica cria abierta con larvas de mas de tres y seis dias, cria cerrada en	


4 cuadros, no se suministra alimento al tener alta reserva en cuadro.	
COLMENA # 55 Colmena murio	

COLMENA # 75 Colmena no se revisa al encontrarse en proceso de crianza de reina.	
COLMENA # 64 Colmena se adicionan dos cuadros para construcción queda con 10 cuadros, con alta población en buen estado, con alta reserva de alimento en 4 cuadros, se identifica la reina, postura del dia, cria abierta y cerrada en 7 cuadros, no se suministra alimento ya que tiene alta reserva en cuadro.	

	
COLMENA # 66 A esta colmena se le desístala la media alza al identificar que las abejas no están subiendo a construir a los medios cuadros, (esta media alza se le instala a la colmena 71), se identifica 8 cuadros construidos se identifica postura del día, cría abierta con larvas de más de tres días y cría cerrada, mediana cantidad de reserva de alimento en cuadro, se adiciona alimento en cuadro en el último cuadro vacío.	

	
COLMENA # 42 vacía	

	
COLMENA # 43 vacia	

COLMENA # 53 Colmena se identifica con 5 cuadros, medio cuadro con postura del día, 1 cuadro con cría abierta y 1 cuadro con cría cerrada, se refuerza esta colmena con un cuadro con cría abierta y cerrada de la colmena 69, se suministra alimento 750 ml en el alimentador interno.	  

COLMENA # 61 Colmena se adicionan 3 cuadros para construcción quedando con 10 cuadros, se observa alta población muy activa, alta reserva de alimento en cuadro, cría abierta con larvas de mas de 3 días en 3 cuadros, 3 cuadros con cría cerrada, postura del día, se identifica la reina, no se suministra alimento al tener alta reserva en cuadros.	 
COLMENA # 49 Colmena vacia	
COLMENA # 58	

Colmena con media alza, y una cámara de cría, se adicionan los medios cuadros que le faltaba a la media alza.	
COLMENA # 59 Colmena se le instala media alza con 10 medios marcos, se identifica población muy activa, con alta reserva de alimento, por lo tanto no se suministra alimento	
COLMENA # 67 Enjambre en desarrollo, se organiza ya que se encontraban construyendo en el alimentador, se identifica la reina, se identifica postura del dia en medio cuadro, bajas reservas de néctar en un cuadro, se suministra alimento 750 ml en el alimentador interno.	
COLMENA # 76 Colmena se adicionan cuadros quedando con 8 cuadros, se identifica postura del día en un cuadro y medio, dos cuadros con cría abierta larvas de más de tres días, 3 cuadros con cría cerrada, mediana cantidad de alimento en cuadro, se suministra alimento 500 ml en el alimentador interno.	

	
COLMENA # 68 Colmena con población muy activa, se instala otra media alza, quedando con dos medias alzas y una cámara de cría, se identifica alta reserva de alimento en cuadros y medios cuadros por lo que no necesita suministro de alimento.	
COLMENA # 71 Colmena con población muy activa, se identifica entrada de polen hacia la piquera, se instala media alza quedando con una cámara de cría y una media alza.	

COLMENA # 56 Colmena se adicionan 2 cuadros quedando con 10 cuadros, se identifica alta reserva de alimento, 1 cuadro y medio con postura del día, 3 cuadros con cría cerrada y dos con cría abierta con larvas de mas de tres días, alta reserva de alimento en cuadro por lo que no se suministra alimento.	 
COLMENA # 50 Colmena se colocan medios cuadros que le hacía falta a la media alza, población muy activa, se identifica que las abejas están construyendo en los medios cuadros de la media alza, se observa alta reserva de alimento en cuadros y medios cuadros.	

	
COLMENA # 70 Colmena con 6 cuadros construidos, población activa y en crecimiento, se identifica la reina con buen desarrollo anatómico, se identifica postura del día, se observan 2 cuadros con cría cerrada y 1 cuadro con cría abierta con larvas de más de 3 días mediana a baja cantidad de reserva de alimento en cuadro, se suministra alimento 750 ml en alimentador interno.	

	
COLMENA # 77 Colmena con cámara de cría con cuadros alambrados, media alza con 4 cuadros construidos, se identifica la reina se marca con color azul, se identifica un medio cuadro con postura abierta 1 medio cuadro con cría cerrada y 1 medio cuadro con cría abierta, se identifica baja reserva de alimento en cuadro por lo que se le suministra alimento en alimentador interno 500 ml	

COLMENA # 47 Colmena con media alza se identifica que se encontraba el pañal ubicado entre la cámara de cría y la media alza por lo que las abejas no estaban subiendo a construir a la media alza, sin embargo, se identifica población muy activa postura del día en la cámara de cría, alta reserva de alimento en cuadros, postura abierta y cerrada.	
COLMENA # 57 Colmena con 6 cuadros construidos, se identifica poca postura del día, se identifica la reina con poco desarrollo aparentemente recién cambiada y en desarrollo del tracto reproductivo, se suministra alimento 750 ml en el alimentador interno.	
COLMENA # 45 Colmena con diez cuadros construidos, se saca un cuadro con cría abierta y cerrada para reforzar la colmena 52, colmena con alta reserva de alimento en cuadro, con cría abierta y cerrada, se identifica postura del día.	

	
COLMENA # 69 Colmena con 8 cuadros se saca un cuadro con cria abierta y cerrada para reforzar la colmena 53, y se adiciona cuadro para construcción, se coloca 750 ml de alimento en alimentador interno al debilitar la colmena.	
COLMENA # 73 Colmena con una cámara de cria y una media alza, población muy activa, la media alza se identifica con los diez medios cuadros construidos, alta reserva de alimento, es apta para instalar otra media alza con excluidor de reina.	
COLMENA # 41	

Colmena con media alza y una cámara de cria, se identifica población muy activa, subiendo a construir los medios cuadros, con alta reserva de alimento, postura del dia.	
COLMENA # 78 Enjambre bastante grande aun no se revisa al encontrarse recién llegado a la colmena. COLMENA # 52 Colmena se refuerza con un cuadro con cria abierta y cerrada de la colmena 45, ya que se identifica baja postrura y población poco activa, se suministra alimento en alimentador	 

	-Numero de colmenas con población viva: 26 **-Colmena colapsada: 1 (colmena 75)** **-Colmenas vacías: 3 (colmenas 55,42,43,49)**

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

ESTADO DE LA COLMENA	**IDENTIFICACIÓN DE COLMENA**
Colmenas en buen estado	48,44,63,64, 61,56,50,73,41, 78,59,53,69,58,45,70,77,47,57,52,45,67,76,68,71,66
Colmenas muertas	75 (huérfana)
Colmena vacía	49,55,42,43