
INFORME DE VISITA PARA EL MANEJO TECNICO Y SANITARIO DEL APIARIO, MUNICIPIO VILLAPINZON, PREDIO LA RINCONADA VEREDA LA MERCED, 23 DE FEBRERO 2022

El día 23 de febrero , se realizó visita al predio La Rinconada, vereda La Merced, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia "ABEJAS PARA LA CONSERVACION", el objetivo de la visita es realizar el manejo técnico y sanitario de las colmenas que se encuentran instaladas en el apiario también verificar la evolución y las acciones que se pueden realizar para aumentar la población y en si mejoramiento al apiario, como también la revisión y verificación del estado de las instalaciones y en general del apiario tanto externo como interno, se realiza verificación a cada cuadro de las colmenas, ya que en el momento de la visita el clima era favorable.

Nº DE COLMENA Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS	***REGISTRO FOTOGRAFICO***
COLMENA # 53 Colmena con 5 cuadros, 1 cuadro con postura del día, 1 cuadro vacío en el que se coloca alimento, y se identifica postura abierta y cerrada.	

	
COLMENA # 61 Colmena con 10 cuadros completos construidos, apta para instalar media alza, población muy activa, alta reserva de alimento por lo que no se coloca alimento.	 
COLMENA # 56 Colmena con 8 cuadros contruidos, se identifica postura del dia, se identifica postura abierta y cerrada, alta reserva de alimento en cuadro por lo que no se alimenta, se identifica la necesdad de adicionar cuadro para construccion.	

	 
COLMENA # 50 Colmena con media alza instalada en la anterior visita técnica, población activa, se observa las abejas construyendo en los medios cuadros, no se identifica la necesidad de alimentar al tener alta reserva de alimento en cuadro.	

	
COLMENA # 73 Colmena con media alza instalada en la anterior visita, población muy activa subiendo a construir en los medios cuadros, alta reserva de alimento en cuadro, no se suministra alimento.	

	
COLMENA # 41 Colmena con media alza, se observa que las abejas están subiendo a construir, se identifica postura del día en los medios cuadros, néctar en los medios cuadros, no se suministra alimento.	

	
COLMENA # 78 Colmena con enjambre en desarrollo, en la siguiente visita de manejo técnico se organizara en cuadros alambrados.	
COLMENA # 59 Colmena con cámara de cria y media alza, población muy activa, alta reserva de alimento, postura del dia en los medios cuadros, postura cerrada en medios cuadros, apta para instalar otra media alza con excluidor de reina.	

	 
COLMENA # 69 Colmena con 7 cuadros, 1 cuadro vacio en el que se le coloca alimento, se identifica postura del dia en dos cuadros, se observa en 5 cuadros postura abierta con larvas de mas de 3 dias y cria cerrada, mediana reserva de alimento en cuadro.	
COLMENA # 58 Colmena con cámara de cria y media alza con 10 medios cuadros construidos, apta para colocar otra media alza con excluidor de reina.	

	 
COLMENA # 65	

Colmena con 10 cuadros construidos, con población muy activa, postura del dia, cria abierta cerrada, alta reserva de alimento, apta para instalar media alza.	  
COLMENA # 52 Colmena con 6 cuadros construidos, se identifica en el segundo cuadro en	

parte inferior izquierda una celda real sin sellar, por lo tanto están en recambio de reina, rápidamente se suministra alimento 750 ml en el alimentador.	
COLMENA # 70 Colmena con 7 cuadros construidos, se identifica la reina con buen desarrollo,1 cuadro vacio en el que se le coloca alimento, se identifica postura del dia, cuadros con cria abierta larvas de mas de 3 dias y cria cerrada.	
COLMENA # 77 Colmena en media alza se identifica que ha cosntruidos dos medios cuadros por lo se encuentra con 6 medios cuadros construidos, se identifica la reina, se observa postura del día en los medios cuadros, cría cerrada y alimento en cuadro, se colocar alimento en el alimentador interno 600 ml	

	 
COLMENA # 47 Colmena con población muy activa con alta reserva de alimento, media alza con medios cuadros construidos completos con postura del día y reserva de alimento en medios cuadros, por lo que es apta para instalar otra media alza con excluidor de reina.	
COLMENA # 59	

Colmena con cámara de cría y media alza, población muy activa, se observan los 10 medios cuadros construidos con alta reserva de alimento, con postura del día, cría abierta larvas de más de 3 días y cría cerrada, esta colmena esta apta para colocar otra media alza con excluidor de reina.	 
COLMENA # 67 Enjambre en desarrollo, con cuatro cuadros construidos, se observa que consumieron todo el alimento del alimentador interno, se identifica la reina con buen desarrollo, postura del día, un cuadro con cría abierta y un cuadro con cría cerrada, se coloca alimento en el alimentador interno 750 ml.	 
COLMENA # 76 Colmena con 8 cuadros construidos, población muy activa, se identifica la reina, postura del día, se observa mediana reserva de alimento en cuadros, postura abierta y postura	

cerrada, se identifica la necesidad de adicionar cuadros con cera para construcción, se coloca 500 ml de alimento en el alimentador interno.	
COLMENA # 68 Colmena con cámara de cría y dos medias alzas, se identifica que las abejas están subiendo a construir a la ultima media alza instalada, se identifica, alta reserva en medios cuadros y en la cámara de cría, postura abierta cerrada y postura del día.	
COLMENA # 71 Colmena con cámara de cría y media alza, se observa población muy activa, con entrada de polen hacia la piquera, se identifica alta reserva de alimento en los medios cuadros y en la cámara de cría, se identifica de la media alza 8	

medios cuadros construidos con postura del día, cría cerrada, se observa la necesidad de adicionar otro medio cuadro con posibilidad de instalar otra media alza.	 
COLMENA # 66 Colmena con 9 cuadros, se observan las abejas terminando de construir el ultimo cuadro para completar la	

cámara de cría se identifica alta reserva de alimento, postura del día, cría abierta larvas de mas de 3 días y cría cerrada.	 
COLMENA # 48 Colmena con cámara de cría con cuadros alambrados, y cuatro medias alzas, un excluidor de reina encima de la primera media alza instalada, se	

identifica población muy activa, con alta entrada de polen hacia la piquera, se identifica alta reserva de alimento en los medios cuadros, colmena con posibilidad de instalar trampa de polen	 

COLMENA # 44 Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica postura del día en dos cuadros, se observa cría abierta y cerrada y un cuadro con mediana reserva de miel, se suministra alimento 750 ml en alimentador interno.	 
COLMENA # 63 Colmena con 7 cuadros construidos, se identifica poca postura del día, alta reserva de alimento en cuadros, cría abierta y cerrada, se identifica la	

necesidad de adicionar 3 cuadros ante la alta cantidad de población.	 
COLMENA # 64 Colmena con diez cuadros construidos, con alta población muy activa, alta reserva de alimento en cuadro, postura del día, cría abierta y cerrada, colmena apta para instalar media alza.	 

COLMENA # 57 Colmena con 6 cuadros construidos, se identifica poca postura del día, se identifica la reina con poco desarrollo aparentemente recién cambiada y en desarrollo del tracto reproductivo, se suministra alimento 750 ml en el alimentador interno.	
	-Número de colmenas con población viva: 26 **-Colmenas vacías: 5 (colmenas 55,42,43,49, 75)**

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

ESTADO DE LA COLMENA	**IDENTIFICACIÓN DE COLMENA**
Colmenas en buen estado	48,44,63,64, 61,56,50,73,41, 78,59,53,69,58,45,70,77,47,57,52,45,67,76,68,71,66
Colmena vacía	49,55,42,43, 75